

8 Alarmes et messages

8.1 Introduction

Les alarmes et les messages sont divisés en deux catégories principales :

- 1 les alarmes et messages de la CNC, pour lesquels nous renvoyons au manuel d'entretien de la CNC Fanuc série
- 2 les alarmes et messages de l'interface PLC, décrits ci-après.

Les messages et les alarmes émises par la PLC indiquent la détection d'un problème qui peut compromettre le bon fonctionnement de la machine et du cycle d'usinage. En fonction de l'effet qu'ils produisent, ils sont classés dans :

- les alarmes avec arrêt immédiat et contrôlé : la machine est arrêtée et les axes et broches bloqués au couple maximum en mode contrôlé ;
- les alarmes et messages avec arrêt en fin de cycle : la machine est arrêtée au lancement de la fonction M01;
- les messages de lecture seule : ils servent à attirer l'attention de l'opérateur au sujet d'une circonstance particulière sans modifier le statut de fonctionnement de la machine.

En appuyant sur la touche « MESSAGE », on accède à la page écran où l'on peut voir le numéro et le texte : de l'alarme que l'on reconnaît avec la touche « RESET PRG »: ainsi, le programme est rembobiné et l'on pourra faire repartir le programme au début seulement si les causes ne persistent pas.

8.2 Liste des alarmes et description

8.2.1 Alarme n°1001

Alarme n°:	1001
texte:	URGENCE ACTIVE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiate et contrôlée, ouverture de l'autorisation hardware à l'alimentateur des axes/broches et CNC en urgence
cause:	Signale que le bouton coup-de-poing à été enfoncé
intervention:	Relâcher le bouton et appuyer sur la touche de démarrage de la machine. Voir la page 5 du schéma électrique, entrée X8.4
chargé de l'intervention:	opérateur/chargé de l'entretien

8.2.2 Alarme n°1002

Alarme n°:	1002
texte:	MACHINE HORS CIRCUIT
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé, ouverture de l'autorisation hardware à l'alimentateur des axes/broches
cause:	Indique que les circuits de puissance n'ont pas été activés, dans cette condition la machine ne peut opérer en aucune manière.
intervention:	Appuyer sur la touche de démarrage de la machine. Voir la page 5 du schéma électrique, entrée X2.0
chargé de l'intervention:	opérateur/chargé de l'entretien

8.2.3 Alarme n°1003

Alarme n°:	1003
texte:	PORTE COULISSANTE OUVERTE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé, ouverture de l'autorisation hardware à l'alimentateur des axes/broches
cause:	Au début du cycle la porte coulissante est ouverte.
intervention:	Vérifier que la porte est en une condition admise. Voir la page 19 du schéma électrique, entrée X3.3
chargé de l'intervention:	opérateur/chargé de l'entretien

8.2.4 Alarme n°1004

Alarme n°:	1004
texte:	PORTE COULISSANTE DÉBLOQUÉE
type:	Standard: ● Optionnel: ○
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Au départ du cycle la porte coulissante n'est pas en condition de sécurité.
intervention:	Relâcher le bouton de déblocage de la porte avant de commander le départ du cycle. Voir la page 19 du schéma électrique, entrée X3.2
chargé de l'intervention:	opérateur

8.2.5 Alarme n°1005

Alarme n°:	1005
texte:	PROTECTIONS LATÉRALES OUVERTES
type:	Standard: ● Optionnel: ○
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé, ouverture de l'autorisation hardware à l'alimentateur des axes/broches
cause:	Les protections latérales sont ouvertes.
intervention:	Vérifier que les protections latérales sont fermées, contrôler les verrouillages. Voir la page 7 du schéma électrique, entrée X2.5
chargé de l'intervention:	opérateur/chargé de l'entretien

8.2.6 Alarme n°1008

Alarme n°:	1008
texte:	INTERRUPTEURS THERMOMAGNÉT. ARRET FIN DE CYCLE
type:	Standard: ● Optionnel: ○
effet:	Alarme avec arrêt à la fin du cycle
cause:	Il y a eu le déclenchement d'un interrupteur thermique des moteurs auxiliaires, avec priorité basse.
intervention:	Vérifier et rétablir les disjoncteurs et/ou les interrupteurs thermomagnétiques. Voir la page 7 du schéma électrique, entrée X2.4 (0 = ALARME, 1 = OK)
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.7 Alarme n°1009

Alarme n°:	1009
texte:	INTERRUPTEURS THERMOMAGNÉTIQUES ARRÊT IMMÉDIAT
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Il y a eu le déclenchement d'un interrupteur thermique des moteurs auxiliaires, avec priorité élevée.
intervention:	Vérifier et rétablir les disjoncteurs et/ou les interrupteurs thermomagnétiques. Voir la page 7 du schéma électrique, entrée X2.3 (0 = ALARME, 1 = OK)
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.8 Alarme n°1011

Alarme n°:	1011
texte:	FLUX BAS DU LIQUIDE D'ARROSAGE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt à la fin du cycle.
cause:	Quantité de liquide d'arrosage insuffisante dans le circuit d'arrosage du moteur linéaire.
intervention:	Contrôler le niveau du liquide dans le circuit d'arrosage. Vérifier l'entrée PLC X4.6 à la page 84 du schéma électrique et l'indication sur l'afficheur du réfrigérateur.
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.9 Alarme n°1012

Alarme n°:	1012
texte:	TEMPÉRATURE ÉLEVÉE DU LIQUIDE D'ARROSAGE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt à la fin du cycle.
cause:	Le réfrigérateur n'arrive pas à baisser la température du moteur linéaire.
intervention:	Contrôler le bon fonctionnement du compresseur du réfrigérateur. Vérifier l'entrée PLC X4.7 à la page 84 du schéma électrique et l'indication sur l'afficheur du réfrigérateur.
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.10 Alarme n°1013

alarme n°:	1013
texte:	ANOMALIE DE L'ALIMENTATEUR PSM
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé, désactivation de l'autorisation hardware de l'alimentateur des axes/broches
cause:	Problèmes hardware concernant les axes et les broches.
intervention:	Noter le code d'erreur de l'alimentateur marqué A2831 et consulter le manuel d'entretien de la CNC Fanuc 160i-TB pour plus d'informations
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.11 Alarme n°1017

Alarme n°:	1017
texte:	SURCHAUFFE DE L'ARMOIRE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Le thermostat n'est pas réglé correctement, le ventilateur ou le conditionneur ne marchent pas, l'armoire électrique est trop chaude.
intervention:	Contrôler le thermostat, le ventilateur ou le conditionneur. Voir la page 7 du schéma électrique, entrée X4.3 (0 = ALARME, 1 = OK)
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.12 Alarme n°1018

Alarme n°:	1018
texte:	BASSE PRESSION
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	La pression de l'installation pneumatique n'est pas suffisante pour le fonctionnement normal de la machine, ou bien le pressostat de ligne n'est pas réglé correctement.
intervention:	Contrôler la pression de la ligne et le réglage du pressostat. Voir la page 65 du schéma électrique, entrée X3.5 (0 = ALARME, 1 = OK)
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.13 Alarme n°1020

Alarme n°:	1020
texte:	ERREUR DE PROGRAMMATION
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme con arresto immediato e controllato
cause:	On a essayé d'exécuter un bloc de programme contenant une fonction M dans une des situations suivantes qui ne sont pas admises: • rotation de la broche quand la fonction de contournage est activée; • orientation de la broche quand la fonction de taraudage rigide ou la synchronisation des broches est activée; • mode de contournage de la broche quand la fonction de taraudage rigide ou la synchronisation des broches est activée; • rotation de la broche quand la fonction de taraudage rigide est activée; • synchronisation des broches quand la fonction de taraudage rigide ou l'orientation des broches est activée; • taraudage rigide quand la fonction de synchronisation des broches est activée; • activation du mode de contournage à partir d'un canal différent de celui d'appartenance de la broche.
intervention:	Modifier le programme dans le but de prévenir toute situation erronée.
chargé de l'intervention:	programmeur

8.2.14 Alarme n°1021

Alarme n°:	1021
texte:	CODE "S" OBLIGATOIRE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	On a essayé d'exécuter un bloc de programme contenant la fonction M de rotation broches (M3, M4, M73, M74, M203, M204, M273, M274) sans avoir désigné l'argument "S" de la vitesse.
intervention:	Corriger le programme de manière à insérer l'argument "S"
chargé de l'intervention:	programmeur

8.2.15 Alarme n°1022

Alarme n°:	1022
texte:	CODE "S" OBLIGATOIRE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	On a essayé d'exécuter un bloc de programme contenant la fonction M d'orientation des broches (M19, M219) sans avoir désigné l'argument "B" concernant l'angle de positionnement.
intervention:	Corriger le programme de manière à insérer l'argument "B"
chargé de l'intervention:	programmeur

8.2.16 Alarme n°1026

Alarme n°:	1026
texte:	N° PROGRAMME CHARIOTS DIFFÉRENT
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Au début de l'exécution du cycle on a remarqué que le numéro du programme sélectionné dans le canal est différent.
intervention:	Contrôler les numéros de programme ou bien, s'il était nécessaire d'exécuter des programmes différents, désactiver le contrôle dans la page utilisateur "GESTIÓN DES CHARIOTS"
chargé de l'intervention:	outilleur-régleur

8.2.17 Alarme n°1027

Alarme n°:	1027
texte:	PROGRAMME PAS RÉENROULÉ
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Quand on a appuyé sur la touche de R.A.Z. ou on a sélectionné le mode automatique, le réenroulement n'a pas été effectué correctement.
intervention:	Appuyer sur la touche R.A.Z. et vérifier que les programmes commencent de la première phrase.
chargé de l'intervention:	opérateur

8.2.18 Alarme n°1030

Alarme n°:	1030
texte:	PROGRAMMER M560
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	La touche de R.A.Z. a été enfoncée tandis que l'axe X2 avait migré dans le canal 1; dans ce cas l'axe est ramené au canal 2 sans que les correcteurs des outils soient préalablement remis à zéro,
intervention:	Programmer la fonction M560 dans les deux canaux pour rétablir le fonctionnement correct de la fonction T.
chargé de l'intervention:	ouilleur-régleur

8.2.19 Alarme n°1031

Alarme n°:	1031
texte:	ÉTEINDRE ET RALLUMER LA CNC
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	On a appuyé sur le bouton pour l'arrêt d'urgence tandis que l'axe X2 avait migré dans le canal 1, ou bien le signal de migration en cours est subitement tombé.
intervention:	Éteindre et rallumer la CNC pour rétablir le fonctionnement normal.
chargé de l'intervention:	ouilleur-régleur

8.2.20 Alarme n°1034

Alarme n°:	1034
texte:	FREIN DE L'AXE X BLOQUÉ
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Pression de l'air insuffisante pour le déblocage pneumatique de l'axe X1, dont le mouvement est interdit.
intervention:	Contrôler la pression de la ligne et l'étalonnage du pressostat; Voir la page 65 du schéma électrique, entrée X3.5 (0 = ALARME, 1 = OK)
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.21 Alarme n°1039

Alarme n°:	1039
texte:	ANOMALIE DE L'ORIENTATION DE LA BROCHE
type:	Standard: ● Optionnel: ○
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Après avoir programmé l'orientation, la broche principale n'a pas atteint la position définie dans le temps limite de 1 seconde.
intervention:	Vérifier les résistances mécaniques éventuelles à la rotation de la broche, noter le code d'erreur sur l'actionnement identifié avec le sigle A2721 et consulter le manuel d'entretien du Fanuc 160i-TB
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.22 Alarme n°1040

Alarme n°:	1040
texte:	PINCE OUVERTE
type:	Standard: ● Optionnel: ○
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	On a essayé de démarrer le cycle automatique avec la pince de la broche principale ouverte.
intervention:	Sortir du mode automatique et fermer la pince.
chargé de l'intervention:	outilleur-régleur

8.2.23 Alarme n°1041

Alarme n°:	1041
texte:	ANOMALIE DE L'OUVERTURE DE LA PINCE
type:	Standard: ● Optionnel: ○
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	À la commande de l'ouverture la pince ne s'est pas ouverte dans le temps limite de 5 secondes.
intervention:	Vérifier les résistances mécaniques éventuelles; si la pince était ouverte malgré l'alarme, contrôler le réglage du microdécteur à l'entrée X3.0 page 15 du schéma électrique.
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.24 Alarme n°1042

Alarme n°:	1042
texte:	ANOMALIE DE LA FERMETURE DE LA PINCE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	À la commande de l'ouverture la pince ne s'est pas fermée dans le temps limite de 5 secondes.
intervention:	Vérifier les résistances mécaniques éventuelles; si la pince était fermée malgré l'alarme, contrôler le réglage du microdétecteur à l'entrée X3.0 page 15 du schéma électrique.
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.25 Alarme n°1043

Alarme n°:	1043
texte:	OUVERTURE DE LA PINCE NON ACTIVÉE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Il n'y a pas les conditions pour l'ouverture de la pince, par exemple broche arrêtée ou bien la fonction de rotation de la broche avec pince ouverte n'a pas été programmée (M33)
intervention:	S'assurer que la broche est arrêtée ou bien que la fonction M33 est présente dans le programme.
chargé de l'intervention:	opérateur/programmeur

8.2.26 Alarme n°1044

Alarme n°:	1044
texte:	ERREUR DU CABLAGE DE LA PINCE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	À la commande de l'ouverture le microdétecteur a signalé la fermeture de la pince, ou bien, à la commande de la fermeture le microdétecteur a signalé l'ouverture de la pince.
intervention:	Vérifier les câblages ou les connexions pneumatiques.
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.27 Alarme n°1045

Alarme n°:	1045
texte:	Alarme REFRIGERANTE PRINCIPALE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Le dispositif de contrôle du débit ne signale pas la présence de liquide d'arrosage, conséquence de la programmation de la fonction M08
intervention:	Vérifier la présence du liquide d'arrosage, les connexions hydrauliques, la pompe M1171; si aucun problème n'est détecté, contrôler l'entrée X4.2 page 11 du schéma électrique (0 = absence du liquide d'arrosage, 1 = passage du liquide d'arrosage)
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.28 Alarme n°1046

Alarme n°:	1046
texte:	ALARME ARROSAGE AUXILIAIRE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Le dispositif de contrôle du débit ne signale pas la présence de liquide d'arrosage, conséquence de la programmation de la fonction M208
intervention:	Vérifier la présence du liquide d'arrosage, les connexions hydrauliques, les électrovannes de passage du liquide d'arrosage, la pompe M1671; si aucun problème n'est détecté, contrôler l'entrée X4.1 page 16 du schéma électrique (0 = absence du liquide d'arrosage, 1 = passage du liquide d'arrosage)
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.29 Alarme n°1048

Alarme n°:	1048
texte:	PIÈCE NON ÉJECTÉE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	La pièce n'a pas été éjectée par la contrebroche après l'ouverture de la pince.
intervention:	Extraire à la main la pièce de la contrebroche; si elle n'est pas coincée contrôler l'entrée X5.0 page 71 du schéma électrique REMARQUE: En cas d'éjection arrière de la pièce, désactiver le contrôle à partir de la page utilisateur "GESTIÓN DE LA MACHINE"
chargé de l'intervention:	opérateur/chargé de l'entretien

8.2.30 Alarme n°1049

Alarme n°:	1049
texte:	PIÈCE ABSENTE
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Dans les machines équipées d'éjecteur commandé, elle est émise quand avec la pince fermée et la pièce présente, le microdéecteur de pièce éjectée est détecté.
intervention:	Vérifier les éléments de serrage : en cas de présence pièce contrôler l'entrée X5.0 page 71 du schéma électrique (0 = pièce présente, 1 = pièce éjectée)
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.31 Alarme n°1051

Alarme n°:	1051
texte:	ANOMALIE DANS LE DÉCHARGEMENT DE LA PIÈCE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Signifie que le déchargement de la pièce n'est pas dans la position commandée ou que celle-ci n'est pas atteinte dans le temps établi.
intervention:	Vérifier que le déchargeur n'est pas retenu mécaniquement; si le déchargeur de la pièce arrive à la position commandée mais l'alarme persiste, cela signifie que la CNC ne reçoit pas les signaux du microdéecteur de position.
chargé de l'intervention:	opérateur/chargé de l'entretien

8.2.32 Alarme n°1052

Alarme n°:	1052
texte:	DÉCHARGEUR DE LA PIÈCE EN AVANT
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	On a essayé de démarrer le cycle avec le déchargeur de la pièce en position avancée.
intervention:	Faire reculer le déchargeur de la pièce à l'aide de la fonction M521
chargé de l'intervention:	opérateur/chargé de l'entretien

8.2.33 Alarme n°1055

Alarme n°:	1055
texte:	AXES Z2-Y2 EN ZONE DE COLLISION
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	La commande configurée pour les axes mentionnés les mène en collision entre eux.
intervention:	Éloigner en manuel les axes de la zone de collision et effacer l'alarme.
chargé de l'intervention:	opérateur/outilleur-régleur

8.2.34 Alarme n°1060

Alarme n°:	1060
texte:	ANOMALIE DE L'EMBARREUR
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	L'embarreur est hors circuit et ne transmet pas le signal de "prêt" à la CNC de la machine.
intervention:	Vérifier les connexions, consulter la documentation de l'embarreur pour les détails de l'anomalie.
chargé de l'intervention:	opérateur/chargé de l'entretien

8.2.35 Alarme n°1061

Alarme n°:	1061
texte:	POINTE 1: RUPTURE
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Le dispositif de contrôle des outils n° 1 a détecté la rupture de la pointe.
intervention:	Remplacer l'outil. Si l'outil n'est pas cassé, vérifier le calibrage du dispositif.
chargé de l'intervention:	ouilleur-régleur/chargé de l'entretien

8.2.36 Alarme n°1062

Alarme n°:	1062
texte:	POINTE 2: RUPTURE
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Le dispositif de contrôle des outils n° 1 ne marche pas
intervention:	Vérifier la course du palpeur, les connexions, consulter la documentation du dispositif pour les détails de l'anomalie.
chargé de l'intervention:	opérateur/chargé de l'entretien

8.2.37 Alarme n°1063

Alarme n°:	1063
texte:	PUNTA 2: ROTTURA
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Le dispositif de contrôle des outils n° 2 a détecté la rupture de la pointe.
intervention:	Remplacer l'outil. Si l'outil n'est pas cassé, vérifier le calibrage du dispositif.
chargé de l'intervention:	ouilleur-régleur/chargé de l'entretien

8.2.38 Alarme n°1064

Alarme n°:	1064
texte:	POINTE 2: ANOMALIE DU CONTRÔLE
type:	Standard: ○ Optionnel: ●
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Le dispositif de contrôle des outils n° 2 ne marche pas
intervention:	Vérifier la corse du palpeur, les connexions, consulter la documentation du dispositif pour les détails de l'anomalie.
chargé de l'intervention:	opérateur/chargé de l'entretien

8.2.39 Alarme n°1065

Alarme n°:	1065
texte:	POINTE 3: RUPTURE
type:	Standard: ○ Optionnel: ●
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Le dispositif de contrôle des outils n° 3 a détecté la rupture de la pointe.
intervention:	Remplacer l'outil. Si l'outil n'est pas cassé, vérifier le calibrage du dispositif.
chargé de l'intervention:	outilleur-régleur/chargé de l'entretien

8.2.40 Alarme n°1066

Alarme n°:	1066
texte:	POINTE 3: ANOMALIE DU CONTRÔLE
type:	Standard: ○ Optionnel: ●
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Le dispositif de contrôle des outils n° 3 ne marche pas.
intervention:	Vérifier la corse du palpeur, les connexions, consulter la documentation du dispositif pour les détails de l'anomalie.
chargé de l'intervention:	opérateur/chargé de l'entretien

8.2.41 Alarme n°1067

Alarme n°:	1067
texte:	POINTE 4: RUPTURE
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Le dispositif de contrôle des outils n° 4 a détecté la rupture de la pointe.
intervention:	Remplacer l'outil. Si l'outil n'est pas cassé, vérifier le calibrage du dispositif.
chargé de l'intervention:	ouilleur-régleur/chargé de l'entretien

8.2.42 Alarme n°1068

Alarme n°:	1068
texte:	POINTE 4: ANOMALIE DU CONTRÔLE
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Le dispositif de contrôle des outils n° 4 ne marche pas,
intervention:	Vérifier la course du palpeur, les connexions, consulter la documentation du dispositif pour les détails de l'anomalie.
chargé de l'intervention:	opérateur/chargé de l'entretien

8.2.43 Alarme n°1070

Alarme n°:	1070
texte:	CDS: ARRÊT IMMÉDIAT
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Le système d'arrosage extérieur (CDS) a eu un problème qui empêche de poursuivre l'opération.
intervention:	Vérifier l'anomalie sur le pupitre opérateur du CDS et consulter la documentation. S'il n'y a pas de signalisation, vérifier les branchements avec le tour.
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.44 Alarme n°1071

Alarme n°:	1071
texte:	CDS: ARRÊT À LA FIN DU CYCLE
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Le système d'arrosage extérieur (CDS) a eu un problème qui ne demande pas une intervention immédiate.
intervention:	Vérifier l'anomalie dans le panneau d'opération du CDS et consulter la documentation. S'il n'y a pas de signalisation, vérifier les branchements avec le tour.
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.45 Alarme n°1072

Alarme n°:	1072
texte:	CDS: ATTENTE POUR FEED EXCESSIVE
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Le système d'arrosage extérieur (CDS) a retardé plus d'une minute dans la validation de l'autorisation de l'avance des axes ; dans cette situation le cycle de travail doit être arrêté.
intervention:	Vérifier l'anomalie sur le pupitre opérateur du CDS et consulter la documentation.
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.2.46 Alarme n°1078

Alarme n°:	1078
texte:	SISTER TOOL : ARRÊT À LA FIN DU CYCLE
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	À la fin du cycle (M01), arrête l'exécution automatique du programme.
cause:	Le programme de gestion des outils jumelés a trouvé que le nombre de pièces de consigne pour un ou plusieurs outils est terminé.
intervention:	Vérifier dans la page dédiée à SISTER TOOL l'outil échu, remplacer la plaquette et recharger le nombre de pièces défini.
chargé de l'intervention:	opérateur

8.2.47 Alarme n°1079

Alarme n°:	1079
texte:	LOAD MONITOR: FEED DIFFÉRENTE DE 100%
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	Alarmes ou messages avec arrêt à la fin du cycle.
cause:	Le système de monitoring des outils Load Monitor a détecté que le trimmer de la vitesse d'avance est réglé à un pourcentage différent de 100%, ce qui cause une absorption de courant différente par rapport à la nominale.
intervention:	Régler le prioritaire (override) à 100% et répéter le cycle.
chargé de l'intervention:	opérateur

8.2.48 Alarme n°1080

Alarme n°:	1080
texte:	LOAD MONITOR: ARRÊT IMMÉDIAT
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	Alarme avec arrêt immédiat et contrôlé
cause:	Le système de monitoring des outils Load Monitor a détecté un bris d'outil.
intervention:	Remplacer l'outil, ou dans le cas qu'il n'est pas cassé, vérifier les calibrages du système qui sont décrits dans la documentation de l'application.
chargé de l'intervention:	ouilleur-régleur

8.2.49 Alarme n°1081

Alarme n°:	1081
texte:	LOAD MONITOR: ARRÊT À LA FIN DU CYCLE
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	Alarmes ou messages avec arrêt à la fin du cycle.
cause:	Le système de monitoring des outils Load Monitor a détecté l'usure d'un outil.
intervention:	Remplacer l'outil, ou dans le cas d'usure insuffisante, vérifier les calibrages du système qui sont décrits dans la documentation de l'application.
chargé de l'intervention:	ouilleur-régleur

8.2.50 Alarme n°1082

Alarme n°:	1082
texte:	LOAD MONITOR: ARRÊT À LA FIN DU BLOC
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	Alarme avec arrêt à la fin du bloc.
cause:	Le système de monitoring des outils Load Monitor a détecté l'absence d'un outil.
intervention:	Monter l'outil ou, s'il est présent, vérifier les calibrages du système qui sont décrits dans la documentation de l'application.
chargé de l'intervention:	ouilleur-régleur

8.2.51 Alarme n°1083

Alarme n°:	1083
texte:	ARRÊT AUTOMATIQUE EN COURS
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarmes ou messages avec arrêt à la fin du cycle
cause:	L'heure établie ou la production de consigne a été atteinte, ou bien le tour est en condition d'alarme avec l'arrêt automatique activé; à l'échéance du temps spécifié dans la page utilisateur pour l'arrêt automatique, l'alimentation électrique sera coupée au tour.
intervention:	Au cas où on voudrait arrêter la séquence d'arrêt, appuyer sur R.A.Z. (RESET) et désactiver l'arrêt programmé dans la page utilisateur.
chargé de l'intervention:	opérateur

8.2.52 Alarme n°1084

Alarme n°:	1084
texte:	ENTRETIEN OBLIGATOIRE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarmes ou messages avec arrêt à la fin du cycle
cause:	Le temps prévu par un ou plusieurs compteurs concernant l'entretien s'est écoulé, donc le cycle ne peut pas continuer.
intervention:	Effectuer les opérations d'entretien pour les applications intéressées et confirmer l'opération dans la page utilisateur "ENTRETIEN"; à ce point il est possible de reprendre le cycle.
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.3 Liste des messages et description

8.3.1 Message n°2001

message n°:	2001
texte:	BATTERIE CNC ÉPUISÉE
type:	Standard: ● Optionnel: ○
effet:	Seule visualisation du message
cause:	La batterie tampon qui alimente la mémoire de la CNC avec la machine éteinte est épuisée.
intervention:	Remplacer la batterie avec la machine en circuit pour éviter de perdre les données mémorisées.

8.3.2 Message n°2002

message n°:	2002
texte:	MACHINE EN MODE OUTILLAGE
type:	Standard: ● Optionnel: ○
effet:	Seule visualisation du message
cause:	Le mode outillage a été sélectionné
intervention:	Les axes peuvent être déplacés aussi bien avec la porte fermée qu'avec la porte ouverte, par la commande bimanuelle.
chargé de l'intervention:	outilleur-régleur

8.3.3 Message n°2020

message n°:	2020
texte:	BAS NIVEAU DE L'HUILE DU GRAISSAGE À PERTE
type:	Standard: ● Optionnel: ○
effet:	Seule visualisation du message
cause:	Signale que le niveau de l'huile de graissage est inférieur au minimum.
intervention:	Rajouter de l'huile. Si celle-ci n'était pas insuffisante, contrôler l'entrée X2.6 page 14 du schéma électrique (0 = niveau inférieur au minimum, 1 = niveau supérieur au minimum)
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.3.4 Message n°2021

message n°:	2021
texte:	GRAISSAGE À PERTE: PRESSION PAS ATTEINTE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Seule visualisation du message
cause:	Signale que la pression n'a pas été rétablie dans l'installation de graissage, ce qui doit se produire entre une impulsion d'huile et la suivante.
intervention:	Contrôler le fonctionnement de la pompe ou les éventuels défauts du pressostat. Entrée X2.7 page 14 du schéma électrique.
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.3.5 Message n°2022

message n°:	2022
texte:	SURCHARGE DU CONVOYEUR DES COPEAUX
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Seule visualisation du message
cause:	Des résidus d'usinage excessifs empêchent le fonctionnement du convoyeur des copeaux.
intervention:	Éliminer le matériel de la zone d'évacuation des copeaux. Entrée X4.4 page 13 du schéma électrique.
chargé de l'intervention:	opérateur

8.3.6 Message n°2023

message n°:	2023
texte:	CONVOYEUR DES COPEAUX BLOQUÉ
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Seule visualisation du message
cause:	Malgré les tentatives effectuées en mode automatique pour débloquent le convoyeur ou la vis sans fin du coincement, le problème persiste
intervention:	Rechercher la cause du coincement du convoyeur ou de la vis sans fin et l'éliminer. Entrée X4.4 page 13 du schéma électrique.
chargé de l'intervention:	opérateur

8.3.7 Message n°2024

message n°:	2024
texte:	PANNE DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE LA SURCHARGE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Seule visualisation du message
cause:	Le comportement du "dispositif de contrôle de la surcharge du convoyeur des copeaux" est anormal, pour cette raison le système logique le considère comme en panne.
intervention:	S'assurer que ce dispositif marche correctement.
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.3.8 Message n°2040

message n°:	2040
texte:	EMBARREUR: PHASE CHANGEMENT DE BARRE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Seule visualisation du message
cause:	Prévient l'opérateur que le cycle d'usinage est suspendu en attente de l'achèvement du changement de barre.
intervention:	À l'achèvement du changement de barre, le message s'efface automatiquement.
chargé de l'intervention:	aucune intervention demandée

8.3.9 Message n°2041

message n°:	2041
texte:	EMBARREUR: MAGASIN DES BARRES VIDE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Seule visualisation du message
cause:	Informe l'opérateur que le magasin des barres de l'embarreur est presque vide.
intervention:	Ajouter de nouvelles barres dans le magasin.
chargé de l'intervention:	opérateur

8.3.10 Message n°2050

message n°:	2050
texte:	CDS: SIGNALISATION DE MESSAGE OU PRÉAVIS
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	Seule visualisation du message
cause:	Le système d'arrosage extérieur (CDS) demande un entretien non immédiat.
intervention:	Vérifier ,le type d'entretien demandé sur le pupitre opérateur CDS et consulter la documentation, en absence de signalisations vérifier les connexions avec le tour.
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.3.11 Message n°2051

message n°:	2051
texte:	CDS: ATTESA ABILITAZIONE AVANZAMENTO
type:	Standard: ☐ Optionnel: ☒
effet:	Seule visualisation du message
cause:	Ce message indique que lorsque le temporisateur qui masque l'arrêt de l'avance des axes a épuisé le temps prévu, le tour attend encore l'autorisation de la part du dispositif d'arrosage extérieur (CDS)
intervention:	Une fois que l'autorisation est reçue du CDS, le message s'efface automatiquement.
chargé de l'intervention:	

8.3.12 Message n°2060

message n°:	2060
texte:	ARRÊT AUTOMATIQUE: HEURE CONFIGURÉE ATTEINTE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Seule visualisation du message
cause:	L'heure d'arrêt de la machine a été atteint; si la condition persiste, les programmes seront arrêtés en même temps que la fonction M01 et la phase d'arrêt sera démarrée (voir alarme n° 1083)
intervention:	Il est possible d'interrompre la phase d'arrêt changeant l'heure d'arrêt à partir de la page utilisateur appropriée.
chargé de l'intervention:	opérateur

8.3.13 Message n°2061

message n°:	2061
texte:	PRODUCTION CONFIGURÉE ATTEINTE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Seule visualisation du message
cause:	La quantité de pièces établie dans la page "DONNÉES DE PRODUCTION" a été atteinte; si la condition persiste, les programmes seront arrêtés en même temps que la fonction M01 et la phase d'arrêt sera démarrée (voir alarme n° 1083).
intervention:	Il est possible d'interrompre la phase d'arrêt changeant le nombre de pièces de consigne à partir de la page utilisateur appropriée.
chargé de l'intervention:	ouilleur-régleur

8.3.14 Message n°2062

message n°:	2062
texte:	ARRÊT AUTOMATIQUE: MACHINE EN ALARME
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Seule visualisation du message
cause:	La fonction d'ARRÊT AUTOMATIQUE a été activée au moyen de la page utilisateur correspondante, l'heure configurée a été atteinte, ou bien une alarme s'est vérifiée, par conséquent la phase d'arrêt de la machine a commencé.
intervention:	Attendre le déclenchement de l'interrupteur général, ensuite l'enclencher et allumer la machine.
chargé de l'intervention:	

8.3.15 Message n°2065

message n°:	2065
texte:	PRÉAVIS D'ENTRETIEN
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Seule visualisation du message
cause:	Prévient que quelques paramètres d'entretien est sur le point de s'épuiser
intervention:	Contrôler dans la page "ENTRETIEN" lequel des articles énumérés demande un entretien
chargé de l'intervention:	chargé de l'entretien

8.3.16 Alarme n°3001 à 3003

message n°:	3001 a 3003
texte:	RÉDUCTION DU COUPLE < X, Z, Y > ERRONÉE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	La réduction du couple demandée à l'axe indiqué est hors des limites consenties.
intervention:	Modifier la valeur de réduction programmée.
chargé de l'intervention:	programmeur

8.3.17 Alarme n°3004

message n°:	3004
texte:	ATTENTION AXE VERTICAL
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	Il est demandé la réduction du couple à un axe vertical, cela n'est pas permis.
intervention:	Modifier le programme
chargé de l'intervention:	programmeur

8.3.18 Alarme n°3005

message n°:	3005
texte:	AXE PAS PRÉSENT
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	Il est demandé la réduction du couple à un axe qui n'est pas présent dans le Path.
intervention:	Modifier le programme
chargé de l'intervention:	programmeur

8.3.19 Alarme n°3006 à 3008

message n°:	3006 - 3008
texte:	AXE < X, Z, Y > PAS EN POSITION
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	L'axe sujet à la réduction de couple, N'A PAS atteint la position programmée à cause d'un obstacle qu'il a trouvé sur son parcours.
intervention:	Contrôler l'usinage et éliminer l'obstacle.
chargé de l'intervention:	programmeur

8.3.20 Alarme n°3009 à 3011

message n°:	3009 - 3011
texte:	AXE < X, Z, Y > PAS EN BUTÉE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	L'axe sujet à la réduction de couple, une fois qu'il a atteint la position, NE présente aucune erreur de poursuite, donc il ne peut pas être en butée sur la pièce
intervention:	Contrôler l'usinage, et revoir le programme.
chargé de l'intervention:	programmeur

8.3.21 Alarme n°3012

message n°:	3012
texte:	FEED ERRONÉE OU ABSENTE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	G84, G88, G188 ont été programmées sans le paramètre F qui indique la feed, ou bien, celle-ci a été indiquée avec une valeur erronée.
intervention:	Contrôler le programme et modifier l'instruction.
chargé de l'intervention:	programmeur

8.3.22 Alarme n°3013 à 3015

message n°:	3013 - 3015
texte:	AXE < X, Z, Y > NON PROGRAMMÉ
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	Lors de la programmation d'une des fonctions G88, G84, G188 on a omis respectivement le paramètre X, Z, ou Y.
intervention:	Contrôler le programme et modifier l'instruction.
chargé de l'intervention:	programmeur

8.3.23 Alarme n°3016

message n°:	3016
texte:	MICRODÉTECTEUR DU POLIGONAGE PAS OK
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	La fonction G305 de poligonage avec fraisage avec mise en phase a recherché sans succès le microdétecteur de référence pour lequel elle s'est arrêtée.
intervention:	Contrôler le fonctionnement correct du microdétecteur de référence du poligonage. Entrée PLC X5.4 page 28 du schéma électrique.
chargé de l'intervention:	Chargé de l'entretien

8.3.24 Alarme n°3020

message n°:	3020
texte:	ERREUR DE PROGRAMMATION
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	
intervention:	
chargé de l'intervention:	

8.3.25 Alarme n°3021

message n°:	3021
texte:	CORRECTEUR T NON ACTIVÉ
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	
intervention:	
chargé de l'intervention:	programmeur

8.3.26 Alarme n°3028

message n°:	3028
texte:	CODE G NON VALABLE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	La programmation de la fonction G10 L50 n'est pas admise.
intervention:	Effacer cette fonction du programme.
chargé de l'intervention:	programmeur

8.3.27 Alarme n°3029

message n°:	3029
texte:	CDS OPTION NON ACTIVÉE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	La fonction G304 n'a pas été activée dans la page utilisateur,
intervention:	Activer le dispositif CDS dans la page utilisateur.
chargé de l'intervention:	programmeur

8.3.28 Alarme n°3030

message n°:	3030
texte:	CDS ERREUR DE CONFIGURATION
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	La centrale haute pression n'a pas été configurée correctement dans la page utilisateur.
intervention:	Configurer le dispositif CDS dans la page utilisateur.
chargé de l'intervention:	programmeur

8.3.29 Alarme 3031 à 3034

message n°:	3031 - 3034
texte:	CHARIOT <1, 2, 3, 4> DÉSACTIVÉ
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	La fonction G303 de recharge en temps masqué ne peut pas fonctionner si le chariot 2 a été désactivé dans la page utilisateur.
intervention:	Activer la chariot 2 à partir de la page utilisateur.
chargé de l'intervention:	programmeur

8.3.30 Alarme 3035

message n°:	3035
texte:	OPTIONS 9000 NON ACTIVÉES
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	On a programmé la fonction G188 dans un modèle de machine ne disposant pas de l'axe Y2.
intervention:	Effacer la fonction G188 du programme.
chargé de l'intervention:	programmeur

8.3.31 Alarme n°3036 à 3038

message n°:	3036 - 3038
texte:	AXE <X, Z, Y> ERREUR DE POURSUITE
type:	Standard: ☒ Optionnel: ☐
effet:	Alarme avec interruption du programme, arrêt des axes et des broches.
cause:	Avec la fonction G300 on a tellement réduit le couple que l'axe n'arrive pas à atteindre la cote requise.
intervention:	Augmenter le couple de l'axe indiqué
chargé de l'intervention:	programmeur