

1.5.3 Mots de passe codifiés

Les tableaux illustrent les différents mots de passe codifiés.

Type	Accès	Utilisation	Pages opérateur	Temps
PWD OPTIONS	GITAL /CLIENT	Activation options	Accès page concernant l'option activée	1 heure
PWD RESET	GITAL	R.A.Z. compte- heures	Accès page compteurs pour garantie	1 heure
PWD SYSTEM	GITAL	Configura- tion paramètres CNC	Accès aux paramètres de la CNC pour un temps illimité de la part des techniciens GITAL	Jusqu'à sa fermeture
PWD MACHINE	GITAL	Configura- tion machine	Accès à la page de configura- tion machine de la part de techniciens GITAL	1 heure

1.6 Modes de fonctionnement, canaux

1.6.1 Modes de fonctionnement

Les modes principaux dans lesquels la machine peut fonctionner sont *AUTOMATIQUE* ou *OUTILLAGE* pouvant être sélectionnés à l'aide du sélecteur à clé à deux positions situé sur le panneau de commande principal.

Mode de fonctionnement "Automatique"

Le mode de fonctionnement *AUTOMATIQUE* est normalement utilisé quand la machine est en phase de production.

Il est possible de sélectionner tous les modes opérationnels de la CNC:

- *MEM* (lecture programmes pièce en automatique de la mémoire),
- *EDIT* (édition programme pièce),
- *MDI* (introduction manuelle de données),
- *REF* (retour manuel au point de référence),
- *JOG* (commande manuelle des axes), *INC* (commande manuelle des axes par à-coups), *HND* (commande manuelle des axes par à-coups avec manivelle)

Dans les modes CNC *JOG*, *INC*, *REF*, *HND*, la vitesse maximale de la commande des axes avec le sélecteur du décalage à 120% est de 2400 mm/min et avec le bouton-poussoir de course rapide enfoncé est de 8000 mm/min; les broches ne peuvent pas être commandées.