

JM - MD - P02 - F01

Bogotá D.C, Agosto 03 del 2015

Señores

PRODIAGNOSTICO Atn: Juan Pablo Rendón

Medellin

Respetados señores:

REFERENCIA: COJ-IC-1193-2015

En atención a su amable solicitud, nos permitimos a continuación cotizar el siguiente repuesto según diagnostico DX230715-02

EQUIPO: VIDEOGASTROSCOPIO

MARCA: FUJIFILM MODELO: EG-530FP SERIAL: 4G314A039

Se realiza Pruebas de fugas con resultado negativo (Ver Foto N°.1) desarme parcial del equipo e inspección general encontrando Sistema de Guayas y Tensores de Angulación desgastados por vida útil ampliamente cumplida (Ver Foto N°2 y N°3). Tener en cuenta que el último cambio de este Sistema de Guayas fue en Abril del 2012. El desgaste interno del Sistema de Guayas afecto internamente los Canales de Aire/ Agua y Biopsia (Ver Foto N°5 y N°6). Además se evidencia que la guía de luz presenta un desgaste aproximado del 20% por desgaste normal, la guía de luz nunca ha sido cambiada desde la Entrega del Equipo en Abril del 2011. Y Nariz de Irrigación obstruida por lavado inadecuado.

OPCION NO. 1

! IMPORTANTE i Al optar por esta alternativa de reparación, Prodiagnostico debe hacerlo mediante comunicación escrita a JOMEDICAL SAS, dado que el No Reemplazo de la Guía de Luz, exonera a JOMEDICAL SAS de cualquier defecto que se pueda presentar en la imagen de la Videocámara.

	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITA RIO	VALOR TOTAL
1	BSA - SISTEMA DE GUAYAS	FUJIFILM	\$ 3.097.500	\$ 3.097.500
1	DRUM'S - TENSORES DE ANGULACION	FUJIFILM	\$ 590.000	\$ 590.000
1	FCT & RING - CANAL DE BIOPSIA Y ANILLO DE FIJACION	FUJIFILM	\$ 1.327.500	\$ 1.327.500
1	AWT - CANAL AIRE AGUA	FUJIFILM	\$ 501.500	\$ 501.500
1	NOZZLE - NARIZ DE IRRGACION	FUJIFILM	\$ 442.500	\$ 442.500
1	NUT'S & SLEEVE X 4 - JUEGO DE GRADUACIONES	FUJIFILM	\$ 885.000	CORTESIA
1	TUBE W/B - TUBO BLANCO Y NEGRO	FUJIFILM	\$ 147.500	CORTESIA

Oficina Principal. Bogotá, D.C. Cerrera 7 No. 124 - 25 • PBX: 57 (1) 637 5177 • Tels: 637 1857 - 629 5914 - 629 8782 - 629 8746 - 629 5943 629 5944 - 629 8784 - 629 6430 - 637 1865 • Fax: 629 5958 • E-mail: jomedical@jomedical.com



1	RUBBER - GOMA DE ANGULACION	FUJIFILM	\$ 206.500	\$ 206.500
1	MANO DE OBRA	ESPECIALIZADA	\$ 1.000.000	CONTRATO DE MANTENIMIENTO
	6.165.500			
	986.480			
	7.151.980			

OPCION NO. 2 Recomendada						
	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITA RIO	VALOR TOTAL		
1	BSA - SISTEMA DE GUAYAS	FUJIFILM	\$ 3.097.500	\$ 3.097.500		
1	LGB - GUIA DE LUZ	FUJIFILM	\$ 2.360.000	\$ 2.360.000		
1	DRUM'S - TENSORES DE ANGULACION	FUJIFILM	\$ 590.000	\$ 590.000		
1	FCT & RING - CANAL DE BIOPSIA Y ANILLO DE FIJACION	FUJIFILM	\$ 1.327.500	\$ 1.327.500		
1	AWT - CANAL AIRE AGUA	FUJIFILM	\$ 501.500	\$ 501.500		
1	NOZZLE - NARIZ DE IRRGACION	FUJIFILM	\$ 442.500	\$ 442.500		
1	NUT'S & SLEEVE X 4 - JUEGO DE GRADUACIONES	FUJIFILM	\$ 885.000	CORTESIA		
1	TUBE W/B - TUBO BLANCO Y NEGRO	FUJIFILM	\$ 147.500	CORTESIA		
1	RUBBER - GOMA DE ANGULACION	FUJIFILM	\$ 206.500	\$ 206.500		
1	MANO DE OBRA	ESPECIALIZADA	\$ 1.000.000	CONTRATO DE MANTENIMIENTO		
	8.525.500					
	1.364.080					
	9.889.580					

EL TIEMPO DE PERMANENCIA DEL EQUIPO EN NUESTRO LABORATORIO SIN APROBACION DE REPARACION DEL CLIENTE ES DE 2(DOS) MESES, DESPUES DE ESTE TIEMPO SI NO SE RECIBE DICHA APROBACION EL EQUIPO SERA DEVUELTO.

Oficina Principal. Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 124 - 25 • PBX: 57 (1) 637 5177 • Tels: 637 1857 - 629 5914 - 629 8782 - 629 8746 - 629 5943 629 5944 - 629 8784 - 629 6430 - 637 1865 • Fax: 629 5958 • E-mail: jomedical@jomedical.com



CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO:

ANTICIPADO (Consignación AV VILLAS CTA

AHORROS 019168822 Jomedical.)

MONEDA DE NEGOCIACION

PESOS COLOMBIANOS

TIEMPO DE ENTREGA:

10 DIAS HABILES

VALIDEZ DE LA OFERTA:

HASTA EL 14 DE AGOSTO

GARANTIA

90 DIAS BAJO LA MISMA FALLA REPARADA

Cualquier inquietud será suministrada con gusto por nuestro Departamento de Servicio al cliente: **TEL** 6375177 EXT 201-202 o 2152295 CEL 310-2454506

Cordialmente

ATALIA MACHADO VEGA

Gerente General

Elaboró: James Steven Rodriguez

Oficina Principal. Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 124 - 25 • PBX: 57 (1) 637 5177 • Tels: 637 1857 - 629 5914 - 629 8782 - 629 8786 - 629 5943 629 5944 - 629 8784 - 629 6430 - 637 1865 • Fax: 629 5958 • E-mail: jomedical@jomedical.com







Bogotá, 27 de Julio de 2015

JM-IG-P01/F08 Versión 4.0

Señores

PRODIAGNOSTICO CLINICA DEL NORTE

Medellín.

DIAGNOSTICO DE EQUIPO No. DX230715-02

Respetados Señores:

El siguiente diagnóstico técnico corresponde al equipo descrito a continuación:

Equipo

VIDEOGASTROSCOPIO

Marca

FUJIFILM

Modelo

EG530FP

Serial

4G314A029

Accesorios

Válvula de Irrigación "N" Negra, Válvula de Succión Punto Blanco, Tapa

Set-up y Maletín de transporte EC530FL.

Falla reportada: La Auxiliar Beatriz Sánchez reportó que el equipo presenta "Guayas desajustadas".

Pre-inspección: En visita realizada por nuestra Ingeniera Alexandra Cardoso se evidenció que el equipo presenta sistema de guayas desajustado y con ruidos en torre de mandos, guía de luz desgastada y tubo de inserción con hendidura en el centímetro 73.

Diagnóstico: Se realiza Pruebas de fugas con resultado negativo (Ver Foto Nº.1) desarme parcial del equipo e inspección general encontrando Sistema de Guayas y Tensores de Angulación desgastados por vida útil ampliamente cumplida (Ver Foto N°2 y N°3). Tener en cuenta que el último cambio de este Sistema de Guayas fue en Abril del 2012.

El desgaste interno del Sistema de Guayas afecto internamente los Canales de Aire/ Agua y Biopsia (Ver Foto N°5 y N°6). Además se evidencia que la guía de luz presenta un desgaste aproximado del 20% por desgaste normal, la guía de luz nunca ha sido cambiada desde la Entrega del Equipo en Abril del 2011. Y Nariz de Irrigación obstruida por lavado inadecuado.

Por solicitud del cliente se emiten dos opciones de reparación.

Oficina Principal. Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 124 - 25 • PBX: 57 (1) 637 5177 • Tels: 637 1857 - 629 5914 - 629 8782 - 629 8746 - 629 5943 629 5944 - 629 8784 - 629 6430 - 637 1865 • Fax: 629 5958 • E-mail: jomedical@jomedical.com







IMÁGENES DE ENTRADA

FOTO No. 1 Prueba dé Fugas

FOTO No. 2

FOTO No. 3 Sistema de Guayas Desgastado Sistema de Guayas Desgastado




FOTO No. 4 Tapa Punta Distal




FOTO No.5 Canal Aire /Agua





FOTO No.6 Canal de Succión





Opción Nº1

! IMPORTANTE ; Al optar por esta alternativa de reparación, Prodiagnostico debe hacerlo mediante comunicación escrita a JOMEDICAL SAS, dado que el No Reemplazo de la Guía de Luz, exonera a JOMEDICAL SAS de cualquier defecto que se pueda presentar en la imagen de la Videocámara.

Trabajo a realizar:

Desarme total del equipo para el reemplazo de los repuestos descritos.

Repuestos a reemplazar:

Sistema de Guayas - BSA (Desgastado)

Tensores de Angulación DRUM'S x 4 (Desgastados)

Canal de Biopsia y Anillo de Fijación - FCT & RING (Desgastado)

Canal de Aire/Agua - AWT x 2 (Desgastado)

Nariz de Irrigación – NOZZLE (Deteriorado)

Juego de Graduaciones - NUT'S & SLEEVE'S x 4 (Se desechan por desarme total del equipo)

Tubo Blanco y Negro - TUBE W/B (Se desechan por desarme total del equipo)

Goma de Angulación - RUBBER (Se desecha por desarme total del equipo)

Oficina Principal. Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 124 - 25 • PBX: 57 (1) 637 5177 • Tels: 637 1857 - 629 5914 - 629 8782 - 629 8746 - 629 5943 629 5944 - 629 8784 - 629 6430 - 637 1865 • Fax: 629 5958 • E-mail: jomedical@jomedical.com







Opción N°2 Recomendada

Trabajo a realizar:

Desarme total del equipo para el reemplazo de los repuestos descritos.

Repuestos a reemplazar:

Sistema de Guayas – BSA (Desgastado)

Guía de Luz – LGB (Desgastada)

Tensores de Angulación DRUM'S x 4 (Desgastados)

Canal de Biopsia y Anillo de Fijación - FCT & RING (Desgastado)

Canal de Aire/Agua - AWT x 2 (Desgastado)

Nariz de Irrigación – NOZZLE (Deteriorado)

Juego de Graduaciones – NUT'S & SLEEVE'S x 4 (Se desechan por desarme total del equipo)

Tubo Blanco y Negro - TUBE W/B (Se desechan por desarme total del equipo)

Goma de Angulación - RUBBER (Se desecha por desarme total del equipo)

Tiempo estimado de reparación: 10 días hábiles.

Nota: Por protocolo del fabricante cada vez que se desarma totalmente el equipo se deben reemplazar los elementos como: Canal de Biopsia y Canales Aire/Agua.

Cualquier inquietud pueden comunicarse a Servicio al Cliente a los Números 310 2454506.

Cordialmente:

Realizado por:

Laboratorio de Endoscopia

Revisado po

Laboratorio de Endoscopia

03/08/2015 5:04 pm

Oficina Principal. Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 124 - 25 · PBX: 57 (1) 637 5177 · Tels: 637 1857 - 629 5914 - 629 8782 - 629 8746 - 629 5943 629 5944 - 629 8784 - 629 6430 - 637 1865 • Fax: 629 5958 • E-mail: jomedical@jomedical.com

