



## 检查报告



时间2021-07-01

文件名: Garber 层数: 4 尺寸: 49.12\*62.76 mm





## 警示项

报告项目	类型	分析结果	描述与建议
最小间距	盘到线	0.0210915 mm	焊盘与导线之间需保持一个安全距离,以保证焊盘表面不被阻焊油覆盖。  □ 焊盘与导线的间距: ≥6mil  □ 型盘与导线的间距: ≥6mil  □ 型点与导线的间距: ≥6mil  □ 上,
最小间距	线到线	0.0210915 mm	两导线间的距离为间距,间距过小会影响生产良率及生产成本。 最小线间距:3.5mil 首选线间距:6mil 最大线间距:根据产品需求 业内绝大多数工厂的最低极限为2.5~4.0mil、小于3.5mil则生产的难度更大、效率更低、成本更高;您的"最小线距"为2.23,建议"密集区域"线距≥5mil、"普通区域"线距≥6mil

SMD间距	不同网络SMD焊盘间 距	0.169926 mm	焊接时为避免焊盘过近无法保留阻焊桥,锡流动造成连锡短路的隐患,在设计时应考虑SMD焊盘之间的间距尽可能保留阻焊桥。焊盘边缘间距<8mil的需做沉金工艺。 绿色阻焊桥:焊盘 (Pad) 边缘间距≥7mil; 黑油、白油:焊盘 (Pad) 边缘间距≥9mil; 其他颜色桥:焊盘 (Pad) 边缘间距≥8mil。
板边距离	铜/PAD/线到板边距 离	板边异常	外形(板框)用于机械成型,焊盘、铺铜及走线都应避开外形线,避免出现锣断线或露铜的情况。  □ 15ml □ 15
孔上焊盘	插件孔	有盘中孔	SMD焊盘上钻孔导致其表面凹陷不平整,SMT回流焊时,锡膏融入孔内造成焊盘表面锡不足,出现虚焊。  R1  CON "设计"存在 "孔在SMD焊盘上",会影响焊盘的平整度,可能会导致焊锡不良。
孔上焊盘	盘中孔	有盘中孔	BGA焊球中间钻孔后焊盘不平整,需用树脂或电镀填平,此为盘中孔工艺。  您的"设计"可能存在"盘中孔",如是BGA区域,须用树脂塞孔工艺,会导致额外收费。
孔上焊盘	过孔上焊盘	有盘中孔	孔放置在焊盘上会造成焊盘残缺。 安装孔上焊盘 (NPTH) R1 R1 您的"设计"存在"孔在SMD焊盘上",会影响焊盘的平整度,可能会导致焊锡不良。

## 全部检查项

报告项目	类型	分析结果
	断头线	☑ 正常
	孤立铜	▼ 正常
电气信号	无效过孔	▼ 正常
	片式SMD没连线路	✓ 正常
	锐角	✓ 正常
最小线宽	最小线宽	✓ 正常 0.127 mm

	线到线	① 30pis 0.0210915 mm
最小间距	盘到线	① 241pis 0.0210915 mm
	盘到盘	✓ 正常 0.0210915 mm
	BGA焊盘	✓ 正常
最小焊盘	常规焊盘	正常
	长条焊盘	正常
	同网络SMD焊盘间距	✓ 正常
CMDiagre	不同网络SMD焊盘间 距	① 175pis 0.169926 mm
SMD间距	同器件焊盘间距	正常
	不同器件焊盘间距	正常
₩₩₩₩	网格线宽	▼ 正常
网格铺铜	网格线距	▼ 正常
	最小孔径	✓ 正常 0.3302 mm
孔大小	最大孔径	▼ 正常
	厚径比	正常
	最小槽宽	▼ 正常
槽孔	最大槽宽	正常
	槽长宽比	✓ 正常
71 17	过孔孔环	☑ 正常
孔环	插件孔孔环	正常
孔到孔	同网络过孔	▼ 正常
	不同网络过孔	▼ 正常
	插件孔	① 1pis 有盘中孔

	过孔到表层	✓ 正常 0.2667 mm
孔到线	插件孔到表层	✓ 正常 0.2667 mm
	过孔到内层	✓ 正常
	插件孔到内层	✓ 正常
	NPTH到铜	✓ 正常 0.2667 mm
	铜/PAD/线到板边距 离	① 16pis 板边异常
板边距离	SMD到板边距离	▼ 正常
	孔到板边	▼ 正常
	半孔	▼ 正常
	盲埋孔	▼ 正常
特殊孔	盲埋孔距离	▼ 正常
	激光孔	▼ 正常
	正/长方形孔	▼ 正常
焊盘规格	焊盘大小异常	▼ 正常
	分装内间距异常	▼ 正常
	盘中孔	① 21pis 有盘中孔
ᄁᄔᄱᇝ	插件孔	① 1pis 有盘中孔
1 孔上焊盘	过孔上焊盘	① 59pis 有盘中孔
	非金属孔	✓ 正常
阻焊开窗	阻焊异常	✓ 正常
	阻焊盖线	✓ 正常
	阻焊间隙	✓ 正常
	同网络阻焊间隙	✓ 正常
	漏阻焊桥	▼ 正常
	同网络漏阻焊桥	✓ 正常

孔密度	孔密度	✓ 正常
沉金面积	沉金面积	✓ 正常
飞针点数	飞针点数	✓ 正常