

VERSIÓN 0.1

13/08/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

PISTONEO DE POZO

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Andres Belizón	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Identificar los pasos a seguir para realizar el Pistoneo de un pozo con unidad de Slickline.

2.0 Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Solicitar esquema actualizado del pozo y tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible.
- 4.2 Armar el apropiado Tren de Herramientas siguiendo el Procedimiento POSN02-A9. En caso de pozo desviado, se deberá incluir Rótulas para facilitar el desplazamiento.
- 4.3 Realizar la Toma de Cero, según POSN02-A12.
- 4.4 Calibrar el drift de la tubería según POSN02-A13.
- 4.5 Una vez recuperado el Tren de Herramientas en superficie, cambiar el Cuchillo Calibrador por el Porta Copa de Pistoneo con Sistema de Ecuación.
- 4.6 Deberá utilizar el diámetro de Alambre de Slickline más grande posible.
- 4.7 En base al dato del drift de la tubería, elegir el apropiado diámetro exterior de la Copa de Pistoneo.
- 4.8 Tomar peso. Realizar Toma de Cero, según POSN-A12.
- 4.9 La Válvula Lateral del pozo, debe permanecer cerrada.
- 4.10 Bajar en el pozo a velocidad normal. Detectar nivel. Una vez alcanzada esa profundidad, seguir descendiendo 30 metros más. Detener la marcha. Registrar la profundidad leída en el Odómetro.
- 4.11 Abrir la Válvula Lateral del Pozo.
- 4.12 Iniciar el ascenso a la máxima velocidad posible para evitar que escurra el líquido a través de le espacio anular entre la Copa de Pistoneo y el diámetro interior del Tubing. Verificar en todo momento, que el Indicador de Peso, indique valores aceptables de tensión para el alambre en uso.
- 4.13 Una vez alcanzada la superficie, se vuelve a cerrar la Válvula Lateral del pozo y se deben repetir los pasos 4.8 al 4.12 hasta obtener resultados satisfactorios.
- 4.14 Una vez obtenido los resultados esperados, con el Tren de Herramientas dentro del Lubricador. Cerrar la B.O.P., descomprimir la presión del Lubricador.
- 4.15 Elevar el Lubricador.
- 4.16 Tener en cuenta que el sistema, pierde eficiencia a medida que se alcancen mayores profundidades.
- 4.17 Precauciones:
 - 4.17.1 Asegurar que la cartelería alertando al personal ajeno a la compañía esté estratégicamente ubicada en la Locación.
 - 4.17.2 Nunca se debe superar el 60% de la tensión nominal del alambre.

- 4.17.3 Para conocer el nivel de líquido del pozo se recomienda correr un registrador electrónico (memory gauge).
- 4.17.4 Considerar que la operación de pistoneo es efectiva cuando el nivel de líquido se encuentra hasta 1200 mbdp. Para nivel a profundidades mayores no se recomienda la mencionada operación.
- 4.17.5 Se recomienda instalar una pileta de almacenamiento de líquidos, para verificar la efectividad de las carreras y no generar una contra presión al momento de la surgencia del pozo.
- 4.17.6 En caso de que el pozo cuente con niple menor al diámetro de la copa, se deberá fijar un tubing stop antes de la operación.
- 4.17.7 En caso de realizar pistoneo de forma continua, seguir las instrucciones de POSN02-IT07.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>POSN02-A23 Pistoneo de pozo</i>	<i>Para su aplicación.</i>
<i>POSN02-A23 Pistoneo de pozo</i>	<i>Inclusión de 4.17.7</i>