

VERSIÓN 0.1

13/08/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

RUPTURA DE DISCO CERAMICO

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Andres Belizon	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Realizar ruptura de disco cerámico de instalación final de producción.

2.0 Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Identificar en el diagrama del pozo, dónde se encuentran todos los elementos de Completación como Niples Selectivos, Mandriles, Diámetro de Packer y disco cerámico de ruptura, etc. Revisar y controlar cada profundidad. Confirmar el diámetro interior y/o Drift de los mismos para asegurar el libre descenso de las herramientas seleccionadas.
- 4.2 Conectar el Cuchillo Calibrador al extremo del Tren de Herramientas según POSN02-A11. Para casos especiales, seleccionar cuidadosamente el Tren de Herramientas. Algunos de los criterios determinantes son:
 - ✓ Diámetro de alambre.
 - ✓ Diámetro del Tren de Herramientas en relación al diámetro interior del tubing.
 - ✓ Profundidad del pozo.
 - ✓ Desviación.
 - ✓ Presión en boca de pozo.
 - ✓ Fluido del pozo.
 - ✓ Tipo de tubing.
- 4.3 Tener especial precaución al tomar el cero con el Tren de Herramientas.
- 4.4 Tomar peso del Tren de Herramientas.
- 4.5 Iniciar el descenso lentamente hasta que el Indicador de Peso demuestre una deflexión (disminución) de peso en el mismo.
- 4.6 Realizar carrera de calibre hasta la profundidad indicada en el programa de trabajo proporcionado por el cliente, según POSN02-A13.
- 4.7 Presurizar con bomba de equipo hasta un 30% mas que la presión de formación.
- 4.8 Realizar prueba de hermeticidad y en caso de ser positiva, continuar con la operación.
- 4.9 Realizar carrera de herramientas con jabalina, utilizando: Rope socket, 10 pié de barra de carga, tijera mecánica, barra espaciadora y jabalina.
- 4.10 Detenerse 50 metros antes de llegar al disco cerámico, luego presurizar con bomba de equipo hasta 30% más que la presión de formación.
- 4.11 Romper disco cerámico con sucesivos golpes con tijera mecánica.

4.12 Una vez que se presume roto el disco cerámico, bajar 30 metros por debajo del mismo, verificando el paso sin obstrucciones.

4.13 Realizar prueba de admisión de presión en el pozo con bomba de equipo, debiendo visualizar una baja de la misma, inyectando al menos 1 m3 de fluido.

4.14 Recuperar herramientas y revisar que se encuentran completas y sin daño.

4.15 Imagen de herramienta "Jabalina"



5.0 Responsables

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
POSN02-A32 Ruptura de disco cerámico.	Para su aplicación.



Naser

División Petróleo

*POSN02-A30 Ruptura de
disco cerámico.*

Cambio de código a POSN02-A30.