



INSTRUCTIVO DE TRABAJO

MOVIMIENTO DE VALVULAS DE RECUPERACION
SECUNDARIA EN CONJUNTO CON EQUIPO DE
HOT OIL

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Andres Belizón/ Diego Morales	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1. Objetivo : Definir las condiciones de trabajo para realizar movimiento de válvulas de recuperación secundaria, asistido con equipo de Hot Oil.
2. Alcance : Operaciones del cliente Fluxus en yacimiento Centenario y en conjunto de Cía de Hot Oil.
3. Referencias :
 - ISO 9001 :2015
 - ISO 14001 : 2015
 - ISO 45001 : 2018
4. Desarrollo
 - 4.1 Revisar programa de trabajo y realizar reunión de seguridad en conjunto con Cía. De Hot Oil.
 - 4.2 Verificar presión de boca de pozo.
 - 4.3 Montar equipos de slick line y hot oil, conectando pump-in-tee entre conexión superior de boca de pozo y BOP de equipo de slick line.
 - 4.4 Realizar carrera de calibre, según POSN02-A13. En caso de no constatar nivel, bajar impresor, según POSN02-A14.
 - 4.5 Comunicar a equipo de Hot Oil el estado de nivel para completar y presurizar.
 - 4.6 Realizar carrera de pesca con el siguiente tren de herramientas :
Rope Socket, Anti-Blow Out, 8 pies de barra de carga, tijera mecánica, Kick Over L y pescador JD de 1".
 - 4.7 Recuperar valvula N°1.
 - 4.8 Despresurizar comunicando al equipo de Hot Oil.
 - 4.9 Acondicionar válvula, para cegar mandril N°1.
 - 4.10 Bajar válvula con bajante JK/GA-2.
 - 4.11 Repetir operaciones 4.6, al 4.10 hasta completar la totalidad de mandriles de la instalación.
 - 4.12 Desmontar equipos, posicionar cercos y revisar instalaciones.
 - 4.13 NOTA : La asistencia del equipo de Hot Oil tiene como objetivo simular la inyección en el pozo, ofreciendo condiciones de presión y fluído que mitiguen el riesgo de levantamiento del tren de herramientas, al momento de pescar válvulas.
 - 4.14 NOTA : Se debe mantener la comunicación en todo momento entre compañías de slick line y hot oil, realizando de forma cordinada la presurización y despresurización de las instalaciones.
 - 4.15 NOTA : Realizar la firma de permisos de trabajos y minuta de reunión de seguridad, entre todas las compañías participantes.
 - 4.16 NOTA : Utilizar anti-blow out como medida de mitigación ante un posible levantamiento de herramienta.

5.0 Responsables

Coordinador de operaciones, supervisor de operaciones, operador de slick line, ayudante de slick line.