

VERSIÓN 00

26/06/2025



Naser
División Petróleo

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

DESPARAFINACION CON PMT (PARAFFIN MELTING TOOL)

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Diego Morales	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Establecer las condiciones para realizar tareas de desparafinación con herramienta PMT y servicio de Hot-Oil.

2.0 Alcance:

Operación conjunta entre servicio de Slick Line de NASER SRL, operador de herramienta PMT y servicio de Hot-Oil para yacimiento Centenario, operado por FLUXUS.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

4.1 Realizar permiso de trabajo y minuta de seguridad en conjunto, con el objetivo de analizar los riesgos de la operación, coordinar las tareas y definir parámetros de operación (presión, temperatura y tiempo de Hot-Oil, velocidad de corrida de PMT, ente otros.) con la participación de:

- Operarios de Slick line de NASER SRL.
- Operador de HOT-OIL
- Operador de herramienta Paraffin Melting Tool (PMT).

4.2 Verificar presión de boca de pozo.

4.3 Realizar prueba de torsión del alambre según POSN02-A3.

4.4 Diseñar y armar tren de herramientas según POSN02-A9 y A11.

4.5 Montar equipos de Slick line según PO-SN-02 y Hot-Oil.

4.6 Realizar prueba de apertura y cierre de BOP.

4.7 Realizar carrera de calibre, según POSN02-A13.

4.8 Comunicar a equipo de Hot Oil para iniciar con la inyección. Cuando el operador indique el final la misma, abrir válvula lateral para desplazar parafina.

4.9 Esperar a que las instalaciones bajen la temperatura antes de desvincularse.

4.10 Realizar la vinculación de herramienta PMT por medio de unión rápida al tren y retirar la funda protectora de PMT.

4.11 Ingresar tren de herramientas dentro de lubricadores.

4.12 Vincular lubricador a BOP.

4.13 Realizar carrera de con PMT, siguiendo las indicaciones del operador.

4.14 Iniciar inyección con Hot-Oil durante la carrea de herramienta.

4.15 El operador del PMT indicara el momento para realizar recuperación.

4.16 Al finalizar la carrera, recuperar lentamente el tren de herramientas dentro de lubricadores.

4.17 Cerrar válvula de boca de pozo.

4.18 Esperar que la temperatura baje para continuar con la desvinculación.

4.19 Realizar despresurización de los lubricadores.

4.20 Abrir válvula lateral para desplazar parafina y despresurizar las instalaciones

4.21 Repetir operaciones hasta completar la limpieza de la instalación.

4.22 Desmontar equipos, posicionar cercos y revisar instalaciones.

4.23 NOTA : Se deben coordinar todas las tareas entre compañías, para evitar daños a las personas, ambiente, operación e instalaciones. Ante cambios en la operación, detener las tareas y analizar en conjunto las acciones a seguir.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Minuta de reunión de seguridad.

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>POSN02-IT06 Desparafinación con PMT</i>	<i>Para su aplicación.</i>