Инструкция по прошивке микроконтроллера К1946ВК035 портом АМ32

1. Подготовка оборудования и ПО

Необходимые компоненты:

- Микроконтроллер, поддерживающий прошивку, например K1921BK035 или K1946BK035
- Программатор (ST-Link V2).
- ΠK c OC Windows/Linux.
- Провода для подключения (например, Dupont, 4-контактный JST-SH).

Необходимое ПО:

- 1. Прошивка скачайте последнюю версию из репозитория:
 - o GitHub: GooDroneru/K19XXVK035_AM32
- 2. Тулчейн установить или распаковать в папку с проектом, прописать в PATH путь до **Arm GNU Toolchain arm-none-eabi\12.2 mpacbti-rel1\bin**: путь должен выглядеть так, где workspaceRoot это папка с проектом

{workspaceRoot}/Arm GNU Toolchain arm-none-eabi/12.2 mpacbti-rel1/bin/

- https://developer.arm.com/downloads/-/arm-gnu-toolchain-downloads/ /12-2-mpacbti-rel1
- 3. **VScode** установить:
 - https://code.visualstudio.com/download
- 4. **OpenOCD** распаковать в папку с проектом:

{workspaceRoot}/xpack-openocd-k1921vk-0.12.0-k1921vk/bin/

путь должен выглядеть так

- https://github.com/DCVostok/openocd-k1921vk/releases
- 5. **CMake** установить и убедиться, что путь к исполняемому файлу прописан в **PATH**:
 - https://cmake.org/download/
- 6. **ninja** установить и убедиться, что путь к исполняемому файлу прописан в **PATH**:
 - https://ninja-build.org/

7. Установить в VScode расширения CMake Tools

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=marus25.cortex-debug

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=marus25.cortex-debug

2. Подключение программатора к микроконтроллеру


2.1. Схема подключения (ST-Link \rightarrow MCU)

ST-Link V2	Микроконтроллер (К1921ВК035/)
SWDIO	SWDIO (DIO)
SWCLK	SWCLK (CLK)
GND	GND
3.3V	VCC (если нужно питание)


3. Прошивка через VScode

3.1. Запуск и подключение


- 1. Откройте VScode.
- 2. Откройте папку с проектом.



3. Нажмите "Scan for kits".



- 4. Если не находит **GCC 12.2.1 arm-none-eabi**, то Scan Recursively в папке **Arm GNU Toolchain arm-none-eabi**.
- 5. Выбрать GCC 12.2.1 arm-none-eabi.




3.2. Сборка

1. Нажать build.



3.3. Загрузка прошивки и отладка

1. Выбрать конфигурацию.



2. Запустить.

