

		REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN			
FECHA: 24-01-2026		CÓDIGO: FO-GE-033		VERSIÓN: 01	
PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA			PÁGINA: 1 DE 1		
No Reporte	Tipo de Mantenimiento:				Fecha:
44	Preventivo		Correctivo		Verificación
					23-24/6/2026
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
Equipo	GRUPO ELECTROGENOS A GAS			Código	CPW01, CPW02, CPW03, CPW04, CPW06,CPW05,CPW0
Marca	JENBACHER	Modelo	JB 320 - JB420	Serial	1155152 - 1155161 - 1155134-1060034
Ubicación	COLOMBIA-COSTAYACO	Responsable del equipo	Tecnico de O&M		
Usuario	GRAN TIERRA ENERGY	Horas del equipo	3188-3215-1661-524		
TRABAJO REALIZADO					
ANTECEDENTES					
23/06/2026 15:24 HrsLos equipos CPW-04 y CPW-05 operaban bajo parámetros normales en régimen de reparto de carga, con una generación promedio de 850 kW por unidad y alimentados con gas MQT. Evento: A las 15:24 hrs se presentó el disparo del interruptor principal de la celda de 480 V. Esto dejó a los equipos sin referencia del bus de carga, provocando (SD) de ambos generadores. Simultáneamente (CCM) reportó que la (EEP) registró el disparo del reconector en la línea de 34.5 kV Jauno - Piamonte. Se procedió a restablecer el interruptor, arrancar los equipos y descargar la data para su respectivo análisis. 23/06/2026 16:59 Hrs Los equipos CPW-04 y CPW-05 operaban bajo parámetros normales en régimen de reparto de carga, con una generación promedio de 850 kW por unidad y alimentados con gas MQT. Evento: A las 16:59 hrs se presentó nuevamente el disparo del interruptor principal de la celda de 480 V, dejando a los equipos sin referencia del bus de carga y provocando (SD) de ambos generadores. Al mismo tiempo, el CCM reportó que la EEP registró el disparo del reconector en la línea de 34.5 kV Jauno - Piamonte; el (RL) no presentó disparo. Por recomendación del personal de control de copower, se modificaron los parámetros del interruptor, cambiando el valor de la corriente de corto retardo (Isd) de 1.5 a 8 veces la corriente nominal (Ir). Posteriormente, se restableció el interruptor, se dio arranque a los equipos y se descargó la data para su análisis. 23/06/2026 22:06 HrsLos equipos CPW-04 y CPW-05 operaban bajo parámetros normales en reparto de carga (850 kW promedio por unidad, alimentados con MQT). Asimismo, los equipos CPW-03 y CPW-07 operaban bajo parámetros normales en reparto de carga (700 kW promedio por unidad, alimentados con gas tratado de la MRU + Chiller). Evento: A las 22:06 hrs se presentó el disparo del interruptor principal de la celda de 480 V, dejando sin referencia de bus de carga a los equipos CPW-04 y CPW-05, lo que provocó (SD) de ambos generadores. En paralelo, el CCM reportó que la EEP registró el disparo del reconector en la línea de 34.5 kV Jauno - Piamonte. Al mismo tiempo, se reportó la salida de la MRU por alta presión de succión, lo que causó la salida de operación de los equipos CPW-03 y CPW-07. Se procedió a restablecer el interruptor, arrancar las unidades y descargar la data para su análisis. 24/06/2026 05:13 HrsLos equipos CPW-04, CPW-05 y CPW-06 operaban bajo parámetros normales en reparto de carga (850 kW promedio por unidad, alimentados con MQT). Por su parte, los equipos CPW-01, CPW-02, CPW-03 y CPW-07 operaban bajo parámetros normales en reparto de carga (700 kW promedio por unidad, alimentados con gas tratado de la MRU + Chiller). Evento: A las 05:13 hrs se presentó el disparo del interruptor principal de la celda de 480 V asociada a los equipos CPW-04 y CPW-05, dejándolos sin referencia del bus de carga y provocando (SD). Simultáneamente, se presentó el disparo del interruptor principal de la celda de 480 V asociada a los equipos CPW-06 y CPW-07, provocando también (SD) y dejando sin alimentación de 480 V de servicios auxiliares a los generadores CPW-01, CPW-02 y CPW-03. Al mismo tiempo, el CCM reportó que la EEP registró el disparo del reconector en la línea de 34.5 kV Jauno - Piamonte. Se procedió a restablecer el interruptor, arrancar las unidades y descargar la data para su análisis.					
DESCRIPCION DE LA FALLA					
El patrón común se origina externamente por el disparo del reconector de la Empresa de Energía Pública (EEP) en la línea de 34.5 kV Jauno - Piamonte. Este transitorio eléctrico impactó aguas abajo ya que el interruptor RL no presento apertura, provocando el disparo por sobrecorriente de los interruptores principales de 480 V, dejando a las unidades generadoras sin referencia de bus de carga y resultando en Shut Down - SD. Es importante tener en cuenta que los interruptores no se encontraban con valores acordes a la operacion se realizan dos modificaciones a los siguientes parametros. (Isd=X Ir de 1,5 a 8 y Ii=X In de 1,5 a 15) por recomendacion de personal de control de copower.					
ANALISIS DE LA FALLA:					
El origen de todos los eventos es externo a los generadores. El disparo del reconector en la línea de 34.5 kV Jauno - Piamonte genera una fluctuación masiva de corriente que se propaga hacia la planta. Esto provoca el disparo por sobrecorriente de los interruptores de 480 V y el apagado seguro de las unidades.					
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS:					
SISTEMA INTERVENIDO:					
Electrónico		Eléctrico		Hidráulico	
				Neumático	
					Mecánico
Se realiza ajuste de parametros a los 2 interruptores principales de 480V asociados a los generadores CPW04,05 Y CPW06,07					
HORAS ULTIMO MANTENIMIENTO					
HORAS ACTUALES MANTENIMIENTO					
PARTES CAMBIADAS O REPARADAS		-			
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:					
1.En coordinación con el operador del CCM, se efectuó el ingreso del equipo, de acuerdo con la demanda requerida y la capacidad disponible del sistema. 2.Posteriormente, se verificaron los parámetros operativos de los equipos involucrados, confirmando condiciones normales de funcionamiento y estabilidad en la red. 3.La operación fue completamente estabilizada y normalizada.					
ACCIONES DE MEJORA					
Ítem	Descripción		Responsable	Fecha	Cumplimiento
Seguimiento					
1	-		-	-	-
2	-		-	-	-
Responsable del Mantenimiento:			Javier Alberto Montes Losada		
		REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN			
FECHA: 24-01-2026		CÓDIGO: FO-GE-033		VERSIÓN: 01	
PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA		PÁGINA: 1 DE 2			
Si considera necesario inserte la evidencia fotografica que considere necesaria					
					

