

		REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN				
FECHA: 24-01-2026		CÓDIGO: FO-GE-033		VERSIÓN: 01		
PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA		PÁGINA: 1 DE 1				
No Reporte	Tipo de Mantenimiento:			Fecha:		
58	Preventivo	Correctivo	Verificación	12-Jul-26		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO						
Equipo	GRUPO ELECTROGENOS A GAS 1051 KW		Código	CPW01, CPW03, CPW07, Jinan10, 11 & 12		
Marca	JENBACHER	Modelo	JB 320 GS-N/B.L		Serial	1155152-1155134-1060034
Ubicación	COLOMBIA-COSTAYACO		Responsable del equipo	Tecnico de O&M		
Usuario	GRAN TIERRA ENERGY		Horas del equipo	15766 // 12090 // 908 // 4003 // 333 // 320		
TRABAJO REALIZADO						
ANTECEDENTES						
Los equipos se encontraban operando bajo parámetros normales de funcionamiento. Posteriormente, se presentó la salida de la MRU, evento que provocó parada automática de los equipos asociados al suministro de gas tratado debido a la actuación de sus sistemas de protección. 05:28 horas, se registró salida imprevista de línea de las unidades de generación CPW-01, CPW-03, CPW-07, Jinan10, Jinan11, Jinan12 La salida masiva de los equipos fue provocada por apagado imprevisto de la unidad MRU, lo que interrumpió el suministro óptimo y condiciones operativas de gas para los grupos electrógenos. Tras la pérdida de la señal de la MRU, los equipos afectados actuaron conforme a la lógica de protección establecida, generándose su salida de servicio de manera automática para preservar la integridad de los equipos y la seguridad operativa del sistema.						
DESCRIPCION DE LA FALLA						
05:28 horas: La unidad MRU sale de operación automáticamente Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy. Al detenerse el proceso de acondicionamiento de gas de la MRU, se genera el disparo en cascada de los equipos CPW-01, CPW-03, CPW-07, Jinan-10, 11 & 12 parada automática por activación del sistema de protección de los equipos. A las 06:28 horas: Tras verificar condiciones iniciales, el personal técnico Soenergy realiza el reinicio del CHILLER + MRU, logrando retomar la unidad a operación en fase de pruebas.						
ANÁLISIS DE LA FALLA:						
Como consecuencia de la pérdida de la señal de la MRU y del sistema Chiller, se activaron las protecciones de los equipos, ocasionando su salida de servicio. El operador de la empresa SOEnergy informó Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.						
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS:						
SISTEMA INTERVENIDO:						
Electrónico	Eléctrico	Hidráulico	Neumático	Mecánico		
Verificación de alarmas activas e historial de eventos. Confirmación del correcto funcionamiento de la lógica de protección. Confirmación del estado operativo de los equipos después del Shutdown. Coordinación con el CCM para mantener los equipos en condición Stand By Disponible. Seguimiento al mantenimiento preventivo semanal de la MRU. Verificación de disponibilidad para sincronización una vez la MRU retorne al servicio. Monitoreo de parámetros operativos durante el reinicio del sistema.						
HORAS ULTIMO MANTENIMIENTO						
HORAS ACTUALES MANTENIMIENTO						
PARTES CAMBIADAS O REPARADAS		-				
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:						
1.En coordinación con el operador del CCM, a espera de arranque de equipos, de acuerdo con la demanda requerida y la capacidad disponible del sistema. 2.se verificaron los parámetros operativos de los equipos involucrados se restablece alarmas en el control de los equipos. 3.EQUIPO: CPW-01 Carga: 650 KW Hora de parada: 05:28 Hora de arranque: 07:33 EQUIPO: CPW-03 Carga: 650 KW Hora de parada: 05:28 Hora de arranque: 07:16 EQUIPO: CPW-07 Carga: 650KW Hora de parada: 05:28 Hora de arranque: 08:00 EQUIPO: Jinan-10 Carga: 390 KW Hora de parada: 05:28 Hora de arranque: 07:36 EQUIPO: Jinan-11 Carga: 390 KW Hora de parada: 05:28 Hora de arranque: 07:56 EQUIPO: Jinan-12 Carga: 390 KW Hora de parada: 05:28 Hora de arranque: 07:58						
ACCIONES DE MEJORA						
Item	Descripción	Responsable	Fecha	Cumplimiento	Seguimiento	
1	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	

Responsible del Mantenimiento:

Jose Luis Alvarez



REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN

FECHA: 24-01-2026

CÓDIGO: FO-GE-033

VERSIÓN: 01

PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA

PÁGINA: 1 DE 2

Si considera necesario inserte la evidencia fotografica que considere necesaria

SALIDA DE EQUIPOS SHUTDOWN SALIDA DE MRU Y CHILLER

S

~ Sergio J

Update MRU

Hora de salida: 5:28

Hora de ingreso: 5:39

Motivo de salida: baja presión de lubricación de aceite compresor Quincy.

6:52 a.m.

+57 320 9314575

William Ccm

05:34 FDL MRU. FDL generación CPW asociados a MRU. FDL Turbina. FDL sistema inyección. FDL pozo CYC 45.

Editado 5:41 a.m.

CPW 01 - ALARMAS

SYNC

VIBRACIONES

ALARMAS

TRENDS

ESTADOS

12.07.2026 05:28:10

Generador Sobre Frecuencia S

LISTADO DE EVENTOS Y ALARMAS

	Marca de hora	ID	Texto del mensaje	Estado	Clase
0	12.07.2026 05:28:10		Generador Sobre Frecuencia Shutdown	Activo	Shutdown
1	12.07.2026 05:28:10		Shutdown Fallo Reconocido por AOC (Var Electricas)	Activo	Shutdown
2	12.07.2026 05:28:06		Shutdown salida por MRU	Activo	Shutdown
3	12.07.2026 05:26:05		Activa curva de Derateo y apagado por salida del Chiller	Activo	Derate

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	dfidt	Vector	Multi input 102	Multi input 105	Multi input 108	Tacho	Alarm value	
2026-07-12 05:28:03.300	0 1220 G f-	2	1220	0	0	0	2313	2311	2311	0	0	0	6946	4079	4064	4081	5997	5	0	0	0	0	2067	115.7
2026-07-12 05:27:59.900	1 Shutdown E650		3000	687	289	91	4131	4122	4136	101	104	100	6001	4133	4121	4135	6001	10	0	0	0	0	1792	1

CPW 03 - ALARMAS

SYNC

VIBRACIONES

ALARMAS

TRENDS

ESTADOS

12.07.2026 05:27:18

Activa curva de derateo y apagado

LISTADO DE EVENTOS Y ALARMAS

	Marca de hora	ID	Texto del mensaje	Estado	Clase
0	12.07.2026 05:27:18		Shutdown salida por MRU	Activo	Shutdown
1	12.07.2026 05:27:18		Activa curva de derateo y apagado por salida del chiller	Activo	Derate

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	dfidt	Vector	Multi input 20	Multi input 21	Multi input 22	Multi input 23	Tacho	Alarm value
2026-07-12 05:29:06.825	499 BB meas failure	8291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3949	3928	3958	6001	330	2	1200	120	120	120	226	1
2026-07-12 05:28:43.500	498 3rd AWC Com	3040	604	314	88	4163	4133	4145	94	97	93	5997	4164	4153	4169	5997	19	0	1200	120	120	120	1793	100

CPW 07

! Timestamp

Texto del mensaje

Estado

Clase

12.07.2026 06:32:09 AM

Derate por salida de Chiller

Normal

Derate

12.07.2026 06:32:08 AM

Shutdown por salida de MRU

Normal

Shutdown

12.07.2026 05:28:38 AM

Falla en AVR

Activo

Warning

12.07.2026 05:28:27 AM

Presion de aceite baja: 3.66bar

Activo

Warning

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	dfidt	Vector	Multi input 102	Multi input 105	Multi input 108	Tacho	Alarm value
2026-07-12 05:29:04.500	0 8291 BB meas failure	8291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	436	438	5998	0	0	-52	0	0	0	1
2026-07-12 05:28:43.500	1 3000 Shd Comm E650	3000	648	291	91	472	470	470	858	885	871	5999	471	470	470	5999	0	0	-52	0	0	0	1

OBSERVACIONES

De acuerdo con los eventos registrados, se puede evidenciar que la falla es externa a los grupos electrógenos CPW-01, CPW-03, CPW-07, Jinan-10, 11, & 12 motivo por el cual se activaron las protecciones de los equipos con el fin de salvaguardar su integridad a causa salida de línea MRU. Después de las verificaciones correspondientes, los equipos quedaron en condición Stand By Disponible.

Responsible del Mantenimiento:

David Cornejo