

	INFORME DE SALUD DEL EQUIPO		Revision N°	1
			Desde:	01.05.2025
			Pagina:	1
			Documento Controlado	

Embarcacion	MAO 02	Fecha	20/09/2026
Equipo:	Caja reductora Babor	Codigo	M02-CR-BR
Periodo:	20/09/2025 a 20/09/2026	Estado	Atencion
Generado por:	Admin Mercurio — 20/09/2026, 12:15 p. m.		
Tareas del plan vencidas	Defectos abiertos	Analisis en rojo / precaucion	Horas de marcha al 20/09/2026
0 de 5	0	0 / 1	8.837 h

Los numeros los calcula el sistema; la IA redacta la lectura y las sugerencias.

Resumen:

La Caja reductora Babor en el remolcador MAO 02 se encuentra en estado de atención debido a una anomalía crítica en el análisis de aceite. Aunque la máquina se encuentra operativa y con sus planes preventivos de rutina al día, se ha detectado una concentración extremadamente alta de cobre en la última muestra lubricante. Esto representa un riesgo potencial de desgaste severo en componentes internos de bronce o latón, requiriendo un seguimiento técnico inmediato antes de que derive en una falla catastrófica de este equipo crítico de navegación.

Mantenimiento planificado:

- Cumplimiento del plan de mantenimiento al día con 0 planes vencidos y 2 próximos a vencer.
- Se registraron 17 órdenes de trabajo en el período, incluyendo la ejecución satisfactoria de tareas mensuales de limpieza de venteo y trimestrales de control de ánodos de zinc.
- Se registra una orden de trabajo correctiva programada abierta (OT-M02-26-0449) destinada a la retoma y análisis de aceite lubricante debido al reporte adverso de laboratorio.
- Sin postergaciones de mantenimiento activas registradas en el período evaluado.

Analisis de laboratorio:

- El análisis de aceite de la muestra FA-M02-0008 (recibida el 10/07/2026 e informada el 16/07/2026) arrojó un veredicto de Precaución (CAUTION).
- Se evidenció un nivel crítico de Cobre de 456 ppm, lo cual sugiere un desgaste potencial severo en los componentes de aleación de cobre (como bujes, arandelas de empuje o jaulas de rodamientos).
- El resto de los metales de desgaste, incluidos el Hierro (6 ppm) y el Silicio (4 ppm), se mantienen en niveles normales, descartando por el momento un desgaste generalizado de componentes ferrosos o contaminación abrasiva externa.
- Sin análisis de vibraciones reportados en el sistema durante el período de 12 meses.

Defectos y fallas repetidas:

- Sin defectos abiertos ni cerrados registrados formalmente en el módulo de defectos durante el período.

Que conviene revisar (sugerencias de la IA):

1. Ejecutar a la brevedad la orden de trabajo correctiva OT-M02-26-0449 para realizar una retoma de muestra de aceite a fin de confirmar el valor de cobre y verificar si existe una tendencia evolutiva.
2. Realizar una inspección visual de los tapones magnéticos y del filtro de descarga durante el próximo mantenimiento para descartar la presencia de partículas metálicas visibles o escamas de bronce.
3. Aprovechar la presencia de la dotación permanente a bordo para monitorizar de cerca ruidos anormales, vibraciones locales y la temperatura de operación de la caja reductora durante las maniobras de empuje.
4. Adelantar la inspección de vibraciones programada originalmente para marzo de 2027 si los valores de la retoma de aceite confirman el desgaste severo.

Elaborado: Departamento Tecnico Mercurio	Revisado: Gerente Mantenimiento	Aprobado: Gerencia General
--	---------------------------------	----------------------------

Limitaciones de la lectura:

No se dispone de un historial de análisis de aceite previo con valores detallados de parámetros en el JSON para establecer una tendencia, ni se cuenta con los resultados del análisis de vibraciones del período para cruzar datos de diagnóstico.

Que se tuvo en cuenta:

5 planes · 17 ordenes de trabajo · 0 ejecuciones sin OT · 1 analisis de laboratorio · 0 defectos · 0 postergaciones · 0 inspecciones · 0 MOC · 2 lecturas de horas · 0 alertas automaticas

La IA sugiere; el diagnostico y las decisiones tecnicas son del Superintendente.