

Generado por Admin Mercurio el 20/09/2026, 12:15 p. m.

!

ESTADO DEL EQUIPO

ATENCIÓN

LECTURA DE LA IA · REQUIERE ATENCIÓN

La Caja reductora Babor en el remolcador MAO 02 se encuentra en estado de atención debido a una anomalía crítica en el análisis de aceite. Aunque la máquina se encuentra operativa y con sus planes preventivos de rutina al día, se ha detectado una concentración extremadamente alta de cobre en la última muestra lubricante. Esto representa un riesgo potencial de desgaste severo en componentes internos de bronce o latón, requiriendo un seguimiento técnico inmediato antes de que derive en una falla catastrófica de este equipo crítico de navegación.

Bueno

Atención

Riesgo

LOS NÚMEROS DEL EQUIPO · los calcula el sistema

PLAN DE MANTENIMIENTO

0

de 5 tareas vencidas

3 al día

2 por vencer

0 vencidas

Por vencer

ÓRDENES DE TRABAJO (12 MESES)

17

ejecutadas

16 preventivas

1 correctivas

1 abiertas

ANÁLISIS DE LABORATORIO

1

en el período

0 normal

1 precaución

0 crítico

Precaución

DEFECTOS

0

abiertos

0 registrados en el período

Sin abiertos

POSTERGACIONES ACTIVAS

0

tareas diferidas

Tareas del plan con fecha corrida

Ninguna

HORAS DE MARCHA

8.837

h

Última lectura al 20/09/2026

Dato del horómetro

QUÉ CONVIENE REVISAR · sugerencias de la IA

- 1

Ejecutar a la brevedad la orden de trabajo correctiva OT-M02-26-0449 para realizar una retoma de muestra de aceite a fin de confirmar el valor de cobre y verificar si existe una tendencia evolutiva.
- 2

Realizar una inspección visual de los tapones magnéticos y del filtro de descarga durante el próximo mantenimiento para descartar la presencia de partículas metálicas visibles o escamas de bronce.
- 3

Aprovechar la presencia de la dotación permanente a bordo para monitorizar de cerca ruidos anormales, vibraciones locales y la temperatura de operación de la caja reductora durante las maniobras de empuje.
- 4

Adelantar la inspección de vibraciones programada originalmente para marzo de 2027 si los valores de la retoma de aceite confirman el desgaste severo.

Ordenadas por la IA de mayor a menor urgencia. La decisión técnica es del Superintendente.

DETALLE POR ÁREA

! Mantenimiento planificado Por vencer	- Cumplimiento del plan de mantenimiento al día con 0 planes vencidos y 2 próximos a vencer. - Se registraron 17 órdenes de trabajo en el período, incluyendo la ejecución satisfactoria de tareas mensuales de limpieza de venteo y trimestrales de control de ánodos de zinc. - Se registra una orden de trabajo correctiva programada abierta (OT-M02-26-0449) destinada a la retoma y análisis de aceite lubricante debido al reporte adverso de laboratorio. - Sin postergaciones de mantenimiento activas registradas en el período evaluado.
! Análisis de laboratorio Precaución	- El análisis de aceite de la muestra FA-M02-0008 (recibida el 10/07/2026 e informada el 16/07/2026) arrojó un veredicto de Precaución (CAUTION). - Se evidenció un nivel crítico de Cobre de 456 ppm, lo cual sugiere un desgaste potencial severo en los componentes de aleación de cobre (como bujes, arandelas de empuje o jaulas de rodamientos). - El resto de los metales de desgaste, incluidos el Hierro (6 ppm) y el Silicio (4 ppm), se mantienen en niveles normales, descartando por el momento un desgaste generalizado de componentes ferrosos o contaminación abrasiva externa. - Sin análisis de vibraciones reportados en el sistema durante el período de 12 meses.
✓ Defectos y fallas repetidas Sin abiertos	Sin defectos abiertos ni cerrados registrados formalmente en el módulo de defectos durante el período.

LIMITACIONES DE LA LECTURA

No se dispone de un historial de análisis de aceite previo con valores detallados de parámetros en el JSON para establecer una tendencia, ni se cuenta con los resultados del análisis de vibraciones del período para cruzar datos de diagnóstico.

QUÉ SE TUVO EN CUENTA · evidencia usada por la IA

5 planes

17 órdenes de trabajo

0 ejecuciones sin OT

1 análisis de laboratorio

0 defectos

0 postergaciones

0 inspecciones

0 MOC

2 lecturas de horas

0 alertas automáticas

La IA sugiere; el diagnóstico y las decisiones técnicas son del Superintendente.