

Mercurio Naviera	INFORME DE ANÁLISIS DE VIBRACIONES	Revision N°	2
		Desde:	01.05.2025
		Pagina:	1
		Documento Controlado	

Generado: 17/09/2026, 10:21 a. m.

Código:

FA-LTE-0061

IDENTIFICACIÓN		
BUQUE LATERE	EQUIPO LTE-CR-#4 — Caja reductora #4	TIPO DE ANÁLISIS Vibraciones
FECHA DE MEDICIÓN 15/09/2026	HORAS —	ESTADO Informada
ANALISTA AB VIB - Ing. Aníbal Benítez		INFORME N° 1/2026

RESULTADO DEL ANALISTA			
Ninguna Sin hallazgos	Normal Vigilar · operable	Alerta Operable con bajo desempeño	Alarma No operable
Severidad informada por el analista			Prioridad: Programado

MEDICIONES		
ACELERACIÓN 43 m/s2	EJE DE ENTRADA · VELOCIDAD AXIAL 2,5 mm/s	EJE DE ENTRADA · VELOCIDAD RADIAL 8,5 mm/s
Comparación con equipos del mismo tipo · Informe 1/2026 Eje de entrada · velocidad radial (mm/s) medida el mismo día. La barra marcada es este equipo.		
Caja reductora #1		1,1
Caja reductora #2		1,6
Caja reductora #3		2,1
> Caja reductora #4		8,5
Ninguna Normal Alerta Alarma Color = severidad del analista para cada equipo.		

DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIÓN
HALLAZGO Eje entrada: 8,5 mm/s radial, 2,5 mm/s axial (desbalance). Aceleración 43 m/s2 (roce por falta de lubricación)

Elaborado: Departamento Tecnico Mercurio	Revisado: Gerente Mantenimiento	Aprobado: Gerencia General
--	---------------------------------	----------------------------

RECOMENDACIÓN

- Control de alineación de ejes
- control de excentricidad de acoplamiento con reloj comparador
- Revisión de engranajes y rodamientos de caja reductora (visual)
- control de sistema de lubricación