

Mercurio Naviera	REPORTE DE DEFECTO	Revision N°	2
		Desde:	01.05.2025
		Pagina:	1
		Documento Controlado	

Generado: 17/09/2026, 11:34 a. m.

Código:

DEF-LTE-26-0007

IDENTIFICACIÓN

BUQUE LATERE	EQUIPO LTE-MA-#1 — Motor Generador N°1 Babor	ORIGEN Hallazgo en OT
FECHA DE REPORTE 31/07/2026	SEVERIDAD Media	ESTADO DEL EQUIPO Opera normal

ESTADO Y RESOLUCIÓN

ESTADO DEL DEFECTO Abierto	ORIGEN: OT OT-LTE-26-0021	ESTADO DE LA OT Cerrada
-------------------------------	------------------------------	----------------------------

QUÉ PASÓ

DESCRIPCIÓN

- Hechos confirmados: Presencia de agua al límite de detección por crepitación (0.05%) e incremento significativo de boro en el análisis químico. El motor no presenta desgaste metálico.
- Hipótesis: El ingreso de agua se debe a condensación menor en el cárter o almacenamiento inadecuado del aceite de relleno. El aumento de boro se atribuye a una variación de lote en los 10 litros agregados.
- Conclusiones no confirmables: No se puede confirmar una fuga de refrigerante debido a la ausencia de sodio y potasio, ni se puede establecer una tendencia temporal real por la falta de un registro válido de horas del equipo.

ACCIÓN INMEDIATA

—