

ORDEN DE TRABAJO - APERTURA

Notificacion formal de asignacion y apertura

OT ID	OT-00009	Estado	OPEN
TaskID	-	Tipo	Correctiva
Embarcacion	GLT 001	Fecha Apertura	04-08-2026
SFI / Equipo	280.01 - Bomba de carga	Fecha Planificada	06-08-2026
Prioridad	Emergencia	Criticidad	A
Tolerancia	15	OT Relacionada	OT-00009

Asignacion

Determinado / Asignado por: GT

Responsable del trabajo: TRIPULACIÓN

Nombre del responsable: 2E

Quien verifica: JM

Descripcion de la tarea

Equipo: Bomba de carga

Defecto reportado: Vibraciones anormales detectadas en la Bomba de carga (SFI 280.01) durante la fase final de carga de Diesel, a un caudal de 30 L/min y presión de 4 Kg. Se sospecha desalineación por desgaste de rodamientos.

Acción inmediata: Se detuvo la operación de carga y se cambió a una bomba de respaldo.

Medida compensatoria: La Bomba de carga afectada (SFI 280.01) ha sido aislada eléctrica y mecánicamente, y etiquetada como 'FUERA DE SERVICIO - NO OPERAR'. Se ha recomendado un monitoreo reforzado (vibración, temperatura, ruido, presión, caudal e inspección visual/auditiva) de la bomba de respaldo durante las operaciones de carga, así como la verificación de la disponibilidad de equipos de contención de derrames y extinción de incendios en la zona.

Control documental

Generado por: Tecnica@mercuriogroup.com

Fecha de emision: 08-04-2026 23:42

Mercurio PMS - Documento emitido para control operativo interno.