



同步电动机的构造和分类

- ❖同步: 电机的转速和磁场的转速相同, 或与电源频率成严格比例关系。
- ❖结构: 定子和转子。
- ❖定子:与异步电动机相同。作用是产生旋转磁场。
- ❖定子绕组:三相、两相和单相。
 - 三相电机使用三相电源,产生圆形旋转磁场。
 - 两相绕组电机采用电容移相的办法(实质接的单相电)。
 - 单相电机指罩极电机。
- ❖电源:三相电机和单相电机。
- ❖转子材料:永磁式,磁阻式(反应式)和磁滞式。




一、结构特点:转子是永磁磁极。 可以多级。

二、工作原理


- 磁极间的作用力+旋转磁场。
- 定子电流产生圆形旋转磁场, 磁极间同性相斥、异性相吸, 旋转磁场带动永磁转子 共同转动。


■ 同步转速为
$$n_s = \frac{60f}{p}$$
 r/min



三、电磁转矩的解析表达式

- *设转子和定子磁极轴线的夹角(电角) 为θ,圆柱表面磁场间的作用力矩是周 期函数。
- * 基波分量 $T = K \sin \theta$
- ❖ 电机的基本电磁转矩 $T = KF_sF_r \sin \theta$
- **❖** θ: 失调角或功率角
- 四、同步运行
- * 转子转速与磁场相同。
- ❖ θ 随负载转矩变化。
- ❖ 当失调角为90°时转矩最大。





- ❖永磁式同步电机的电磁转矩与失调角有关。 若负载转矩增大,电机失调角自动增加,以便产生 较大的电磁转矩来平衡负载转矩,并保持转子匀速 转动;若负载转矩变小,失调角也变小,但电机始 终保持在同步转速。
- ❖同步电机的负载转矩不可大于最大同步转矩。

五、起动与异步运行

- 纯粹的同步电机起动难。
- ⑩ 旋转磁场无惯性,转子有惯性。
- ⑩ 转矩时正、时负,平均为零。
- 影响起动的因素: 转动惯量与转速差大。
- 解决办法: 加鼠笼启动绕组。
- 起动与异步时,鼠笼绕组有电流和异步转矩使转速接近同步转速,磁极力拉入同步。
- 鼠笼绕组: 短时工作。





图 4-4 永磁式同步电动机的结构 1-定子 2-永久磁体 3-笼式起动绕组

六、机械特性


- T_{tmax}为最大同步转矩, 又称为失步转矩。
 - T_{tin} 为名义牵入转矩 (s=0.05)
 - 鼠笼绕组电阻小,机械特性硬,避免s=0.05处 T_{in} 太小。



七、优、缺点

- 功率较大,功率因数和效率最高,综合性能指标较好。
- 起动电流倍数较大,且永磁体价格贵,结构复杂,所以 整机成本较高。


磁阻同步电动机



一、结构特点


- 软磁钢片加非磁性金属片。
- 转子不同的方向磁阻不同。 磁阻随转角变化。
- 凸极 (导磁)。





$$n = n_s = \frac{60f}{p} r/\min$$

■ 启动困难,需要启动绕组。




磁阻同步电动机

三、电磁转矩


$$\theta:0^{\circ} \rightarrow 45^{\circ} \rightarrow 90^{\circ} \rightarrow 135^{\circ} \rightarrow 180^{\circ}$$

$$T: 0+++++00----0$$





- 转矩 $T = K(R_{mq} R_{md}) \sin 2\theta$,由磁阻不同产生。 R_{mq}, R_{md} 分别为交轴磁阻和直轴磁阻。
- 磁阻同步电动机原理: 旋转磁场+磁阻转矩




磁阻同步电动机

四、磁阻转矩与基本电磁转矩

- 磁化形成的临时磁极与固有磁极, 周期不同。
- 永磁同步电机中有两种转矩,磁阻转矩很小,称为附加转矩。




- 五、电机的起动:起动难,用鼠笼绕组。
- 六、机械特性 同永磁同步电机。
- 七、优缺点:结构简单,价格低,功率因数和效率低。



- 一、磁滞电动机的结构 定子结构与普通交流电机相同;
 - 转子: 隐极式结构,没有绕组,在外圆周处是一个环组,在外圆周处是一个环状的有效层,由具有磁滞特性的硬磁材料制成的,但预先不磁化,无固定磁极。环状结构可以节省硬磁材料。
 - 有效层内用非磁性材料或软磁材料制成(如黄铜、铝合金等), 称衬套。

二、旋转磁场中磁滞材料的磁滞特性 (B变化滞后于H变化)

- 设转子由磁滞材料 制成,定子磁场是 外磁场,可以旋转。
- 设转子不动,外磁 场转动,两磁场轴 线夹角为θ。



- 软磁材料: $\theta = 0$ 。磁滞材料: $\theta \neq 0, \theta \leq \theta_m$ 。 外磁场转角小时转子磁场轴线不变,转角大时转子磁场轴线转动。
- lacktriangle 磁滞角 (失调角): $oldsymbol{ heta}$,最大磁滞角: $oldsymbol{ heta}_m$ 。
- 转子磁场轴线滞后于定子磁场轴线变化,由磁滞材料特性决定

三、磁滞转矩 $T = K \sin \theta$

• 最大磁滞转矩 $T_{hm} = K \sin \theta_m$

四、起动过程

■ 定子绕组通电产生旋转磁场转速 n_s 。相当于转子不动,磁场以 n_s-n 转动。磁场夹角 θ_m 。 $T=T_{hm}=K\sin\theta_m$


五、同步运行 $n=n_s$


$$T = K \sin \theta$$
 $0 < T \le T_{\text{hm}} \implies 0 < \theta \le \theta_{\text{m}}$

六、异步运行 $n < n_s$

- 磁滞转矩: $T_{hm} = K \sin \theta_m$
- 涡流转矩: T_e
- 总转矩: $T = T_{hm} + T_e$

七、机械特性





 $0 \rightarrow n_{\rm s}$

八、异步运行时的热损耗

产生涡流损耗和磁滞损耗。磁滞材料磁滞损耗 大,发热严重,不宜长期异步运行。

十、优缺点

- 优点:转子无起动绕组,结构简单;堵转转矩大;转子结构对称,动平衡好,转速可以很高
- 缺点:功率因数低;磁滞材料贵。

❖思考:

- 永磁异步电动机的鼠笼绕组有何作用?为何启动时 (或转差率较大时)鼠笼绕组产生电磁转矩而永磁 铁不产生电磁转矩?为何同步运行时永磁铁产生转 矩而鼠笼绕组不产生转矩?
- 某一永磁式同步电机,同步转速1500r/min。最大 输出电磁转矩为1Nm,问当负载转矩为0.5Nm时,电 机的转子转速?转子失调角?



