





- ❖单相异步电动机的构造与三相笼型异步电动机相 似,它的转子也是鼠笼型,主要区别在于定子绕组。
- ◆单相异步电动机的定子上放置有空间位置相差90°电角度的两相绕组,一相为主绕组(工作绕组),另一相为辅助绕组(启动绕组)。
- ❖单相异步电动机采用单相电源供电,功率比较小, 从几瓦到几百瓦,它广泛应用于家用电器(如电风扇、电冰箱、空调、洗衣机、吸尘器等)、医疗器械和小型机械中。






单相异步电机:定子放单相绕组,转子一般用鼠笼式。




定子中通入单相交流电后,形成脉动 磁场。其磁应强度按正弦分布,且随时间按正弦变化。


定子绕组产生的脉动磁场( $\Phi$ ),可用正、反两个旋转磁场合成而等效。即:

$$\Phi = \Phi_{+} + \Phi_{-}$$



$$\rightarrow |\boldsymbol{\Phi}_{-}| = |\boldsymbol{\Phi}_{+}| = \boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{m}}$$





#### 单相异步电动机的特点:

#### 自身没有起动转矩

当定子绕组产生的合成磁场增加时,根据右手螺旋定则和左手定则,可知转子导条左、右受力大小相等方向相反,所以没有起动转矩。




#### 单相脉振磁场的机械特性

- □ 绘出脉振磁场对应的正、反转磁场的机械特性曲线。
- □ 然后叠加,即可获得单相异步电机的机械特性。

$$T = T^+ + T^-$$


□ 单相异步电机启动后,有维持 旋转的电磁力矩。




为了获得所需的起动转矩,单相异步电动机的定子进行 了特殊设计。常用的单相异步电动机有电容分相式异步电动 机和罩极式异步电动机。他们都采用鼠笼式转子,但定子结 构不同。

#### 电容分相式异步电动机

电容分相式异步电动机的定子中放置有两个绕组,一个是工作绕组 A-A',另一个是起动绕组 B-B',两个绕组在空间相隔90°。起动时, B-B'绕组经电容接电源,两个绕组的电流相位相差近90°,即可获得所需的旋转磁场。






电动机转子转动起来后,利用离心力将 开关S断开(S是离心开关),使起动绕组B-B′断电。

### 改变电容C的串联位置,可使 单相异步电动机反转。

将开关S合在位置1,电容C与B绕组串联,电流  $i_B$ 较 $i_A$ 超前近 $90^\circ$ ;当将S切换到位置2,电容C与A绕组串联,电流 $i_A$  较 $i_B$  超前近 $90^\circ$ 。这样就改变了旋转磁场的转向,从而实现电动机的反转。

### 罩极式单相异步电机




- □ 当电流i 流过定子绕组时,产生了一部分磁通 $\mathbf{\Phi}_1$ ,同时产生的另一部分磁通与短路环作用生成了磁通 $\mathbf{\Phi}_2$ 。由于短路环中感应电流的阻碍作用,使得 $\mathbf{\Phi}_2$ 在相位上滞后 $\mathbf{\Phi}_1$ ,从而在电动机定子极掌上形成一个向短路环方向移动的磁场,使转子获得所需的起动转矩。
- □ 罩极式单相异步电动机起动转矩较小,转向不能改变 ,常用于电风扇、吹风机中;电容分相式单相异步电 动机的起动转矩大,转向可改变,故常用于洗衣机等 电器中。

#### 三相异步电动机的单相运行

三相异步电动机在运行过程中, 若其中一相与电源 断开,就成为单相电动机运行。此时电动机仍将继续转 动。若此时还带动额定负载,则势必超过额定电流,时 间一长,会使电动机烧坏。这种情况往往不易察觉,在 使用电动机时必须注意。如果三相异步电动机在起动前 就断了一线,则不能起动,此时只能听到嗡嗡声,这时 电流很大, 时间长了, 也会使电动机烧坏。

#### 两相绕组的非圆形旋转磁场

- 一、两相绕组的非圆形旋转磁场
- 1、两相绕组电流相位相同,产生脉振磁场。
- 2、两相绕组电流相位差是90°, 也形成旋转磁场,但磁密向 量B或磁势向量F的端点轨迹 是椭圆,称为椭圆旋转磁场。



$$\alpha = I_c W_c / (I_f W_f) \neq 1$$

椭圆度: $\alpha = \frac{B_{cm}}{B_{fm}}$ ,  $\alpha$ 越小, 椭圆度越大。

3、两相绕组电流相位差大于0°小于90°,产生椭圆旋转磁场。



#### 两相绕组的非圆形旋转磁场

椭圆旋转磁场具有下述特点。

- □转向 与圆形旋转磁场相同。
- □幅值 磁密幅值不断变化。若 $\alpha$ <1,幅值变化范围从 $\alpha B_{fm}$  至 $B_{fm}$ 。当 $\alpha$ =0时变成脉振磁场,当 $\alpha$ =1时变成圆形旋转磁场。
- □转速 电流变化一个周期,磁场在空间旋转了360° 电角,平均转速是60f/p r/min。但椭圆旋转磁场的瞬时转速是变化的。

#### 两相绕组的非圆形旋转磁场

#### 二、椭圆旋转磁场的分解

□椭圆旋转磁场可以分解为两个转向相反、转速相同的圆形旋转磁场。其中与椭圆磁场转动方向相同的正向旋转磁场的磁密为B<sup>+</sup>,转向相反的反向圆磁场的磁密为B<sup>-</sup>,则有

$$B^{+} = \frac{1+\alpha}{2}B_{fm} \qquad B^{-} = \frac{1-\alpha}{2}B_{fm}$$

### 两相电动机

## 两相电动机的分类

- □ 两相电机: 定子具有两相绕组。
- □驱动和伺服两大类。
- □ 两相驱动电动机:大部分家用电器和小型电器中使用的(单相)异步电动机。气隙磁场接近圆形旋转磁场,转子电阻小。
- □ 两相伺服电动机:定于两相绕组,分别称为激磁 绕组和控制绕组,在空间相差90°电角。

### 两相电动机

#### □特点:

- 1. 稳定运行的转速范围大,而驱动电动机稳定运行的速度范围很小。
- 2. 一相绕组电压(流)为零时,伺服电机将产生制动转矩而迅速停转,而驱动用电机在运转后,一相电压(流)为零也可能继续运转(自转)。
- 3. 快速响应,机电时间常数小。两相伺服电机采用细长转子,惯量小,转子电阻大,使堵转转矩高,起动速度快。
- 4. 不能用驱动电动机代替两相伺服电动机。

## 圆形旋转磁场时两相电机的机械特性

$$T = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{r'_2}{s}}{2\pi f_1 \left[ (r_1 + \frac{r'_2}{s})^2 + (x_1 + x'_2)^2 \right]}$$

- □转子电阻增大时,最大转矩 T<sub>m</sub>不变,临界转差率 S<sub>m</sub>增大。
- □驱动电机要求效率高,所以转子电阻小,稳定运行的转速范围小。
- □两相伺服电动机,要求第1象限稳定运行,机械特性下垂的,即要求转子电阻足够大,保证 $S_m \ge 1$ 。转子电阻大,机械特性下垂。




图 3-34 不同转子电阻的机械特性 1-r<sub>21</sub>;2-r<sub>22</sub>;3-r<sub>23</sub>;4-r<sub>24</sub> (r<sub>24</sub>>r<sub>23</sub>>r<sub>22</sub>>r<sub>21</sub>)


# 非圆形旋转磁场时两相电机的机械特性

10 Sept -

两相伺服电动机主要工作在椭圆形旋转磁场

一、正反转磁场法 椭圆形磁场可以分解为 两个圆形旋转磁场,它 们转向相反,并且正向 (与椭圆磁场转向相同) 磁场大于反向磁场。


$$B_{+} = \frac{1+\alpha}{2} B_{fm} \quad B_{-} = \frac{1-\alpha}{2} B_{fm}$$



# 非圆形旋转磁场时两相电机的机械特性

#### 二、脉振磁场的机械特性

- □ 定子绕组产生脉振磁场:两相电机一相通 电或三相电机一相断电,又称单相运行。
- 叠加法求转矩。*T*=*T*<sup>+</sup>+*T*<sup>-</sup>
- □ 曲线过原点,没有起动转矩。
- 驱动用电机:转子电阻小。原来转动的两相或三相电机,在一相断电后仍可转动。有自转。
- □ 伺服电动机:转子电阻大,机械特性在2 ,4象限。电磁转矩总是与转向相反,控 制绕组电流(压)为零电机将很快停转。 无自转。




# 非圆形旋转磁场时两相电机的机械特性

#### 三、椭圆磁场的机械特性与调节特性





$$\square n = 0$$
,  $s = 1$ ,  $T = T^+ + T^- > 0$ 






- •椭圆磁场理想空载转速低于磁场转速。
- □根据机械特性曲线可绘出调节特性。








#### 两相交流伺服电动机

- □ 交流伺服电动机的工作原理和电容分相式单相异步电动机相似。没有控制电压时,气隙中只有励磁绕组产生的脉动磁场,转子上没有启动转矩而静止不动。
- □ 当有控制电压且控制绕组电流和励磁绕组电流不同相时,则 在气隙中产生一个旋转磁场并产生电磁转矩,使转子沿旋转 磁场的方向旋转。
- □ 但是对伺服电动机要求不仅是在控制电压作用下就能启动, 且电压消失后电动机应能立即停转。如果伺服电动机控制电 压消失后像一般单相异步电动机那样继续转动,则出现失控 现象,我们把这种因失控而自行旋转的现象称为自转。

#### 两相交流伺服电动机

- \* 当控制电压消失,伺服电机处于单相运行。为消除自转,加大转子电阻 $r_2$ ,使临界转差率 $s_m>1$ ,合成转矩特性曲线如图所示。
- ❖ 合成转矩的方向与电机旋转方向相 反,是一个制动转矩,这就保证了 当控制电压消失后转子仍转动时, 电动机将被制动而停下。
- ❖ 转子电阻加大后,不仅可以消除自转,还具有扩大调速范围、改善调节特性、提高反应速度等优点。



伺服电动机单相 运行时的M-S曲线



