声明: 1. 本人绝对未在考试中实施任何作弊行为,也绝对未将试卷、稿纸等带出考场。

- 2. 仅凭记忆整理, 只能保证题目考点对应正确, 具体数值、措辞等可能与原卷稍有出入。
- 3. 往年题只供大家参考,只靠通过刷往年考试题来获取高分或者保证不挂科是<u>不可取的</u>。希望大家认真复习,把基本概念、方法掌握扎实。

## 哈尔滨工业大学(深圳)2023年秋季学期

# 自动控制实践 A 试题(回忆版)

2023, 12 V1, 0


说明:测试时间 120 分钟,满分 100 分。可以使用无编程、记忆功能的计算器。

题号	<del>- (15)</del>	二 (12)	三 (16)	四 (14)	五 (28)	六 (15)	总分(100)
得分							

## 注意行为规范 遵守考场纪律

- 一、填空题(每空0.6分,满分15分)
- 1.1 以下为直流电机的结构示意图,请填上以下部件对应图中的编号:

电刷及电刷架	换向器	电枢	定子铁心




<b>1.2</b> 直流电路有 $I^2R$ (电流电阻)的线路损耗,直流磁路(有/无) $\Phi^2R$ (磁通磁阻)的激磁损耗;
磁路中的漏磁通一般比电路中的漏电流要远(大/小);线性电路可以采用叠加定理计算,
而电动机的磁路一般(也可以/不可以)采用叠加定理计算,原因是:
1.3 电动机的制动,根据制动回路的特点,分为、和至种形式.
1.4 为了防止驱动过程中上下功率管,需要在功率管的基极控制信号增加死区时间
补偿;在 H 桥电路中,接入续流二极管的作用是。
<b>1.5</b> 三相异步电动机的同步转速为 $n_s$ ,额定转差率为 $s(0 < s < 1)$ ,则转子旋转磁动势相对定子
绕组的转速是,定子绕组相对于转子的转速是。

1.6	功率半导体元件的工作区分为,区。
1.7	步进电机的步距角为 0.9°,则使电机转过一圈需要发送个脉冲;控制电机的转速
为3	360rpm,则脉冲频率是Hz。
1.8	无刷直流电动机由电动机,和和组成。
1.9	测量元件通常由,和三部分组成。
二、	单选择(每小题 1 分,满分 12 分)
2.1	一台他励直流电动机拖动恒转矩负载时,当电枢电压降低时,电枢电流和转速将


- ; 而拖动泵类/风机负载时, 当电枢电压降低时, 电枢电流和转速将
  - A. 电枢电流减小、转速减小; B. 电枢电流减小、转速不变;

  - C. 电枢电流不变、转速减小; D. 电枢电流不变、转速不变;
- 2.2 变压器变比 k=2, 额定工作电压 110V, 频率 50Hz, 在确保不超功率的情况下, 可以接入 以下哪个电源使用?
- A. 直流 110V

- B. 交流 220V, 频率 50Hz
- C. 交流 220V, 频率 100Hz
- D. 交流 110V,频率 100Hz
- 2.3 直流电动机电枢回路串电阻调速的特性曲线是




2.4 直流电机本身有发电机和电动机两种工作状态,但是在控制系统中,把电机和外加电压 结合起来,可以把电机工作状态分为电动机状态、发电机状态、能耗制动状态和反接制动状 态,下面四幅图中属于能耗制动状态的是



2.5	续流二极管防	方止功率管工作在		
	A. 截止区	B. 饱和区	C. 非饱和区	D. 击穿区
2.6	下面关于变压	医器说法正确的是	o	
	A. 变压器负	负载运行时,原边输入	电压与副边输出电压的	的比值与变压器匝数比相等
	B. 变压器即	]使原边和副边没有导统	线连接,也可以传递大	二量的电功率
	C. 由于交变	<b>E</b> 的电流产生交变的磁	场,而交变的磁场可以	从感应交变的电势,因此变压器
只食	<b></b>	电压变换,而且交流电	的频率越高变压器的	员耗越小
	D. 变压器可	<b>丁以改变交流电的电压</b>	、电流、相数和频率	
2.7	鼠笼式三相昇	异步电动机为降低启动	电流,常采用降压起动	<b>力。降压起动时,其起动转矩变化</b>
是_	o			
	A. 不变	B. 增大	C. 随电压平方下	降 D. 随电压平方上升
2.8	三相异步电动	加机从起动到达到稳态	,转子感应电动势有效	女值的变化是
	A. 不变	B. 增大	C. 减小 D	). 无法判断
2.9	三相异步电动	<b>动机等效电路中转子回</b>	路可变电阻 $\frac{1-s}{s}r_2$ 表示	不何种功率?
	A. 输出功率	B. 输入功率	C. 转子电磁功率	D. 总机械功率
2.10	) 混合式步进	电机的步距角由	决定。	
	A. 转子齿数	和拍数 B.	脉冲频率	
	C. 转子齿数	D.	定子绕组相数	
2.11	1 无刷直流电	动机定子磁势向量和转	步子磁势向量夹角为 <u></u>	时输出力矩最大。
	A. 0	B. 45°	C. 90° D. 180	0
2.12	2 无刷旋转变	压器的输入输出信号接	安在	
	A. 均在转子	上 B. 输入	信号接在转子上,输出	出信号接在定子上
	C. 均在定子	上 D. 输入	信号接在定子上,输出	出信号接在转子上
三、	多选择(每4	小题 2 分,满分 16 分。	。错选不给分,漏选酌	情给分)
3.1	下列关于直流	流电机说法正确的是 <u></u>	o	
	A. 静态时,	直流电机电枢电流与转	俞出转矩成正比变化	
	B. 静态时,	直流电机电枢电流与电	电磁转矩成正比变化	
	C. 直流电机	的启动电压与负载大小	小有关	
	D. 静态时,	直流电机的感应电势与	与电机转速成正比变化	

- 3.2 直流电机调速方法可使特性变硬的是
  - A. 电枢回路串电阻调速 B. 变频调速 C. 调磁调速

- D. 串级调速 E. 调电枢电压调速 F. 调反电动势系数调速
- G. 调力矩系数调速
- 3.3 如下所示的 H 形桥式驱动电路,其中四个二极管称为续流二极管,它们是 PWM 功 率放大器输出级中不可缺少的组成部分。以下说法正确的是



- A. 二极管  $D_1$  的作用是避免开关元件  $T_1$  工作于击穿区
- B. 双极性 PWM 驱动时,当为电动机状态时,电源输出电能,电流增加,磁场能增加。
- C. 电源输出电能时电流值增加, 吸收电能时电流减小
- D. 当为电动机状态时,电磁力矩 Tem 与转速 n 同向,机械能变成电能; 当为发电机状 态时,电磁力矩 Tem 与转速 n 反向
- 3.4 功率器件是电机驱动重要的元件,下列说法错误的是
  - A. 绝缘欄双极晶体管 IGBT、电力场效应晶体管 P-MOSFET、晶闸管都是全控型器件
  - B. MOSFET 器件工作在开关状态时,在截止区和饱和区之间来回转换
  - C. 一般来说,相比于 IGBT 器件,MOSFET 器件开关速度更快,输出功率更 小
  - D. 对于 MOSFET 器件,漏极电流 Ia和栅源间电压 Ucs 的关系,反映了输入电压和输出 电流的关系,当漏极电流 Id 和较大时,Id 与 Ucs 的关系近似线性。
- 3.5 生活中常见单相异步电动机有。
  - A. 电容分相式

B. 步进式

C. 罩极启动

D. 永磁式

- 3.6 绕线式异步电机调速方法中会改变同步转速的是
  - A. 转子回路串电阻调速

B. 变频调速

C. 变极调速

D. 调压调速

- 3.7 关于正弦波驱动的无刷直流电动机,下面说法正确的是\_\_\_\_\_
  - A. 可以实现速度控制

B. 可以实现力矩控制

C. 可以实现位置控制

D. 可以直接投切电网运行

3.8 以下传感器可以作为角度传感器的是\_\_\_\_\_

A. 旋转式感应同步器

B. 绝对式光电编码器

C. 旋转变压器

D. 增量式光电编码器

### 四、简答题(满分14分)

- **4.1** 写出并励直流电机的反电动势、力矩表达式,和静态的电压平衡、力矩平衡表达式,由此推导出直流电动机的机械特性表达式。(5分)
- **4.2** 三相磁阻式步进电机,转子有 50 个齿,计算单拍通电和双拍通电时的步距角,并画出单拍(单相通电)和双拍通电时的矩角特性族。(5分)
- 4.3 简述 T 法测速的原理和适用场合。(4分)

#### 五、计算题(满分28分)

- **5.1** (10 分)他励式直流电动机额定功率  $P_N$ =2.2kW,励磁电压和供电电压  $U=U_f$ =110V,额定情况下的效率 η=0.8,额定转速 1500rpm,电枢电阻  $R_a$ =0.4Ω,励磁电阻  $R_f$ =82.7Ω。求:
- (1) 额定电枢电流; (2) 额定励磁电流; (3) 励磁功率;
- (4) 额定转矩: (5) 额定情况下的反电动势。

#### 5.2 (6分)


- 7. 某单相变压器,原边电压为额定电压 220V 时,空载激磁电流为 0.2A。忽略原边漏阻抗,并假设磁路不饱和,是线性的。分析下述情况下主磁通 Φ., 和空载激磁电流 I。如何变化。
  - 1) 将原边电压降到 110V;
  - 2) 将原边匝数减少10%;
  - 3) 将铁心截面积减少 10%。
- **5.3** (6分)两对极三相异步电动机,工作电源频率 400Hz,额定转差率 0.03.
  - (1) 同步转速和额定转速分别为多少?
  - (2) 转子回路感应电流和感应电动势的频率为多少?
- (3) 若额定电压 380V, 额定电流 10A, 额定工作点处功率因数为 0.75, 效率为 0.8, 求电动机额定功率为多少?
- **5.4** (6分)【该题题干较长,此回忆版存在不严谨之处】直线伺服平台,传动部件每转一圈,平台行程 10mm。不考虑机械传动环节误差。

- (1) 用每圈输出 2500 个脉冲的增量式编码器测量传动部件的转角,采用 4 倍频方式处理信号得到输出,问该伺服平台的分辨力是?
- (2) 用每毫米 50 个刻线的光栅尺,主光栅和指示光栅的夹角为 1.8°,要达到和(1)中同样的分辨力,细分数是多少?

### 六、综合题(满分15分)

机床加工中,采用直流伺服电机经 10:1 的减速器驱动被加工工件,工件的转动惯量  $J_L=2\times 10^{-2}kg\cdot m^2$ ,折算到电机侧的摩擦阻力矩  $T_f=0.4\,N\cdot m$ 。有一系列直流伺服电机可供驱动选择,其转动惯量都是  $J_M=2\times 10^{-4}\,kg\cdot m^2$ ,额定转速都是 3000rpm。问:

1) 如果要求工件运动具备重复完成下图所示,以 100ms 为周期的运动。(不考虑减速器的转动惯量、效率和电机电气时间常数的影响)根据工件驱动需要,对驱动电机的最高转速、峰值力矩、额定转矩如何要求? (4分)




2) 另一种工况下,要求电机长时间运行于 200rad/s 转速,输出 2Nm 力矩,有两种电机供选择,如果

甲电机力矩系数 Kt=0.4 Nm/A,电势系数 Ke=0.4 V/rad/s,电枢电阻  $R=2\Omega$ 。


乙电机力矩系数 Kt=0.1 Nm/A,电势系数 Ke=0.1 V/rad/s,电枢电阻  $R=0.5\Omega$ 。

假设机床供电母线电压为 110V DC,采用 H 桥功放电路驱动电机,从电机运行的反电动势和电阻压降考虑,这两种电机可否采用?假定两种电机运行的铁损相近,从铜损(电阻损耗)角度考虑,你选择哪一种电机并说明原因。(3分)

3) H 桥功放电路采用双极性 PWM 驱动所选择的直流电机,如图,给出了 T1、T4 管的基极驱动波形。根据此图: A. 不考虑死区时间,绘出 T2/T3 的基极驱动波形,绘出输出电压 $u_{AB}$  波形并表示出其幅值。B. 根据所示电动机电流 $i_a$ 波形,说明电动机的状态和电机电流流经路径。 (4分)



在此图标出电动机四个状态的电流路径:



4)为了实现工件驱动达到定位精度 0.1° 的要求,可以在电机侧安装光电码盘进行转角负反馈控制,减速器环节会产生 0.04° 以内的驱动传输误差,如果有 256 线、512 线、1024 线的增量式光电编码器可作为电机侧位置检测传感器,测角时采用 4 倍频的方式,合理的选择应是哪一种?如果有 8 位、11 位、13 位的绝对式光电编码器可作为电机侧位置检测传感器,合理的选择应是哪一种?(精度视为一个分辨力)