

Release Note V1.0.0.4

版本資訊

項目	內容
版本	V1.0.0.4
前一版	V1.0.0.3
發行日期	2026-09-17
客戶	京元竹南
機型	HT160S
受眾	客戶版

本版本 (V1.0.0.4) 針對貴司 2026-09-16 提出之「清機 (Clean Out) 排空未完成前不得在上料端補料」防呆需求交付。

【問題現象】

清機排空尚未結束時，若操作員把新的料盤放上 Loader 上料車，清機流程會一直停在未完成，機台卻繼續正常生產。系統紀錄 (EventLog) 雖會留下一筆記錄，但畫面上沒有任何提示，因此現場不易察覺清機其實並未完成。若按下清機時車上原本就還有料，屬正常作業 (先把車上的料喂乾，再清管線)，不在此列。

【原因】

機台判斷「該側可以退出生產」的條件之一，是上料來源已經沒有料。排空途中補料會讓這個條件重新變成不成立，該側便重新加入生產排程，清機的完成條件因此永遠無法達成。

【本版修正】

清機期間若在 Loader 上料端補料，機台會停機並跳警報。

判定方式採「由無到有的變化」，而非單純看有沒有料：

1. 清機期間持續監看上料來源，一旦判定為「已經沒有料」，記住這個狀態。
2. 之後若又連續 1.5 秒偵測到有料，判定為「排空中補料」。
3. 發出 **MES0927 停機**，畫面提示：**Clean Out still running - remove the new trays and let the drain finish**

因為採用變化判定，按下清機時車上仍有料的正常作業不會誤報。

操作員處置

- 此警報只提供 **RETRY**，不提供 **SKIP**（刻意設計，避免防呆被略過）。
- 請先把新放上去的料盤取走，再按 **RETRY**。
- 若未取走就按 **RETRY**，約 1.5 秒後會再次跳出，屬正常行為；把盤取走後即自動恢復安靜。

【操作上的影響】

- 清機以外的操作方式**完全不變**，安裝後**不需任何手動處理或重新設定**。
- 此防呆**預設開啟**。開關位於機台設定檔 **[Safety]** 區段的 **CleanOutRefillGuard**，修改後重新開啟「維護 / 硬體」頁面即生效，不需重新編譯。
- **確認時間 1.5 秒**目前為程式內固定值，無法由設定檔調整。若貴司需要不同的確認時間，我方須另出一版軟體，請告知需求值。
- 此防呆**僅在未使用 AMR 的模式下生效**。使用 AMR 時，補料屬於搬運車的正常作業，不視為異常。
- 此防呆另需機台為**實機模式**，且 **Loader InputEnd** 感測器在 **IO 表**中為**啟用狀態**。若該感測器因保養被停用，防呆不會作動且畫面不會提示，請保養後務必復原。

【版本說明】

- 本項防呆自 **V1.0.0.4** 起生效。
- 升版後，貴司主機端（EAP）查詢到的軟體版本會由 **1.0.0.3** 變更為 **1.0.0.4**（SVID 1003 / S1F2 / S1F14 SOFTREV）。
- 關於 2026-09-16 提供之測試包（**HT160S_V1.0.0.4_2026.09.16_15.43_BETA**）：該測試包已**包含**本項防呆，但它是開發機直接編譯的版本，對外仍自報為 **1.0.0.3**（貴司 EAP 查到的 SOFTREV 會是 1.0.0.3，與檔名不符）。**請勿以該測試包作為正式版本使用**，請等候我方正式提供之 V1.0.0.4 安裝包。
- 正式安裝包交付時，我方會以完整檔名告知，請以該檔為準。