海德汉进给传动精度系列讲座

第2讲 进给结构的受力变形

海德汉 (天津) 光学电子有限公司 Jan Braasch, Dr. Ing.

在使用滚珠丝杠和旋转编码器来进行测量时, 使进给机构变形的力会导致滑台轴向实际位置的偏 移。这些力主要包括由滑台加速而产生的惯性力、 切削力及导轨内的摩擦力。如第1讲图1中所示的 进给机构的平均轴向刚度在 100~200N/µm 之间 (丝杠螺母与固定轴承间隙 0.5m, 滚珠丝杠直径为 40 mm).

1. 加速力

常见的 500kg 的工作台在以 4m/s² 的加速度运 行时,会产生大约 10~20μm 左右丝杠/编码器系 统不可识别的变形。随着机床加速度的越来越高, 由此而产生的变形也变得越来越大。

2. 切削力

机床的切削力可以很容易达到几千牛顿的水 平。这类力不仅作用在机床的进给传动机构上,而 且也作用在工件和刀具之间的所用机床部件之上。 相比较于机床整体的变形, 进给系统的变形只占一 小部分。采用直线光栅尺可以检测出这一小部分的 变形并对之进行补偿。为了避免这类变形,在进行 工件的精加工时,通常采用很小的进给力来进行加 Lo

3. 摩擦力

按导轨的不同,在滚动导轨上摩擦力的大小约 为垂直力的 1%~2%,在滑动导轨上约为垂直力 的 3%~12%。垂直力为 50kN 时, 进给机构的变 形约为 0.25~6µm。

4. 机床的圆周测试

加工中心和速度与加速度相关典型的误差可以 通过圆周测试来进行检测 (见图 1)。在由丝杠及 旋转编码器构成的位置控制中,测试圆会在机床高 速运行时与理想圆有很大的差异。在同一加工中心 上安装直线光栅尺之后, 机床运行轨迹精度有了很 大的提高。

5. 由丝杠发热而产生的定位误差

在采用丝杠和旋转编码器进行位置控制时,由 于滚珠丝杠发热而导致定位误差是最大的误差来 源。其原因在于丝杠的双重功用:一方面,在将电

机的旋转运动转为线性运动时, 丝杠要有尽可能高 的刚性;另一方面,丝杠又要起到长度标尺的作 用。这种双重功能使得机床设计者不得不采用折中 的方案来满足两方面的要求, 因为丝杠的刚性和发 热都取决于丝杠螺母及丝杠固定轴承的预紧。在简 化情况之下, 丝杠螺母及摩擦力矩都与预紧张力成 正比。




图 1 为改造后安装了直线光栅尺的加工中心的 圆周测试结果。在使用旋转编码器和丝杠进行位置 控制时, 机床轨迹在高速运行时明显偏离理想路 径。在使用了直线光栅尺后,运动轨迹的精度得到 了明显提高。

6. 丝杠螺母的摩擦力

进给机构中最大的摩擦通常由丝杠螺母产生, 其原因是丝杠螺母中发生的复杂运动。丝杠螺母中 的滚珠除了进行滚动运动之外,还进行很大一部分 滑动运动。除了在滚珠丝杠接触部分所发生的轻微 滑动之外, 主要发生由外界强制条件导致的宏观滑 动。在丝杠螺纹之间运行的滚珠如同在雨水槽中的 网球一样,进行着不可完全定义的运动。滚珠之间 的相互挤压和推动使滚珠不时地产生滑动。在没有 滚珠保持架时,滚珠之间的摩擦力由于极高的径向 压力而十分可观。在角接触球轴承内,滚珠还会作 围绕垂直于接触面的轴的自转运动。这时滚珠围绕 着接触面进行"钻孔式"旋转。最新的研究显示, 丝杠螺纹内滚珠的运动只有在有滑动的情况下才有 可能,这是由丝杠固有的螺距所决定的。



滚珠的回送系统是滚珠丝杠的一个弱点。滚珠在进入及离开回送系统时,其运动状态都会发生彻底的变化。其中比如旋转动能,在快速进给时以8000r/min转速旋转的滚珠在进行或离开回送系统时会相应地减速或加速。与位于螺纹内受预紧力的滚珠不同的是,回送系统中的滚珠不受预紧力。由于能量均衡的原理,回送系统是滚珠最倾向于停留的地方。在没有采用特殊手段时,在滚珠回送系统端口会产生滚珠的堵塞,这种堵塞会导致常见的丝杠卡死。





图 2 额定直径 40.00mm 螺距 10.00mm 轴向力 0.00kN 接触角 45.00° 滚珠直径 6.35mm 滚珠内循环,无防尘片

两点预紧滚珠丝杠的摩擦力矩,可明显看出其 斯特贝克特性见图 3。



高尔茨,测量了在不同预紧状态下直径40mm,螺距10mm的精密滚珠丝杠的摩擦力矩(图3)。摩擦力距呈现典型的斯特贝克特性〈Stribeck〉。在低转速时,摩擦力主要来源于刚体和温柔的合摩擦。高转速时摩擦力则主要来源于滚体摩擦。有意思的是,滚珠丝杠切削进给时的转速低于最小摩擦力矩所对应的转速,而快速进给时的转速又高于最小摩擦力矩所对应的转速。也就是说,常见滚珠丝杠系统摩擦力矩最低值区域并不能

被利用来提高丝杠的工作效率,摩擦力矩受丝杠轴向负载的影响很小。

7. 丝杠螺母的摩擦生热

在采用常见 3kN 预紧力并忽略螺母防尘片的情况下, 空载力矩或摩擦力矩约为 0.5~1Nm。这意味着, 在滚珠丝杠以 2 000r/min 的转速进行快速进给时, 丝杠螺母会产生约 100~200W 的热量。

8. 未来摩擦发热将会越来越多

为了达到更高的快速进给速度,必须提高丝杠转速或加大丝杠的螺距。在过去的五年中,滚珠丝杠的最高允许转速增长了一倍。为了保证良好的加速性能,预紧力以及由此而来的摩擦力却不能被减小。因此丝杠发热不断增加,而且这一趋势还会在未来继续下去。

9. 按 ISO230-3 进行定位精度的测量

在采用新制定的国际标准 ISO/DIS230—3 进行定位精度的测量时,可以清楚地识别出摩擦生热对定位性能的影响。该标准规定了如何测量车/铣床在外部和内部热源作用下所产生的热变形(图4)。




图 4 依据 ISO/DIS230—3 对加工中心的热变形 进行测量

(收稿日期: 20031201)

狗 稿

由于栏目方面的变动,2004年将原有的夹具栏目改为"机床/附件/工装",因此凡是与此栏目相关的内容,均可投稿。注意稿件质量,即要求有一定的技术含量,有推广性、先进性。欢迎大家踊跃投稿。