Historique d'interventions - Groupe électrogène diesel GE-01

Document historique_interventions_ge01 | v1.0 (2026-10) | 2 pages | Langue : français | Groupes d'accès : techniciens_energie ; responsables

Ce document recense les interventions enregistrées sur GE-01 de janvier à octobre 2026. Il sert de référence à l'étape 5 de codes_alarme_ge01 (tableau 2.2). Tickets, dates et noms sont fictifs.

Tableau 1.1 - Interventions de janvier à juin 2026

Ticket	Date	Code	Constat	Action réalisée	Technicien	Statut
TK-2026-0112	2026-01-14	-	Essai mensuel à vide	Essai conforme : 28 V, 4,1 bar, 83 °C	A. Bennani	Clos
TK-2026-0209	2026-02-11	-	Essai mensuel à vide	Essai conforme	A. Bennani	Clos
TK-2026-0317	2026-03-18	GE-W06	Niveau de gasoil sous 20 % (40 L)	Remplissage de la cuve à 200 L	S. Alaoui	Clos
TK-2026-0422	2026-04-22	GE-W03	Pré-alarme 95 °C en été précoce	Grille du radiateur nettoyée, niveau de liquide contrôlé à froid	S. Alaoui	Clos
TK-2026-0513	2026-05-13	-	Essai mensuel à vide	Essai conforme	A. Bennani	Clos
TK-2026-0610	2026-06-10	GE-W04	Tension batterie 23,3 V	Bornes nettoyées, charge de contrôle, surveillance	K. Idrissi	Clos

Tableau 1.2 - Interventions de juillet à octobre 2026

Ticket	Date	Code	Constat	Action réalisée	Technicien	Statut
TK-2026-0708	2026-07-08	GE-W04	Tension batterie 23,1 V à nouveau sous le seuil	Test de charge : batterie en fin de vie, remplacement commandé	K. Idrissi	Clos
TK-2026-0722	2026-07-22	GE-E01	Échec de démarrage lors de l'essai, batterie 19,8 V	Remplacement des deux batteries 12 V, acquittement après identification de la cause	K. Idrissi	Clos
TK-2026-0812	2026-08-12	-	Essai mensuel à vide	Essai conforme : 27,5 V, 3,9 bar, 82 °C	A. Bennani	Clos
TK-2026-0916	2026-09-16	GE-W05	Capteur du bac de rétention activé	Joint de filtre suintant remplacé, bac nettoyé	S. Alaoui	Clos
TK-2026-1008	2026-10-08	GE-W03	Pré-alarme 95 °C lors de l'essai	Grille encrassée par la poussière, nettoyage à planifier	A. Bennani	Ouvert

2. Lecture de l'historique

Tableau 2.1 - Récurrences observées

Observation	Tickets concernés	Enseignement documentaire
GE-W04 répété deux fois avant GE-E01	TK-2026-0610, 0708, 0722	Un avertissement de batterie précède un échec de démarrage (codes_alarme_ge01, p.1).
GE-W03 deux fois en 2026	TK-2026-0422, 1008	Encrassement du radiateur récurrent : contrôle mensuel de propreté (manuel_ge01, tableau 5.1).
GE-W06 isolé	TK-2026-0317	Cuve presque vide : contrôle hebdomadaire du niveau de gasoil.

3. Statistiques 2026 (fictives)

- 11 interventions enregistrées : 4 essais mensuels, 7 interventions sur alarme.
- 1 arrêt de protection (GE-E01, 2026-07-22) ; aucune alarme GE-E02 ni GE-E03.
- 1 ticket ouvert : TK-2026-1008 (nettoyage du radiateur).

4. Utilisation de l'historique

L'historique aide à repérer les pannes qui reviennent, mais il ne prouve pas la cause d'une alarme actuelle. Avant de créer un ticket à partir d'une alarme, lire les causes dans manuel_ge01 et les consignes dans fiche_securite_ge01. La création d'un ticket demande une validation humaine.

5. Limites

Ce document est une aide documentaire. Il ne garantit pas un diagnostic et ne remplace pas l'intervention d'un technicien habilité.