Tableau des codes d'alarme ATS-01

Champ	Valeur
Identifiant	F2-ALM-ATS-01
Équipement	ATS-01 (VoltaSecure TS-160)
Règle de lecture	Les codes Txxx appartiennent à l'ATS. Les codes Axxx appartiennent à l'UPS.

Tableau 1 - Codes d'alarme (page 1)

Code	Libellé	Panne	Seuil	Action immédiate	Procédure
T101	Transfer Failed	Ne bascule pas	Aucun transfert après TD, groupe à 400 V	Sélecteur, fusible F1, contacteur	F2-PRO-ATS-01 p. 2
T102	Gen Start No Signal	Ne bascule pas (groupe absent)	Aucune tension groupe après 3 tentatives	Câble GEN START, groupe	F2-PRO-ATS-01 p. 2
T201	Transfer Delay Out of Range	Bascule trop tard	TD supérieur à 5 s	Remettre TD à 5 s (N2)	F2-PRO-ATS-01 p. 3
T301	Contactor Fault	Contact brûlé	Feedback mismatch	Alerter N2, consigner	F2-PRO-ATS-01 p. 3
T302	Contact Temp High	Contact brûlé (échauffement)	Contacts supérieurs à 75 °C	Réduire la charge, alerter N2	F2-PRO-ATS-01 p. 3

Cas ambigus : même mot, plusieurs équipements

Tableau 2 - Termes ambigus (page 2)

Terme de l'utilisateur	ATS-01	UPS-01	Groupe électrogène	Pour lever le doute
Surchauffe	T302 : contacts supérieurs à 75 °C	A302 : armoire supérieure à 45 °C	Liquide de refroidissement trop chaud	Demander l'équipement et lire le code
Ne démarre pas / ne bascule pas	T102 : l'ATS n'a pas reçu de tension du groupe	A401 : bypass, pas un démarrage	Panne de démarrage du moteur	Vérifier la tension groupe puis les codes
Bascule / bypass	T101 : le contacteur ne transfère pas les sources	A401 : l'UPS alimente la charge par le réseau	Non concerné	Ne pas confondre transfert ATS et bypass UPS

Règle de réponse : en cas d'ambiguïté, demander l'équipement concerné (ATS, UPS ou groupe) avant de proposer une action.