Historique des interventions ATS-01

Champ	Valeur
Identifiant	F2-HIS-ATS-01
Équipement	ATS-01 (VoltaSecure TS-160)
Période	2026-10-12 au 2026-11-05

Tableau 1 - Journal des alarmes et interventions (page 1)

Date / heure	Code	Constat	Action réalisée	Statut
2026-10-12 08:40	T102	Essai mensuel : groupe sans démarrage, câble GEN START débranché après maintenance	Câble reconnecté et serré, nouvel essai concluant	Résolue à 09:10
2026-10-19 10:15	T101	Réseau coupé pour essai : pas de transfert, sélecteur resté sur MANUAL	Sélecteur remis sur AUTO, transfert correct	Résolue à 10:25
2026-10-26 14:00	T201	Coupure réseau : ordre à 14:00:02, transfert à 14:00:12 (TD = 10 s)	TD remis à 5 s par N2, essai de transfert (5 s)	Résolue à 14:30
2026-11-01 16:20	T302	Contacts à 95 °C, odeur de brûlé, traces noires	Réduction de charge, alerte N2	Ouverte
2026-11-01 16:35	T301	Feedback mismatch, contacts brûlés	Consignation et remplacement du contacteur par N2 le 2026-11-04	Résolue le 2026-11-04

Bilan de la période

Tableau 2 - Récapitulatif par alarme (page 2)

Code	Occurrences	Cause principale
T101	1	Sélecteur laissé sur MANUAL après intervention
T102	1	Câble GEN START débranché
T201	1	Paramètre TD modifié à 10 s
T301	1	Contacts brûlés
T302	1	Échauffement des contacts, cause de T301

Enseignements : trois des cinq alarmes proviennent d'erreurs humaines (sélecteur, câble, paramètre). Une checklist après chaque intervention (F2-CHK-ATS-01) permet de les éviter. T302 puis T301 montrent la progression d'un échauffement vers un contact brûlé.

Les interventions sont référencées par niveau (N1, N2) et jamais par nom de personne.