# RAPPORT D'INTERVENTION

## N° RI-2026-021

| | |
|---|---|
| Équipement | *ATS-01 (TS-160)* |
| Date / heure | *2026-10-26 14:30* |
| Alarme constatée | *T201 Transfer Delay Out of Range* |
| Constat | *Coupure réseau à 14:00:00, ordre de démarrage à 14:00:02, transfert à 14:00:12. TD lu : 10 s (maximum 5 s).* |
| Cause | *Paramètre TD modifié lors d'une mise à jour (10 s au lieu de 5 s).* |
| Action réalisée | *TD remis à 5 s (menu Parameters). Essai de transfert : 5 s après l'ordre.* |
| Autres paramètres | *Mains fail delay 2 s, Retransfer 120 s, Cooldown 180 s : conformes* |
| Statut | *Clos* |
| Intervenant | *Technicien N2 - visa : T.N2* |

Référence : F2-PRO-ATS-01, panne 2, page 3. Voir aussi F2-HIS-ATS-01.