RAPPORT D'INTERVENTION

N° RI-2026-024

Équipement	*ATS-01 (TS-160)*
Date / heure	*2026-11-04 09:30*
Alarmes constatées	*T302 Contact Temp High et T301 Contactor Fault (ouvertes depuis le 2026-11-01)*
Constat	*Contacts du pôle 2 piqués et noircis. Câble L2 décoloré près de la borne. Plastique fondu sur le boîtier du pôle 2.*
Consignation	*Réseau et groupe verrouillés, absence de tension vérifiée*
Action réalisée	*Remplacement du contacteur CT-160-4P. Bornes resserrées à 25 N.m. Sélecteur remis sur AUTO.*
Essai	*Transfert 5 s après l'ordre. Thermographie après essai : 47 °C maximum.*
Statut	*Clos. Stock CT-160-4P à 0 : commande à passer*
Intervenant	*Technicien N2 - visa : T.N2*

Référence : F2-PRO-ATS-01, panne 3, page 3. Voir F2-THE-ATS-01 et F2-PIE-ATS-01.