Fiche de sécurité ATS

Champ	Valeur
Identifiant	F2-SEC-ATS-01
Version / date	1.0 / 2026-11-06
Applicable à	Toute intervention sur ATS-01
Renvoi	F2-MAN-ATS-01, F2-PRO-ATS-01

1. Risques identifiés

Tableau 1 - Risques ATS-01 (page 1)

Risque	Origine	Niveau
Électrocution	400 V sur deux sources (réseau et groupe) : l'ATS peut être sous tension même si l'une des sources est coupée	Très élevé
Arc électrique	Manoeuvre en charge, contacts usés, court-circuit au bornier	Élevé
Brûlure	Contacts et câbles échauffés (T302)	Élevé
Démarrage automatique du groupe	En position AUTO, l'ordre de démarrage peut survenir sans préavis (pièces mobiles, gaz)	Élevé
Incendie	Contacts brûlés, câbles décolorés, plastique fondu	Élevé

2. EPI et règles

Tableau 2 - EPI et règles obligatoires (page 2)

Intervention	Habilitation	EPI minimum
Lecture afficheur, contrôle du sélecteur	Formation interne	Lunettes
Contrôle du fusible F1 et du bornier de commande	B2V / BR	Gants isolants, lunettes
Modification des paramètres	Technicien N2	Lunettes
Remplacement du contacteur, manoeuvre du levier	B2V / BR + N2	Gants isolants, écran facial, tapis isolant

Règles : (1) consigner l'ATS avant d'ouvrir le coffret : verrouiller les deux sources et vérifier l'absence de tension ; (2) ne jamais manoeuvrer le levier manuel en charge ; (3) mettre le sélecteur sur OFF et prévenir l'équipe groupe avant toute intervention ; (4) après l'intervention, remettre le sélecteur sur AUTO ; (5) travailler à deux.

3. Conduite à tenir en cas d'incident

Tableau 3 - Urgences (page 3)

Incident	Première action	Appel
Électrisation	Ne pas toucher la victime, couper l'alimentation si possible	Secours
Brûlure	Refroidir à l'eau 15 min, ne pas percer les cloques	Secours
Départ de feu	Évacuer, extincteur CO2 uniquement	Pompiers
Odeur de brûlé (T302)	Réduire la charge, alerter le N2, ne pas ouvrir le coffret	Astreinte ligne 4400

Cette fiche est fictive et ne remplace aucune consigne réglementaire réelle.