Rapport de thermographie ATS-01

Champ	Valeur
Identifiant	F2-THE-ATS-01
Équipement	ATS-01
Date / heure	2026-11-01 17:10
Motif	Alarme T302 du 2026-11-01
Conditions	Charge 118 A (74 %), ambiante 24 °C, émissivité 0,95

1. Mesures

Tableau 1 - Températures relevées (page 1)

Point de mesure	Phase	Température	Limite	Verdict
Entrée source MAINS	L1	44,1 °C	75 °C	Conforme
Entrée source MAINS	L2	45,0 °C	75 °C	Conforme
Entrée source MAINS	L3	44,6 °C	75 °C	Conforme
Entrée source MAINS	N	41,2 °C	75 °C	Conforme
Sortie charge	L1	46,3 °C	75 °C	Conforme
Sortie charge, contacts du pôle 2	L2	96,4 °C	75 °C	Non conforme
Sortie charge	L3	47,0 °C	75 °C	Conforme
Sortie charge	N	42,0 °C	75 °C	Conforme

2. Analyse et recommandations

Tableau 2 - Classification de l'anomalie (page 2)

Critère	Valeur	Conclusion
Écart avec les phases voisines	Environ 50 °C	Anomalie critique (critère : écart supérieur à 40 °C)
Dépassement de la limite	21,4 °C au-dessus de 75 °C	Non conforme
Alarme ATS	T302 (95 °C mesurés par la sonde interne)	Cohérent avec la caméra (96,4 °C au point le plus chaud)

Cause probable : résistance de contact élevée sur le pôle 2 (contacts piqués, serrage insuffisant), qui a conduit à l'alarme T301 le même jour.

Recommandation : consigner l'ATS et remplacer le contacteur sans attendre (F2-PRO-ATS-01, page 3), puis refaire une mesure après essai de transfert.

Les deux valeurs 95 °C et 96,4 °C proviennent de deux instruments différents (sonde interne et caméra thermique) et sont cohérentes.