Tableau des codes d'alarme UPS-01

Champ	Valeur
Identifiant	F2-ALM-UPS-01
Équipement	UPS-01 (VoltaSecure VS-40T)
Règle de lecture	Les codes Axxx appartiennent à l'UPS. Les codes Txxx appartiennent à l'ATS.

Tableau 1 - Codes d'alarme (page 1)

Code	Libellé	Panne	Seuil	Action immédiate	Procédure
A101	Battery Low	Batterie faible	Bus DC inférieur à 345 V ou autonomie inférieure à 10 min	Mesurer les blocs	F2-PRO-UPS-01 p. 2
A201	Overload	Surcharge	Charge supérieure à 100 % pendant 60 s	Délester	F2-PRO-UPS-01 p. 2
A301	Fan Fault	Ventilateur bloqué	Vitesse inférieure à 20 %	Nettoyer filtre et grilles	F2-PRO-UPS-01 p. 3
A302	Over Temperature	Surchauffe UPS	Température interne supérieure à 45 °C	Réduire la charge	F2-PRO-UPS-01 p. 3
A401	On Bypass	Bypass	Transfert vers le bypass	Alerter l'exploitation	F2-PRO-UPS-01 p. 3
A501	Mains Fail	Réseau absent (hors 4 pannes)	Tension réseau inférieure à 340 V	Vérifier l'ATS et le groupe	F2-MAN-UPS-01 p. 3
A601	Battery Test Failed	Test d'autonomie échoué (lié à A101)	Autonomie mesurée inférieure à 10 min	Voir A101	F2-PRO-UPS-01 p. 2

Cas ambigus : même mot, deux équipements

Tableau 2 - Termes ambigus (page 2)

Terme de l'utilisateur	Sur l'UPS-01	Sur le groupe électrogène	Comment lever le doute
Batterie faible	Code A101 : 32 blocs VRLA de 12 V (384 V DC), autonomie inférieure à 10 min	Batterie de démarrage 12 V : le groupe ne démarre plus	Demander l'équipement et lire le code (Axxx = UPS)
Surchauffe	Code A302 : température interne de l'armoire supérieure à 45 °C	Température du liquide de refroidissement trop haute	Demander si l'alarme concerne l'armoire onduleur ou le moteur
Coupure / panne réseau	A501 : l'UPS passe sur batterie	Le groupe doit démarrer via l'ATS	Vérifier d'abord l'ATS (codes Txxx)

Règle de réponse : si l'équipement n'est pas précisé et que le terme est ambigu, demander à l'utilisateur de préciser l'équipement avant de proposer une action.