Historique des interventions UPS-01

Champ	Valeur
Identifiant	F2-HIS-UPS-01
Équipement	UPS-01 (VoltaSecure VS-40T)
Période	2026-10-28 au 2026-11-05
Source	Journal d'événements de l'afficheur et rapports d'intervention

Tableau 1 - Journal des alarmes et interventions (page 1)

Date / heure	Code	Constat	Action réalisée	Statut
2026-10-28 14:02	A101	Autonomie 8 min, bus DC 338 V, bloc n°17 à 10,9 V, bornes corrodées bloc n°22	Nettoyage des bornes, commande de la chaîne complète (batteries installées en 2019)	Ouverte (en attente de pièces)
2026-10-29 09:15	A201	Charge L1 à 118 % après ajout de 2 serveurs	Délestage des équipements non critiques, charge ramenée à 76 %	Résolue à 10:05
2026-10-30 16:40	A301	Vitesse ventilateur 12 %, filtre encrassé	Nettoyage du filtre et des grilles, ventilateur toujours lent	Ouverte
2026-11-02 11:20	A302	Température interne 47 °C, local à 31 °C	Réduction de charge à 70 %, remplacement du ventilateur par N2	Résolue le 2026-11-02 à 15:00
2026-11-03 08:05	A401	Transfert sur bypass causé par A302	Refroidissement, retour sur onduleur par N2 après température inférieure à 40 °C	Résolue à 10:30

Bilan de la période

Tableau 2 - Récapitulatif par alarme (page 2)

Code	Occurrences	Durée cumulée	Cause principale
A101	1	Ouverte	Vieillissement des batteries (installées en 2019)
A201	1	50 min	Ajout d'équipements non planifié
A301	1	Jusqu'au 2026-11-02	Poussière dans le filtre et le ventilateur
A302	1	3 h 40 min	Ventilation insuffisante, local trop chaud
A401	1	2 h 25 min	Conséquence de A302

Enseignements : les alarmes A301, A302 et A401 forment une cascade : un ventilateur bloqué a conduit à une surchauffe, puis au passage sur bypass. La batterie de l'UPS-01 doit être remplacée en priorité (alarme A101 encore ouverte).

Les interventions sont référencées par niveau (N1, N2) et jamais par nom de personne.