RAPPORT D'INTERVENTION

N° RI-2026-014

Équipement	*UPS-01 (VS-40T)*
Date / heure	*2026-10-28 14:30*
Alarme constatée	*A101 Battery Low*
Constat	*Autonomie 8 min. Bus DC 338 V. Bloc n°17 : 10,9 V. Bornes du bloc n°22 corrodées (dépôt blanc).*
Action réalisée	*Nettoyage des bornes bloc n°22. Commande de la chaîne complète de 32 blocs (installée 2019-05).*
Remplacement partiel ?	*Non, chaîne de plus de 3 ans*
Statut	*Ouvert, en attente de livraison des batteries*
Intervenant	*Technicien N2 - visa : T.N2*

Référence : F2-PRO-UPS-01, panne 1, page 2. Voir aussi F2-HIS-UPS-01.