



# 第十讲 机件表达方法(续) 尺寸标注基础

## 复习

#### 外形视图

■ 基本视图:基本投影面,规定配置

■ 向视图: 基本投影面, 自由配置

■ 局部视图: 基本投影面, 自由配置

■ 斜视图:辅助投影面,自由配置

必须标注


## 复习

# 适用于外形简单内形复杂不对称的物体 全剖视图:

## 复习

■ 半剖视图:

适用于内、外形均须表达且形状对称的物体




分界线为对称中心线,必须画!

掌握全剖视图和半剖视图的画法

画剖视图应注意的问题:

■ 可见线必须全部画出,不要漏线

■ 同一物体各剖视图的剖面线画法应一致(方向、间隔)



#### 复杂形体的表达方法

在三视图的基础上,需要更丰富的表达手段。

外形 - - 多个视图

内形 - - 剖视图

断面形状 - - 断面图


最终目的: 准确、完整、简洁地表达机件







## 机件的表达方法 (续)

- 一、局部剖
- 二、断面图
- 三、规定画法与简化画法







## 不对称机件如何同时表达内形和外形?




### 局部剖视图!

## 用剖切面局部地剖开物体所得的剖视图,称 局部剖视图 为局部剖视图 用波浪线分界 不得穿空而过 注意波浪线画法 不与任何图线重合 不得超出轮廓线 形体已表达清楚, 虚线不再画出


若剖切位置明显,一般不标注;若剖切位置不明显时,应标注。


#### 局部剖是一种较灵活的表示方法,适用范围较广。

> 只有局部内形需要剖切表示时,采用局部剖视




#### **▶复杂不对称机件的内外形都需要表达时,采用局部剖视**






▶轮廓线与对称中心线重合时,不宜采用半剖视,而用局部剖视。





>实心杆件(轴、杆等)上有孔、槽时,采用局部剖视



#### 局部剖常见问题


#### (1) 波浪线不能与图上的其他图线重合






#### 局部剖常见问题

(2)波浪线不能穿空而过,也不能超出视图的轮廓线。




#### 几个平行的剖切平面剖切





#### 标注


- (1)在剖切平面的起止和转折处标注剖切符号
- (2)标注剖视图名称



又称<mark>阶梯剖视图</mark> 简称阶梯剖视

适用范围: 机件上多个孔、 槽的轴线或者对称面位于 几个相互平行的平面上时

#### 几个相交的剖切面剖切(交线垂直于某一投影面)



三种孔其分布具有同一回转轴

可用两相交剖切平面(交线与回转轴重合) 将其剖开

#### 标注

- (1)在剖切平面的起止和转折处标注剖切符号
- (2)标注剖视图名称

旋转剖视图 简称旋转剖视






- 一、局部剖
- 二、断面图
- 三、规定画法与简化画法

#### 二、断面图

#### 1. 什么是断面图?

假想用剖切平面将机件的某处切断,仅画出剖切平面与机件接触部分 (断面)的图形,称之为断面图,简称断面。




根据断面图配置位置的不同,分为移出断面和重合断面两种。

#### 2. 移出断面图 绘制在视图外面的断面图称为移出断面图。

画法:

画在视图之外,轮廓线用粗实线绘制。 画在剖切线的延长线上或其他适当的位置。




#### 以下情况断面图按剖视图绘制:

- ① 剖切平面通过回转面形成的孔或凹坑的轴线时;
- ② 剖切会产生分离的两个断面时;

#### 注意:

#### 当剖切产生完全分离的结构时, 应按剖视画。







#### 移出断面图可配置在任何适当位置; 标注内容包括断面图名称、剖切符号。

#### 标注内容与剖视图相同

#### 下列情况可省略相关标注




配置在剖切符号延 长线上的对称断面 不标字母、箭头 D-D



- **▶配置在其他位置的对称的移出断面图可省略箭头**
- ▶配置在剖切线延长线上的不对称移出断面可省略字母
- **▶配置在剖切线延长线上的对称的移出断面可省略标注**

#### 例 表示肋断面的形状



#### 3. 重合断面图 绘制在视图内的断面图称为重合断面图。

画法:

画在视图之内,轮廓线用细实线绘制。



视图的轮廓线与重合断面的轮廓线重叠时, 视图的轮廓线连续画出

#### 标注:



## 小结

#### 断面图的概念

#### 断面图与剖视图的区别

• 概念的区别

 $\longrightarrow$ 

剖视图是体的投影 断面图是面的投影

• 表达对象的区别

 $\longrightarrow$ 

剖视图表达体的内形 断面图表达断面形状

#### 注意剖视图和断面图的规定画法






- 一、局部剖
- 二、断面图
- 三、规定画法与简化画法


#### 三、规定画法与简化画法

#### 肋板的规定画法


当剖切平面通过肋厚度的对称平面时,肋不画剖面符号,而用粗实线将它与邻接部分分开。



剖切平面垂直于肋 厚度的对称平面, 肋要画剖面线




剖切平面通过肋厚度 的对称平面,肋<mark>不画</mark> <mark>剖面线</mark>






#### 均匀分布的肋板及孔的画法




均匀分布的相同的孔,可仅画一个或几个, 其余只画中心线表示孔的中心位置

#### 断裂画法

沿长度方向形状一致或规律变化的较长杆件(轴、杆)可断开后缩短绘制,断裂边界用波浪线绘制。但标注尺寸仍为实际长度。





沿长度方向形状一致



沿长度方向规律变化

#### 回转体上平面表示法






当回转体上的平面在图形中不能充分表达时, 可用相交的两条细实线表示。


#### 相贯线的简化画法

圆柱体上的小孔、键槽等处的交线允许省略或简化,但必须 有一视图已将小孔、槽等的形状表示清楚。




#### 对称结构的简化画法

在不致引起误解时,对称物体的视图可只画1/2或1/4 , 并在对称中心线的两端画出对称符号(两平行细直线)且与其垂直。




#### 其他规定:



轮廓线为45°方向时,剖面线按30°或60°方向绘制

#### 机件表达实例【实例】根据机件的视图,拟定表达方案。



#### 形体分析


用形体分析法分析机件的组成、形状

#### 需表达内容

外形: 底板和肋板的形状

内形: • 两圆柱筒的通孔

•右侧圆柱筒上的小通孔



#### 选择表达方案

采用局部剖视图表达通孔, 采用断面图表达断面形状。

## 要点小结

#### 根据物体的结构形状特点,可选择以下剖切面剖开物体

- 单一剖切面——全剖、半剖、局部剖
- 几个平行的剖切面——阶梯剖
- 几个相交的剖切面——旋转剖

□ 全剖视图:

适用于外形简单内形复杂对称(或不对称)的物体;

■ 半剖视图:

分界线为中心线

适用于内、外形均须表达且形状对称的物体;

■ 局部剖视图:

分界线为波浪线

适用于内、外形均较复杂且 形状不对称的物体; 较灵活,但要避免支离破碎 ■ 断面图分为移出断面和重合断面。

■ 掌握简单断面图 (如键槽) 的画法。

注意: 断面图一般是面的投影

掌握肋板的规定画法

沿厚度的对称平面剖切不画剖面线

#### 本周作业

P64: 17

P65: 18

P67: 2

P68: 1

要求:整齐裁剪并装订,每页填写姓名、班级、学号。

**5月15日 (周日) 下午2点前**课代表交到李兆基A803-3 房间交给助教

#### 下节课讲:

尺寸标注基础(续) 零件图





## 本次授课结束,谢谢大家!