Úloha č. 1 : MĚŘENÍ STATICKÝCH CHARAKTERISTIK SNÍMAČŮ A SOUSTAV

- 1. Elektromechanická soustava modelu pružného pásu s napínací kladkou (laserový poziční a indukční snímač polohy, optický inkrementální rotační snímač polohy, steinosměrný motor).
- 2. Elektromechanická soustava modelu pružné hřídele (optický IRC polohy, stejnosměrný motor).
- 3. Samostatný indukční snímač vzdálenosti.
- 4. Samostatný ultrazvukový snímač vzdálenosti.
- 5. Samostatný platinový a polovodičový snímač teploty ve vodní lázni.

Zadání:

- a) **Příprava:** Seznamte se s měřenými objekty a jejich propojení s počítačem. V prostředí REXYGEN vytvořte blokový model pro snímání a vizualizaci měřených dat průmyslového PC WINCON. Zjistěte katalogové údaje převodních funkcí nebo konstant pro snímače a akční členy měřených objektů a z nich určete převodní funkce zobrazení strojových jednotek snímaných veličin na původní fyzikální jednotky.
- b) Nastavení převodu referenčních snímačů na objektech: Proveďte ocejchování referenčních snímačů v dané konfiguraci a vytvořte převodní funkci z výstupních hodnot na původní fyzikální jednotky a porovnejte s katalogovými údaji. U soustavy (1) proveďte ocejchování referenčního laserového PSD snímače ve dvou mezních vzdálenostech pomocí posuvného měřítka. Snímače IRC ocejchujte na jedno otočení (360°). Za předpokladu linearity spočtěte z naměřených fyzikálních a strojových jednotek převodní funkci jako rovnici přímky. U soustavy (2) proveďte nejprve kompenzaci posunutí nuly offsetu budiče akčního členu tak, aby při nulovém buzení byla soustava v klidu. Pro odstranění vlivu tření soustavu lehce dynamicky vybuďte blokem SGI(ampl=0.3, freq=1Hz) a hledejte takový offset buzení, který zajistí symetrické kmitání soustavy. Poté proveďte ověření a korekci katalogových převodních konstant IRC snímačů manuálním otočením setrvačníku o 10 otáček (3600°) podle rysky na obvodu. Poměr mezi očekávaným a skutečným výstupem ze snímačů úhlové polohy hřídele (uvažujte rozdíl koncové a počáteční hodnoty) vložte do bloku GAIN korekce měřených hodnot. U teplotního snímače (5) určete převodní funkci referenčního platinového snímače PTP55 pomocí údajů ze štítku. V obou případech tuto převodní funkci vepište do vstupní převodní dvojice bloků "GAIN a ADD" ve schématu. K exportu a následnému zobrazení hodnot použijte blok TRND spolu s programem RexTrend.
- c) Měření statické převodní charakteristiky testovaných snímačů na objektech vůči referenčnímu měřítku: Měřte metodou průběžného měření pomalu se měnících, nebo po částech ustálených pracovních podmínek v doporučeném rozsahu tak, aby se neprojevily její dynamické vlastnosti. Změřte v obou směrech změny fyzikální veličiny (tam i zpět). Průběh charakteristiky aproximujte pomocí přímky, příp. vhodným polynomem a vyjádřete analyticky. Pro nelineární snímače určete linearizační převodní charakteristiku, příp. pásmo linearity.
 - U soustavy (1) použijte pro charakteristiku samotných snímačů: (A) (Zobrazení hodnot polohy kladky pomocí bloku TRND, Buzení ručně posouvat napínací kladku plynule v celém rozsahu). Měřte bez gumového vlákna. Pro charakteristiku akční části (B) použijte (Zobrazení hodnot rychlosti motorů pomocí bloku TRND, Buzení blokem SGI(ampl=10, freq=0.02Hz). Měřte bez gumového vlákna. Pro charakteristiku celé soustavy (C) použijte (Zachytávání hodnot polohy kladky pomocí bloku TRND, Buzení blokem SGI(ampl=1.5, freq=0.01Hz). Měřte při nasazeném gumovém vlákně kříženě na řemenicích a přímo na napínací kladce a při souhlasném pohybu obou pohonů vybuzených amplitudou 3V (pro odstranění vlivu tření).

U **soustavy** (2) použijte pro charakteristiku celé soustavy: (A) (Zachytávání hodnot rotační polohy hřídele pomocí bloku TRND, blokem SGI(ampl=10, freq=0.02Hz).

U **snímače** (3) použijte pro charakteristiku samotného snímače: (Zobrazení hodnot přímým odečtem z bloku TRND, Buzení ručně posouvat snímač po 5mm v rozsahu 15-40mm od feromagnetické plochy podle referenčního měřítka).

U **snímače (4)** použijte pro charakteristiku samotného snímače: (Zobrazení hodnot přímým odečtem z bloku TRND, Buzení ručně posouvat snímač po 10cm v rozsahu 80-120cm od odrazné plochy podle referenčního měřítka).

U **snímače** (5) použijte pro charakteristiku samotného snímače: (Zachytávání hodnot pomocí bloku TRND, Buzení ručně připravit vodní lázeň 90°C a nechat přikryté zchladnout zhruba do 60°C a pak odkrýt a nechat zchladnout až ke 30°C).