'V' வடிவம் செய்தல் ('V' CUTTING)

5

நோக்கம்

M.S தகட்டில் கொடுத்துள்ள அளவிற்கு ' *V*' வடிவில் செய்தல்.

தேவையான கருவிகள்

1. பெஞ்ச் வைஸ் (*Bench Vice*)
2. மூலை மட்டம் (*Trisquare*)
3. ஹாக்சா (*Hacksaw*)
4. கோடிடும் கம்பி (*Scriber*)
5. அளவுகோல் (*Steel Rule*)
6. புள்ளி குத்தும் கம்பி
7. கடினமான தட்டை அரம்
8. நடுத்தரமான தட்டை அரம்
9. மிருதுவான தட்டை அரம்
10. முக்கோண வடிவ அரம்
11. சுத்தியல்
12. பங்கிடும் கருவி
13. சுண்ணாம்புக் கட்டி
14. வெர்னியர் காலிப்பர்
15. சர்ஃபேஸ் பிளேட்

செய்முறை

1. வரைபடத்தில் கொடுத்துள்ள அளவுகளைப் பார்த்து, செய்ய வேண்டிய பணிப்பொருள் குறித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
2. கொடுக்கப்பட்ட பணிப்பொருள் நமக்குத் தேவையான அளவு உள்ளதா என சரி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
3. செய்ய வேண்டிய செய்முறைக்கு தேவையான கைக்கருவிகள் மற்றும் அளவுக்கருவிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
4. பணிப்பொருளின் ஏதேனும் இரண்டு அடுத்தடுத்து உள்ள பக்கங்களை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக (90^0) இருக்கும் படி தட்டை வடிவ அரம் கொண்டு தேய்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்பக்கங்களை முக்கிய பக்கங்களாகக் கொள்ள வேண்டும்.
5. அடுத்த இரண்டு பக்கங்களை மூலை மட்டத்தின் உதவியோடு தேய்த்து 90^0 இருக்கும் படி தேய்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
6. பணிப்பொருளின் நான்கு பக்கமும் 90^0 உள்ளதா என சரி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
7. பணிப்பொருளின் மேற்பரப்பில் தண்ணீரில் குழைத்த சுண்ணாம்பைத் தடவ வேண்டும்.
8. பணிப்பொருளை சிறிது நேரம் உலர வைக்க வேண்டும்.
9. உலர்ந்த பணிப்பொருளின் மீது அளவுகோல், பங்கிடும் கருவி, கோடிடும் கம்பி உதவியால் அளவுகோடிடப்பட வேண்டும்.
10. கொடுத்துள்ள அளவிற்கு பணிப்பொருளில் 'V' வடிவில் கோடிடும் கம்பி மூலம் கோட்டினை வரைந்து கொள்ள வேண்டும்.
11. எவ்வளவு நீளம் ஹாக்சாகட்டிங் செய்ய வேண்டுமோ அவ்வளவு நீளத்திற்கு கோடிடும் கம்பி மூலம் கோட்டினை வரைந்து கொள்ள வேண்டும்.
12. வரையப்பட்ட கோட்டின் மேல் புள்ளிக் குத்தும் கம்பி உதவியால் அடையாளப் புள்ளிகள் இட வேண்டும்.
13. புள்ளிக் குத்தும் போது அக்கம்பியினை 60^0க்கு சாய்த்து வைத்து, தேய்த்து மறையக் கூடிய அளவிற்கு மெல்லியதாக புள்ளியிட வேண்டும்.
14. ஒரு புள்ளிக்கும், அடுத்த புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தூரம் 6mm இருத்தல் போதுமானது.

BME_Tamil_Practicals.indd 213 11/9/2020 1:20:59 PM