செய்முறை:

ஒப்புமை பல அளவைமானியைப் பயன்படுத்தி, டையோடுகளைச் சோதித்தல்

பல அளவைமானியின் சிவப்புச் சோதனைக்கம்பியை ஓம் அளவிலும், கருப்புச் சோதனைக் கம்பியைப் பொது நிலையிலும் இணைக்கவும்.

1. *ஓம் வரம்பில் X1 நிலையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பின்பு, மானியின் குறிமுள்ளை 0 Ω க்கு சரி செய்யவும்.*
2. *டையோடின் ஆனோடினை கருப்பு சோதனைக் கம்பியுடனும், கேத்தோடை சிவப்பு சோதனைக் கம்பியுடனும் இணைக்கவும்.*

   அளவைமானியில் சுமார் 7 Ω காண்பித்தால், டையோடு நன்றாக உள்ளது எனலாம். இது முன்னோக்குச் சார்புச் சோதனை ஆகும்.

   அளவைமானியில் அளவீடு (Reading) 0 Ω காண்பித்தால், டையோடு குறுக்குச் சுற்று ஆகிவிட்டது எனலாம்.

   அளவைமானியில், அளவீடு ∞ Ω காண்பித்தால், அதாவது கருவியின் முள் நகரவில்லை எனில், டையோடு திறந்த நிலையில் உள்ளது (Open) என அளவைமானியில் அளவீடு 7 Ω ற்கு மேல் அதாவது 100 Ω அல்லது 5 kΩ காண்பித்தால், டையோடின் முன்னோக்குச் சார்பு மின்தடை அதிகரித்து விட்டது எனலாம்.

குறிப்பு: கீழ்க்காணும் நிலைகளில் உள்ள டையோடுகளை, சுற்றில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

1. *திறந்த நிலை (Open) (அல்லது)*
2. *குறுக்குச் சுற்று (short) (அல்லது)*
3. *முன்னோக்குச் சார்பு மின்தடை அதிகரித்தல்*

4. *ஆனோடை சிவப்புச் சோதனைக் கம்பியுடனும், கேத்தோடை கருப்புச் சோதனைக் கம்பியுடனும் இணைக்க வேண்டும்.*

   கருவியில் அளவீடு ∞ Ω காண்பித்தால், டையோடு நன்றாக உள்ளது எனலாம். இது பின்னோக்குச் சார்புச் சோதனை எனப்படுகிறது.

   கருவியில் அளவீடு 0 Ω காண்பித்தால், டையோடு குறுக்குச் சுற்றாகி உள்ளது எனலாம்.

   கருவியில் ஏதேனும் ஓம் மதிப்பினைக் காண்பித்தால், டையோடு கசிவாகி விட்டது எனலாம்.

குறிப்பு : கசிவாகி விட்ட டையோடைச் சுற்றில் பயன்படுத்த இயலாது.

டையோடு/ஜீனர் டையோடு சோதித்தல் – அட்டவணை

(ஒவ்வொரு டையோடையும் சோதித்து, தனித்தனி அட்டவணை வரைதல் வேண்டும்.)

வ. எண்	சோதனை	தேர்ந்தெடுக்கும் சாவியின் நிலை	ஆனோடு	கேத்தோடு	கருவியின் அளவீடு	முடிவு
1	*முன்னோக்குச் சார்புச் சோதனை*	*X 1*	*கருப்புச் சோதனைக் கம்பி*	*சிவப்புச் சோதனைக் கம்பி*		
2	*பின்னோக்குச் சார்புச் சோதனை*	*X1 முதல்* *X 1 KΩ வரை*	*சிவப்புச் சோதனைக் கம்பி*	*கருப்புச் சோதனைக் கம்பி*		
இறுதிச் சோதனை முடிவு :						

EE_Practicals_Tamil Version.indd 244 11/10/2020 1:34:47 PM