குளிர்விக்கும் முறையில் ஏற்படும் கோளாறுகளும், நிவாரணங்களும் (Troubles and Remedies of Cooling System)

1. குளிர்விக்கும் நீர் வீணாகுதல் (Loss of Cooling Liquid)

காரணங்கள் (Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1 ரேடியேட்டர் ஹோஸ் பைப் இணைப்புகளில் உள்ள கிளிப் (Clip) புகள் தளர்ந்து இருக்கலாம்.	கிளிப்புகளை நன்கு டைட் செய்ய வேண்டும்.
2 ரப்பர் பைப்புகளில் கிழிசல் ஏற்பட்டிருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.
3 ரேடியேட்டரின் கேபர் பகுதியில் கசிவு ஏற்பட்டிருக்கலாம்.	சால்டரிங் முறையில் சரி செய்ய வேண்டும்.
4 சிலிண்டர் ஹெட் கேஸ்கட் பழுதடைந்திருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.
5 வாட்டர் பம்ப் (அ) வாட்டர் சீல் பழுதடைந்து இருக்கலாம்.	கேஸ்கட் (அ) வாட்டர் சீல் புதியதாக பொருத்த வேண்டும்.
6 தெர்மோஸ்டாட் வால்பு பழுதடைந்திருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.
7 ரேடியேட்டரின் ட்ரெயின்ஏஜ் தளர்வாகவோ (அ) உடைந்து இருக்கலாம்.	டைட் செய்ய வேண்டும் (அ) புதியதாக பொருத்த வேண்டும்

என்ஜின் அதிகம் வெப்பமடைதல் (Engine OverHeating)

காரணங்கள் (Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1 ரேடியேட்டரில் நீரின் அளவு குறைந்திருக்கலாம்.	சரியான அளவு நீரை நிரப்ப வேண்டும்.
2 குளிர்ச்சி முறையில் நீர் கசிவு ஏற்பட்டிருக்கலாம்.	கசிவை நீக்கி, சரி செய்ய வேண்டும்.
3 வாட்டர் பம்ப் (Water Pump) பழுதடைந்திருக்கலாம்.	பழுதினை சரி செய்ய வேண்டும்.
4 ஃபேன்பெல்ட் தளர்ந்தோ (அல்லது) அறுந்து இருக்கலாம்.	தளர்வினை டைட் செய்ய வேண்டும் (அ) புதிய பெல்ட் மாற்ற வேண்டும்.
5 தெர்மோஸ்டட் வால்வு பழுது அடைந்திருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்றி பொருத்தப்பட வேண்டும்.
6 ரேடியேட்டர் வாட்டர் பைப்புகளில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம்.	ரிவர்ஸ் ஃபிளஷிங் (Reverse Flushing) முறையில் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
7 வாட்டர் ஜாக்கெட்டுகளின் துரு, படிமங்களினால் அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம்.	அடைப்பினை நீக்கி, சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
8 ரேடியேட்டர் பின்ஸ்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம்.	அடைப்பினை நீக்கி, சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
9 பிரி-இக்னி சியன் (எரிபொருள் ஆற்றல் வீச்சு முன்பாக எரிதல்) ஏற்படலாம்.	சரி செய்ய வேண்டும்.
10 வால்வு டைமிங் மற்றும் இக்னிசியன் டைமிங்கில் மாறுபட்டிருத்தல்.	சரி செய்ய வேண்டும்.
11 சிலிண்டர் ஹெட், வால்வு, பிஸ்டன் மற்றும் கம்பரசர் சேம்பரில் கார்பன் அதிகமாக படிந்திருக்கலாம்.	டி-கார்பனைசிங் (decarbonising) செய்ய வேண்டும்.
12 பிரேக் (அ) கிளட்ச் அமைப்பில் பழுது ஏற்பட்டிருக்கலாம்	சரி செய்ய வேண்டும்.
13 வாகனத்தில் அதிக அளவு பாரம் ஏற்றப்பட்டிருக்கலாம்.	போதுமான அளவு பாரத்தையே அனுமதிக்க வேண்டும்.
14 எக்ஸாஸ்ட் மப்ளர் மற்றும் டெயில் பைப் முதலியவற்றில் அடைப்பு.	அடைப்பு நீக்கி, சுத்தம் செய்து பொருத்த வேண்டும்.
15 என்ஜின் பேரிங்குகள் இறுக்கமாகவோ (அ) உடைந்து இருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.
16 ஏர்கிளினர் (அ) இன்லெட் மெனி அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம்.	அடைப்பினை நீக்கி சுத்தம் செய்து பொருத்த வேண்டும்.
17 ஃபியூவல் இன்ஜெக்சன் டைமிங் தவறுதல் இருக்கலாம்.	டைமிங் சரி செய்ய வேண்டும்.

AM_Tamil_Chp07.indd 144 12/11/2019 11:08:25 AM