4. என்ஜினுடைய BHPன் அளவு குறைவு

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. கார்புரேட்டரில் லீன்மிக்சர் உருவாகலாம்.	டியூன்-அப் செய்ய வேண்டும்.
2. ஜெட்டுகளில் அடைப்பு இருக்கலாம்.	அழுத்தப்பட்ட காற்றின் மூலமாக சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
3. கேஸ்கட் பழுது அடைந்து இருக்கலாம்.	புதியது பொருத்த வேண்டும்.
4. பியூவல் பில்டரில் அடைப்பு இருக்கலாம்.	சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
5. பம்ப்பில் கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கலாம்.	சோதித்து சரி செய்ய வேண்டும்.

5. என்ஜின் இயங்கும் போது குறை ஏற்படுதல்

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. ப்யூவல் பில்டரில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம்.	சுத்தம் செய்ய வேண்டும்
2. பம்ப்பில் கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கலாம்.	சோதித்துச் சரி செய்ய வேண்டும்.
3. ஆக்சிலேட்டரில் பம்ப் சரியாக அட்ஜஸ்ட் செய்யாமல் இருக்கும்.	சரியாக அட்ஜஸ்ட் செய்ய வேண்டும்.
4. பம்ப் டயாபாரம் பஞ்சராகி இருக்கும்.	டயாபாரத் தை மாற்ற வேண்டும்.

10.5 என்ஜின் பாகங்களை திறன் உயர்த்துதல்

என்ஜினுடைய முக்கியமான பாகங்களான கார்புரேட்டர், ஸ்பார்க் பிளக், கான்டேக்ட் பிரேக்கர் பாயிண்ட், டயமிங் கியர், ஃபேன் பெல்ட் போன்றவற்றை சோதித்து, தேய்வடைந்த பாகங்களை மாற்றி அல்லது சரி செய்து மீண்டும் இயக்கும் செயல்முறைக்கு என்ஜின் பாகங்களை திறன் உயர்த்துதல் (Engine Tune up) என்று பெயர். இதனால் என்ஜின் சிறந்த இயக்க நிலையிலும் நல்ல செயல் திறனுடனும் வைத்திருக்கவும், பராமரிப்பு செலவு குறைக்கவும் முடிகிறது.

10.5.1 என்ஜின் திறன் உயர்த்தும் முறை (Tuning Method)

1. ஸ்பார்க் பிளக்கை தளர்த்தி என்ஜினை இயக்கி கரித்துகள் மற்றும் மாசுகளை வெளியேற்ற வேண்டும். பிறகு என்ஜினை 'நிறுத்திவிட்டு' தீப்பொறி கட்டையை கழற்ற வேண்டும்.
2. என்ஜினுடைய அழுத்தும் விகிதத்தை பரிசோதிக்க வேண்டும்.
3. என்ஜினின் அழுத்தும் விகிதம் குறிப்பிட்ட அளவை விடக் குறைவாக இருந்தால், என்ஜினைப் பிரித்து மற்ற குறைகளை சரி செய்ய வேண்டும். அழுத்தும் விகிதம் சரியாக இருப்பின், தீப்பொறி கட்டையை திரும்பப் பொருத்த வேண்டும்.
4. பகிர்வி மூடி (Distributor cap) கழற்றி சுத்தம் செய்ய வேண்டும். பின்பு மூடி (Cap) மற்றும் கம்பி (Wire) அரிக்கப்பட்டுள்ளதா என பரிசோதிக்கவும். அவை நல்ல நிலையில் இல்லாவிடில் புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.
5. பகிர்மானத்தில் (Distributor) உள்ள சுழற்றி (Rotor)-ஐ சுத்தம் செய்து பின்பு பரிசோதிக்க வேண்டும். இது நல்ல நிலையில் இல்லாவிடில் புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.
6. பகிர்மானத்தில் இருந்து தீப்பொறி கட்டைக்கு செல்லும் உயர் அழுத்த ஒயர்களைப் (H.T.Wire) பரிசோதித்து அதில் கீரல் அல்லது வெடிப்பு இருந்தால் அவற்றை மாற்ற வேண்டும்.
7. பகிர்வியில் உள்ள மெக்கானிசத்தை பரிசோதிக்க வேண்டும்.
8. வெற்றிட மெக்கானிசம் (Vaccum Mechanism)-ஐ பரிசோதிக்க வேண்டும்.
9. கான்டாக்ட் பிரேக்கர் பாயின்ட்டை (C.B.Point) சரிபார்த்து, சுத்தம் செய்து, பின்பு இடைவெளியின் அளவைத் திருத்தி அமைக்க வேண்டும். கான்டாக்ட் பிரேக்கர் பாயிண்ட்கள் கெட்டுப் போயிருந்தால் அவற்றை மாற்ற வேண்டும்.
10. பகிர்வி மூடி (Distributor cap) - ஐ மீண்டும் பொருத்தி ஒயர்களை சரியான முறையில் இணைக்க வேண்டும்.

AM_Tamil_Chp10.indd 211 12/20/2019 3:38:52 PM