ஊசி உடைதல்	
காரணம்	**நிவர்த்தி**
• துணிக்குப் பொருத்தமான ஊசியைப் பொருத்தாமல் இருத்தல். • ஊசியை மிகவும் தாழ்ந்த நிலையில் பொருத்துதல். • ஊசி வளைந்து முனை மழுங்கி இருத்தல். • ஊசி தண்டு இறங்கி இருத்தல். சரியாக பொருத்தாமல் இருத்தல். • உடையைத் தைத்துக் கொண்டு இருக்கும் போது பின்பக்கம் வேகமாக இழுத்தல்.	• துணிக்குப் பொருத்தமான ஊசியை பயன்படுத்த வேண்டும். • ஊசியைச் சரியான நிலையில் பொருத்தவேண்டும். • நேரான ஊசியைப் பயன்படுத்த வேண்டும். • சரியான நிலையில் ஊசித் தண்டு இருக்கின்றதா என்று பார்க்க வேண்டும். • அழுத்தும் மிதியடியை (Presser Foot) தூக்கி ஊசியை மேல்நிலைக்குக் கொண்டு வந்து மெதுவாக துணியை எடுக்க வேண்டும்.

லூப் தையல்	
காரணம்	**நிவர்த்தி**
• பாபின் கேஸில் உள்ள தாழ்பாள் இடையில் நூல் சிக்கி இருந்தால், மேல் பாகத்தில் லூப் விழும். • டென்ஷன் டிஸ்க் லூசாக இருந்தால் அடிபாகத்தில் லூப் விழும். • டென்ஷன் டிஸ்க்கில் நூல் சிக்கி இருந்தால் அடி பாகத்தில் லூப் தையல் விழும்.	• தாழ்ப்பாள் இடையே உள்ள நூலை அகற்றவேண்டும். • டென்ஷன் டிஸ்கைச் சரி செய்ய வேண்டும். • டென்ஷன் டிஸ்க்கில் உள்ள நூலைச் சரி செய்ய வேண்டும்.

துணி சுருங்குதல்	
காரணம்	**நிவர்த்தி**
பெல்ட் சிறியதாக இருத்தல். அதிகப்படியான எண்ணெய் நீக்கப்படாமல் கெட்டியாக இருத்தல். பாபினில் நூலைத் தளர்வாக சுற்றுதல். பீட்டாக்கில் தூசி படிந்து இருத்தல். (துணியை நகர்த்தும் பற்கள்). இயக்கும் சக்கரத்தில் (Fly wheel) துணி சுற்றிக் கொள்ளுதல்.	சரியான அளவு பெல்ட் இருக்க வேண்டும். அதிகப்படியான எண்ணெய்யை நீக்க வேண்டும். பாபினில் நூலைச் சமமாக சுற்ற வேண்டும் பீட்டாக்கைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். துணி சுற்றாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

8.6 பாடச் சுருக்கம்

ஆடை உருவாக்குவதற்கு தையல் இயந்திரம் அடிப்படையாக உள்ளது. நாகரீகத்திற்கு ஏற்றவாறு உடைகளை அமைப்பதற்குப் பல்வேறு விதமான தையல் இயந்திரங்கள் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன. முற்காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் இலை, மரப்பட்டைகளை விலங்குகளின் எலும்பை ஊசியாக பயன்படுத்தித் தைத்து அணிந்தனர். ஆனால் இப்பொழுது மின்சாரத் தையல் இயந்திரத்தின் (Electric Machine) மூலமாக பொத்தான் துவாரம் தைத்தல், பொத்தான் அமைத்தல், ஹெம்மிங், பூச்சித்திரத் தையல் என அனைத்தையும் வேகமாக தைக்க முடிகிறது. கணினி நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் எலக்ட்ரானிக் தையல் இயந்திரங்களால் பெரிய தொழிற்சாலைகள் வளர்ந்துள்ளன.

TDD_Tamil_Chapter08.indd 79 30-01-2019 12:41:36