10.13 இக்னீசன் அமைப்பில் ஏற்படும் குறைபாடுகளும், அவற்றிற்கான காரணங்களும் அவற்றை சரி செய்யும் முறைகள்

1. என்ஜின் மிஸ்பையரிங்

வ.எண்	காரணம்	நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள்
1.	மின் பொறிக் கட்டையில் குறைபாடு	மின்பொறிக் கட்டையை சுத்தம் செய்யவும் அல்லது புதிதாக மாற்றவும்
2.	மின் ஒயர்கள் தளர்வாக இருத்தல்	சரி செய்யவும்
3.	தாமதமாக தீப்பொறி ஏற்படுதல்	தீப்பொறி நேரத்தை சரி செய்யவும்
4.	காண்டேக்ட் பிரேக்கர் (C.B) முனைகள் தேய்ந்திருக்கலாம்	புதியது மாற்றவும்
5.	தூண்டுச்சுருள் பழுதடைந்திருக்கலாம்	புதியது மாற்றவும்

2. என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகவில்லை

வ.எண்	காரணம்	சரி செய்யும் முறைகள்
1.	மின்கல ஒயர்கள் தளர்வாக இருத்தல்	டைட் அல்லது சரி செய்ய வேண்டும்
2.	இக்னீசன் சுவிட் பழுதடைந்திருக்கலாம்	புதிதாக மாற்ற வேண்டும்
3.	கண்டன்சர் பழுதடைந்திருக்கலாம்	சரி செய்யவும்
4.	கான்டேக்ட் பிரேக்கர் முனைகள் பழுதடைந்திருக்கலாம்	சரி செய்யவும்
5.	மின்கலத்தில் வோல்டேஜ் குறைவாக இருத்தல்	மின்னேற்றம் செய்யவும்

10.14 ஸ்டார்ட்டிங் மோட்டாரில் ஏற்படும் குறைபாடுகளும் நிவர்த்தி செய்யும் முறைகளும்

1. ஸ்டார்ட்டிங் மோட்டார் இயங்கவில்லை

காரணம்		சரி செய்யும் முறைகள்
1.	மின்கலம் மின்னிறக்கம் ஆகி இருக்கலாம்	மின்னேற்றம் செய்ய வேண்டும்
2.	வைண்டிங்குகள் எரிந்திருக்கலாம்	மாற்ற வேண்டும்
3.	ஸ்டார்ட்டிங் சுவிட்ச் பழுதடைந்திருக்கலாம்	சரி செய்ய வேண்டும்
4.	ஆர்மச்சூர் பழுதடைந்திருக்கலாம்	சரி செய்ய வேண்டும் அல்லது புதியதாக மாற்ற வேண்டும்
5.	சிலீவ் அல்லது பினியனில் தூசு படிந்திருக்கலாம்	நன்கு சுத்தம் செய்ய வேண்டும்

BAE_Chapter_10.indd 226 18-02-2019 13:03:35