6. மின்னோடி இயந்திரங்கள் இயங்கும்போது அதிர்வடைகிறது.	1. தாங்கு தளம் சரியில்லாமல் இருத்தல்.	1. தாங்கு தளத்தை சரி செய்ய வேண்டும்.
	2. தாங்கிகளில் பழுது ஏற்பட்டிருத்தல்.	2. தாங்கிகளை புதியதாக பொருத்த வேண்டும்.
	3. தாங்கிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் இல்லாமல் இருத்தல்.	3. தாங்கிகள் ஒரே நேர்க் கோட்டில் இருக்கும்படி சரி செய்து அமைக்க வேண்டும்.
	4. சுழலியின் முனை அசைவானது அதிகளவு இருத்தல்.	4. வாஷர்களை மாற்றவேண்டும்.
7. தாங்கிகள் அளவுக்கு அதிகமாக வெப்பமடைதல்.	1. தாங்கிகளில் உள்ள எண்ணெய் பள்ளங்களில் உள்ள தூசுகளால் அடைபட்டிருத்தல்.	1. எண்ணெய் பள்ளங்களை சுத்தம் செய்வதுடன் எண்ணெயையும் மாற்றி விடவேண்டும்.
	2. வளைந்த அல்லது உடைந்த எண்ணெய் வளையங்கள்.	2. எண்ணெய் வளையங்களை செப்பனிட வேண்டும்.
	3. உயவு கெட்டியாகவோ அல்லது லேசாகவோ இருத்தல்.	3. உயவுப் பசையைப் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
	4. போதுமான அளவு உயவு இல்லாதிருத்தல்.	4. குறிப்பிட்ட அளவு வரை உயவு இட வேண்டும்.
	5. முனை இடிப்பு அதிகமாக இருத்தல்.	5. அதனை சரி செய்யவேண்டும்
	6. தாங்கிகள் தேய்ந்து உருமாறியிருத்தல்.	6. புதிய தாங்கிகள் பொருத்த வேண்டும்.
8. சுழலி திசை மாறி சுழலுதல்	1. உல்லைகளின் இணைப்பு மாறி இருத்தல்.	1. உல்லைகளின் இணைப்பை சரி செய்தல் வேண்டும்.

10.5 புதிய மின் இயந்திரங்களில் செய்யப்படும் ஆய்வுகள்

i. மின் இயந்திரங்களின் மின் இணைப்புகள் சரியாக உள்ளதா எனப் பார்க்க வேண்டும்.

ii. ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை முனை இணைப்பு பெட்டியை ஆய்வுசெய்து இணைப்புகள் தளர்ச்சி அடைந்திருந்தால் அதனை இறுக்கிய இணைப்புகளாக இணைக்கவேண்டும்.

iii. மின்காப்பு மின்தடை அளவை அளந்து பார்க்க வேண்டும்.

iv. தொடர் ஆய்வு சோதனை செய்ய வேண்டும்.

v. மின் இயந்திரங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக உள்ள பாதுகாப்புச் சாதனங்களை குறைந்த மின்னோட்ட மதிப்பு, குறைந்த நேர அமைப்பு ஆகியவற்றில் அமைத்து மின்னோடியை இயக்க வேண்டும்.

BEE_Chapter_10.indd 174 12/27/2019 11:40:23 AM