量具使用与测量准备手册

文档编号：HC-MEA-001

版本：1.0

生效日期：2026-01-01

状态：现行

适用范围：衡川精密已授权人员

1 测量准备

测量前清洁量具测量面与工件接触面，确认量具编号、校准有效期和零位。发现零位异常、读数跳变或校准过期时，不得将该量具用于本次检验，应交质量人员确认。

2 量具能力登记

量具型号	测量范围	分辨力	最大允许误差	使用限定
CAL-150	0至150 mm	0.01 mm	±0.02 mm	外尺寸及深度，使用前确认零位
MIC-025	0至25 mm	0.001 mm	±0.003 mm	外尺寸，使用测力装置

量具分辨力不等于最大允许误差；型号能力登记不替代具体量具的校准记录。不得把CAL-150的分辨力填入MIC-025的最大允许误差栏。

3 记录要求

记录原始读数和原始单位，保留零值、负号和小数位。不得将未实际测量的值填为零。