# MTK 平台 11B 软件编译环境若干问题的解决

ken.linchunde

MTK 平台从 10A 之后要求使用 RVCT 来编译软件,而由于 RVCT 的破解问题,使得软件编译环境的建立困难重重,单单破解 license 就花费了不少时间,遇到问题在网上搜索,几乎找不到解决方法,使得我不得不研究起 MTK 平台的编译过程。以下若干问题都是建立 11B 软件编译环境时遇到的,我给出了解决方案,仅供参考。

# 一、编译工具的安装:

所需工具 Perl, ADS12, RVCT, VS2008, 先安装 ADS12, 再安装 RVCT, 然后 Perl 和 VS2008

详细说明 RVCT 的安装过程:

**第1步**,运行 RVDS\_3\_1 (I)\setup. exe,一直下一步,选择 RVCT Only, 一直下一步到安装 license 界面,选择 install license,下一步 选择 license 文件 (RVCT\Licenses\rvds. dat),点击 add,选择是, 下一步,完成。

# 第2步,破解

复制RVCT\crack下面的三个文件到安装目录C:\Program Files\ARM, 双击 crack. bat

第3步,复制RVCT3.1-PATCH-1021里的armar.exe 到相应的目录: armar.exe 所 在 安 装 目 默 认 为 C:\Program Files\ARM\RVCT\Programs\3.1\569\win 32-pentium\


(解决 "Fatal error: L6016U: Symbol table missing/corrupt in

xxx.lib"此Link Error)

#### 第4步,修改RVDS.dat

修改 C:\Program Files\ARM\Licenses\rvds.dat, UE 打开, 找到 HOSTID 字段, 以电脑 A 的 MAC 地址替换之, 要替换 19 个。

# 二、安装后环境变量:







# Path 变量值为:

C:\Program Files\ARM\bin\win 32-pentium;C:\Perl\site\bin;C:\Perl\bin;C:\Program

Files\ARM\RVCT\Programs\3.1\569\win\_32-pentium;C:\Program

Files\ARM\Utilities\FLEXIm\10.8.5.0\1\win\_32-pentium;C:\Program

 $Files\ARM\ADSv1\_2\bin;\%SystemRoot\%\system32;\%SystemRoot\%;\%SystemRoot\%\System32\W bem;C:\Program Files\ARM\RDI\Deprecated\1.3.1\1\windows;C:\Program Files\TortoiseSVN\bin Barrier Ba$ 

# 三、编译过程出错及解决方法:

#### 

错误信息如图所示,查看 log 文件 mmi\_check.log,提示 "找不到文件 系统找不到指定的路径"。

```
Cleaning object files under obigo03cfwadp
Cleaning object files under obigo03cadp
Cleaning object files under obigo03cstkadp
已复制 1 个文件。
已复制 1 个文件。
已复制 1 个文件。
已复制 1 个文件。
民复制 1 个文件。
民复制 1 个文件。
是复制 1 个文件。
是复制 1 个文件。
如此 1 个文件。
如此
```

#### 解决方法:

下面增加

\$compiler = "armcc";

这一句,问题解决。

# 2, Error: System memory calculation failed

具体错误信息如下图所示,查看 log 文件 sys\_mem\_gen. log,提

#### 示如下:

系统找不到指定的路径。

[Info]: bb chip folder .\custom\system\SIMTECH50 1132 11B BB

[Error] tools\sys\_mem\_gen.pl error code 1 open

sys comp config. o file fail

```
[drv_features.h, drv_features_option.h]
All feature count = 1073
Defined count = 0
Undef count = 0
[drv_features_option.h]
Mismatch Config count = 0
MMI Feature Check — Done
2013/05/20 15:25:03
make[2]: Entering directory 'D:/d3'
make\option.mak:2731: WARNING recommend set FS_CHECKDRIUE_SUPPORT=TRUE when MSDC
_CARD_SUPPORT_TYPE! =NONE
Generate config information
genmoduleinfo is done.
make[2]: Leaving directory `D:/d3'
Generating .lis and .def files are done
2013/05/20 15:25:07
make[1]: Leaving directory `D:/d3'
Error: System memory calculation failed. Please check .\build\SIMTECH50_1132_11B
\log\sys_mem_gen.log
nake: *** [sys_mem_gen] Error 1
```

### 解决方法:

将 option. mak 文件里的 DIR ARM 另外赋值。

DIR\_ARM = C:\progra^1\ARM\RVCT

#DIR ARM = \$(RVCTHOME)

### 3. Preprocessing custom parse db.c Error 1

查看 log 文件 sys\_mem\_gen. log, 提示内容如下:

系统找不到指定的路径。

[Error] tools\sys mem gen.pl error code 1 open

#### 解决方法:

同第2点。之所以出现了第3点的错误,是因为之前在解第2点问题时,不是使用本文档里的方法。如果使用了本文档第2点的解决方法之后,不会出现第3点的问题。

```
cisz_fib wounte wrv_uispiay wrv_uispiay.uer . wuffu &ffifchse_fisz_fib wounte wr

y_idp \drv_idp.def . \build \SIMTECH50_1132_11B \module \drv \drv.def . \build \SIMTECH5

8_1132_11B \module \mc \mc \def . \build \SIMTECH50_1132_11B \module \cstar \cstar.def . \build \SIMTECH50_1132_11B \module \cstar \cstar.def . \build \SIMTECH50_1132_11B \module \obigo 33capp \obigo 33capp.def . \build \SIMTECH50_11

82_11B \module \obigo 33cadp \obigo 33cadp.def . \build \SIMTECH50_1132_11B \module \obigo 33cstkadp \obigo 33cstkadp \obigo 33cstkadp \obigo 33cstkadp \obigo 33cstkadp \obigo 33cstkadp.def . \build \SIMTECH50_1132_11B \module \camera \camera \def . \build \SIMTECH50_1132_11B \module \camera \camera \def . \build \SIMTECH50_1132_1

def . \build \SIMTECH50_1132_11B \module \camera \camera \def . \build \SIMTECH50_1132_1

Preprocessing custom_parse_db.c . . .

hake: *** [.\build \SIMTECH50_1132_11B \gprs \MT6250r \codegen_dep \custom_pri.det1 E

rror 1
```

#### 4. make: \*\*\* [xml\_parse] Error 3

查看 log 文件 resgen\_xml\_make.log, 提示如下错误信息:

ld: cannot open crt2.o: No such file or directory

make[1]: \*\*\* [resgen\_xml.exe] Error 1

发现是缺少文件 crt2. o,而这个文件是在 tools\MinGW\lib 目录下,

由于上传项目代码时,.o文件被过滤掉了。

# 解决方法: 重新加入所需文件。

```
Compiling ./ResgenXML/ResgenSrc/mmi_rp_theme.c

Compiling ./ResgenXML/ResgenSrc/mmi_rp_timer.c

Compiling ./ResgenXML/ResgenSrc/mmi_rp_xml.c

Compiling ./ResgenXML/ResgenSrc/mmi_rp_xml_parser.c

Compiling ./ResgenXML/CustResSrc/mmi_rp_callback_mgr.c

Compiling ./ResgenXML/CustResSrc/mmi_rp_cust_template.c

Compiling ./ResgenXML/CustResSrc/mmi_rp_file_type.c

Compiling ./ResgenXML/CustResSrc/mmi_rp_mmi_cache.c

Compiling ./ResgenXML/CustResSrc/mmi_rp_venus_xml.c

Linking *.o for resgen_xml.exe...

make[1]: Leaving directory `/d/D3_ADD/plutommi/Customer/ResGenerator'

Error in stage: [make resgen_xml.exe], check log: [resgen_xml_make.log] !!

make: *** [xml_parser] Error 3
```