

제품 사고조사 결과보고서

[25]20★

접수번호	(25)20★	사고조사 의뢰일	25-3-17	
품목명	유아용 섬유제품	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■
사고 유형	역학적		결함 조사	■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

- 제품명 : 사고 제품 정보 [2] 영유아 쿨시트
- 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 [2]/ 대한민국
- 수입/판매사 : 사고 제품 정보 [2]

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : 사고 제품 정보 [2]
- 인증 정보 : 안전확인대상 어린이제품 사고 제품 정보 [2]

3. 조사 경위

- ('25.2.20) 소비자원 CISS 데이터의 사고정보를 바탕으로 착수 여부 평가 진행
- ('25.3.17) 제품 사고조사 의뢰

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('25.3.17.)	-	('25.4.9.~ '25.6.11.)	-	('25.6.11.)

4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 사고 추정 모델 구매 제품 3개 (시료 구매 결과 붙임 참조)
- 조사 방법 : 제품시험* (단단한 재료에 있는 원형 구멍, 움직이는 부분에 대한 접근할 수 있는 틈새)

* 안전확인 안전기준 부속서 6(완구) 준용

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 단단한 재료에 있는 원형 구멍 시험 : 특이사항 확인하지 못함
- 움직이는 부분에 대한 접근할 수 있는 틈새 시험 : 끼임 발생 가능성 확인

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 해당사항 없음

제품사고조사 보고서

[유아용 섬유제품]

2025. 6.

KTR 한국화학융합시험연구원



3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- ☐ (조사목적) 구매제품을 통해 사고경위 및 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- ☐ (조사방법) 소비자원 CISS 데이터로 수집된 정보로 사고경위를 파악하고, 사고 당시와 동일한 구매제품으로 제품시험을 실시하여 사고가 발생한 원인을 조사

접수 번호	구매 제품 수량	구매 제품 번호
(25)20	3 ea	(25)20-1 (25)20-2 (25)20-3



- ☐ (조사체계) 한국제품안전관리원(제품사고조사팀) 및 제품사고조사센터(한국화학융합시험연구원) 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 사고원인 조사 개요

- ☐ (조사대상) 구매제품
- ☐ (조사방법) 제품시험^①단단한 재료에 있는 원형 구멍, ^②움직이는 부분에 대한 접근 할

수 있는 틈새)

- 소비자원 CISS 데이터를 통해 수집된 사고이므로, 사고당시 사용한 사고제품은 회수하지 못함
- 따라서, 사고당시와 동일모델의 제품을 구매하여 동일성 확인 및 제품시험 진행

2. 사고원인 조사

2.1 단단한 재료에 있는 원형 구멍 [참고 4]

- (시험 시료) 구매제품 : (25)20-2
- (시험 목적) 냉각팬 케이스의 접근 가능한 원형 구멍으로 인한 끼임 발생 가능성 확인

- (시험 방법) 안전확인 안전기준 부속서6(완구) 준용하여 4.13.1항 단단한 재료에 있는 원형 구멍 시험 적용

- ① 접근할 수 있는 원형 구멍의 두께가 1.58 mm 미만인지 확인
- ② 지름 6 mm인 막대가 해당 원형 구멍에 10 mm 이상의 깊이로 들어갈 수 있는지 시험
- ③ 지름 12 mm인 막대도 동일한 구멍에 들어갈 수 있는지 확인

- (시험 결과) 냉각팬 케이스에 원형 구멍의 두께가 기준(1.58 mm)을 초과하고 시험막대(6 mm, 12 mm)가 들어가지 않아 시험 결과 특이점은 확인하지 못함

2.2 움직이는 부분에 대한 접근할 수 있는 틈새 [참고 5]

- (시험 시료) 구매제품 : (25)20-2
- (시험 목적) 냉각팬 케이스의 접근할 수 있는 틈새로 인한 끼임 발생 가능성 확인
- (시험 방법) 안전확인 안전기준 부속서6(완구) 준용하여 4.13.2항 움직이는 부분에 대한 접근할 수 있는 틈새 시험 적용
 - ① 움직이는 부분에 접근할 수 있는 틈새를 확인
 - ② 지름 5 mm 인 막대가 틈새에 들어갈 수 있는지 시험
 - ③ 5 mm 막대가 들어간다면, 지름 12 mm 인 막대도 동일한 틈새에 들어갈 수 있는지 확인
- (시험 결과) 냉각팬 케이스 및 냉각팬 케이스와 시트 사이 틈새에 5 mm 막대는 들어갔으나 12 mm 막대는 들어가지 않아 시험 결과 접근할 수 있는 틈새에 끼임 발생 가능성이 있음을 확인함

III. 결론

1. 결론

- ☐ 소비자원 CISS 데이터 사고내용에 따라 사고 원인을 추정하고 추정한 원인에 따라 끼임과 관련된 결함조사 항목을 선정하여 ①단단한 재료에 있는 원형 구멍 시험, ②움직이는 부분에 대한 접근할 수 있는 틈새 시험을 진행한 결과,
- ☐ 단단한 재료에 있는 원형 구멍 시험에서는 특이점을 확인하지 못하였으나,
- ☐ 움직이는 부분에 대한 접근할 수 있는 틈새 시험에서는 접근 가능한 틈새에 끼임 발생 가능성이 있음을 확인함

IV. 붙임 자료
