

[25]55★

제품 사고 조사 결과 보고서																						
접수번호	(25)55★	사고조사 의뢰일	25-12-08																			
품목명	전기레인지	담당기관/담당자 (연락처)	결함 조사	■■■■																		
사고 유형	열 및 온도		동일성 확인	■■■■																		
제품 사고 조사 결과																						
1. 제품명 ○ 제품명 : 전기레인지 ○ 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 ㉠ / 중국 ○ 수입/판매사 : 사고 제품 정보 ㉠ 2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보 ○ 모델명 : 사고 제품 정보 ㉠ ○ 인증 정보 : 사고 제품 정보 ㉠ (안전인증대상 전기용품) 3. 조사 경위 ○ ('25.12.1) 소비자원 CISS 데이터의 사고정보를 바탕으로 착수 여부 평가 진행 ○ ('25.12.8.) 제품사고조사 의뢰 <table><tr><td>사고조사 착수</td><td>↻</td><td>현장조사</td><td>↻</td><td>결함조사</td><td>↻</td><td>심층분석</td><td>↻</td><td>결과 보고</td></tr><tr><td>('25.12.8.)</td><td></td><td>-</td><td></td><td>('26.2.3.~4.30.)</td><td></td><td>-</td><td></td><td>('26.4.30.)</td></tr></table> 4. 조사 확인 내용 ○ 조사 대상 : 동일 모델 구매 제품 ○ 조사 방법 : 동일성 확인, 제품시험(온도상승, 이상운전) 5. 제품 사고 원인의 분석 결과 (결함조사(KTR), 동일성 확인(KTC)) ○ 동일성 확인 결과 : 식별 불가능한 부품을 제외하고 인증당사와 동일함 ○ 결함조사 결과 : 제품시험(온도상승, 이상운전) 결과 특이사항 없음 6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 -					사고조사 착수	↻	현장조사	↻	결함조사	↻	심층분석	↻	결과 보고	('25.12.8.)		-		('26.2.3.~4.30.)		-		('26.4.30.)
사고조사 착수	↻	현장조사	↻	결함조사	↻	심층분석	↻	결과 보고														
('25.12.8.)		-		('26.2.3.~4.30.)		-		('26.4.30.)														

제품사고조사 보고서

[전기레인지]

2026. 04.

목 차

I. 조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 사고제품 정보	3
[참고 1] KC 인증정보	4
[참고 2] 구매제품 외부 및 내부 관찰 결과	5
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	6

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	7
2. 결함조사	8
2.1 온도상승 시험	8
[참고 3] 온도상승 시험 결과	9
2.2 이상운전 시험	10
[참고 4] 이상운전 시험 결과	11
2.3 동일성 확인 결과(인증기관)	12
[참고 5] 동일성 확인 결과	13

III. 결론

1. 결론	15
-------------	----

IV. 붙임 자료

[붙임 1] 유사 사고사례	16
----------------------	----

I. 조사 개요

1. 사고 발생 현황 [열 및 온도 관련 사고]

- ☐ (신고내용) 소비자원 CISS 데이터를 통해 수집된 사고임
- 전기레인지에서 전기적 요인에 의한 화재 발생(2025. 08. 23.)

- ☐ (위해) 전기레인지 화재 발생

2. 사고 제품 정보 [참고1 및 참고2]

- ☐ (제품명 /제조사 /모델명 /제조국)
- 전기레인지(인덕션) /사고 제품 정보 ㉠ / 사고 제품 정보 ㉠ / 중국

- ☐ (인증) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전인증대상 전기용품으로 안전인증(인증번호: 사고 제품 정보 ㉠)을 받은 제품으로 해당 제품은 파생모델임

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사목적) 구매제품을 통해 사고경위 및 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사방법) 소비자원 CISS 데이터를 통해 수집된 정보로 사고경위를 파악하고, 사고 당시와 동일한 구매제품으로 동일성 확인 및 제품시험을 실시하여 사고가 발생한 원인을 조사

접수 번호	구매 제품 수량	비고
(25)55★	2 ea	제품시험 1 ea
		동일성 확인 1 ea



- (조사체계) 제품사고조사센터(한국화학융합시험연구원) 중심으로 결함조사 수행

1. 결함조사 개요

- (조사대상) 구매제품(수량 2개)
- (조사방법) 제품시험^①온도상승 시험, ^②이상운전 시험, 동일성확인
 - 소비자원 CISS 데이터를 통해 수집된 사고이므로, 사고 당시 사용한 사고제품은 회수하지 못함
 - 따라서, 사고 당시와 동일모델의 제품을 구매하여 동일성 확인(인증기관) 및 제품시험 진행

II. 조사 결과

2. 결함조사

2.1 온도상승 시험 [참고 3]

□ (시험 시료) 구매제품 : (25)55★

□ (시험목적) 전기레인지(인덕션)이 통상상태에서 동작할 때, 내부 부품 및 외곽의 온도가 기준치를 초과하여 화재 발생 가능성이 있는지에 대한 최대 온도 상승 확인

□ (시험방법) “KC 60335-2-9”* 11절 온도상승 시험을 적용하여, 제품에 정격전압의 1.06배의 전원을 인가한 후 동작 시킨다. 정상상태가 확인되지 않더라도 시험 시간은 30분을 넘기지 않으며, 내부 부품 및 주변 표면의 최대 온도상승을 측정

* 가정용 기기 제2-9부 : 그릴, 토스터 및 이와 유사한 휴대용 조리기기의 개별 요구사항

** 정상상태 : 측정 온도가 일정 온도에서 포화되어 더이상 온도 변화가 없는 상태

○ (측정위치) 전기레인지(인덕션) 내부 부품(유도코일 권선, 커패시터, 기기 내부배선 등) 및 인접 표면(벽, 바닥, 전원코드)에 열전대(K-type)를 사용해 측정

□ (시험결과) 전기레인지를 통상 동작 상태에서 약 30분 가량 연속 운전 시, 최대 온도는 아래의 표와 같이 측정되었으며, 특이점은 확인하지 못함(시험 주위온도 약 23 °C)

구분	최대 온도상승	
	측정치	기준치
내부배선	45.7 K	50 K
전원코드분기점	44.8 K	50 K
PCB	18.0 K	120 K
커패시터 외면	32.9 K	50 K
유도코일 권선	109.8 °C	140 °C
기기 표면	8.1 K	60 K
Test Corner(벽)	22.2 K	65 K
Test Corner(바닥)	1.1 K	65 K
전원코드	32.9 K	50 K

22 이상운전 시험 [참고 4]

□ (시험 시료) (25)55★

□ (시험목적) 전기레인지(인덕션)의 온도조절기 고장으로 인한 온도 과열로 화재가 발생 가능성이 있는지에 대한 이상운전 시 최대 온도 상승 확인

□ (시험방법) “KC 60335-2-9”* 19.105절 이상운전 시험을 적용하여, 전기레인지에 정격 전압을 공급하고 11절의 시험 중에 온도를 제한하는 제어장치를 단락(고장) 시킨다.

* 가정용 기기 제2-9부 : 그릴, 토스터 및 이와 유사한 휴대용 조리기기의 개별 요구사항

○ (측정위치) 전기레인지(인덕션)의 유도코일 권선, 기름온도 및 인접 표면 3개소(벽, 바닥, 전원코드)에 열전대(K-type)를 사용해 측정

□ (시험결과) 전기레인지를 위에 언급한 조건으로 시험한 결과, 온도퓨즈가 끊어짐을 확인함. 또한, 최대 온도상승은 아래와 같이 측정되었으며, 특이점은 확인하지 못함(시험 주위온도 약 22 °C)

구분	최대 온도상승	
	측정치	기준치
유도코일 권선	215.3 °C	260 °C
기름온도	224.0 K	270 K
Test Corner(벽)	35.3 K	150 K
Test Corner(바닥)	2.7 K	150 K
전원코드	33.4 °C	150 K

2.3 동일성 확인(인증기관) [참고 5]

☐ (확인 시료) 구매제품 : (25)55★

☐ (확인 목적) 인증정보와 구매제품 동일성 비교·검토

☐ (확인 방법) 안전인증서의 내용과 구매제품의 외형 및 표시사항 등을 비교·검토

☐ (확인 결과)

- 안전인증서의 내용과 구매제품 식별불가능한 부품을 제외하고 동일한 것으로 확인됨

III. 결론

1. 결론

- ☐ 상황조사 및 외형관찰 등의 결과를 종합해 볼 때, 사고원인은 제품 통상 동작 및 이상 동작 시 온도 과열로 인한 화재 발생인 것으로 추정되어 사고원인에 따라 온도상승 및 이상운전 시험을 진행하였으나, 특이사항을 확인하지 못함
- ☐ 또한, 인증기관에서 진행한 동일성 확인 결과 식별 불가 부품(Heating coil)을 제외한 나머지는 동일함을 확인함

IV. 붙임 자료
