

## PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I



Nomor : 0007/UM/DRUT/I/2021

Lampiran : I Lembar

Malang, 18 Januari 2021

Kepada Yth.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Jalan Raya Menganti No. 312 Kota Surabaya - Jawa Timur 60227

Perihal : Laporan Kejadian Aliran Rombak (Debris Flow) dari Lereng Gunung Kelud di Sungai Konto

sebagai berikut: ke Sungai Konto, dengan hormat berikut ini kami sampaikan hasil laporan mitigasi lapangan Sehubungan kejadian aliran rombak (debris flow) dari lereng Gunung Kelud yang masuk

- Konto. Kamis tanggal 7 Januari 2020 telah terjadi curah hujan dengan intensitas yang cukup kiriman berupa sampah, potongan kayu dan sedimen yang berasal dari lereng Gunung (ARR) Selorejo sebesar 69 mm (durasi: 2 jam) dan 115 mm (durasi: 8 jam) dimulai pukul tinggi di sekitar DAS Konto dimana tercatat di Stasiun Automatic Rainfall Recorder Kelud melalui Sungai Sambong, Nambaan dan Pinjal yang kemudian masuk ke aliran 11.00 WIB, yang menyebabkan aliran rombak (debris flow) dengan membawa material
- 12 dipenuhi dengan sedimen, sampah dan potongan kayu. Konto di Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang kerusakan pada Sabo Dam Siman di hilir tailrace PLTA Siman, dan bagian hilir Sungai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Siman penuh dengan potongan kayu, timbul Dampak dari kejadian menyebabkan saluran suplesi kolam tandon harian (KTH) dari
- w antara lain adalah sebagai berikut: telah melaksanakan upaya penanganan/ tindakan darurat pada tanggal 08 Januari 2021 Terkait dengan kondisi tersebut Perusahaan Umum Jasa Tirta I (PJT I)
- 500 Membantu dalam melaksanakan normalisasi aliran sungai yang tertimbun dengan menggunakan alat berat hydraulic excavator di aliran Sungai Lar (anak Pinjal) di Dusun Simo Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.
- 0 flow) dari Sungai Konto dan anak-anaknya. Koordinasi dan tinjauan lapangan bersama dengan PPK SDA 1 BBWS Brantas, UPT Pengairan Kediri, terkait kerusakan Sabo Dam Siman akibat aliran rombak (debris

- 0 Berkoordinasi dengan PT Pembangkitan Jawa Bali yang mengoperasikan PLTA saluran suplesi menuju KTH PLTA Siman. Siman untuk melaksanakan pembersihan sampah dan potongan kayu yang masuk di
- 4 Hasil mitigasi dan tinjauan lapangan yang dilaksanakan oleh PJT I di hilir Bendungan sebagai berikut: Selorejo pasca aliran debris Gunung Kelud pada tanggal 11 Januari 2021 terdapat kondisi
- (menggantung) akibat tergerus aliran rombak dan diperlukan perbaikan permanen di Kondisi pondasi saluran suplesi KTH PLTA Siman sebagian mengalami kerusakan
- Ö dari rusaknya pondasi Sabo Dam Siman yang semula berfungsi sebagai pelindung dasar Sungai Konto pada saat ini sudah kelihatan di permukaan tanah akibat Konstruksi sifon menuju Waduk Siman yang semula terpendam melintang di konstruksi sifon.
- 0 perbedaan elevasi yang signifikan. sungai sehingga antara aliran sungai pada saat ini dan pintu intake sifon terdapat melalui sifon ke Waduk Siman karena aliran rombak telah merubah permukaan kering atau pada saat PLTA Siman tidak beroperasi akhirnya tak dapat dialirkan Pasokan air dari Sungai Konto sebagai cadangan/ backup tambahan pada saat musim
- 0 areal pertanian di Kabupaten Jombang dan Kediri seluas kurang lebih 23.000 ha. terganggunya suplai air yang selanjutnya berpotensi mengganggu layanan irigasi ke pada sifon yang memasok Waduk Siman akan menyebabkan
- yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut: Schubungan kondisi pada butir 4 tersebut, rencana tindak lanjut dan usulan penanganan
- Memperbaiki saluran suplesi KTH PLTA Siman yang sudah menggantung dengan memakai anggaran perbaikan darurat PJT I tahun 2021.
- 0 dengan usulan agar dimasukan dalam program prioritas BBWS Brantas. menjadi pelindung konstruksi sifon Siman yang memasok air ke Waduk Siman, Mengusulkan tindak lanjut perbaikan Sabo Dam Siman yang hancur, agar dapat
- 0 (poin 5.b) sebagai program prioritas BBWS Brantas. Konto menuju sifon Siman terutama pada musim kering atau pada saat PLTA Siman Mengusulkan perbaikan saluran pengarah untuk tambahan suplai air dari Sungai berhenti beroperasi, dengan disatukan dalam usulan perbaikan Sabo Dam Siman

9 Laporan tinjauan lapangan aliran rombak (debris flow) Gunung Kelud di Sungai Konto selengkapnya sebagaimana terlampir

Atas perhatian yang Bapak berikan, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama





## Tembusan Yth.

- 1. Direksi
- 2. Manajer Utama Regional I
- Manajer Utama Keuangan Perencanaan Dan Manajemen Kinerja
- 4. Kepala Divisi Jasa ASA I
- 5. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur