
621.79 C-24

.Е.АСНИС, Л.М.ГУТМАН, В.Р.ПОКЛАДИЙ, Я.М.ЮЗЬКИВ

## СВАРКА В СМЕСИ АКТИВНЫХ ГАЗОВ



#### АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР

Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Институт электросварки им. Е. О. Патона

А. Е. АСНИС, Л. М. ГУТМАН, В. Р. ПОКЛАДИЙ, Я. М. ЮЗЬКИВ

# СВАРКА В СМЕСИ АКТИВНЫХ ГАЗОВ

Под редакцией доктора технических наук А. Е. АСНИСА Сварка в смеси активных газов / Аснис А. Е., Гутман Л. М., По-кладий В. Р., Юзькив Я. М.— Киев : Наук. думка, 1982.— с. 216.

В монографии приведены результаты исследований процесса сварки в смеси углекислого газа и кислорода с увеличенным вылетом электрода стандартной проволокой и проволокой с цирконием типа Св-08Г2СЦ. Рассмотрены вопросы нагрева, плавления и переноса электродного металла при сварке в активных газах, описаны металлургические особенности процесса и возможности повышения стойкости швов против образования пор и трещин, вопросы уменьшения разбрызгивания и приваривания брызг к свариваемому металлу. Приведены механические свойства швов и сварных соединений, а также их конструкционная прочность. Процесс рекомендуется для сварки ответственных конструкций, а также конструкций, эксплуатирующихся в условиях Севера.

Для научных и инженерно-технических работников, занимающих-

ся вопросами сварки.

Ил. 82, Табл. 63, Библиогр.: с. 204-212 (192 назв.).

Рецензенты В. Ф. Мусияченко, Б. М. Шинкарев

Редакция технической литературы

а 31206-024 ЕЛИОТЕКА

А 31206-024 236-82. 2704060000

О Издательство Наукова думка», 1982

#### предисловие

В последние годы сварка в защитных газах получила широкое распространение. Значительная часть конструкций сваривается в углекислом газе. Однако этот процесс обладает некоторыми недостатками —повышенными разбрызгиванием металла и привариваемостью брызг, особенно при использовании электродной проволоки диаметром 1.6—2.0 мм.

Д. А. Дудко, В. К. Любавским, Н. М. Ночежиловым, А. Г. Потапьевским, И. И. Зарубой, Б. С. Касаткиным, Н. И. Каховским и другими выполнен ряд работ по улучшению процесса. Одним из путей стабилизации процесса является увеличение степени окислительной способности защитного газа путем добавления кислорода. По этому направлению пошли Х. Секигучи и И. Масумото.

В Институте электросварки (ИЭС) им. Е. О. Патона АН УССР с целью улучшения процесса выполнены исследования по сварке в смеси углекислого газа и кислорода с применением проволоки, содержащей цирконий (Св-08Г2СЦ), и удлиненного вылета. Этот процесс обеспечивает резкое снижение разбрызгивания и приваривания брызг при одновременном повышении производительности.

В результате исследований установлена возможность полуавтоматической и автоматической сварки в смеси углекислого газа и кислорода с обычным и увеличенным вылетом проволок Св-08Г2С и Св-08Г2СЦ углеродистых и ниэколегированных конструкционных сталей. С учетом технологических факторов определен оптимальный состав смеси  $CO_2 + O_3$ .

Исследована взаимосвязь между сопротивлением вылета электрода и параметрами режима сварки в смеси  $\mathrm{CO_3} + \mathrm{O_2}$ . Оказалось, что зависимость тока от вылета при прочих равных условиях имеет нелинейный характер: четырехкратное увеличение вылета снижает сварочный ток на 30—40%. Для получения неизменного тока, а следовательно, глубины проплавления, увеличение вылета должно сопровождаться увеличением скорости подачи электродной проволоки и напряжения холостого хода. Это позволяет повысить скорость сварки угловых швов.

Для исследования зависимостей переноса металла при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  от вылета электрода применялась скоростная киносъемка, выполняемая синхронно с осциллографированием процесса, Удлинение вылета при неизменном токе приводит к увеличению массы клинение и снижению частоты их перехода в сварочную ванну. Удлинение вылета электрода сокращает потери металла на разбрызгивание, что связано с ограничением тока короткого замыкания и сял, действующим

пл. влилю. Замена  $\mathrm{CO_2}$  смесью  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  благодаря увеличению окисленности капли резко снижает привариваемость брызг к изделию при сварке.

Стойкость металла швов, выполненных в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$ , против образования пор и горячих трещин возрастает по сравнению со стойкостью швов, сваренных в углекислом газе. Кислород в смеси способствует более интенсивному протеканию реакций и, как следствие, снижению содержания водорода, углерода и кремния в швах.

Большое значение имеет изучение вопросов технологии сварки, аппаратуры, необходимой для сварки в смеси углекислого газа и кислорода, металлургических особенностей разработанного процесса.

ВНИИавтогенмашем с участием ИЭС им. Е. О. Патона АН УССР разработан однопостовой смеситель газов УКП-1 и многопостовой — рамповый УКР-1, обеспечивающий питание до 100 сварочных постов. В последнее время при участии Барнаульского аппаратурно-механического завода созданы конструкции автоматизированных установок смешения газов УСД-1А и УСД-1Б. Эти установки позволяют работать при ни-ком давлении на входе углекислого газа и кислорода, плавно регучировать состав газов, анализировать и записывать его в процессе сварки.

Сварка в смеси активных газов способствует улучшению физикомеханических свойств швов и конструкций. Швы, сваренные в смеси активных газов, имеют более плавный переход к основному металлу, чем швы, выполненные в углекислом газе. Это улучшает работу кон-

струкций при динамических нагрузках.

При использовании сварки в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  с увеличенным вылетом электродной проволоки облегчается сварка сталей с повышенным содержанием углерода и легирующих примесей. Температура предварительного подогрева может быть снижена,

Сварку в смеси  $\mathrm{CO_9} + \mathrm{O_9}$  электродной проволокой диаметром 2 мм с увеличенным вылетом можно использовать для изготовления конструкций, эксплуатирующихся при низких температурах, взамен ме-

ханизированной сварки проволокой диаметром 1,2 мм в СО2.

Комплекс исследований конструктивной прочности соединений, сваренных в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  с увеличенным вылетом, показал, что они отвечают требованиям, предъявляемым к соединениям, выполненным электродами с фтористо-кальциевым покрытием типа  $350\mathrm{A}$ . При сварке в смеси  $\mathrm{CO_3} + \mathrm{O_3}$  электродной проволокой диаметром 2 мм с увеличенным вылетом на  $35\mathrm{--40\%}$  повышается производительность процесса сварки. Количество наплавленного металла достигает  $14\mathrm{--15}$  кг/ч.

Разработанные технология и оборудование для сварки в смеси активных газов широко внедрены на различных предприятиях страны

и позволяют получать большой экономический эффект.

Авторы выражают благодарность Д. Г. Дубинскому и В. А. Позднякову за помощь в работе и Н. П. Очеретной за участие в оформлении рукописи.

#### ЗАЩИТНЫЕ ГАЗЫ И МЕТОДЫ ИХ СМЕЩЕНИЯ

Газы занимают одно из ведущих мест среди средств защиты, применяемых при сварке плавлением. Защитный газ, подаваемый через специальные устройства в зону сварки, вытесняет воздух и предохраняет расплавленный металл от вредного воздействия кислорода и азота атмосферы. Иногда защитным газом заполняют специальные камеры или с его помощью удаляют из этих камер воздух (сварка в вакууме).

Сначала, предлагая в качестве защитной среды газ, исследователи считали, что он должен быть инертным по отношению к расплавленному металлу. Так, в 40-х годах в США был предложен способ сварки вольфрамовым электродом в аргоне. Дальнейшие исследования показали, что в качестве защитного газа могут применяться и активные газы. В 1952 г. в Советском Союзе был разработан способ сварки в углекислом газе. Получение бездефектных швов в активном окислительном газе, каким является углекислый газ, обеспечивается благодаря применению электродных проволок, содержащих повышенное количество элементов-раскислителей. Сварка в углекислом газе получила широкое распространение как в нашей стране, так и за рубежом.

#### 1. Сварка в углекислом газе и методы ее совершенствования

Углекислый газ (двуокнсь углерода, углекислота) бесцветный, со слабым запахом, с резко выраженными окислительными свойствами. Поставляется в жидком виде в баллонах и изотермических цистернах или в твердом состоянии в виде сухого льда.

При температуре 0°С и давлении 0,1 МПа плотность двуокиси углерода составляет 1,977 кг/м³. Углекислый газ тяжелее воздуха и формирует эффективную защитную оболочку над зоной сварки.

В соответствии с ГОСТ 8050—76 углекислота производится в жидком состоянии трех марок: сварочная, пищевая и техническая. Эти марки отличаются друг от друга по содержанию СО<sub>2</sub> и количеству примесей — воздуха, влаги, окиси углерода, минеральных масел. Для сварки следует применять углекислоту сварочную и пищевую с дополнительной осушкой. Применять техническую углекислоту не рекомендуется.

Имеется обширная литература по требуемой чистоте углекислого газа [40, 58, 143, 154, 161], однако мнения исследователей о максимально допустимом количестве примесей в нем весьма противоречивы. Это подтверждается стандартами на углекислоту, действующими в различных странах, которыми предусматривается содержание основного продукта в следующих количествах (%):

CCCP		ФРГ	99,7-99,9
сварочная	99,5	Франция	98,0
пищевая	98,8	Япония	99,0—99,5
CILIA	99,0	Австрия	99,9

Одни исследователи считают, что углекислый газ, применяемый для сварки, должен иметь чистоту 99,8%, общее количество примесей должно быть не более 0,2%, из них водорода и азота не более 0,1% каждого [150]. В работе [192] показано, что максимально допустимое содержание примесей не должно превышать 0,05%, допустимое содержание воздуха должно составлять 0,1% и требуемая чистота СО<sub>3</sub> для сварки должна быть не ниже 99,85%.

Нет единого мнения и о допустимой влажности применяемого для сварки углекислого газа. Однако большинство исследователей считают, что он должен иметь температуру насыщения (точку росы) не выше минус 35—40° С [145, 147, 166, 180, 190]. Повышенная влажность может привести к образованию пор в швах и способствовать образованию холодных трещин в металле.

Углекислый газ является побочным продуктом ряда производств. Его получают из отходящих газов при брожении спирта, пива, расщеплении жиров, при производстве синтетического аммиака и метанола, а также из дымовых газов промышленных котельных, сжигающих уголь,

природный газ и другое топливо. Стоимость углекислого газа значительно ниже стоимости аргона и смесей на его основе.

Сварка плавящимся электродом в углекислом газе получила широкое распространение в нашей стране и за рубежом для изготовления конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Этому способствовал ряд преимуществ указанного способа сварки перед ручной дуговой (высокая производительность, низкая стоимость, минимальные затраты времени на освоение, широкая возможность механизации и автоматизации), а также перед полуавтоматической сваркой под флюсом (возможность сварки в различных пространственных положениях, наблюдение за ванной и дугой).

Сварка в углекислом газе не лишена и недостатков. Основные из них следующие:

повышенное разбрызгивание расплавленного металла. Брызги засоряют сопло, что может вызвать образование пор в шве вследствие нарушения защиты. Они привариваются к основному металлу и требуют последующей зачистки;

характерная бугристость шва с более резким переходом к основному металлу, чем под флюсом;

узкое и глубокое проплавление основного металла при сварке на больших токах, препятствующее хорошей дегазации металла шва и способствующее образованию горячих трещин.

Имеются различные способы устранения указанных недостатков и совершенствования сварки в углекислом газе. Одни из них улучшают формирование и внешний вид шва, другие снижают разбрызгивание или влияют не только на плавление и перенос металла, но и на металлургические стороны процесса сварки.

Улучшение формирования шва при сварке в углекислом газе достигается применением гофрированной проволоки [181]. Дуга, перемещаясь по гофрам, совершает колебательные движения, которые обеспечивают хорошее формирование шва. При автоматической сварке применяют также специальные устройства для колебания конца электрода. При этом получают шов с небольшим усилением и плавным переходом к основному металлу.

Поскольку зачистка брызг является тяжелой и трудо-емкой операцией, большое внимание уделяется способам снижения разбрызгивания при сварке в углекислом газе.

Для этих целей в сварочную цепь вводят дополнительное сопротивление, снижающее величину тока короткого замыкания и уменьшающее разбрызгивание [42, 43], Применяют системы оптимизации режимов сварки, обеспечивая протекание процесса в области с минимальным разбрызгиванием. Для достижения мелкокапельного переноса и снижения разбрызгивания предложено создавать на электролной проволоке «шейки» на определенном расстоянии друг от друга или подогревать конец электрода дополнительным источником тепла [172]. Стабильное го-1 рение дуги и уменьшение разбрызгивания достигается также при применении проволок сплошного сечения специального легирования [174] или с поверхностью, активированной соединениями цезия и щелочных металлов [33, 146, 169, 170]. Сварка возможна на постоянном токе прямой и обратной полярности, а также на переменном токе. Активирующие, а также стабилизирующие и шлакообразующие вещества могут наноситься в канавки, прорезанные на поверхности проволоки, или вводиться в ее сердечник [74].

В США запатентована проволока [171], представляющая собой сердечник, покрытый тонким слоем токоподводящего флюса. Сварку производят постоянным током обратной полярности. Применение этой проволоки обеспечивает незначительное разбрызгивание, стабильное горение дуги. Внешний вид шва хороший, увеличивается глубина проплавления и производительность сварки.

В ИЭС им. Е. О. Патона АН УССР проведены исследования по созданию электродной проволоки сплошного сечения, легированной редкоземельными элементами. Эта проволока в широком диапазоне режимов обеспечивает получение стабильного процесса горения дуги практически без разбрызгивания. Так, если общие потери при сварке в углекислом газе проволокой Св-08Г2С диаметром 2 мм на токе 350 А составляют божее 13%, а количество налипших брызг достигает 3%, для проволоки, легированной редкоземельными элементами, они не превышают 2,5 и 0,3% соответственно.

Разработан ряд порошковых проволок для сварки в углекислом газе: ПП-АН4, ПП-АН8, ПП-АН10 и др. [96, 98], которые значительно расширяют технологические и металлургические возможности сварки. Применение порошковых проволок позволяет обеспечить более высокую производительность, лучший внешний вид шва, меньшее

разбрызгивание по сравнению с проволоками сплошного сечения.

В работах [48, 134, 168] описан способ сварки сплошной или порошковой проволокой в углекислом газе с введением в зону сварки магнитного флюса, что дает возможность резко снизить разбрызгивание, получить швы с хорошим формированием, удовлетворительными прочностными и пластическими свойствами. Исследовалась также возможность улучшения процесса сварки в углекислом газе путем добавления синтетических шлаков [137] или применения плавленого флюса (сварка электродом повышенного диаметра переменным током в углекислом газе по слою флюса) [116].

Для улучшения металлургической обработки и дополнительного легирования металла шва, повышения производительности труда, улучшения внешнего вида швов при сварке в углекислом газе в разделку кромок предлагается укладывать стержень с основным покрытием [67, 136].

Рассмотрев приведенные способы совершенствования процесса сварки в углекислом газе, можно отметить, что из всего многообразия способов в промышленности наиболее широко используется лишь сварка порошковой проволокой. Однако порошковые проволоки по сравнению с проволокой сплошного сечения отличаются более сложной технологией изготовления, большим выделением пыли и газов в процессе сварки, что ухудшает условия работы.

Существует еще одно важное направление, позволяющее в той или иной мере устранить недостатки, присущие сварке в углекислом газе,— применение для защиты зоны сварки смесей газов. Это направление наряду с применением порошковой проволоки наиболее интенсивно развивается как в нашей стране, так и за рубежом. Для изготовления конструкций из углеродистых и низколегированных сталей чаще всего используются смеси инертных газов с активными и смеси активных газов.

Обзор защитных газов, проведенный Комиссией XII Международного института сварки, показал, что за рубежом чаще всего используются смеси инертных газов с активными на основе аргона. Содержание аргона в этих смесях колеблется от 60 до 99% [185]. Ввиду высокой стоимости аргона затраты на защитную среду при сварке возрастают в 3—5 раз [132]. Высокая стоимость этих

споссії, а также интенсивное излучение при сварке, треозращее применения водоохлаждаемых держателей при излуавтоматической сварке и дополнительной защиты оператора, сдерживают широкое применение смесей на основе аргона для изготовления конструкций общего назначения.

#### 2. Смеси активных газов

Основой смеси активных газов чаще всего является углекислый газ. В качестве дополнительных компонентов в основном используется кислород, в отдельных случаях вводят также азот и водород.

Кислород вводится как добавка к инертным и активным газам. Содержание кислорода в смеси  $Ar + O_2$  колеблется от 1 до 12%, в тройной смеси  $Ar + CO_2 + O_2$  — от 2 до 5% [185]. Кислород является активным окислителем, и при его введении в защитную среду необходимо применять проволоки с достаточным количеством раскислителей. Добавка кислорода в защитную смесь позволяет повысить стабильность горения дуги, интенсифицировать

Таблица 1. Зависимость влажности кислорода от давления в баллоне

Остаточное дав- ление в баллоне. МПа	Содержание водяных паров, г/м³	Температура насыщения. (точка росы), °С
15	0,060—0,107	От —50 до —45
6	0,163—0,203	От —35 до —33
5	0,203—0,228	От —33 до —32
3	0,280—0,500	От —30 до —25

металлургические процессы, улучшить формирование, снизить содержание водорода в металле шва.

В нашей стране для сварки используют технический кислород по ГОСТ 5583—78. По этому стандарту выпускается кислород трех сортов с содержанием кислорода 99,7; 99,5 и 99,2% по объему. Содержание водяных паров не должно превышать 0,07 г/м³ (по температуре насыщения не выше — 43° С). Необходимо отметить, что влажность кислорода также повышается с понижением давления в баллоне (табл. 1) [14].

Азот при сварке находит ограниченное применение. Его используют в качестве защитной среды при сварке меди, по отношению к которой азот является практически инертным газом. Как аустенизатор азот иногда используют для сварки аустенитных сталей, применяя проволоки, металл которых способен в большом количестве растворять азот. При сварке углеродистых сталей азот вызывает образование пор в швах.

Для сварки конструкций, работающих в условиях пизких температур, в защитный газ предлагают вводить в небольшом количестве азот, а в электродную проволоку— нитридообразующие элементы, такие, как алюминий, титан, цирконий, ниобий, ванадий [173]. Образующиеся при сварке нитриды измельчают структуру и повышают вязкость металла шва на низкоуглеродистых и низколегированных сталях повышенной прочности. Наилучшие механические свойства получены при содержании нитридов в шве 0,01—1,0%.

Водород — это горючий газ с сильными восстановительными свойствами. Он нашел применение в качестве защитной среды при атомно-водородной сварке, которая в настоящее время практически не применяется. Сварка плавящимся электродом в атмосфере водорода характеризуется низкой устойчивостью дуги и плохим формированием шва, а также образованием большого количества пор. Водород находит ограниченное применение в смеси с аргоном для сварки аустенитных сталей и цветных металлов [185]. Содержание водорода в смеси колеблется от 5 до 20%. В Японии предложен процесс дуговой сварки конструкционных сталей в углекислом газе с добавкой более 0,1% водорода, имеющих поверхность, загрязненную маслом, ржавчиной, краской и т. п. без образования дефектов. Сварку выполняют порошковой проволокой [69]. Водород также используется как добавка к аргону при микроплазменной сварке.

Воздух является смесью активных газов — азота, кислорода и некоторого количества водорода в виде водяных паров. При сварке открытой дугой углеродистой или кремнемарганцевой проволокой сплошного сечения получить качественные швы не удается из-за плохих механических свойств и большой пористости. Причиной низкого качества швов является прежде всего азот.

Для нейтрализации вредного воздействия азота и кислорода атмосферы при сварке открытой дугой предложена проволока сплошного сечения, легированная алюминием, титаном, церием, цирконием, т. е. элементами, имеющими большое химическое сродство к кислороду и

повоту и образующими с ними прочные нитриды и окислы 172, 108]. Сварка открытой дугой позволяет механизировать процесс на открытых площадках (в строительстве, судостроении, судоремонте и др.). Проволоки сплошного сечения подобного состава для сварки без дополнительной защиты были предложены и другими исследователями [68, 160]. Применяется также самозащитная порошковая проволока, сердечник которой содержит шлакообразующие, газообразующие вещества, защищающие расплавленный металл от азота и кислорода атмосферы, а также легирующие элементы [96].

Смесь углекислого газа и кислорода была предложена X. Секигучи и И. Масумото [66] и нашла широкое применение для сварки углеродистых и низколегированных сталей.


Институт электросварки АН УССР предложил сварку в смеси углекислого газа и кислорода проволокой сплошного сечения с увеличенным вылетом электрода [3]. Сварка выполняется проволокой марки Св-08Г2С по ГОСТ 2246—70 и Св-08Г2СЦ по ТУ 14-4-791—76 или ТУ 14-287-19—78. Исследования показали, что эти марки проволок содержат достаточное количество кремния и марганца для раскисления металла жидкой ванны и получения плотных швов. Дешевизна защитной среды, минимальные затраты при внедрении и ряд особенностей этого процесса, изложенных ниже, предопределили широкое применение способа сварки на заводах нашей страны.

Оптимальный состав смеси  $CO_2 + O_2$  должен обеспечивать хорошее формирование и внешний вид шва; стабильность процесса сварки в широком диапазоне режимов с минимальным разбрызгиванием; высокую стойкость швов против образования пор и трещин и требуемые свойства швов при использовании стандартных проволок, применяемых для сварки в углекислом газе.

Для выбора оптимального состава смеси производили наплавку валиков, сварку стыковых и угловых соединений, образцов для определения стойкости швов против пор и трещин. Сварку выполняли проволокой Св-08Г2С диаметром 1,6—2,0 мм, так как эти проволоки получили наиболее широкое распространение для изготовления конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Состав смеси изменяли ступенчато, и сварку образцов выполняли при объемной доле кислорода 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 и 50%, остальное — углекислый газ. Контроль

состава смеси в экспериментах осуществлялся газоанализатором ВТИ-2.


Влияние защитного газа на формирование и внешний вид шва при наплавке и сварке в угол показано на рис. 1.



При сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  несколько снижается высота усиления, уменьшается бугристость. Наиболее плавный переход от шва к основному металлу наблюдается при содержании кислорода в смеси 20-30%. Дальнейшее увеличение содержания кислорода приводит к

Рис. 1. Влияние защитной среды на формирование швов:

a,  $e - CO_2$ ;  $\theta$ ,  $e - 70\% CO_3 + 30\% O_4$ .



появлению грубой чешуйчатости на поверхности швов, большого количества шлака, а при увеличении количества кислорода съвше 50% — к ухудшению формирования шва и во многих случаях к появлению в них пор.

Следует отметить, что внешний вид шва при сварке в смеси  ${\rm CO_2} + {\rm O_2}$  отличается от вида шва, сваренного в углекислом газе. При сварке в смеси оптимального состава

па поверхности шва образуется тонкий слой шлаковой корки. После отделения корки шов имеет серебристый цвет.

При сварке многопроходного (до 5—6 проходов) шва: зачистка шлаковой корки не требуется, так как она переплавляется и практически не влияет на химический состав и механические свойства швов.

Как показали исследования [11], стойкость металла шва против образования горячих трещин возрастает при добавке кислорода к углекислому газу и достигает максимума при составе смеси 70%  $CO_2+30\%$   $O_2$ . Таким образом, состав смеси 70-80%  $CO_2+30-20\%$   $O_2$  был принят за оптимальный по формированию и внешнему виду шва, а также по сопротивляемости против образования горячих трещин.

Показателем стабильности процессов сварки считают допустимые отклонения энергетических параметров режима и соответствующие им геометрические размеры шва от номинальных значений. Проведенные исследования процесса горения дуги при сварке в смеси оптимального состава в широком диапазоне режимов с помощью осциллографирования и изучения макрошлифов продольного и поперечного сечений шва показали высокую устойчивость процесса, а также стабильность провара по длине и ширине шва.

Дальнейшие исследования технологических и металлургических особенностей процесса сварки в смеси  $CO_2$  +  $O_2$  проводились в основном с защитой дуги оптимальным составом смеси (70—80%  $O_2$  + 30—20%  $O_2$ ).

#### 3. Смесители газов

Готовая смесь углекислого газа и кислорода требуемого состава не выпускается. Смешивание газов осуществляется непосредственно на заводах, использующих эту смесь для сварки. Такой метод приготовления смеси наиболее целесообразен, так как большинство заводов имеет централизованные кислородные станции и сложившуюся систему питания постов углекислым газом. К тому же физически невозможно получить однородную смесь  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  при давлениях, выше критического, при котором происходит сжижение углекислого газа, так как компоненты будут находиться в различных агрегатных состояниях.

Смешивание газов можно осуществить простейшим ме-

тодом с помощью редукторов и ротаметров. Состав смеси, подаваемой в держатель, регулируется изменением расхода газов с помощью редукторов и измеряется ротаметром типа РС-3. При концентрации примешиваемого газа не измер 10% расход его следует измерять ротаметром РС-3А. Каждый ротаметр должен быть отградуирован путем переспета характеристики его, определяемой заводом-изготовителем, применительно к воздуху. Такая схема получения смеси не обладает достаточной надежностью поддержания постоянного состава смеси газов в процессе сварки. С развитием сварки в смеси газов возникла необходимость создания специальных приборов-смесителей.

К смесителям предъявляются следующие основные требования: получение смеси любого требуемого состава и автоматическое поддержание его в процессе сварки; обеспечение расхода смеси, достаточного для получения бездефектного шва; возможность использования смесителей как при индивидуальном, так и при централизованном питании сварочных постов газами; простота в обслуживании и надежность в эксплуатации.

ВНИИавтогенмаш разработал конструкцию приборасмесителя двух газов ИАГ-1-63, который предназначен для получения аргоно-гелиевой смеси и может быть использован для смешивания любых других газов. Составы газовых смесей устанавливаются на основании расчета размеров дозирующих отверстий в сменных калиброванных вставках. Смеситель ИАГ-1-63 имеет пропускную способность до 5 м³/ч. Расходы смеси изменяются от 0,5 до 2,5 м³/ч. Максимальное давление смешиваемых газов до 0,5 МПа. Масса смесителя 3,35 кг.

Недостатком указанного смесителя является низкое давление смешиваемых газов на входе. Так как давление кислорода в цеховых магистралях может превышать его в 1,5—2 раза, возникла необходимость в применении редуцирующего устройства для снижения величины магистрального давления кислорода перед входом его в смеситель. Это приводит к усложнению оборудования и увеличению его стоимости. Кроме того, конструкция смесителя ИАГ-1-63 имеет также ћекоторые недоработки.

В связи с изложенным был создан более совершенный универсальный смеситель углекислого газа и кислорода. ВНИИавтогенмаш с участием ИЭС им. Е. О. Патона АН УССР разработал специальный постовой смеситель углекислого газа и кислорода.

Устройство смесителя для получения двухкомпонентных газовых смесей определенного процентного состава основано на зависимости расхода газа, проходящего через калиброванные отверстия — расходные дюзы, от проходного сечения дюзы и давления газа перед ней.

Расход газа V, проходящего через калиброванное отверстие, подсчитывается по формуле [25]

$$V = \eta f A \omega \tau \rho, \tag{1.1}$$

где V — расход газа, м³/ч;  $\eta$  — коэффициент расхода газа (для круглого отверстия  $\eta=0,8-0,85$ ); f — проходное сечение расходной дюзы, мм²; A — коэффициент рода газа;  $\omega$  — коэффициент перепада давления на расходной дюзе (приведенный расход);  $\tau$  — температурный коэффициент, учитывающий отклонение температуры газа перед расходной дюзой от нормальной ( $\pm 20^{\circ}$  C); p — избыточное давление газа перед расходной дюзой.

Коэффициент рода газа зависит от его физических свойств и подсчитывается по формуле

$$A = \frac{9.31}{\gamma_{\rm H}} \sqrt{\frac{k}{(k+1)R'}} \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{1}{k-1}}, \qquad (1.2)$$

где  $\gamma_{\rm H}$  — плотность газа при нормальных условиях; k — показатель адиабаты; R' — отношение универсальной газовой постоянной R к молярной массе газа.

Коэффициент перепада давления газа на расходной дюзе

$$\omega = \frac{V}{V_{\rm kp}} \, . \tag{1.3}$$

Большинство расходных дюз работает при сверхкритическом перепаде давления, поэтому можно принять  $\omega=1$ . Температурный коэффициент

$$\tau = \sqrt{\frac{293}{273 + t}} \,. \tag{1.4}$$

Принцип действия смесителя углекислого газа с кислородом основан на выравнивании давлений смешиваемых газов перед расходными дюзами ( $P_{\text{CO}_1} = P_{\text{O}_2} = P_{\text{BX}}$ ).

В соответствии с формулой (1.1) расходы смешиваемых газов с достаточной для практики точностью можно считать пропорциональными площадям сечений соответствующих расходных дюз вне зависимости от давления газа перед

дюзами и величиной отбора смеси газов потребителем:

$$\frac{V_{\text{CO}_{1}}}{V_{\text{O}_{2}}} = \frac{\eta f_{\text{CO}_{2}} A_{\text{CO}_{2}} \omega_{\text{CO}_{1}} \tau_{\text{CO}_{2}} P_{\text{BX}}}{\eta f_{\text{O}_{1}} A_{\text{O}_{2}} \omega_{\text{O}_{2}} \tau_{\text{O}_{2}} P_{\text{BX}}} \approx N \frac{f_{\text{CO}_{2}}}{f_{\text{O}_{1}}}, \quad (1.5)$$

где

$$N = \frac{A_{\text{CO}_z} \omega_{\text{CO}_z} \tau_{\text{CO}_z}}{A_{\text{O}_z} \omega_{\text{O}_z} \tau_{\text{O}_z}} = \text{const.}$$

В смесителе газов (рис. 2) получение требуемого состава смеси  $CO_2 + O_2$  осуществляется двумя расходными

дюзами 5 и 6, проходные сечения которых прямо пропорциональны содержанию газов в смеси. Выравнивание давлений углекислого газа и кислорода осуществляется регулирующей частью смесителя. Принцип работы регулирующей части состоит в следующем.

Если углекислый газ к смесителю не подведен, редуцирующий клапан 2 клапанпой пружиной 1 прижимается к седлу 3 и кислород из камеры высокого давления не пос-




Рис. 2. Принципиальная кинематическая схема постового смесителя углекислого газа и кислорода.

тупает в камеру низкого давления и к расходной дюзе 5. При подаче углекислого газа к смесителю он поступает к расходной дюзе 6 и в подмембранное пространство, отжимает мембрану 7 и через шток 8 — редуцирующий клапан 2. Через образовавшийся зазор между клапаном 2 и седлом 3 кислород поступает в рабочую камеру смесителя и к расходной дюзе 5. Усилие регулирующей пружины 4 подбирается таким образом, чтобы давление кислорода перед дюзой 5 всегда было равным давлению углекислого газа на входе в смеситель (перед дюзой 6).

Таким образом, конструкция смесителя обеспечивает равенство давлений углекислого газа и кислорода перед расходными дюзами и, следовательно, пропорциональное сечению расходных дюз смешивание этих газов вне зависимости от их потребления и давления перед смесителем. Смеситель обеспечивает автоматическое поддержание заданного состава смеси и возможность получения требуемого расхода газов.

В результате проведенной экспериментальной и производственной проверки опытного образца постового смесителя был создан серийный смеситель газов СО<sub>2</sub> и О<sub>2</sub> марки УКП-1 (рис. 3), технические характеристики которого приведены ниже:

Давление на входе в смеситель, МПа:	
углекислый газ	0,02—0,1 0,15—1,5
кислород	0,15—1,5
Концентрация газов в смеси, %	
углекислый газ	70
кислород	30
Точность поддержания заданного состава	
смеси, %	±5
Расход смеси состава 70% CO <sub>2</sub> и 30% O <sub>2</sub>	
при давлении углекислого газа 0,05 МПа,	
л/мин	$20^{+5}_{-2}$
Габаритные размеры, мм	$200 \times 110 \times 160$
Масса, кг	2,15

Смеситель УКП-1 предназначен для смешивания углекислого газа и кислорода, поступающих из баллонов или



Рис. 3. Постовой смеситель газов УКП-1.

магистрали, и автоматического поддержания постоянными заданного состава и расхода смеси Смеситель присоединяется накидной гайкой к кислородопроводу или через редуктор, понижающий давление кислорода, к баллону. Смеситель отрегулирован на состав смеси 70% CO<sub>2</sub> +

1-30% О₂. Для получения смеси другого состава необходимо заменить расходные дюзы. Диаметр отверстий в дюзах указан в табл. 2. Возможны и другие сочетания диаметров отверстий в расходных дюзах для получения смеси того пли иного состава, но при этом будет изменяться пропускная способность смесителя. Смеситель может быть исполь-

зован и для смешивания других газов, но площадь сечения отверстия расходных дюз должна быть изменена с учетом плотности и физических свойств смещиваемых газов.

Таблица 2. Зависимость состава смеси от диаметра отверстий в расходных дюзах

Поскольку большинство предприятий страны осуществляет питание сварочных постов углекислым газом от рамп с баллопами или изотермических цистерн, возникла необходимость разработки рампового смесителя газов для централизованного питания сварочных постов ВНИИ-автогенмашем совместно с ИЭС им. Е О Патона АН УССР со-

Диаметр верстий в зах в		Состав об	
co,	0,	CO.	0,
1,6 2,0 1,5 1,6 1,45 1,4	0,3 0,7 0,6 0,8 0,8 1,0 0,8	90 85 80 75 70 60 50	10 15 20 25 30 40 50

здан рамповый смеситель газов с возможностью одновременного питания 90—100 постов. Ниже приведена техническая характеристика смесителя УКР-1:

Давление на входе в смеситель, МГIa: углекислый газ	0,5—0,8
кислород	0,51,5
Пропускная способность смесителя при	
давлении смешиваемых газов перед рас-	
ходными шайбами (дюзами) 0,1 МПа, м³/ч	60
Содержание кислорода в смеси, %	2030
Габаритные размеры, мм	$980 \times 490 \times 290$
Масса, кг	40,2

На рис. 4 приведена схема смешивания углекислого газа с кислородом рамповым смесителем марки УКР-1. Смеситель состоит из следующих основных узлов: регулятора давления кислорода 1, регулятора давления углекислого газа 6, пускового редуктора 7, смесительного коллектора 3, расходных дюз 5 и 2 и пускового вентиля 4. В качестве регуляторов давления в рамповом смесителе использованы серийные редукторы типа ДКР-250 и ДКР-500. Принцип смешения газов в рамповом смесителе анало-

гичен принципу смешивания их в постовом смесителе ку в смеси  $CO_2 + O_2$ . Одна-Внешний вид смесителя представлен на рис. 5.

В настоящее время постовые (марки УКП-1) и рампо вые (марки УКР-1) смесители углекислого газа с кислоро




Рис. 4. Схема рампового смесителя газов.




Рис. 5. Рамповый смеситель УКР-1.

дом выпускаются серийно Варнаульским аппаратурномеханическим заводом.

Опыт работы смесителей в производственных условиях показал, что они отвечают требованиям, предъявляемым к приборам — смесителям газов, — и могут быть рекомендованы для эксплуатации на заводах, применяющих свар-

ку в смеси  $CO_2 + O_2$ . Однако рамповый смеситель газов УКР-1 наряду с определеншыми достоинствами (высокая степень унификации с массовой аппаратурой, простота и надежность конструкции) имсет отдельные недостатки: певысокая точность поддержания процентного состава смеси и непостоянство ее давления при значительном изменно работающих сварочных постов.

ВНИИавтогенмаш совместно с Барнаульским аппаратурно-механическим заводом и при участии ИЭС им. Е. О. Патона АН УССР разработал конструкции автоматизированных установок УСД-1А и




Рис. 6. Установка для смешения газов УСД-1А.

УСД-1Б, предназначенных для получения двухкомпонентпой газовой смеси — углекислого газа и кислорода. Ниже приведены технические характеристики этих установок:

Давление газов на входе	в установку. МПа	
углекислый газ	- Jeraneary, e-11 11-	0,20,6
кислород		0,31,6
Давление смеси на выхо	де, МПа	$(0.035 \div 0.05) \pm 0.01$
Концетрация газов в сме	еси, %	. ,
углекислый газ		70—95
кислород		530
Наибольший расход смес		60
Точность поддержания	заданного состава	_
смеси, %		±2
Напряжение питания, В		220
Частота, Гц		50
Габаритные размеры, мм	УСД-1А	УСД-1Б 1400 × 500 × 660
	$1600 \times 930 \times 860$	
Масса, кг	. 220	160

Установка УСД-1А оснащена автоматическим газоанализатором, позволяющим вести автоматически запись состава смеси. Внешний вид смесителя показан на рис. 6. Установка УСД-1Б выпускается заводом без газоанализатора. Установки работают по одной принципиальной

схеме, позволяющей получать высокую точность поддержания процентного состава смеси и стабилизировать ее давление в заданном диапазоне независимо от количества одновременно работающих сварочных постов.

Наличие в установке УСД-1А электронного регистрирующего газоанализатора позволяет быстро и плавно изменять процентное содержание смеси в любую сторону, при этом контроль состава смеси осуществляется по по-

казаниям самописца газоанализатора.

Рамповые установки для смешения газов одновременно обеспечивают работу 50—70 сварочных постов. При небольшой переделке смесители можно использовать для одновременного питания смесью CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> до 100 сварочных постов. Установки УСД-1А и УСД-1Б выпускаются серийно Барнаульским аппаратурно-механическим заводом.

#### Глава вторая

ВЛИЯНИЕ ВЫЛЕТА ЭЛЕКТРОДА НА ПЛАВЛЕНИЕ И ПЕРЕНОС МЕТАЛЛА В ДУГЕ

Защитная среда при сварке плавящимся электродом существенно влияет на перенос металла с электрода на изделие, а также на величину потерь его на угар и разбрызгивание. Теплопроводность дуговой атмосферы, степень ее ионизации и диссоциации, величина активных иятен, силы, действующие на каплю, зависят от состава защитной среды и определяют вид переноса металла. Например, если при сварке кремнемарганцевыми проволоками в среде аргона можно получить струйный перенос металла в дуге, то при сварке в углекислом газе этими проволоками струйного переноса достичь невозможно

Плавление электродной проволоки и перенос капельчерез дугу зависят не только от рода защитной среды но и от энергетических параметров процесса сварки, полярности, состава и диаметра электрода. Существенное влияние на режимы сварки, а значит, и на перенос металла оказывает вылет электрода.

Вылетом электрода условно считают участок проволоки от токоподводящего наконечника до оплавляемого торца. Многими исследователями установлено, что длина вылета электрода является важным параметром режимов сварки и в значительной степени влияет на скорость плавления электродной проволоки [20, 71, 75, 86, 156, 162, 191].

Увеличение вылета электрода вызывает подогрев его протекающим током и повышает скорость плавления [70, 183]. Вылет электрода — один из составных элементов цепи сварочного тока. Введение того или иного участка разогретого электрода в сварочную цепь увеличивает ее сопротивление, что приводит к изменению тока в этой цепи, а следовательно, и величины коэффициента плавления электрода.

#### 1. Зависимость параметров режима сварки от длины вылета

Длина вылета электрода L влияет на рабочее напряжение дуги и режим сварки. Изменение ее влечет за собой перераспределение напряжения на дуге и вылет те электродной проволоки. Так как напряжение на дуге влияет на геометрические параметры шва — ширину, вызсоту усиления, коэффициент формы и, по данным работы [88], на интенсивность металлургических реакций присварке в защитных газах, представляло интерес исследовать величину действительного напряжения на дуге при различных вылетах электрода.

Непосредственное измерение напряжения на дуге в процессе сварки связано со значительными трудностями. В исследовательской и производственной практике при выборе режимов сварки с обычным вылетом электрода! не учитывают падение напряжения на вылете  $\hat{U}_{\scriptscriptstyle \mathrm{B}}$  и допускают, что величина действительного напряжения на дуге  $U_{\mathtt{m}}$  равна величине суммарного напряжения  $U_{\mathtt{c}}=0$  $=U_{\tt m}+U_{\tt m} \approx U_{\tt m}$ . Однако такое допущение при сварке с увеличенным в два-три раза вылетом может привести к значительной погрешности при определении напряжения на дуге. Особенно важно знать величину напряжения на дуге в производственных условиях при подборе режима сварки. Величину  $U_{\pi}$  можно определить путем косвенного измерения, т. е. фиксируя падение напряжения на вылете электрода и суммарное напряжение. В связи с этим возникла необходимость в изучении величины падения напряжения на вылете электродной проволоки и зависимости  $U_{\mathtt{s}}$  от различных факторов — длины вылета, напряжения холостого хода источника питания, скорости подачи проволоки и др.

Проведенные ранее исследования по определению падения напряжения на вылете относятся к сварке электродами большого диаметра под флюсом [70] или к сварке в углекислом газе тонкой (диаметром до 1,2 мм) проволокой [39]. Данные по измерению падения напряжения на вылете проволоки марки Св-08Г2С диаметром 1,6—2,0 мм в углекислом газе и смеси его с кислородом отсутствуют. Была разработана методика экспериментального определения падения напряжения на вылете для указанных условий.

Падение напряжения на вылете измерялось осциллографом H-700, вибратор которого был соединен с токо-

подводящим мундштуком и специальным медным щупом, перемещавшимся по оси, параллельной вылету электрода. Вылет изменялся ступенчато от минимального (20 мм) до максимального (80 мм) значепия. Через каждые 20 мм вылета производилась запись режимов сварки и падения напряжения на вылете, снимаемого медным щупом, жестко зафиксированным на расстоянии 3 мм от торца электрода. При расположении щупа на указанном расстоянии от торца исключалась ошибка при измерении падения напряжения на вылете, которая могла бы быть вызвана дополнительным нагревом щупа теплом дуги. Действительно, нагрев электрода дугой распространяется не более чем на 1,5-2,0 мм от торца электрода [71].

Измерение градиента потенциала вылета производили и другим методом. При постоянных параметрах режима сварки ( $I_{cs}$ ,  $U_{d}$ ,  $v_{cs}$ ) величина вылета была неизменной ( $80\,$  мм), а щуп плавно перемещался в процессе сварки от




Рис. 7. Типичные осциллограммы тока, напряжения на дуге и вылете при сварке в смеси  $CO_2+ C_0$  проволокой диаметром 1,6 мм ( $I_{CB}=250$  А;  $U_A=27$  В): a-L=40 мм;  $U_B=4$  В; b-L=60 мм; b-60 В; b-

токоподводящего наконечника к торцу электрода. Это позволило сравнить величину падения напряжения в контрольных точках, где она измерялась различными способами. Сварка производилась на постоянном токе обратной полярности. Падение напряжения измерялось на проволоке марки Св-08Г2С диаметром 1,6—2,0 мм следующего химического состава, %: С 0,07; Мп 1,9; Si 0,78; S 0,021; Р 0,016.

Сварка выполнялась аппаратом ТС-35 с устройством для увеличенного вылета и полуавтоматом А-765. Опыты

проводились с защитой дуги углекислым газом и смесью  $CO_2 + O_2$ .

На рис. 7 приведены типичные осциллограммы процесса сварки в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$ , дополненные кривыми падения напряжения для различных вылетов электрода. При этом значение сварочного тока и напряжения на дуге поддерживались постоянными. Как видно из осциллограмм, характер изменения во времени кривой падения напряжения на вылете идентичен характеру изменения кривой сварочного




Рис. 8. Зависимость падения напряжения на вылете от его длины при постоянной скорости подачи проволоки диаметром 1,6 мм (штриховые кривые) и 2,0 мм (сплошные).




Рис. 9. Зависимость падения напряжения на вылете от его длины при неизменном токе ( $I_{c_B} = 300 \text{ A}$ ):

1- проволока диаметром 1,6 мм; 2- проволока диаметром 2,0 мм.


тока. Увеличение длины вылета электродной проволоки при постоянстве тока, напряжения на дуге и других параметров режима приводит к росту падения напряжения на нем. Падение напряжения на вылете исследовалось в зависимости от следующих факторов: величины вылета и сварочного тока, напряжения холостого хода источника питания, скорости подачи электродной проволоки.

На рис. 8 приведены зависимости  $U_{\rm B}=f(L)$ , построенные для различных скоростей подачи проволоки. Как следует из рис. 8, повышение скорости подачи проволоки в 2—2,5 раза при обычном вылете (20 мм) практически не изменяет величину  $U_{\rm B}$ . При сварке с увеличенным (80 мм) вылетом такое же увеличение подачи повышает падение напряжения на вылете до 3—4 В.

При сварке от источника тока с пологопадающей внешней характеристикой изменение величины напряжения холостого хода в широком диапазоне не сказывается на падении напряжения на вылете для данной длины его и растет на одну и ту же величину с увеличением длины вылета. Это позволяет сделать вывод о том, что повышение напряжения холостого хода источника питания приводит к увеличению напряжения на дуге. В производственных условиях переход с обычного на увеличенный вылет электрода с сохранением постоянного напряжения на дуге должен сопровождаться увеличением напряжения холостого хода источника питания.

Очевидно, что наибольшее влияние на изменение вели-

Рис. 10. Вольтимперные характеристики вылетя электродной 
проволоки 
Св-08Г2С диаметром 1,6 мм 
(a) и 2,0 мм ( $\delta$ ): I = L = 20 мм; 2 = L = 40 мм; I = L = 60 мм; I = L = 60 мм;



длина вылета и величина сварочного тока. Исследование этих зависимостей были проведены для двух случаев:

$$U_{\text{в}} = f(L)$$
 при  $I_{\text{св}} = \text{const};$   
 $U_{\text{в}} = f(I_{\text{св}})$  при  $L = \text{const}.$ 

На рис. 9 представлена экспериментальная зависимость падения напряжения на вылете от его длины при токе 300 A (первый случай). Нелинейность зависимости  $U_{\rm B}=f(L)$  может быть объяснена непропорциональным изменением удельного сопротивления кремнемарганцевой проволоки с повышением температуры ее подогрева.

Зависимость падения напряжения на вылете от тока имеет также нелинейный характер. Крутизна кривых функциональной зависимости  $U_{\rm B}=f(I_{\rm CB})$  (второй случай) возрастает с увеличением свободного конца электрода. Это приводит к более интенсивному выделению тепла на вылете и повышению температуры его подогрева током. Зависимость  $U_{\rm B}=f(I_{\rm CB})$  (рис. 10) позволяет подсчитать мощность, которая выделяется на вылете при прохождении сварочного тока.

С увеличением вылета электрода выделяющаяся на нем мощность увеличивается (рис. 11). Как следствие, темпера-

тура электрода, поступающего в зону дуги, возрастает, что приводит к изменению падения напряжения в столбе дуги и приэлектродных областях.

При сварке с увеличенным вылетом мощность перераспределяется между вылетом электрода и сварочной дугой. Большая часть мощности источника затрачивается на по-догрев вылета, вследствие чего снижается мощность, приходящаяся на дугу, и ее проплавляющая способность.




Рис. 11. Зависимость мощности, выделяющейся на вылете электродной проволоки диаметром 2,0 мм, от его длины при различной скорости подачи проволоки:

$$I \leftarrow v_{\Pi} = 163 \text{ M/q}; \quad 2 \leftarrow v_{\Pi} = 240 \text{ M/q}; \quad 3 \leftarrow v_{\Pi} = 325 \text{ M/q}.$$




Рис. 12. Зависимость величины тока от длины вылета электродной проволоки диаметром 2,0 мм при различной скорости подачи проволоки: 1—3 — то же, что на рис. 11.

Характер изменения мощности и падения напряжения на вылете электрода необходимо учитывать при определении режимов сварки и выборе источника питания.

Учитывая, что падение напряжения на электроде зависит от тока и длины вылета, его можно аналогично с напряжением дуги выразить динамическим сопротивлением  $\frac{\partial U_{\rm B}}{\partial I_{\rm GB}} \Big|_{L} = {\rm const.}$ 

и градиентом потенциала по длине  $\frac{\partial U_B}{\partial L}|_{C_B}$  сопытельной вылота в широком диапазоне режимов сварки позволяет сделать следующий вывод: динамическое сопротивление вылота низколегированной проволоки практически мало зависит от скорости ее подачи и сварочного тока, а находится в функциональной зависимости от величины вылота. Четырехничным вылота.

пратное увеличение вылета электрода повышает динамическое сопротивление вылета в шесть-семь раз.

При неизменном значении сварочного тока с увеличением вылета градиент потенциала в направлении к торцу электрода возрастает и величина его при сварке с L = 60 мм (для проволоки диаметром 1,6 мм) может достигать 0,1 В/мм.

Таблица 3. Зависимость параметров режима сварки от длины имлета электродной проволоки диаметром 1,6 мм

<i>L</i> , мм	υ <sub>п,</sub> м/ч	I <sub>CB</sub> A	<i>U</i> <sub>ж.ж</sub> , в	<i>U</i> с, В	Un. B	U <sub>A</sub> , B
20 40 60 80 20 40 60 80 20 40 60 80 40 60 80	195 195 195 195 300 300 300 300 500 500 500 500 224 278 415 450 500	200 180 160 140 300 240 220 190 400 340 340 200 200 200 200 300 300	34 34 34 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	27 28 29 30 28 30 31 32 30 32 33 34 27 27 27 29 30	1,0 2,0 3,0 4,0 1,0 3,0 4,0 5,0 1,3 4,1 6,4 7,6 2,0 3,9 6,5 3,9 6,3	26,0 26,0 26,0 26,0 27,0 27,0 27,0 27,0 28,7 27,9 26,4 25,0 23,1 20,5 25,1
				I	i .	l

Примечание. Приведенные параметры являются средними из пяти — семи замеров.

Влияние вылета на ток и напряжение на дуге изучали при двух вариантах сварки.

По первому варианту кратное, ступенчатое увеличение вылета проводилось при неизменных скорости подачи электродной проволоки и напряжении холостого хода  $U_{x,x}$  источника питания. По второму варианту сварки вылет удлиняли при постоянной величине  $U_{x,x}$  источника и постоянном значении  $I_{cs}$ , что достигалось соответствующим изменением скорости подачи проволоки.

Табл. 3 и рис. 12 иллюстрируют влияние изменения длины вылета при сварке проволокой соответственно диаметром 1,6 и 2,0 мм (источник питания BC-600 и BC-1000,  $v_{\rm cb} = 20$  м/ч, расход смеси состава 70%  $CO_2$  + +30%О<sub>2</sub> -12-15 л/мин) на соответствующие изменения параметров режима.

При прочих равных условиях зависимость тока от вылета электрода (см. рис. 12) нелинейна. Как видно из табл. 3 и рис. 12, четырехкратное увеличение вылета при  $v_n =$  const снижает ток на 30—40%. Это объясняется введением в сварочную цепь дополнительного сопротивления, которым является предварительно подогретый вылет электродной проволоки. Уменьшение тока связано с падением напряжения на вылете.

Напряжение на дуге практически остается постоянным при сварке по первому варианту, если вылет электрода увеличивают, сохраняя первоначальное напряжение холостого хода источника питания. По-видимому, это связано со следующим: уменьшение сварочного тока сопровождается ростом внешней составляющей дуги, т. е. увеличением суммарного напряжения (см. табл. 3), однако при этом повышается и напряжение на выдете, так что напряжение на дуге остается неизменным или уменьшается незначительно (не более чем на 8%). Результаты экспериментов показывают, что изменение вылета в широких пределах при  $v_n = \text{const}$  практически не влияет на напряжение дуги, а следовательно, на ширину шва. Это особенно важно при полуавтоматической сварке, в процессе которой длина вылета колеблется вследствие изменения угла наклона электрода, изделия или утомления сварщика.

При сварке по второму варианту с сохранением постоянной величины тока для всех случаев изменения вылета (скорость подачи проволоки изменялась) снижается напряжение на дуге и ширина шва уменьшается. Это вызвано тем, что внешняя составляющая длина дуги остается неизменной при  $I_{cb} = \text{const}$ , а падение напряжения на вылете возрастает по мере удлинения последнего. Как указывалось выше, для поддержания первоначального напряжения на дуге с удлинением вылета необходимо повышать напряжение колостого хода на величину падения напряжения на вылете.

Существенными параметрами вылета являются его динамическое сопротивление и градиент потенциала по длине. Так как ток и напряжение на дуге зависят от величины сопротивления вылета, можно полагать, что вылет влияет и на перенос электродного металла при дуговой сварке.

Характер распределения напряжения по длине вылета является нелинейным, с увеличением тока нелинейность

проявляется сильнее. По-видимому, характер такого распределения должен совпадать в характером распределения температур по длине вылета.

### 2. Зависимость температурного поля электрода от длины вылета

Изучение нагрева электродного металла и распределения температур по длине вылета позволяют оценить условия, в которых происходит его плавление.

Экспериментальные данные и расчетные зависимости для определения температурных полей кремнемарганцевого электрода диаметром 1,6 и 2,0 мм при сварке в СО<sub>2</sub> и смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> отсутствуют. Известные методы расчета температуры нагрева вылета электрода усложняются для случая сварки с увеличенным (более 40 мм) вылетом, так как при этом необходимо знать коэффициенты, определяемые специальными опытами [103].

Были определены зависимости температуры нагрева вылета кремнемарганцевой проволоки при различных условиях сварки и проведено сравнение расчетных ѝ экспериментальных величин Электродная проволока в процессе сварки нагревается протекающим током, а также теплом дуги до температуры плавления [1, 2]. Разогрев электродной проволоки теплом дуги при сварке с удлиненным вылетом незначителен, как и нагрев проволоки при сварке с обычным вылетом [71], и им можно пренебречь.

Анализ результатов предварительных опытов по определению изменения температуры по длине вылета от его величины для низколегированной проволоки показал, что известные методы расчета температур [103, 111] справедливы лишь для вылетов электрода длиной не более 40 мм. Расчетные значения температур для вылетов проволоки длиной более 40 мм значительно ниже экспериментальных. Это различие, вероятно, может быть объяснено тем, что в расчетах обычно пользуются усредненной величиной удельного сопротивления электродной проволоки  $\rho_{\rm cp}$ .

Однако если величина  $\rho$  для аустенитного электрода изменяется незначительно в широком интервале температур (рис. 13) и зависимость  $\rho = f(T)$  линейна, то для кремнемарганцевого электрода удельное сопротивление в зависимости от температуры нагрева изменяется значительно (от  $30 \cdot 10^{-8}$  до  $130 \cdot 10^{-3}$  Ом · м при изменении температуры от 50 до  $1200^{\circ}$  С), а зависимость  $\rho = f(T)$  нединейна. Эту

особенность изменения удельного сопротивления низколегированной проволоки от температуры следует учитывать при определении температуры нагрева вылета током, в противном случае усреднение значения о для широкогоинтервала температур приводит к большим ошибкам в расчетах.

Зависимость удельного сопротивления кремнемарганцевой проволоки от температуры в интервале от 20° С до температуры плавления имеется в работе [64]. В этой работе химический состав кремнемарганцевой проволоки




Рис. 13. Удельное сопротивление электродных проволок [64]: I — вустенитная; 2 — кремнемврганцевая; 3 — низко-

углеродистая.

практически такой же, как и состав электродной проволоки марки Св-08Г2С, применяемой при сварке в  $CO_2$  и смеси  $CO_2 + O_2$ . Поэтому опытные данные зависимости  $\rho = f(T)$ , полученные в работе [64], могут быть полностью отнесены и к проволоке марки Св-08Г2С.

Зависимость удельного сопротивления от температур не более 800° С имеет вид

$$\rho = (AT^2 + BT + D) \cdot 10^{-8}.$$
 (2.1)

Для температур свыше 800° С

 $\rho = (ET + F) \cdot 10^{-8},$  (2.2)

коэффициенты в выражениях (2.1) и (2.2) имеют следующие значения:  $A = 95,714 \cdot 10^{-6}$ ;  $B = 24,07 \cdot 10^{-3}$ ; D = 24,41;  $E = 24,455 \cdot 10^{-3}$ ; F = 89,98.

Различие в зависимости  $\rho = f(T)$  до температуры 800° С (квадратичная) и выше 800° С (линейная) объяснено Н. Г. Остапенко [64]. Нагрев вылета электрода при сварке определялся по уравнению теплового баланса.

Уравнение теплового баланса электрода без покрытия имеет вид

$$c\gamma \frac{dT}{dt} = 0.24\rho i\alpha (T - T_0) - \frac{4}{d_0}$$
 (2.3)


где T — температура нагрева электрода, °C;  $\frac{dT}{di}$  — мгновенная скорость нагрева, °C/c; i — плотность тока,  $A/cm^2$ ;  $\rho$  — удельное сопротивление электродной проволоки,  $Om \cdot cm$ ;  $\alpha$  — коэффицент теплоотдачи,  $Bt/(cm^2 \cdot ^{\circ}C)$ ;  $T_0$  — начальная температура электрода, °C;  $d_{\bullet}$  —

диаметр электрода, см;  $c\gamma$  — объемная теплоемкость,  $/ \ln / (\text{cm}^3 \cdot {}^{\circ}\text{C})$ .

Решение уравнения (2.3) с усредненным значением  $\rho_{\rm up}$  приводит к большим погрешностям при расчете темперитур по длине вылета. Поэтому уравнение (2.3) решали, учитывая изменение  $\rho$  в интервале температур 20—1500° С.

Подставляя (2.1) в (2.3), а затем (2.2) в (2.3) и решая уравнения, получаем зависимость температуры вылета электрода от плотности тока и времени нагрева вылета.

Рис. 14. Распределение температуры по длине вылета проволоки диаметром 1,6 мм: u — при неизменной скоросы подачи проволоки  $(v_{\rm R}=0.195~{\rm M/y};~I-I_{\rm CB}=200A;~I-I_{\rm CB}=180A;~\delta-I_{\rm CB}=160A;~I-I_{\rm CB}=140A);~\delta-{\rm mpn}$  постоянном токе  $(I_{\rm CB}=200~{\rm A};~I-v_{\rm m}=195{\rm M/y};~2-v_{\rm m}=224{\rm M/y};~3-v_{\rm m}=278{\rm M/y};~4-v_{\rm m}=415{\rm M/y}.$ 



Полученные зависимости имеют следующий вид: для  $T \le 800^{\circ}\,\mathrm{G}$ 

$$T = 490 \text{ tg } (1,12 \cdot 10^{-8} i^2 t + 0,484) - 125; \qquad (2.4)$$

для *T* ≫ 800° С

$$T = 800 + 4470 (0.73e^{0.588 \cdot 10^{-8}e^{0}} - 1).$$
 (2.5)

Расчет температуры нагрева свободного конца электрода для типичных режимов полуавтоматической сварки пронаводился для двух вариантов. По первому варианту вылет упеличивали при неизменных скорости подачи проволоки и напряжении холостого хода источника, при этом изменялась величина сварочного тока.

По второму варианту сварки вылет удлиняли при постоянной величине  $U_{x,x}$  и постоянном значении  $I_{cs}$ , что достигалось соответствующим изменением  $v_n$ . Подставляя полученные в экспериментах значения  $v_n$ ,  $I_{cs}$ , L в уравнения, вычисляли температурные поля для различных длин шылетов электродной проволоки.

Зависимости распределения температур по длине вылити электродной проволоки диаметром 1,6 мм представлича на рис. 14. Как видно из уравнений (2.4) и (2.5) и рис. 14, изменение кривых функциональной зависимости T = f(L) при температурах ниже  $800^{\circ}$  С носит тангенциальный характер, при повышении температуры подогрева вылета более  $800^{\circ}$  С изменение зависимости T = f(L) происходит по экспоненте.

При постоянной скорости подачи проволоки (сварка по первому варианту) предварительный подогрев свобод ного конца электрода возрастает пропорционально расстоя нию от токоподвода до изделия независимо от диаметра сварочной проволоки. Из приведенных на рис. 14, а кривых видно, что при снижении величины сварочного тока  $(v_n = \text{const})$  температурный градиент возрастает с увеличением вылета электрода. Это объясняется тем, что превалирующее место в нагреве вылета электрода занимает н величина тока, а время его прохождения по электродной проволоке. Так, для проволоки диаметром 1.6 мм ( $v_n =$ = 195 м/ч) с увеличением длины вылета от 20 до 80 мм величина тока снизилась почти в 1,5 раза (с 200 до 140 А), а температура подогрева вылета значительно возросла. Сравнивая кривые температурных полей различных длин вылетов и диаметров электродной проволоки, можно заметить, что повышение скорости подачи электрода при прочих равных условиях не вносит существенных изменений в зависимость нагрева вылета током. Удлинение свободного конца электрода во всех случаях приводит к увеличению количества тепла, выделяющегося на вылете электрода,

На рис. 14, б показано распределение температур по длине вылета при неизменной величине сварочного тока. Как видно, интенсивность подогрева вылета током, как и в случае неизменной скорости подачи проволоки, определяется расстоянием от торца токоподводящего наконечника до изделия. Увеличение расстояния приводит к повышению температуры на вылете проволоки.

Температурные кривые вылетов электрода длиной до 60 мм на рис. 14 с координатами температура — вылет не имеют точек пересечения. Это показывает, что увеличение свободного конца электрода от 20 до 60 мм всегда приводит к повышению его температуры. Удлинение вылета более 60 мм (при  $I_{\rm cs}={\rm const}$ ) не всегда вызывает повышение температуры в вылете сварочной проволоки. Как видно из рис. 14, 6, на вылете электрода с L=80 мм имеется участок определенной длины, для которого звачения температур ниже, чем для аналогичного участка электрода с L=60 мм Снижение температуры с увеличением вылета свыше 60 мм можно объяснить следующим.

В уравнения (2.4) и (2.5) кроме величины плотности 0.083 входит и значение t — время нахождения электрода 0.007 током, которое можно представить как

$$t = \frac{x}{v_n} \tag{2.6}$$

1 % x — расстояние данной точки электрода от торца токоподводящего наконечника.

При неизменном значении плотности тока решающими факторами, влияющими на изменение температуры в вылете электрода, являются длина вылета и скорость подачи проволоки. При этом действие их противоположно: увеличение вылета повышает температуру самоподогрева электрода, а рост скорости подачи снижает нагрев вылета спарочной проволоки. Анализируя данные рис. 14, можно установить, что величина приращения длины вылета электрода  $\Delta L$ , выраженная в процентах, для вылета до 60 мм во всех случаях больше величины приращения скорости подачи проволоки, т е  $\Delta L > \Delta v_n$  Естественно, что при этом условии температура предварительного подогрева электрода будет повышаться [см. (2.4) и (2.5)]

В приведенном выше случае величина приращения вылета при изменении его длины с 60 до 80 мм составляет  $25\% \left(\frac{80-60}{80} \cdot 100\right)$ , а приращение скорости подачи проволоки — 33%, иначе можно записать:  $\Delta L < \Delta v_{\rm n}$ . Более быстрое приращение скорости подачи электродной проволоки (при  $I_{\rm CB} = {\rm const}$ ) вызывает снижение температуры в вылете.

Таким образом, при постоянной величине сварочного тока и остальных параметров режима температура нагрева вылета зависит от величины отношения приращения длишы вылета электрода к приращению скорости его подачи, причем если  $\frac{\Delta L}{\Delta v_n} > 1$ , то происходит рост температуры вылета, если  $\frac{\Delta L}{\Delta v_n} = 1$ , нагрев вылета остается неизменным, при  $\frac{\Delta L}{\Delta v_n} < 1$  температура вылета электрода снижается.

Из анализа экспериментальных данных установлено, что для реальных режимов полуавтоматической сварки для вылетов электрода с  $L \leqslant 60$  мм отношение  $\frac{\Delta L}{\Delta v_{\rm H}}$  всегда больше единицы, т. е. любое увеличение вылета до 60 мм (при  $I_{\rm cs} = {\rm const}$ ) повышает его температуру. Результаты

расчетов дают основание полагать, что оптимальная величина вылета составляет для проволоки диаметром 1,6 мм 40 мм, для проволоки диаметром 2,0 мм — 60 мм, так кан любое увеличение вылета от обычного значения 20 мм до 60 мм приводит к повышению его температуры и, как следствие, к увеличению скорости расплавления электродной проволоки.

С целью исследования зависимости нагрева вылета о его длины, а также сравнения опытных данных с расчет ными производились непосредственные измерения температур различных по длине вылетов электродной проволоки диаметром 2,0 мм марки Св-08Г2С. Измерения температур в процессе сварки автоматом ТС-35 осуществляли термом парой (платино-платинородиевая), которая зачеканиваласт в проволоку. Сварку выполняли на постоянном токе обратной полярности при неизменной скорости перемещения дуги (20 м/ч) и расходе защитной смеси газов СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> 15 л/мин. Вылет электрода изменяли ступенчато (20, 40, 60 и 80 мм) и фиксировали температуру при наизменной скорости подачи проволоки. Изменение температуры регистрировали осциллографом Н-700 с высокочувствительными шлейфами.

Экспериментами установлено, что кривые температурных полей вылетов, измеренные в процессе сварки, отличаются от расчетных на расстоянии 3 мм от торца электрода. Различие температур объясняется тем, что на расстоянии 3 мм от торца электрода начинает сказываться повышение температуры нагрева электрода за счет тепла дуги, которое в приведенных расчетах не учитывалось. В остальных точках расчетные кривые удовлетворительно совпадают с экспериментальными.

Таким образом, из приведенных кривых зависимости температуры от длины вылета для различных условий сварки видно, что температура подогрева вылета током повышается в направлении плавящегося торца. Для обычной длины вылета значение T на расстоянии 5 мм от торца не превышает 800° C, а при увеличенной длине вылета вблизи торца электрода может достигать температуры плавления (например, кривая S, рис. 14, S).

Высокая степень нагрева удлиненного вылета вблизи торца электрода обусловливает более интенсивное плавление проволоки, которое должно способствовать увеличению объема капли и изменению показателей переноса электродного металла.

#### 3. Особенности плавления и переноса металла в дуге

Процесс плавления и переноса металла через путовой промежуток достаточно полно изучен при сварке в вщитных газах. Ему посвящены работы В. И. Дятлови, И. И. Зарубы, А. В. Петрова, В. Р. Варченко, Л. М. Ронского, А. Лесневича, А. А. Смита, Ямамото и пругих советских и зарубежных исследователей.

Разработаны показатели, характеризующие перенос плектродного металла. К ним относятся усредненная часного переходов  $N_{\rm пр}$ , равная количеству капель, переходящих в ванну за 1 с, либо средняя продолжительность жизни капли  $\tau_{\rm к}$ , масса капли, переходящей в ванну  $m_{\rm cp}$ , времы короткого замыкания  $\tau_{\rm k,s}$  и др.

Вопросы плавления и переноса металла при сварке в углекислом газе с обычным вылетом электрода изучены достаточно полно [21, 31, 76, 78, 87, 89, 90, 110, 126].

В ИЭС им. Е. О. Патона АН УССР исследовали влияние поличины вылета и добавки кислорода к углекислому газу по процесс плавления и перенос металла.

Показатели переноса электродного металла определяли методом скоростной киносъемки синхронно с осциллографированием напряжения на дуге и сварочного тока. Съемка со скоростью 1500 кадров в секунду выполнялась впнокамерой СКС-1М. Осциллографирование электрических параметров режима сварки производилось с помощью осщиллографа H-700.

Синхронизация осуществлялась подачей общего сигпала на отметчики времени осциллографа кинокамеры. Для облегчения условий киносъемки дуга горела между электродом и пластиной, закрепленной на самоходной тележке.

Совместная обработка осциллограмм и кинограмм позмоляет определить частоту переходов и массу капель. Частота переходов капель электродного металла  $N_{\rm пр}$  определялясь как отношение количества полных капель  $n_{\rm k}$ , переход которых зафиксирован на кинопленке или осциллограмме, к общему времени  $\Sigma \tau$ , которое отсчитывалось по отметчивим времени от первой капли до отрыва последней:

$$N_{\rm np} = \frac{n_{\rm g}}{\Sigma_{\rm T}} \,. \tag{2.7}$$

Средняя масса капли  $m_{\rm cp}$  определялась как отношение массы электродной проволоки, расплавившейся за время  $\Sigma r$ , к числу полных капель  $n_{\rm g}$ .

Сварка выполнялась автоматом с независимой скоростью подачи проволоки. Применялась электродная проволока марки Св-08Г2С диаметром 1,6 мм следующего химического состава, %: С 0,11; Si 0,83; Мп 1,92; S 0,021; Р 0,013.

Расход углекислого газа и смеси 70% CO<sub>2</sub> + 30% O<sub>2</sub> составлял 10—13 л/мин в зависимости от режима сварки. В качестве источников питания при сварке с обычным вызлетом электрода использовался селеновый выпрямитель

Таблица 4. Зависимость показателей переноса от длины вылета электрода и защитного газа

-						П	оказатель	перен	oca
L, ыы	Защитный уаз	Вапрятный раз   U <sub>R</sub> , I <sub>K,3</sub> , U <sub>K,8</sub> , В	U <sub>K,s</sub> , B	г/с	ν <sub>πρ</sub> , <sub>c</sub> —1	<i>т</i> ер, г	τ <sub>κ</sub> , c	τ <sub>κ.3</sub> , φ	
20 20 40 40 60 60 80 80	$\begin{array}{c} \text{CO}_2\\ \text{CO}_2 + \text{O}_2\\ \text{CO}_2 + \text{O}_2\\ \text{CO}_2 + \text{O}_2\\ \text{CO}_2 + \text{O}_2\\ \text{CO}_2 + \text{O}_2 \end{array}$	25,1 25,1 24,6 24,6 30,2 30,2 28,5 28,5	575 550 560 550 530 500 460 430	5,6 5,1 7,5 7,0 11,0 10,5 12,4 12,0	1,04 1,04 1,29 1,29 1,62 1,62 2,04 2,04	20 24 13 14,5 12,5 14,0 10,5 13,5	0,052 0,044 0,098 0,090 0,129 0,116 0,193 0,150	0,05 0,03 0,07 0,06 0,09 0,08 0,10 0,09	0 005 0,006 0,006 0,006 0,007 0,005 0,006 0,006

Примечание, Постоянный ток, обратная полярность  $I_{\rm CB} = 240-260\,$  А; расход газа 12 л/мян;  $d_{\rm S} = 1.6\,$  мм.

ВС-300, для сварки с удлиненным (свыше 40 мм) вылетом для повышения холостого хода использовали два последовательно соединенных выпрямителя ВС-300.

В первой серии опытов при неизменном значении сварочного тока изучали влияние величины вылета на усредненную частоту переходов  $N_{\rm пр}$ , массу капли  $m_{\rm сp}$ , среднюю продолжительность ее существования  $T_{\rm K}$ , время  $T_{\rm K,3}$  и величину тока короткого замыкания  $I_{\rm K,3}$  дугового промежутка. Результаты обработки кинограмм и осциллограмм процесса представлены в табл. 4. Как видно из таблицы, введение в зону дуги, горящей в атмосфере  $CO_2$ , кислорода в количестве 30% по объему приводит к увеличению частоты переходов и уменьшению массы капли. Это вызвано более интенсивным окислением металла капли и уменьшением его поверхностного натяжения.

Зависимость показателей переноса металла при сварке в смеси 70%  $CO_2 + 30\%$   $O_2$  от длины вылета и величины

парочного тока имеет тот же характер, что и при сварке и углекислом газе. Различие процессов состоит лишь в том, что при прочих равных условиях кислород в смеси СО<sub>2</sub> + 1О<sub>2</sub> повышает частоту переходов и способствует измельчению капли.

Повышение температуры предварительного подогрева электрода с удлинением вылета приводит к возрастанию миссы капель и снижению частоты их перехода в сварочную ванну. Особенность переноса металла при сварке с удлиненным вылетом электрода можно объяснить следующим. Рост массы капель вызван увеличением количества тепла, выделяющегося в вылете по мере его удлинения, и, как следствие, расплавлением относительно большого участка электродной проволоки. Снижение частоты перехода капель в ванну с повышением сопротивления вылета связано с увеличением средней продолжительности сущестнования капли благодаря длительному времени нагрева электрода сварочным током.

Удлинение вылета при неизменном значении сварочного тока ( $I_{\rm CB}={\rm const}$ ) приводит к ограничению величины амплитуды тока короткого замыкания ( $I_{\rm K,3}$ ) (см. табл. 4). Четырехкратное увеличение обычного вылета электрода уменьшает величину  $I_{\rm K,3}$  на 20%, что объясняется нарастанием падения напряжения  $U_{\rm K,3}^{\rm B}$  на участке токоподводжалья. Как известно, величина тока короткого замыкания оказывает существенное влияние на разбрызгивание металла.

Разбрызгивание является основным недостатком способа сварки в  $\mathrm{CO}_2$ . Потери металла на разбрызгивание достигают максимальной величины в среднем диапазоне режимов.

По данным работы [91], разбрызгивание металла при сварке в диапазоне токов 280—380 А электродной проволокой Св-08Г2С диаметром 2 мм может достигать 12—14%. Уменьшение диаметра проволоки смещает максимум разбрызгивания в сторону меньших значений сварочного тока.

Причины, вызывающие повышенное разбрызгивание в углекислом газе, до настоящего времени остаются невыяспенными. Некоторые исследователи [87] связывают процесс разбрызгивания с окислением углерода в капле электродного металла, которое сопровождается образованием окиси углерода, скапливающейся в газовых пузырьках. При соотпетствующих условиях пузырьки взрываются. Наиболее правильным, по нашему мнению, является объяснение при-




Рис. 15. Кинограммы процесса сварки с обычным (a) и увеличенным (б) вылетами электродной проволоки при различной защите дуги:

 $I_{1} \ 3 = CO_{8}; \ 2, \ 4 = \text{смесь} \ 70\% \ CO_{8} + 30\% \ O_{8}.$ 

и К. Лебедева, И.И. Засубы и др., в которых разфиливание связывают со паралном перемычки между пектродом и ванной при варке с короткими замыопплями и между каплей и евектродом при отсутствии воротких замыканий дугового промежутка. Роль понперомоторной силы, как и плы поверхностного натяраспия, сводится к создаинно условий для взрыва перемычки путем уменьшеппы ее толщины.

На рис. 15 приведены випограммы переноса меналла при сварке с обычным (20 мм) и увеличенным (20 мм) вылетом электрода, в на рис. 16 — отдельные минокадры образования и прыва перемычки металла при определенных параметрих режима и различной пеличине вылета.

Как видно из кинорымм, крупнокапельный перенос металла при сварве с удлиненным вылетом пусловливает утонение перемычки между каплей и енектродом (рис. 16, *б*) полодствие увеличения сивы гяжести. Снижается так**же эпергия взрыва в момент** вороткого замыкания дугового промежутка. Мощность п пропорциональна пиновому значению тока пороткого замыкания  $I_{\mathrm{K.s.}}$ 1- педород в смеси CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> пособствует уменьшению




Рис. 16. Типичные кинокадры взрыва перемычки в момент короткого замыкания при сварке с обычным (а) и увеличенным (б) вылетом электрода.

тока короткого замыкания подобно снижению величины кри тического тока перехода от калельного переноса к струйно му при сварке в смеси  $\text{Ar} + \text{O}_2$  [76]. Во время коротког замыкания дуга гаснет, капля под действием силы тяжест и сил поверхностного натяжения втягивается в сварочну

Таблица 5. Зависимость параметров перемычки и величины действующих на нее сил от длины вылета электрода и состава защитного газа

	L =	20 мм	L = 40 MM	
Показатель	co,	CO <sub>2</sub> + O <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO, + 0
Диаметр перемычки $d_{m}$ , см Длина перемычки $l_{m}$ , см Масса перемычки, г Сила поверхностного натя-	0,120 0,146 0,0132	0,104 0,152 0,0090	0,107 0,150 0,0094	0,092 0,158 0,0073
жения $P_n \cdot 10^{-3}$ , Н Аксияльная электромагнитная	3,72	3,23	3,23	2,84
сила $F_{\text{эл}} \cdot 10^{-3}$ , Н	5,29	4,21	4,41	3,82

	£ == 60 MM			80 мм
Показатель	∞,	CO <sub>2</sub> + O <sub>2</sub>	co,	co, + o,
Дняметр перемычки $d_{\rm III}$ , см Длина перемычки $t_{\rm III}$ , см Масса перемычки, г Сила поверхностного натяже-	0,090 0,133 0,0062	0,080 0,138 0,0050	0,072 0,160 0,0045	0,055 0,163 0,0022
ния $P_n \cdot 10^{-3}$ , Н Аксиальная электромагнитная	2,74	2,45	2,15	1,66
сила $F_{\text{эл}} \cdot 10^{-3}$ , Н	3,52	2,94	2,74	<b>2</b> ,25

ванну, напряжение падает и практически становится равным падению напряжения на вылете, ток резко увеличивается. При этом происходит рост электромагнитных сил, возникающих при взаимодействии собственного магнитного поля проводника (перемычки) с током и вызывающих образование шейки. Разрыв сопровождается взрывом утоненной до некоторого критического значения перемычки жидкого металла. На разрыв перемычки будет влиять также сила поверхностного натяжения  $P_{\rm n}$  и электромагнитная сила  $F_{\rm sn}$ . В табл. 5 приведены значения указанных сил, а также геометрические размеры перемычек по данным об-

работки кинограмм процесса сварки на обычном и увеличеном вылетах электрода в  ${\rm CO_2}$  и смеси  $70\%~{\rm CO_2} + 30\%~{\rm O_2}$ .

Сила поверхностного натяжения определялась по фор-

$$P_{\pi} = \sigma 2\pi r, \qquad (2.8)$$

і де σ — коэффициент поверхностного натяжения расплавленного металла, составляющий 1,0—1,1 Н/м [130, 131]; г — радиус перемычки, определяемый по кинограмме пропесса, м.

Силу взаимодействия магнитного поля с проводником (перемычкой) определяли по формуле, предложенной К. К. Хреновым [122]:

$$F_{\rm sn} = 1 \cdot 10^{-5} I_{\rm R.s}^2 \ln \frac{r_s}{r_f}$$
, (2.9)

где  $r_1$  и  $r_2$  — радиусы перемычки соответственно меньшего и большего сечений, см.

Расчет сил, произведенный для различных вылетов при постоянной величине тока (см. табл. 5), показывает, что для всех случаев осевая электромагнитная сила превышает силу поверхностного натяжения, а взаимное действие сил  $P_{\rm n}$  и  $F_{\rm sn}$  в момент короткого замыкания ослабевает по мере удлинения вылета электрода.

Уменьшение величины сил, действующих на перемычку жидкого металла, способствует спокойному переходу капли в ванну при сварке с удлиненным вылетом. Снижение амплитуды тока короткого замыкания, изменение величины сил, действующих на каплю, и характера переноса металла должны уменьшить разбрызгивание металла при сварке с удлиненным вылетом. Такое предположение хорошо согласуется с работами [42, 43], в которых установлено, что разбрызгивание металла при сварке в углекислом газе определяется величиной амплитуд токов короткого замыкания. Показано, что увеличение крутизны внешней статической характеристики источника питания в результате введения в сварочную цепь активного сопротивления (балластного реостата) значительно снижает величину коэффициента разбрызгивания.

Удлинение выдета можно рассматривать как увеличение сопротивления системы источник питания — дуга. Влияние повыщения сопротивления вылета на снижение разбрызгивания должно быть аналогичным введению в сварочную цепь балластного реостата.

Как известно, при сварке в углекислом газе значительное количество брызг приваривается к свариваемому

цент привариваемых брызг  $\Theta$ .


Для оценки разбрызгивания металла при сварке в у

Таблица 6. Параметры режимов сварки при определении потерь металла на разбрызгивание

d <sub>9</sub> , мм	L, mm	υ <sub>П</sub> , м/ч	I <sub>CB</sub> . A	U <sub>A</sub> ,				
20	20 40 60 80	240 300 415 500	340360	34				
1,6	20 40 60 80	300 450 500 582	290—310	32				
r.	і і і і і Примечание, $v_{\rm ch}=20$ м/ч.							

длиной вылета и неизменно из стали Ст.3сп размером 16 🖠 валики. Общие потери метал рившимися брызгами счита металлической щеткой. Эти брызги сбивали и, взвещивая, определяли их долю в общих потерях на разбрызгивание. Опыты проводились при режимах сварки, указанных в табл. 6. электродной проволокой Св-08Г2С диаметром 1,6 и 2.0 mm.

Результаты экспериментов приведены на рис. 17. Как видно из рисунка, увеличение вылета электрода при неизменной величине тока приводит к снижению потерь металла



на разбрызгивание независимо от диаметра электрода й вида защиты дуги.

Особо следует остановить: ся на вопросе изменения переі носа металла при сварке электродной проволокой, легиро-

Рис. 17. Зависимость общих потерь металла на угар и разбрызгивание от длины вылета и состава защитной среды:

$$\begin{array}{l} 1, \ 3 - \text{CO}_{2}; \ 2, \ 4 - 70\% \ \text{CO}_{2} + 30\% \ \text{O}_{3}; \\ 1, \ 2 - d_{3} = 2, 0 \ \text{MM}; \ 3, \ 4 - 1, 6 \ \text{MM}. \end{array}$$

ванной цирконием. Было замечено, что использование проволоки типа Св-08Г2СЦ (содержание циркония 0,15-0,25%) позволяет в сочетании со смесью и удлиненным вылетом электрода получать струйный перенос электродного

есплила. Характерными признаками такого переноса яв-общих потерь на разбрызгивание ф оценивали также продиниц электрода, имеющий конусообразную форму [4]. И свизи с тем что при сварке этим способом дуга погружаети в основной металл, киносъемка ее представляет значилекислом газе и смеси 70% СО2 + 30% О2 с различной польную сложность. Поэтому была осуществлена специальини фотосъемка дуги, которая подтверждает наличие струйвеличиной тока на пластина пого переноса металла при сварке в смеси активных газов и увеличенным вылетом проволоки, легированной циркони-×150 × 400 мм наплавлялись ...м. Конусообразная форма конца электро іа, по-видимому, поусловлена образованием на его торце тугоплавкой монола ф определялись по разнос милекулярной пленки окиси циркония [4]. Это является ти массы проволоки и пластия вниже причиной снижения разбрызгивания при переходе до и после наплавки. Прива от проволоки Св-08Г2С к проволоке Св-08Г2СЦ.

Как показали исследования, общие потери металла на ли те, которые не удалялись разбрызгивание при защите дуги углекислым газом и смегыо газов состава 70% СО<sub>2</sub> + 30% О<sub>2</sub> практически одинаковы. Однако в смеси СО2 + О2 привариваемость брызг ∪ к основному металлу снижается. Так, величина Өпри спарке с обычным вылетом в углекислом газе на режимах, приведенных в табл. 7, находится в пределах 2,2-2,5%, при тех же условиях добавление 30% кислорода к СО, чижает количество привариваемых брызг до 0,8-0,9%, что объясняется более высокой окисленностью капли. Увеличивая длину вылета электродной проволоки (Ісв = const) при сварке в смеси  $CO_0 + O_2$ , можно снизить леличину  $\Theta$  до 0.5-0.6%.

> Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что при постоянной величине сварочного тока унеличение вылета изменяет характер переноса металла, ынижает величину амплитуды тока короткого замыкания, уменьшает величину сил, действующих на каплю, сокращает потери электродного металла на разбрызгивание при сварке в углекислом газе и смеси его с кислородом.

> Кроме того, нами были определены зависимости показаплей переноса металла от величины тока при сварке с удлиненным (60 мм) вылетом для электродной проволоки диаметром 2.0 мм. Идентичные зависимости при сварке в обычным вылетом известны [89, 90]. Показатели переноса металла на вылетах 30 и 60 мм по результатам обработки осциллограмм процесса приведены в табл. 7. С ростом сварочного тока и увеличением расстояния от токоподводищего наконечника до изделия наблюдается увеличение частоты перехода и уменьшение массы капель. Эти зависи

летом. Различие процесса — в изменении пиковых значени токов короткого замыкания.

Как видно, амплитуда тока короткого замыкания пр обычном вылете возрастает с увеличением сварочного тока При сварке с удлиненным вылетом наблюдается обратиа: картина. Это явление можно объяснить ростом падения на тус G, — скорость плавления электрода от нагрева вылета пряжения на вылете особенно в момент короткого замыканй дугового промежутка. При коротком замыкании сопротив

Таблица 7. Зависимость показателей переноса металла от сварочного тока при обычном и удлиненном вылетах

						Показатель перено		OC#	
L. мм	I <sub>св</sub> А	<i>U</i> в, В	I <sub>K.9</sub> , A	U B B	σ <sub>Π</sub> , r/c	и <sub>пр</sub> , c—l	m <sub>cp</sub> .	т <sub>г.д</sub> , с	τ <sub>κ.9</sub> , φ
30	250	2,3	475	4,3	1,04	12	0,087	0,09	0,006
	285	2,3	500	3,75	1,62	19	0,085	0,04	0,006
	330	3,2	565	4,5	2,04	26	0,078	0,04	0,006
60	250	5,2	565	9,0	1,62	10	0,162	0,09	0,006
	285	7,0	515	10,0	2,24	16	0,140	0,04	0,006
	330	7,8	435	9,85	3,28	24	0,136	0,05	0,004

ление удлиненного вылета возрастает, вызывая снижение величины  $I_{\kappa,s}$  (см. табл. 7).

Влияние напряжения на показатели переноса при сварке с, удлиненным вылетом такое же, как и при сварке о обычным вылетом; с повышением напряжения дуги размеры капли возрастают, а частота переходов капель уменьшается.

Плавление электродной проволоки всестороние исследовано при автоматической сварке под флюсом и в защитных газах. Исследователями установлены основные зависимости скорости плавления электрода от режима условий сварки. К показателям производительности расплавления электродной проволоки при дуговой сварке относят либо общую производительность расплавления  $G_{\rm na}$ либо коэффициент наплавки а, определяющий количество металла, перешедшего с электрода на основной металл за единицу времени при прохождении по электроду сварочного тока величиной в 1 А.

Коэффициент наплавки как показатель, характеризующий производительность плавления электрода, получил распространение только в отечественной практике. Зарубежные, а в последнее время и некоторые советские [49,

мости аналогичны полученным при сварке с обычным вы неследователи для оценки производительности расплавчения электрода пользуются показателем общей произволительности расплавления  $G_{nn}$ , которая определяется выражением

$$G_{nn} = G_n + G_n, \tag{2.10}$$

протекающим током, кг/ч;  $G_{\rm g}$  — скорость расплавления лектрода от нагрева дугой, кг/ч.

По нашему мнению, этот показатель более приемлем для оценки производительности расплавления электрода различных способов дуговой сварки металлов. Коэфищиент наплавки а, является весьма условным показателем при оценке производительности способа. Так, при сварке в смеси 70% CO2 и 30% О2 проволокой марки Св-08Г2С диаметром 1,6 мм, напряжении на дуге 27 В, расходе смеси 10 л/мин и неизменной скорости подачи проволоки 195 м/ч общая производительность расплавления (3 кг/ч) не изменяется с увеличением вылета, в то время как коэфищиент наплавки увеличивается.

Вылет, мм	Қоэффициент наплавки, г/А - ч		
20 40 60	15,0 16,7 18,7		
80	21,5		

Как показывают цифры, судить о повышении производительности по коэффициенту наплавки не всегда правильно.

В исследованиях скорость плавления электрода при различных условиях сварки оценивали показателем общей производительности расплавлением  $G_{\mathrm{n}\mathrm{n}}$  по формуле (2.10).

Значения и характер изменения величин  $G_{\text{пл}}$ ,  $G_{\text{r}}$  и  $G_{\mathbf{n}}$  определяли при сварке проволокой марки Св-08Г2С диаметром 2,0 мм в смеси 70% CO<sub>2</sub> + 30% O<sub>2</sub>. Скорость наплавки валиков на пластины из стали ВСт.3 толщиной 12 мм составляла 20 м/ч. Сварку выполняли на токе обратпой полярности 200, 300 и 400 A с напряжением дуги 27-30 В с записью режимов осциллографом. Источником питания служили выпрямители ВС-300 и ВС-600. Общую производительность расплавления определяли по разности массы электродной проволоки до и после сварки. Для каждого тока выполняли серию опытов с различными




Рис. 18. Зависимость производительности расплавления электродной проволоки диаметром 2,0 мм от длины вылета и токв:

1- 200 A; 2- 300 A; 3- 400 A.

значениями вылета проволоки и токоподводящего наконечника Рис. 18 иллюстрирует общу производительность расплавлиния электродной проволоки див метром 2,0 мм при сварке в смеси 70% СО<sub>2</sub> + 30% О<sub>8</sub> в зави симости от величины вылета сварочного тока. При одном значении сварочного тока, варьируу длину вылета электрода, можно повысить значение  $G_{\text{пл}}$  в дватри раза.

Как видно из рис. 18, увеличение вылета электродной проволоки является дополнитель, ным резервом повышения производительности полуавтоматической сварки. Увеличивая оба


параметра режима сварки — ток и вылет электрода, — можно добиться получения максимального количества наплавленного металла. Снижение мощности, затрачиваемой на расплавление электрода при увеличении вылета, уменьшает удельный расход электроэнергии на 1 кг наплавленного металла [20].

#### 4. Оптимальный вылет электрода

В результате исследования процессов плавления размого то влектрода при сварке с удлиненным вылетом под флюсом из вылето и в защитных газах некоторыми авторами [73, 75, 86] было процесса. Экспериментально установлено, что в системе саморегулирования могут возникнуть колебания, вызывающие неравномерное плавление электродной проволоки. При этом увеличивается разбрызгивание, наблюдается неравномерное проплавление основного металла, ухудшается формирование и внешний вид шва.

Были проведены специальные исследования, давшие возможность определить энергетические параметры, при которых возникает неравномерное плавление электродной проволоки в смеси  $\mathrm{CO}_2 + \mathrm{O}_2$ , установить оптимальные величины вылетов для полуавтоматической сварки и режимы, обеспечивающие устойчивое горение дуги.

Для этого наплавляли валики на пластины из малоугородистой стали с защитой дуги  $CO_2$  или смесью  $CO_2 + O_3$  при постоянной скорости сварки (20 м/ч) и ступенчатом объемичении длины вылета электродной проволоки марки и 08Г2С диаметром 1,6—2,0 мм. Наплавку валиков пропосодили на режимах, типичных для полуавтоматической общики. Электрические параметры режима фиксировали



Гис. 19. Типичные осциллограммы (а) и макрошлиф (б) шва, выполисного при пульсирующем режиме плавления электродной проволюки.

осциллографом H-102M. Анализируя осциллограммы сварочного тока, напряжения на дуге и падения напряжения на вылете, устанавливали существование колебательного процесса.

Неравномерное плавление электродной проволоки примодит к пилообразному характеру изменения глубины промора по длине шва. Режим сварки, вызывающий нарушение симорегулирования дуги и возникновение процесса в ресультате неравномерного плавления увеличенного вылета сисктрода, условно назван «пульсирующим режимом». Для сульсирующего режима характерно совпадение частот ковобаний электрических параметров, зафиксированных на вещиллограммной ленте, с колебаниями в проваре основного металла по длине, выявленными на продольных макрошлинях. Типичные осциллограммы и продольный макрошлиф спол, выполненные при пульсирующем режиме сварки (d, = = 2,0 мм; L = 20 мм;  $I_{cB} = 300 \div 400$  A;  $U_{\pi} = 37 \div 38$  B;  $v_{\pi} = 415$  м/ч;  $v_{cB} = 40$  м/ч), приведены на рис. 19,

Как видно из рис. 20, пульсирующий режим может возникать в основном в среднем диапазоне токов и напряжений на дуге.

В результате большого количества наблюдений в лабораторных и производственных условиях установлено, что сварка в пульсирующем режиме с увеличенным вылетом на




Рис. 20. Область вероятного возникновения неравномерного плавления проволоки при сварке с увеличенным вылетом (70 мм): 1,  $2-d_9=2.0$  мм;  $3, 4-d_9=-1.6$  мм;  $1, 3-\mathrm{CO}_3, 2, 4-\mathrm{CO}_3+\mathrm{O}_3$ .

всегда характеризуется коле бательным процессом расплавления электрода. Возникно вение неустойчивого горения дуги с пульсирующим плавлением проволоки в диапазоне, приведенном на рис. 20, является лишь достаточным условием, а необходимое условие возникновения пульсирующего процесса — наличие смешанного вида переноса электродного металла (с короткими замыканиями и без них).

В работах [45, 90] было установлено, что при сварко в СО<sub>2</sub> проволокой марки Св 08Г2С диаметром 2,0 и 1,6 мм

при обычных вылете в среднем диапазоне токов (300—450 A) и напряжении на дуге (27—33 B) имеет место переход капель электродного металла в ванну как при коротких замыканиях дугового промежутка, так и без них. Для этого процесса характерно интенсивное блуждание дуги, колеба ние капли и ванны, неравномерный сброс капель.

Вероятное возникновение и существование пульсирую щего режима сварки с увеличенным вылетом именно в сред нем диапазоне токов и напряжений позволяет сделать пред положение о связи колебательного процесса горения дуги и особенностями переноса металла в указанном диапазон токов и предварительным подогревом вылета электродной проволоки.

Из полученной нами осциллограммы пульсирующего режима (см. рис. 19, а) видно, что в моменты горения дуго без коротких замыканий средняя величина тока меньшечем в моменты ее горения с короткими замыканиями. Это вызвано следующим. После возбуждения дуги сопротивле

опремение увеличивается и создаются условия для повышения скорости плавления проволоки. Скорость плавления проволоки использовательного повышения скорости плавления проволоки настолько возрастает, что опережает скорость ее подачи. При этом перенос металла осуществляется прупными каплями без коротких замыканий. Средняя везичина тока и падение напряжения на вылете уменьшаются, а напряжение на дуге возрастает. Изменение указанных факторов вызывает снижение скорости плавления проволоки,

Гиблица 8. Зависимость длины вылета электродной проволоки от ведичины сварочного тока

$d_{9^{+}}$ мм	l, A	Длина вылета, мм			
	1	допустимая	оптимальная		
1,6 2,0	150—250 250—320 320—450 150—250 250—350 350—440 450 и выше	80, 60 80, 60, 50 50, 40 100, 80 80, 60 60, 50 50, 60	80 70 40 80 70 60 60		

Примечания. 1. Величина вылета при сварке реальных конструкций выбирается пликимости от типа источника питания и обеспечения геометрических размеров поют 2. При меньшем значении тока рекомендуется больший вылет электрода.

поторая становится меньше скорости ее подачи. Конец плектрода начинает приближаться к основному металлу, уменьшая величину дугового промежутка, величина тока п температура нагрева вылета возрастают, происходит короткое замыкание. Затем мгновенное возбуждение дуги приводит к последующему ее закорачиванию. Время горогия дуги значительно уменьшается, так как скорость подачи проволоки больше скорости ее плавления.

Из рис. 19 видно, что в этих фазах может происходить полее четырех коротких замыканий. При этом температура пагрева вылета повышается, сопротивление его  $R_{\rm B}$  увелинявается. Рост  $R_{\rm B}$  приводит к снижению сварочного тока, попышению напряжения на дуге и скорости плавления проволоки. Колебательный цикл повторяется.

Можно считать, что возникновение пульсирующего режима при сварке с увеличенным вылетом вероятно лишь в определенном диапазоне токов и напряжений дуги, для

которого перенос электродного металла является смешанным, т. е. капли переносятся в ванну как при коротких замыканиях дугового промежутка, так и без них.

На основании анализа большого количества осциллограмм процессов сварки и макрощлифов швов были установлены допустимые и оптимальные величины вылетов для различных режимов сварки, при которых обеспечивается основное условие процесса саморегулирования — равенство скоростей подачи и плавления электродной проволоки.

Допустимые и оптимальные величины вылетов и соответ! ствующие значения токов (для широкого диапазона напряжений на дуге), при которых обеспечивается устойчивое

горение дуги, приведены в табл. 8.

Одним из направлений, позволяющих стабилизировать процесс сварки с увеличенным вылетом в активных газах, является активирование сварочной проволоки элементами, снижающими эффективный потенциал ионизации. Так, при сварке с увеличенным вылетом в смеси  $CO_2 + O_3$  проволокой, легированной микродобавками циркония (проволока марки Св-08Г2СЦ по ТУ 14-4-791—76), диапазон пульсирующего режима сужается в 2-2.5 раза по сравнению с проволокой марки Св-08Г2С. Это, по-видимому, можно объяснить различным потенциалом ионизации элементов в проволоке Св-08Г2С и Св-08Г2СЦ: потенциал ионизации железа составляет 7,9, марганца — 7,4, кремния — 8,1, а циркония-6,8 эВ. При сварке на форсированных режимах с использованием увеличенного вылета проволоки, легированной цирконием, возникновение пульсирующего режима исключается полностью.

Проведенные исследования по определению условий устойчивого горения дуги позволили определить оптималь ные величины вылетов, которые могут быть рекомендованы для полуавтоматической сварки в смеси СО2 + О2 или в СО2. Из табл. 8 следует, что величины оптимальных вылетов значительно (в два-четыре раза) превосходят ранее при менявшиеся в практике.

#### МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ

При дуговой сварке плавлением состав металла шва и его свойства зависят не только от состава присадочных материалов, типа покрытия или флюса, рода защитного газа, но и от металлургических процессов в зоне плавления, т. е. в каплях расплавленного металла на конце электрода и в процессе их перехода через дуговой промежуток, а также п сварочной вание, образующейся в результате плавления основного и электродного металла.

Взаимодействие расплавленного металла с газами, окисление, раскисление и рафинирование металла шва, удаление газов и другие металлургические процессы протекают и в сварочной ванне. Интенсивность протекания металлургических процессов и их завершенность определяются температурой металла сварочной ванны, длительностью пребывапия ее в расплавленном состоянии, поверхностью контактирования и др. Поверхность, объем сварочной ванны и ее форма оказывают значительное влияние на процессы, протекающие в ней. Металл ванны при затвердевании образует сварной шов. Глубокое и узкое проплавление, с одной стороны, снижает стойкость против образования горячих трещин, препятствует дегазации расплавленного металла, другой — позволяет сваривать листы большой толщины нез разделки кромок, что снижает стоимость сварного соодинения и повышает производительность труда.

Процессами проплавления основного металла необхолимо умело управлять, так как от площади проплавления эпписит соотношение основного и электродного металла в

шве, а значит, и химический состав его.

#### Влияние кислорода на температуру сварочной ванны и ее размеры

Температура сварочной ванны является основным параметром, который определяет направление и интенсивность физико-химических процессов в ней. Распределение температуры в сварочной ванне влияет на размеры столбчатых кристаллитов и направление их роста.

Температурный режим сварочной ванны можно оценить средней температурой жидкого металла  $T_{\rm cp}$ . Для определения  $T_{\rm cp}$  В. И. Дятлов [26] предложил формулу, полученную на основе уравнения предельного состояния процесса распределения тепла быстродвижущегося мощного источника в полубесконечном теле. Он высказал предположение о том, что средняя температура сварочной ванны не зависит от режимов сварки и определяется теплофизическими свойствами основного металла.

Экспериментальное определение температур в сварочной ванне сопряжено со значительными трудностями, что обусловлено небольшими размерами ванны, большим перепадом температур, скоростью их нарастания и спада, а также воздействием дуги на термопару. Поэтому экспериментальные измерения температур в сварочной ванне весьма немногочисленны.

Наиболее полные исследования температуры сварочной ванны при сварке под флюсом были проведены И. И. Фруминым и И. К. Походней [93, 119]. Ими установлено, что в широком диапазоне режимов при сварке под флюсом низкоуглеродистой стали средняя температура расплавленного металла равна 2040 ± 100 К [119]. Они также исследовали распределение температур по длине и ширине ванны с помощью термопар погружения [93]. Расчетные данные, приведенные в работах [26, 36], значительно превышают экспериментальные, что объясняется расхождением принятых для теоретических расчетов условий и действительных условий процесса.

Для исследования влияния кислорода на температуру сварочной ванны при сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  была использована высокотемпературная вольфрамрениевая термопара ВР 5/20. Она предназначена для измерения температур до 2300° С. Градуировочная характеристика термопары близка к линейной с отношением  $\Delta e/\Delta t = 13 \text{ мкB/° C}$ . Погрешность термопар в связи с неоднородностью невелика и составляет 5° С при 1500° С. Термопару ВР 5/20 кратковременно мож-

по применять для работы в окислительной атмосфере. Диметр термоэлектродов 0,5 мм. Они изолировались с помощью очно- и двухканальных алундовых трубок. Термо-ЭДС региприровалась высокочувствительным шлейфом осциллографа.

Градуировка термопары совместно со шлейфом осциллопрафа производилась по эталонной платино-платинородиеной термопаре. Обе термопары зачеканивались на близком рисстоянии друг от друга в пластине, нагреваемой током. Образцовая термопара подключалась к потенциометру, рабочая — к шлейфу осциллографа. По показаниям потенпиометра в момент достижения определенной температуры п по кривым, записанным осциллографом, строили градуиропочки выше 1200° С рабочую термопару закрепляли в плапиновой пластине. Пластину нагревали током до расплавления, одновременно проводя запись кривой осциллографом (максимальная температура 2042 К).

Исследования проводились при наплавке валика на пластины из малоуглеродистой стали в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$ . Содержание кислорода в смеси: 0; 30; 70 и 100%. Сварку плолняли проволокой Св-08Г2С диаметром 2,0 мм. Режимы наплавки:  $I_{\mathrm{cs}} = 400-420$  A;  $U_{\mathrm{g}} = 34$  B;  $v_{\mathrm{n}} = -283$  м/ч; L = 20 мм.

Схема крепления термопары аналогична приведенной пработе [93]. Горячий спай термопары находился на строго фиксированном расстоянии от оси электрода. Глубина погружения горячего спая 4 мм.

Предварительные опыты проводили с применением защитного чехла из ультрафарфора. Такая защитная оболочка достаточно стойка, однако максимальная температура, замеренная подобным образом, ниже температуры плавления малоуглеродистой стали. Можно предположить, что горячий спай отделен сравнительно толстой керамической стенкой и не воспринимает температуру расплавленного металла, поэтому основные опыты проводили с открытым горячим спаем. После каждого замера горячий спай оставался в металле шва и длина термоэлектродов уменьшалась. Для сохранения постоянства градуировки из запасных катушек клеммного устройства сматывались проволочки, как это делали в работе [93].

 $2300^{\circ}$  С. Градунровочная характеристика термопары близка к линейной с отношением  $\Delta e/\Delta t=13~{\rm mkB}/{\rm ^{\circ}}$  С. Погрешность термопар в связи с неоднородностью невелика и составляет 5° С при  $1500^{\circ}$  С. Термопару ВР 5/20 кратковременно мож-

дают с данными, приведенными в работе [105], ято объясняется применением разных методов определения температуры и различием условий проведения опытов. Однако карактер влияния добавки кислорода к углекислому газу на температуру сварочной ванны такой же.

С повышением температуры сварочной ванны увеличивается количество тепла, вводимого в изделие, что способ-

ствует снижению скорости охлаждения.




Рис. 21. Зависимость температуры хвостовой части ванны от содержания кислорода в смеси  $CO_2$  -f-  $O_2$ .




Рис. 22. Зависимость времени существования сварочной ванны от содержания кислорода в смеси  $\mathrm{CO}_2+\mathrm{O}_2$ .

На рис. 22 приведена зависимость времени существования стационарной ванны в жидком состоянии от содержания кислорода в смеси. С увеличением содержания кислорода в смеси время существования ванны в жидком состоянии непрерывно увеличивается. При содержании 30% О<sub>2</sub> в смеси оно в 1,1—1,3 раза больше, чем при сварке в чистом уг, лекислом газе. Увеличение времени пребывания ванны в жидком состоянии при сварке в смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> способствует более полному удалению неметаллических включений и лучшей дегазации металла ванны.

Повышение температуры сварочной ванны, увеличение времени пребывания ванны в жидком состоянии и снижение скорости охлаждения, по-видимому, можно объяснить вы делением дополнительного количества тепла при протека, нии окислительно-восстановительных реакций в сварочной ванне при сварке в атмосфере с большей окислительной способностью — смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub>, так как реакции окисления железа и раскисления жидкого металла сварочной ванны кремнием и марганцем экзотермичны. Количество выделившегося тепла при протекании указанных реакций равно


FeO 
$$+ \frac{1}{2}$$
O<sub>2</sub>  $\rightleftharpoons$  FeO  $+ 540510$  Дж; (3.1)

2FeO + Si 
$$\approx$$
 SiO<sub>2</sub> + 2Fe + 263 945 Дж; (3.2)

FeO + Mn 
$$\rightleftharpoons$$
 MnO + Fe + 100 760 Дж. (3.3)

Расчеты показали, что при сварке в смеси 70% CO<sub>2</sub> + + 30% O<sub>2</sub> в результате протекания экзотермических релкций дополнительно выделяется 900—2200 Дж тепла на 1 см шва.

Взаимодействие металла с газами, смешивание основного и наплавленного металла, его раскисление и дегазация происходят в сварочной ванне. На эти процессы немалое влияние оказывают размеры и форма сворочной ванны.



Защитные газы помимо оттеснения воздуха из зоны сварки существенно влияют на все физические и металлургические стороны процесса сварки, в том числе на плавление основного металла и формирование сварочного шва.

Основными параметрами сварочной ванны являются длипа  $L_1$ , ширина B и глубина H (рис. 23). В зависимости от режимов сварки, состава атмосферы дуги, теплофизических свойств основного металла размеры ванны могут существенно изменяться.

Исходя из теории распространения тепла можно определить длину сварочной ванны, которая ограничивается изотермической поверхностью с температурой, равной температуре плавления. При наплавке валика на массивную пластину длина сварочной ванны определяется по формуле [28]

$$L_1 = \frac{IU\eta_u}{2\pi\lambda T_{n\pi}} \tag{3.4}$$

Полагая, что  $\frac{\eta_{\rm H}}{2\pi\lambda T_{\rm HJ}}=P_2$  ( $P_2$  — коэффициент пропорциональности), окончательно получаем

$$L_1 = P_2 U I, \tag{3.5}$$

т. е. длина ванны пропорциональна мощности дуги,

Подставляя средние значения коэффициента теплопроводности  $\lambda=37.8$  Вт/мкм, температуры плавления для стали  $T_{\rm nn}=1500^{\circ}$  С и эффективного КПД  $\eta_{\rm n}=0.8$ , подсчитываем  $P_2$  для сварки в углекислом газе:

$$P_2 = 3.8 \cdot 10^{-3} \text{ мм/Bt.}$$

Как показал опыт, коэффициент пропорциональности  $P_2$  не является постоянной величиной, а зависит от мощнос-

Таблица 9. Размеры сварочной ванны при сварке в смеси углекислого газа и кислорода

Номер Содер- опыта Жание О <sub>2</sub> , %			Расчет-	Параметры сварочной ванны, мм				
	жание	<i>I</i> , A	L, mm	ная дли- на ван- ны, мм	$L_1$	В	Н	a
149 153 157	0 15 30	200	20	21	20,5 21,6 21,9	8,3 8,3 8,7	2,6 2,6 2,6	3,0 3,2 3,0
150 154 158	0 15 30	300	20	37	38,1 40,5 42,1	11,7 12,3 12,5	3,4 3,6 3,5	4,0 3,9 4,1
151 155 159	0 15 30	400	20	54	50,2 54,4 56,5	15,4 15,8 15,8	6,5 6,0 6,0	5,0 4,9 5,0
152 156 160	. 0 15 30	400	60	58	52,0 55,0 57,5	16,2 18,3 18,3	5,6 5,8 5,4	5,0 5,0 5,5

ти, способа сварки и изменяется в значительных пределах (для аргонодуговой сварки плавящимся электродом  $P_2 = (3.8 \div 4.8) \cdot 10^{-3}$  мм/Вт) [28].

Длину сварочной ванны в смеси  $CO_2 + O_2$  определяли по формуле (3.5) и опытным путем. Для экспериментального определения границы сварочной ванны авторы работы [178] вводили порошковую проволоку, содержащую элементы, отсутствующие в основном металле, а затем спектральным анализом определяли границы распространения этого элемента.

Более простой и наглядной является методика, при которой в сварочную ванну вводится медная проволока. Для этого в пластине по оси шва сверлили отверстия и запрессовывали в них медную проволоку диаметром 4 мм. В момент пересечения дугой отверстия медная проволока расплавлятась и перемещивалась с жидким металлом сварочной ванны.

Границы распространения ме-

Наплавку валиков произ водили на разных токах при различном содержании кислорода в смеси его с углекислым сазом. Величина тока и вылет, в также состав смеси указаны и табл. 9. Расход защитного газа составлял 12—16 л/мин. Скорость сварки 23 м/ч. При сварке на токе 300 и 400 А впешний вид шва улучшается при добавлении кислорода и углекислому газу.

На рис. 24 представлены микрошлифы швов после травления. Форма сварочной ванны четко проявляется при использовании указанной метошки. Интересно отметить, что г добавлением кислорода форма проплавления изменяется плобенно на больших токах. Если при сварке в чистом углекислом газе форма харакперизуется относительно узким и глубоким проплавлениem (рис. 24, a), то при испольповании смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> форма проплавления приближается и линзообразной, ширина шва при этом несколько увеличивнется (рис. 24, б). Такая форма проплавления способспрует увеличению стойкости швов против образования гоплиих трещин.

Изменение формы проплавмения при сварке в смеси с ()<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> связано, по-видимому, с увеличением теплопромодности защитного газа и боже равномерным распределе-





Рис. 24. Форма сварочной ванны в поперечном сечении  $(a, \delta)$  и в плане  $(\theta, \epsilon)$ ;  $a, \epsilon$ —CO<sub>2</sub>;  $\theta, \epsilon$  — 70% CO<sub>4</sub> + 30% O<sub>2</sub>.

нием теплового потока. Дополнительное количество тепла, выделяющееся при протекании окислительно-восстановительных реакций, также способствует получению линзообразной формы проплавления при сварке в смеси CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub>.

В табл. 9 приведены также результаты определения

размеров сварочной ванны.

В сварочной ванне различают две зоны. В активной (головной) высокотемпературной зоне происходит насыщение






Рис. 25. Зависимость размеров активной (головной) и хвостовой частей ванны от тока и состава смеси:  $I \leftarrow CO_6 + O_2$ ;  $Z \leftarrow CO_3$ .

Рис. 26. Зависимость активной и общей поверхностей ванны от тока и состава смеси:

1, 2 — то же, что на рис. 25.

металла газами и прежде всего кислородом [28, 47, 177]. В хвостовой части ванны происходит раскисление металла, десорбция газа, кристаллизация и образование шва.

Размер активной зоны зависит от размеров плазменной струи. Г. Р. Салтер и Д. Милнер отождествляют эту зону с ярко светящейся областью на поверхности ванны. А. А. Ерохин [28] принимает условно за активную поверхность ванны площадь круга с диаметром, соответствующим ширине ванны.

Можно предположить, что активная зона совпадает с пятном нагрева. Размеры этой зоны можно определить по расположению проволоки, закристаллизовавшейся в кратерез сварного шва, при резком прекращении процесса сварки. Расстояние а от проволоки до оплавленной кромки кратера (см. рис. 23) определяет в первом приближении радиус

метром 2a. Результаты замеров радиуса активной зоны а шиведены в табл. 9.

На рис. 25 представлена зависимость радиуса a высоконемпературной зоны и длины квостовой части c сварочной ванны от тока. Из табл. 9 и рис. 25 видно, что с увеличением пока длина сварочной ванны возрастает. С добавлением киспорода длина квостовой части ванны несколько увеличинается, особенно при сварке на больших токах. Чем выше сварочный ток, тем длиннее ванна при сварке в смеси  $(O_2 + O_2)$  по сравнению со сваркой в чистом углекислом газе. Размер активной части ванны с увеличением силы тока изменяется незначительно. Добавка кислорода к углекислому газу практически не влияет на размер активной части.

Рис. 26 иллюстрирует зависимость площади активной поверхности и общей поверхности ванны от тока. Площадь активной поверхности несколько возрастает с увеличением тока. Кислород практически не влияет на величину активной поверхности.

При добавке кислорода к углекислому газу возрастает окислительная способность защитного газа и можно было бы ожидать сильного выгорания легирующих элементов и углерода, образования пор в шве. Однако в действительности это не происходит.

При сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  размеры активной зоны, и которой происходит интенсивное насыщение металла газами и в первую очередь кислородом, практически не изменяются. Вместе с тем увеличивается длина хвостовой части ванны и соответственно — масса жидкого металла. Отношение площади активной поверхности к общей площади сварочной ванны уменьшается, уменьшается количество кислорода на единицу массы жидкого металла и интенсивность выгорания легирующих элементов снижается. Увеличение размеров хвостовой части ванны способствует хорошему раскислению металла и, как указано выше, более полному удалению газов и крупных неметаллических включений.

Увеличение длины сварочной ванны при сварке в смеси  $CO_2+O_2$  связано с повышением длительности пребывания се в жидком состоянии. Так как смесь  $CO_2+O_2$  имеет большую окислительную способность, чем углекислый газ, то в сварочной ванне выделяется больше тепла при протекании экзотермических реакций окисления и восстановления элементов, таких, как железо, кремний, марганец.

Сравнение расчетных и экспериментальных данных позволило установить более точно значение коэффициента  $P_2$ . При сварке в смеси  $CO_2 + O_2 P_2 = (4.0 \div 4.3) \cdot 10^{-3}$  мм/Втв диапазоне сварочных токов 200—400 Å.

При сварке на одном и том же токе с увеличением вылета электродной проволоки возрастают размеры сварочной ванны. Это объясняется увеличением количества расплавленного металла, так как для поддержания сварочного тока постоянным с увеличением вылета скорость подачи проволоки повышается. Добавка кислорода к углекислому газу не сколько увеличивает жидкогекучесть сварочной ванны, что благоприятно сказывается на формировании шва. Повышение жидкотекучести связано с ростом температуры расплавленного металла при добавке кислорода и снижением поверхностного натяжения [114].

Глубина проплавления с изменением состава смеси при одном и том же токе почти не изменяется, котя заметна тенденция к снижению при сварке с увеличенным вылетом электрода. Это, по-видимому, можно объяснить тем, что с увеличением количества расплавленного металла он полутекает под дугу. При этом толщина слоя жидкого металла в пятне нагрева увеличивается, а глубина проплавления несколько уменьшается.

Коэффициент формы проплавления увеличивается с повышением содержания кислорода в смеси. Это благоприятно сказывается на стойкости швов против образования кристаллизационных трещин. Проведенные исследования показали, что форма сварочной ванны в плане изменяется при добавке кислорода к углекислому газу. В плоскости, совпадающей с наружной поверхностью пластины, ванна жидкого металла при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  имеет эллипсовидную форму. Такая форма сварочной ванны способствует тому, что оси растущих кристаллитов, перпендикулярные к линии раздела фаз, не имеют постоянного направления и предпочтительной ориентации. Такая схема кристаллизации способствует более равномерному распределению ликвирующих примесей, таких, как фосфор, сера, кремний, и тем самым обеспечивает более высокую стойкость против образования горячих трещин.

#### 2. Неметаллические включения в швах

В результате взаимодействия жидкого металла, с защитным газом и продуктами его диссоциации в зоне плавления происходит окисление металла. Особенно интен-

енвно этот процесс протекает при сварке в окислительных газах и смесях:  $CO_2$ ,  $Ar + CO_2$ ,  $Ar + O_2$ ,  $Ar + O_3$ ,  $Ar + O_4$ ,  $Ar + O_5$ ,  $Ar + O_6$ ,  $Ar + O_6$ ,  $Ar + O_7$ ,  $Ar + O_8$ , Ar + O

При снижении температуры в хвостовой части ванны происходит раскисление металлов. Этот процесс представляет собой растворение в жидком металле элементов-раскислителей, содержащихся в проволоке алюминия, кремния, марганца. Они соединяются с кислородом и образуют нерастворимые соединения — продукты реакций раскисления. Часть продуктов раскисления удаляется с дымом и брызгами, другая — формирует шлаковую корку на поверхности валика, при этом содержание кислорода в металле уменьшается. Раскисление никогда не проходит до конца, так как часть продуктов раскисления не успевает всплыть на поверхность и остается в закристаллизовавшемся металле в виде окисных включений.

Кроме окисных включений в шве всегда имеются и сульфидные включения, количество которых зависит от содержания серы. При сварке проволоками, содержащими сильше карбидо и нитридообразующие элементы, или при сварке сталей с нитридной или карбонитридной фазой в металле шва можно обнаружить нитриды.

Неметаллические включения заметно влияют на структуру и свойства металла шва. Степень влияния зависит от их формы, размеров и расположения. Наиболее неблагоприятное воздействие оказывают неметаллические включения, располагающиеся по границам зерен в виде пленок или цепочек, а также включения остроугольной формы, являющиеся концентраторами напряжений и могущие служить очагами зарождения микротрещин.

Процессы образования неметаллических включений, их подробное описание и характеристики, а также влияние на свойства металла шва приведены в ряде работ 159, 60, 82, 1401. Наиболее полно эти данные применительно к сварке стали изложены в монографии В. В. Подгаецкого [84].

Изучение неметаллических включений при сварке сталей в смеси  $\mathrm{CO_3} + \mathrm{O_3}$  проводили металлографическим методом с использованием оптического и электронного микроскопов, а также методом электролитического растворения образцов, вырезанных из швов, и определения окислов, содержащихся в металле шва. Наиболее универсальным

методом исследования неметаллических включений является металлографический, позволяющий определить вид, размеры, форму и количество включений, а также характер их расположения. Для проведения исследований из наплавок и стыковых швов вырезали темплеты перпендикулярно к оси шва и изготавливали микрошлифы. Нетравленые шлифы исследовали под микроскопом при различных увеличениях и определяли количество, форму и расположение неметаллических включений.

Установлено, что в шве, сваренном в смеси  $CO_2 + O_2$ , преобладают очень мелкие включения, главным образом в виде глобулей, равномерно расположенные по всему шлифу. Включения остроугольной формы или продолговатые встречаются очень редко. Крупные включения единичны, и их размер редко превышает 2—3 мкм.

Выявленные металлографическим методом неметаллические включения в швах по минералогическому составу можно разделить на несколько главных типов: железомарганцевые силикаты — серые включения с вкраплениями шариков более темного цвета; силикаты железа (фаялит) — темно-серые резко очерченные глобули с кольцевым отсветом; кварцевые стекла — характерные глобули различных размеров черного цвета с блестящей точкой в центре и кольцевым отсветом. Реже в металле шва встречаются смешанные железомарганцевые окислы, окись алюминия, закись железа. В швах на стали 16Г2АФ с помощью электронного микроскопа обнаружены нитриды ванадия, имеющие кубическую форму. Они очень дисперсны, расположены чаще всего внутри зерен, что благоприятно сказывается на свойствах металла шва.

Влияние содержания кислорода и длины вылета на количество неметаллических включений в швах изучали на установке «Quantimet-720». Для проведения исследований в канавку, простроганную в пластине из стали Ст. 3сп, были наплавлены валики. Сварку выполняли проволокой Св-08Г2О диаметром 2,0 мм в три прохода на токе 400 А. Перед каждым проходом пластина остывала до комнатной температуры. Из наплавленного валика вырезали темплеты для металлографических исследований, образцы для определения химического состава металла и неметаллических включений. Результаты определения количества неметаллических включений приведены в табл. 10.

Исследования показали, что минимальное количество окисных включений наблюдается при сварке в углекислом

вылета электрода несколько увеличишется количество включений. По-видимому, это можно объяснить снижением температуры капель и металла сварочной ванны. При этом уменьшается жидкотекучесть металла, что затрудняет всплывание неметаллических частиц.

Несмотря на большую окислительную способность атмосферы, при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  с удлиненным

Габлица 10. Общее количество включений в металле шва, шт.

	L,	Количество включений		Распределение по размерам, мкм						
!ащитны <b>ё гаэ</b>		%	шт.	D0.5	0.5—1,0	1,0—1,5	1,5—2,0	2,0-2,5	2,5-3,0	3,6
/0% CO <sub>2</sub> +-  -30% O <sub>2</sub>  -O <sub>2</sub>  -O <sub>3</sub>	60 60 20	0,42 0,42 0,37	12 598 10 740 11 127	2555 1303 2665	6666 5875 5243	2333 2313 2115	645 768 646	218 256 260	88 94 92	93 131 161

пылетом количество неметаллических включений не увеличивается по сравнению со сваркой в углекислом газе с таким же вылетом. Добавка кислорода повышает температуру сварочной ванны, длительность пребывания ее и жидком состоянии, ее жидкотекучесть, что облегчает пользвание окисных включений.

Увеличение количества окисных включений при сварке и смеси  $\mathrm{CO}_2 + \mathrm{O}_2$  по сравнению со сваркой в углекислом пязе с обычным вылетом происходит за счет мелких включений размером до 1,0-1,5 мкм. Необходимо отметить, что при этом снижается количество более крупных включений (см. табл. 10). Это благоприятно сказывается на стойкости шва против хрупкого разрушения.

Состав окисных включений определяли методом электролитического растворения образцов, вырезанных из швов. Методика обеспечивала суммарное определение окислов, иходящих в силикаты и шпинели, а также содержание свободной окиси алюминия. Установлено, что окисные включения в металле шва состоят в основном из окислов марганца, кремния, а также окислов алюминия и в незначительном количестве — из окислов железа. Предполаганит, что окислы алюминия, содержащиеся в электродных проволоках, не успевают в процессе сварки выделиться в шлак и переходят в металл шва [61]. Добавка кислорода и удлинение вылета электрода не влияют на состав окисных включений. При сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  несколько увеличивается процентное содержание окислов железа и общее количество включений.

При сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  количество шлака на поверхности швов несколько увеличивается. При многослойной сварке в смеси  $CO_2 + O_3$  шлаковую корку следует удалять после наложения пяти-шести слоев. Количество шлака составляет примерно 1-1.5% массы наплавленного металла. Химический состав шлака, %:  $SiO_2 29-32$ ;  $Fe_2O_3 23-25$ ; MnO 40-42;  $Fe_{Met} 3-4$ .

Как указано выше, кроме окисных включений в металле шва встречаются и сульфидные. Если в литом металле шва окислы имеют преимущественно форму глобулей или неправильных многогранников, то сульфидные включения могут выделяться в виде пленок по границам зерен. Сульфид железа отличается низкой температурой плавления и, как известно, приводит к образованию кристаллизационных трещин в швах. В металле шва всегда содержится определенное количество серы, поэтому форма и расположение сульфидных включений определяют влияние их на свойства металла шва.

В ряде работ установлено, что на форму и расположение сульфидных включений в сталях большое влияние оказывает химический состав [81, 85, 99, 101]. В зависимости от степени раскисленности сульфидные включения могут быть трех типов. При низкой концентрации углерода и малом содержании других элементов-раскислителей в швах преобладают оксисульфидные глобулярные включения. При высоком содержании углерода в присутствии алюминия или других сильных раскислителей образуются пленки или цепочки сульфидов по границам зерен. Добавка алюминия, циркония, титана в количестве, несколько большем, чем необходимо для полного раскисления, приводит к превращению этих включений в сульфиды третьего типа, имеющие неправильную форму и менее вредные, чем сульфиды второго типа.

В работе [85] было установлено, что при наличии взвешенных в жидкой вание неметаллических частиц сульфиды выделяются преимущественно на этих частицах в ранних стадиях затвердевания. Центрами выделения сульфидов могут служить включения железомарганцевых окислов и силикатов. Образующиеся оксисульфиды имеют глобулярную форму и менее опасны, чем пленочные сульфиды. Поскольку при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  число железомарганцевых окислов и силикатов ьозрастает, вероятность образования глобулярных оксисульфидов выше, чем при сварке в углекис-

лом газе. Косвенным подтверждепием того, что при сварке в смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> распределение серы более равномерно, являются результаты исследований, проведенных на установке «Cameca». Микрорентгеноспектральный анализ распределения серы в металле шва показал, что при сварке в углекислом газе наблюдается скопление сульфидов, предположительно по границам зерен (рис. 27, а). При сварке и смеси CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> сера расположена более равномер-




Рис. 27. Распределение серы в металле шва при сварке в углекислом газе, L=20 мм (a) и в смеси  $CO_2+C_2$ , L=60 мм (б).

но (рис. 27, 6). Это способствует резкому повышению стойкости шва против образования кристаллизационных трещин.

#### 3. Содержание водорода в металле шва

При сварке плавлением, несмотря на применение защитных сред, в зоне сварки неизбежно присутствуют газы, оказывающие вредное влияние на свойства металла шва. Количество этих газов зависит от способа защиты, качества сварочных материалов, чистоты свариваемых кромок и др.

Одним из таких газов является водород. Он отрицательно влияет как на металл шва, так и на сварное соединение в целом. Водород является одной из причин образования пор, флокенов и холодных трещин в швах, способствует образованию холодных трещин в околошовной зоне, особенно при сварке сталей повышенной прочности, чувствительных к водородному охрупчиванию [37, 50, 79, 84,

95, 153, 155]. Кроме того, водород может вызвать времен-

ное ухудшение механических свойств металла.

Растворимость водорода в металле шва зависит от его парциального давления в атмосфере дуги, которое определяется металлургическими процессами при сварке, наличием водородсодержащих соединений в сварочных материалах и основном металле, режимом сварки, химическим составом и структурой основного металла.

Дуговая сварка характеризуется значительно большими скоростями растворения и более высокими концентрациями водорода в затвердевающем металле по сравнению с процессами большой металлургии. Это объясняется наличием атомарного водорода в атмосфере дуги, большой удельной поверхностью контактирования металла с газом, высокими температурой и скоростью кристаллизации сварочной ванны [95].

В процессе кристаллизации металла сварочной ванны часть водорода удаляется, часть переходит в металл швай В отличие от азота и кислорода водород обладает высокой диффузионной способностью и продолжает выделяться из металла при его охлаждении и даже в процессе вылежива: ния его при комнатной температуре. Это так называемый диффузионный водород. Считают, что диффузионный водород существует в металле шва в атомарном состоянии [84]. Диффузия водорода происходит при наличии градиента концентрации, вызванной разностью температур и различной растворимостью при этих температурах, а также вследствие растягивающих напряжений различной степени, когда поток водорода направлен к более напряженным участкам. При большом содержании диффузионного водорода металл становится хрупким, причем наиболее сильно водородное охрупчивание проявляется при комнатной температуре. Процесс выделения диффузионного водорода при комнатной температуре обычно продолжается несколь, ко суток, а то и недель. После его выделения механические свойства металла восстанавливаются. Скорость выделения диффузионного водорода растет с повышением температуры.

Часть водорода остается в металле шва. Это остаточный водород. Принято считать, что остаточный водород в стали при комнатных температурах находится в газообразном состоянии в микропорах металла (щелях, пустотах, трещинах, скоплениях дислокаций и других несовершенствах кристаллической решетки). Возможно, что в микропустотах определенная часть водорода находится в виде Н<sub>2</sub>О

или СН<sub>4</sub>. Некоторая часть водорода в атомарном или ионизированном состоянии образует с железом твердый раствор впедрения. Необходимо отметить, что при нагреве остаточный водород может перейти в диффузионно-подвижный и пызвать временное ухудшение свойств в отдельных объемах металла, что приводит к образованию дефектов. Ноэтому необходимо контролировать количество не только диффузионного, но и остаточного водорода.

Так как часть водорода выделяется в процессе охлаждепия металла, то начальную концентрацию его определить довольно трудно. Этим объясняется противоречивость данных о содержании водорода в швах, приведенных в работах разных авторов [46, 56, 57, 95, 182]. Ниже приведено содержание диффузионного водорода, выделившегося в вакууме при комнатной температуре (см³/100 г), в швах на низкоуглеродистой стали при различных способах сварки [80]:

Газовая ацетилено-кислородная сварка (нормальное	
пламя, сварка левым способом с поисалкой Св. 08А\	25-36
Ручная дуговая сварка электродами	
марки АНО-4 и ЦМ-7	4560
марки УОНИ 13/45:	-5 00
прокаленными при 350° С	57
увлажненными при хранении	1219
Автоматическая дуговая сварка под флюсом ОСЦ-48	1213
(проволока Св-08А)	
флюс просушен	0.4
флюс увлажнен при хранении	2—4 4—7
Путород орогия в при хранении	47
Дуговая сварка в углекислом газе (проволо-	
ка Св-08Г2С диаметром 2,0 мм)	25

При сварке в защитных газах водород может поступать в реакционную зону в чистом виде или в виде продуктов диссоциации воды и различных водородсодержащих соединений.

Источниками водорода при сварке в защитных газах могут быть атмосферная влага, попадающая в зону дуги при нарушении защиты; остаточный водород в металле проволоки и основном металле; водородсодержащие соединения (ржавчина, смазка и др.) на поверхности проволоки и свариваемых кромок; водород и влага в защитных газах.

При изучении влияния состава смеси  $CO_2 + O_2$  и длины вылета на количество водорода в швах определяли как диффузионный  $[H]_{\text{диф}}$ , так и остаточный  $[H]_{\text{ост}}$  водород.

Существуют различные методы определения [Н]диф. Наиболее часто используется метод сбора диффузионного

водорода в эвдиометрах с различными запирающими жидкостями (глицерином, смесью глицерина с водой, спиртом, ртутью, парафином). Международный институт сварки рекомендует в качестве запирающей жидкости применять ртуть [187]. Однако недостатком этого метода является высокая токсичность ртути, хотя точность измерения несколько выше, чем с применением других запирающих жидкостей, в которых водород частично растворяется. В работе [138] для определения [Н]<sub>диф</sub> использовали вакуумный прибор; в котором образцы выдерживают в течение 6—13 дней при комнатной температуре или при 40° С.

Некоторые исследователи применяли методику определения водорода в металле шва без разделения его на диффузионный и остаточный. Авторы работ [188, 189] предложили использовать для определения содержания водорода тонкую пленку неодима или другого редкоземельного элемента. Выделяющийся водород реагирует с неодимом, нанесенным на полированный и травленый шлиф в вакууме. Пленка в местах выделения водорода темнеет. По степени почернения можно судить о концентрации водорода. На наш взгляд, этот метод пригоден для изучения распределения водорода в сварном соединении, однако он дает только качественную картину.

В ИЭС им. Е. О. Патона АН УССР разработан новый метод, основанный на измерении скорости выделения водорода в вакууме [97]. Этот метод позволяет определить [Н]<sub>двф</sub> с большей точностью, экстраполированием можно учесть водород, выделившийся с момента окончания сварки до начала измерения.

Остаточный водород достаточно надежно определяется методом вакуум-нагрева до температуры 650° С на специальной установке или методом вакуум-плавки. Последним можно определить и химически связанный водород, который нельзя определить при экстракции в вакууме даже / при температурах выше 600° С.

Для определения [H]<sub>днф</sub> нами был использован метод сбора его в эвдиометрах с глицерином. Применяемый метод наиболее прост и удобен для сравнительных испытаний и широко применяется в практике. Этот метод рекомендуется Американским обществом испытания материалов (ASTM) в проекте по унификации определения водорода в сварных швах, выполненных дуговой сваркой [135].

Методика определения [H]<sub>диф</sub> предусматривала наплавку швов на образец из стали Ст. 3 размером 10×14×70 мм.

Паплавку производили в тисках с водоохлаждаемыми губками. Образцы перед наплавкой подвергали нагреву до 400° С в течение 1 ч. Такая обработка обеспечивала одинаковый уровень остаточного водорода в основном металле, что уменьшает ошибку измерений. После наплавки образец освобождали, охлаждали в воде для фиксации всего поглощенного водорода, удаляли выводные планки и помещали его в эвдиометр с глицерином. Время от окончания сварки до установки образца в глицерин было всегда постоянным. Образцы в эвдиометрах выдерживались до полного прекращения выделения водорода. Для ускорения этого процесса образцы нагревались до 40° С.

Остаточный водород определяли методом плавки в вакууме образцов, вырезанных из валика, после полного прекращения выделения диффузионного водорода.

Исследовали влияние состава защитной смеси, влажности защитного газа, чистоты и вылета электродной проволоки на содержание водорода в металле шва [14]. Сварку производили проволокой Св-08Г2С диаметром 2,0 мм. В качестые защитного газа применяли пищевую углекислоту и смесь се с кислородом. Пищевая углекислота до сих пор находит широкое применение для сварки конструкций из низко-углеродистых и низколегированных сталей.

Известно, что влажность углекислого газа изменяется с уменьшением остаточного давления в баллоне [40, 180]. Для определения пределов, в которых может изменяться влажность защитного газа, было исследовано влияние остаточного давления в баллоне на влажность углекислого газа и кислорода.

Существуют различные методы определения влажности газов [22]. Наиболее просто и с достаточной степенью точности содержание влаги можно определить конденсационным методом — вамером точки росы [159]. Этот метод оговорен в ГОСТе на углекислый газ. Сущность метода заключается в том, что контролируемый газ пропускается над искусственно охлаждаемой зеркальной поверхностью. При охлаждении до температуры, соответствующей насыщенному состоянию испытуемого газа водяными парами, на этой поверхности начинает конденсироваться влага. Замеряя температуру зеркальной поверхности в момент выпадения росы, определяют содержание влаги в контролируемом газе.

Было установлено, что влажность углекислого газа зависит не только от количества влаги в баллоне, но и от агрегатного состояния. Если углекислый газ находится в жидком состоянии, то точка росы изменяется в небольших пределах. Влажность газа в начале отбора выше, затем она становится постоянной и колеблется в пределах  $0.3-0.9 \text{ г/м}^8$  (от -31 до  $-19^\circ$  C) в зависимости от степени чистоты.

По мере отбора жидкая углекислота полностью переходит в газообразное состояние. При этом влажность газа зависит от остаточного давления его в баллоне (рис. 28). При давлении в 1 МПа влажность газа составляет 5—7 г/м³




Рис. 28. Зависимость влажности углекислого газа от остаточного давления  $p_{\rm oct}$  в баллоне.

 $(0-10^{\circ}\,\mathrm{C})$ , т. е. увеличивается в 7-10 раз. Значит, при сварке в углекислом газе и смеси  $\mathrm{CO_3} + \mathrm{O_2}$  влажность защитной атмосферы может колебаться в значительных пределах.

Для изучения влияния влажности защитной среды на содержание водорода в металле шва применяли углекислый газ трех степеней влажности: осушенный, нормальной влажности, т. е. на уровне влажности пищевой углекислоты, и увлажненный. Газ осущали с помощью си-

ликагеля, для увлажнения газа его пропускали через воду при различной температуре. Чем выше температура воды, тем влажнее становился газ.

Мнения различных исследователей о влиянии влажности защитного газа на содержание водорода в металле шва весыма противоречивы. Одни считают [19, 164], что с увеличением влажности защитного газа содержание водорода увеличивается, другие [143] — что с изменением влажности углекислого газа в значительных пределах количество водорода не изменяется. Противоречивость выводов обусловлена большим влиянием условий проведения опытов на результаты исследований.

Режим наплавки валиков для определения содержания водорода в сварном шве следующий:  $I_{\rm cs}=220-240$  A;  $U_{\rm m}=25-26$  B;  $v_{\rm cs}=19$  м/ч.

Образцы выдерживали в эвдиометрах в течение 7—8 суток. Результаты исследований приведены в табл 11.

Как видно из таблицы, основным источником водорода

является технологическая смазка или антикоррозионные покрытия на поверхности проволоки. Большое количество водорода может быть внесено в шов при сварке ржавой проволокой. Кроме того, технологическая смазка, покры-

Таблица 11. Содержание водорода в металле щва, см<sup>3</sup>/100 г

Зэцитпый газ	Точка ро- сы защит- ного га- за, °С	ки п	5 очист- роволо- ки	<i>L</i> , мм	[H] <sub>диф</sub>	[Н] <sub>ост</sub>	[H] <sub>cyn</sub>
CO <sub>2</sub>	29	Без с	чистки	20	8,6—10,7 9,5	1,8	11,3
CO <sub>2</sub> : O <sub>2</sub>	<b>—30</b>	3	*	20	5,7—8,9 6,9	1,5	8,4
CO <sub>2</sub>	-24	*	>>	60	2,1—2,8	1,2	3,6
$CO_2 + O_2$	-25	»		60	1,4-2,2	0,4	2,2
CO <sub>3</sub>	20	шлиф	істка оваль- умагой	20	<del>4,3—6,3</del> <del>5,2</del>		-
$CO_2 + O_2$	-22		же	20	2,64,6 3,5		·
CO <sub>2</sub>	—19,5	400° С чение очи шлиф	ев до В те- с часа, стка оваль- умагой	20	2,12,7 2,4	1	_
$CO_2$	22	l	чистки	20	7,5—8,6 8,0		_
CO <sub>2</sub>	+11	,	>	20	8,5—13,5 11,6		-
CO <sub>2</sub>	<b>—47</b>	*	*	20	7,2—7,3	_	_
	•	-			•	- 1	

Примечание, Здесь и далее над "чертой — минимальные и максимальные значашия, под чертой — средние из трех — восьми определений.

тие и ржавчина засоряют шланги, нарушают токоподвод и стабильность горения дуги, увеличивают разбрызгивание.

Очистка проволоки механическим способом, которая чаще всего применяется на предприятиях, с точки зрения уменьшения количества водорода малоэффективна, так как

часть смазки остается на поверхности проволоки. Прокалка проволоки уменьшает содержание водорода в шве, но на поверхности проволоки образуется оксидная пленка, которая увеличивает сопротивление контакта проволока токоподводящий наконечник. После прокалки требуется механическая зачистка. Наиболее эффективной является электрохимическая обработка проволоки, резко уменьшающая содержание газов в шве.

Минимальное количество водорода наблюдается при сварке в смеси CO<sub>2</sub> + O<sub>3</sub> с увеличенным вылетом электро-




Рис. 29. Влияние днаметра электрода на количество диффузионного водорода в шве:  $I_{\perp}^{2} - I = 260 \text{ A}$ ;  $I_{\perp}^{2} - I = 170 \frac{\text{A}}{\text{MM}^{3}}$ .

да. Основной причиной резкого уменьшения содержания водорода является выгорание смазки и удаление части остаточного водорода, так как проволока нагревается до 500—800° С при вылете, равном 60 мм.

Кислород как поверхностноактивный элемент снижает растворимость водорода в металле шва. Занимая вакантные участки поверхностного слоя, оф уменьшает адсорбцию и растворимость водорода [56, 129]. Уменьшение растворимости водорода в металле шва при добавке кислорода связано, по-видимому, и с окислением водорода [83, 84] в атмосфере дуги и сварочной ванне.

Другим источником водорода является влажность защитного газа. При изменении влажности защитного газа от 0,086 (—47° C) до 10,0 г/м³ (+11° C) количество диффузионного водорода увеличивается примерно в 1,5 раза, хотя количество потенциального водорода возрастает более чем в 125 раз (от 3,49 до 440 см³), если считать, что влага в зоне дуги полностью диссоциирует на водород и кислород.

На содержание водорода в наплавленном металле сильно влияет диаметр электрода. Зависимость количества [Н]<sub>даф</sub> от диаметра проволоки представлена на рис. 29. С уменьшением диаметра проволоки уменьшается длина дугового промежутка и время контактирования капли с атмосферой дуги. Кроме того, с уменьшением диаметра проволоки уменьшаются размеры сварочной ванны и улучшается удель-

шля защита расплавленного металла, что также снижает шлоыщаемость металла шва водородом. Полученные данные и количестве  $[H]_{\text{диф}}$  при сварке проволокой диаметром 1,2 мм в смеси  $CO_2 + O_2$  хорошо согласуются с данными X. Секигучи [180], который также установил, что при сварже проволокой диаметром 1,2 мм в смеси  $CO_2 + O_2$  содержание водорода в металле шва минимально. Необходимо отметить, что содержание водорода в шве при сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  проволокой диаметром 2,0 мм с увеличенным




Рис. 30. Флокены в изломе образца, сваренного в углекислом газе проволокой диаметром 2,0 мм.

пылетом лишь незначительно превышает количество водорода при сварке проволокой диаметром 1,2 мм в углекислом газе.

Таким образом, проведенные исследования показали, что при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  проволоками больших диаметров (до 2,0 мм) с увеличенным вылетом обеспечивается низкое содержание водорода, значительно ниже, чем при сварке в углекислом газе проволокой такого же диаметра или электродами с фтористо-кальциевым покрытием. Количество водорода в швах при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  с увеличенным вылетом электродной проволоки диаметром 2,0 мм сравнимо с количеством водорода в швах при сварке в углекислом газе проволокой диаметром 1,2 мм.

Снижение содержания водорода в швах имеет большое значение, особенно при сварке сталей, склонных к образованию холодных трещин. Если при испытании образцов, пырезанных из соединений, сваренных в углекислом газе, истречаются флокены в металле шва (рис. 30), то при испытании большого количества образцов, сваренных в смеси




Рис. 31. Зависимость количества вы делившегося диффузионного водороднот времени выдержки образцов:

 $I \sim {\rm CO_2} + {\rm O_2}, \ L = 60$  мм;  $2 \sim {\rm CO_2}, \ L \sim 20$  мм, влажность газа 0,086 г/м³;  $\beta \sim {\rm CO_2}, \ L = 20$  мм, влажность газа 10 г/м³

СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> с увеличенным вылотом электрода, флокены не были обнаружены.

На рис. 31 показана зависимость количества выделившегося при комнатной температуре водорода от времени вылеживания образца. За первые сутки из металла удаляется более половины всего количества диффузионного водорода. Через 72—

80 ч практически выделяется весь диффузионно-подвижный водород. С повышением температуры скорость выделения водорода увеличивается.

#### 4. Влияние содержания кислорода и длины вылета электрода на переход легирующих элементов в шов

Состав и свойства металла шва при дуговой сварке плавящимся электродом в защитных газах определяются в основном составом присадочного металла, долей участия основного металла в образовании шва и реакциями между расплавленным металлом и окружающей средой. На состав наплавленного металла влияют также изменение параметров режима сварки и состава защитного газа.

Для получения металла шва требуемого состава и свойств необходимо изучить закономерности окисления расплавленного металла защитными газами. Полноту реакции и интенсивность окисления металла при дуговой сварке можно оценить по изменению состава металла шва или по коэффициентам перехода легирующих элементов в шов. Такой метод оценки наиболее распространен, так как позволяет выявить влияние отдельных факторов на состав металла шва.

При сварке плавящимся электродом в защитных газах шов образуется из электродного и основного металла Химический состав металла шва при сварке в инертном газе определяется долей участия в нем основного и электродного

присадочного) металла, так как при этом практически не происходит выгорания легирующих элементов (возможно явшь испарение или окисление элементов кислородом, одержащимся в проволоке или основном металле). Состав металла шва с достаточной степенью точности может быть определен по правилу смешения.

При сварке в активных газах и их смесях ( $CO_2$ ,  $Ar + CO_2$ ,  $Ar + O_2$ ,  $CO_2 + O_2$ ) происходит выгорание легирующих элементов, и содержание их в металле шва отличается от рассчитанного по правилу смешения.

Химический состав металла шва, выполненного в инертных газах и чистом углекислом газе, можно изменить главным образом путем изменения состава электродной проволожи. Несколько расширяет возможности регулирования состава шва применение смесей активных газов, например углекислого газа и кислорода. Изменяя содержание кислорода в защитном газе, можно регулировать концентрацию элементов-раскислителей в металле шва, а значит, и свойства сварного соединения.

Авторами изучено влияние содержания кислорода в смеси  $CO_2 + O_2$ , длины вылета электродной проволоки и ее диаметра на интенсивность окисления жидкого металла по коэффициентам перехода (усвоения) легирующих элеменов и по изменению состава металла шва.

Для подсчета коэффициентов перехода у была предложена следующая формула [29]:

$$C_{\rm m} = C_0 \Theta + \eta C_{\rm a} (1 - \Theta), \tag{3.6}$$

где  $C_{\rm ur}$  — содержание элемента в металле шва, %;  $C_{\rm o}$ ,  $C_{\rm s}$  — исходное содержание элемента в основном и электродном металле, %;  $\Theta$  — доля основного металла в металле шва.

В формуле (3.6) не принимали во внимание участие осповного металла в реакциях. В действительности основной металл участвует в реакциях в сварочной ванне, однако влияние его обычно невелико. Долю основного металла в шве можно определить по отношению площади проплавления в поперечном сечении шва к общей его площади.

Для исследований особенностей перехода легирующих элементов в шов наплавляли валики на пластины из стали марки Ст.3Гпс одной плавки толщиной 18 мм. Сварку выполняли проволокой Св-08Г2С и Св-08Г2СЦ в углекислом газе и смеси его с кислородом при содержании кислорода 15 и 30% по объему. Химический состав основного металла и электродных проволок приведен в табл. 12.

Таблица 12. Химический состав основного и электродного металла, %

Марка стали или проволоки	c	Mn	Sı	Zr	Αl	s	P
Ст.3Гпс Св-08Г2С Св-08Г2СЦ	0,161 0,110 0,094	1,03 1,92 1,89	0,04 0,79 0,80	0,09	0,06	0,027 0,021 <b>0,014</b>	0,022 0,020 0,015

Наплавка выполнялась на различных токах при разной величине вылета электродной проволоки. Использовалась проволока Св-08Г2СЦ диаметром 2,0; 1,6 и 1,2 мм одного химического состава. Это позволило исследовать влияние диаметра проволоки на коэффициенты перехода легирующих примесей. При изучении влияния одного из параметров на переход легирующих элементов в шов все остальные параметры процесса поддерживались постоянными. Наплавка

Таблица 13. Переход легирующих элементов в шов в зависимости от состава смеси и сварочного тока

			Химический состав и коэффициент персхода							
Содер- жание	Марка электродной проволоки	I, A	- (	c	s	51	М	n		
O <sub>s</sub> , %	-		C <sub>111</sub> ,	η	с <sub>ш</sub> , %	η	С <sub>ш</sub> . %	ท 1		
0	Св-08Г2С	300 400 500	0,11 0,12 0,12	0,76 0,83 0,84	0,12 0,15 0,18	0,41 0,51 0,59	0,90 1,03 1,14	0,67 0,77 0,84		
	Св-08Г2СЦ	300 400 500	0,12 0,12 0,13	0,87 0,89 0,93	0,17 0,19 0,20	0,50 0,67 0,80	0,92 1,10 1,13	0,67 0,84 0,85		
15	Св-08Г2С	300 400 500	0,10 0,11 0,11	0,74 0,82 0,84	0,10 0,11 0,13	0,31 0,41 0,45	0,85 0,85 1,00	0,62 0,65 0,75		
	Св-08Г2СЦ	300 400 500	0,11 0,12 0,12	0,82 0,88 0,90	0,13 0,15 0,20	0,39 0,47 0,62	0,88 0,97 1,03	0,64 0,71 0,76		
30	Св-08Г2С	300 400 500	0,10 0,11 0,11	0,73 0,82 0,82	0,08 0,09 0,11	0,27 0,32 0,38	0,83 0,85 0,93	0,62 0,64 0,70		
	Св-08Г2СЦ	300 400 500	0,11 0,12 0,12	0,82 0,89 0,89	0,08 0,14 0,14	0,24 0,42 0,45	0,85 0,88 0,92	0,62 0,65 0,69		

производилась на токах 200, 300 и 400 А, скорость сварки по всех опытах была постоянной (21,5 м/ч). Расход защит-пой среды 15 л/ч.

Содержание элементов в швах определялось химическим и спектральным анализом. Из наплавок вырезались поперечные темплеты, по которым определялись площадь проплавления поперечного сечения шва и доля основного металла в нем. Результаты исследований приведены в табл. 13.

Из таблицы видно, что с увеличением содержания киспорода в смеси коэффициенты перехода уменьшаются, причем более резко уменьшается коэффициент перехода кремния. Для раскисления жидкого металла сварочной ванны
расходуется большее количество кремния, сродство которото к кислороду при температуре кристаллизации металла
(1600° С) больше, чем у углерода и марганца. Увеличение
выгорания кремния благоприятно сказывается на стойкости металла против образования горячих трещин. С уменьшением содержания кремния увеличивается пластичность
вязкость металла.

С увеличением тока окисление металла уменьшается, так как увеличивается количество расплавляемого металла и уменьшается количество защитного газа, приходящегося на единицу массы переплавляемого металла. Кроме того, позрастает испарение металла, снижается парциальное давление окислительных газов в зоне сварки, что также спогобствует более полному переходу легирующих элементов в шов.

Ни в одном из наплавленных валиков поры не обнаружены, хотя содержание кремния в шве при сварке в смеси  $\mathrm{CO}_2 + \mathrm{O}_2$  значительно ниже 0,17%, т. е. минимально необходимого количества, по мнению автора работы [61], для получения плотных швов. Мы полагаем, что это связано с более интенсивным протеканием металлургических процессов при добавке кислорода и с увеличением длительности пребывания ванны в жидком состоянии. При сварке в смеси  $\mathrm{CO}_2 + \mathrm{O}_2$  образуется большее количество шлаков, которые защищают металл электродных капель и сварочной ванны от дальнейшего насыщения его газами. Этим объясняется тот факт, что даже при сварке сталей с содержанием кремния ниже 0,05% в смеси  $\mathrm{CO}_2 + \mathrm{O}_2$  поры в швах отсутствуют.

Большое влияние на окисление и переход легирующих элементов оказывает химический состав проволоки. Введение небольших количеств таких сильных раскислителей,

как алюминий и цирконий, снижает выгорание кремния и марганца.

Исследовали также влияние диаметра проволоки на вы горание легирующих элементов. Наплавку производили на токе 300 А и напряжении 32—34 В для всех диаметрон проволоки. Химический состав проволок был одинаковым, проволоки изготавливали из металла одной плавки. Результаты исследований приведены на рис. 32. С увеличением




Рис. 32. Зависимость коэффициента усвоения от состава среды и днаметра проволоки:

1 — CO<sub>2</sub>; 2 — 70% CO<sub>2</sub> + 30% O<sub>3</sub>.

диаметра проволоки содержа ние кремния и марганца уменьшается, в то время как содержание углерода увеличивается. Это связано с тем, что окисление углерода в жидкой стали протекает преимущественно в зоне высоких температур, а окисление марганца и кремния — в зоне относительно низких температур.

С увеличением диаметра проволоки при одном и том же токе диаметр капли возрастает, удельная поверхность контактирования уменьшается. С уменьшением плотности тока

снижается температура капель жидкого металла. Несколько увеличиваются размеры сварочной ванны и время пребывания ее в жидком состоянии. Это приводит к более сильному окислению кремния и марганца и снижению выгорания углерода. При сварке проволоками малых диаметров размер капли уменьшается, увеличивается удельная поверхность и время контактирования, температура капель повышается. Резко увеличивается выгорание углерода.

В табл. 14 приведены химический состав и коэффициенты перехода при сварке проволокой Св-08Г2С диаметром 2,0 мм в защитных газах различного состава и композиций. Сварку выполняли на токе 400 A с обычным и увеличенным вылетом электрода.

Из таблицы видно, что увеличение вылета заметно снижает выгорание легирующих элементов. Уменьшение выгорания легирующих элементов характерно для всех составов защитной среды. По-видимому, это можно объяснить тем, что так как с увеличением вылета ток снижается, для его восстановления подача проволоки уведичивается, при этом

па единицу массы переплавляемого металла приходится меньше защитного газа окислительного действия и выгораше элементов уменьшается. К тому же, с увеличением вытета повышается температура подогрева его проходящим юком, что должно способствовать снижению температуры мектродных капель и металла сварочной ванны. Размер капель увеличивается, уменьшается поверхность контактипования и выгорание легирующих элементов.

Важно отметить, что выгорание углерода не определяется лишь увеличением содержания кислорода в защитной

Габлица 14. Химический состав и коэффициенты перехода при сварке в различных защитных газах

	1 1	Хими	ческий с	остав и	коэффиц	иент пер	ехода
		C		S	i i	М	n
Защитный газ	L, MM	с <sub>ш.</sub> %	1)	С <sub>ш</sub> %	η	С <sub>ш</sub> , %	η
$CO_2$ $CO_2 + 15\% O_2$ $CO_3 + 30\% O_2$ $CO_3 + 30\% O_2$ $CO_5 + 5\% O_2$ $CO_5 + 5\% O_2$ $CO_5 + 5\% O_2$	20 60 20 60 20 60 20 60 20 60	0,11 0,12 0,10 0,12 0,10 0,11 0,07 0,06 0,08 0,07	0,83 0,89 0,82 0,86 0,82 0,84 0,51 0,45 0,57 0,52	0,15 0,26 0,11 0,26 0,08 0,19 0,28 0,36 0,16 0,26	0,41 0,61 0,31 0,67 0,27 0,49 0,73 0,81 0,44 0,63	1,03 1,20 0,85 1,14 0,85 1,06 1,23 1,35 0,98 1,20	0,67 0,80 0,62 0,79 0,62 0,74 0,85 0,70 0,76

смеси. Значительно большее влияние, на наш взгляд, оказывает характер переноса электродного металла. Этим и объясняется сильное выгорание углерода при сварке в смесях на основе аргона, так как в этих смесях наблюдается струйный перенос на токах выше критического. Характерной особенностью этого процесса является мелкокапельный перенос электродного металла и непрерывное горение дуги. Капли имеют сильно развитую поверхность контактирования и значительно более 'высокую температуру по сравнению с каплями среднего и крупного размера. Так как углерод интенсивно окисляется при высокой температуре, то при сварке со струйным переносом наблюдается его резкое выгорание.

Из сказанного следует, что выгорание углерода не может служить оценкой окислительной способности защитных

газов. С увеличением содержания кислорода в смеси выгорастольшее количество марганца и кремния. Степень их вы горания может характеризовать окислительную способность защитного газа. Необходимо только иметь в виду, что выгорание легирующих элементов в большой мере зависит огрежимов сварки — тока, напряжения, длины вылета. По этому при оценке окислительной способности защитных газов необходимо строго соблюдать их постоянство.

Оценка окислительной способности защитного газа посодержанию кислорода в шве [176], по нашему мнению, является менее точной. Кислород в металле шва находится преимущественно в составе неметаллических окисных включений и частично в растворенном состоянии. Количество кислорода, находящегося в окисных включениях, определяется способностью их выделения из металла шва, а эта способность может быть разной при изменении состава защитной смеси. Повышение длительности пребывания ванны в жидком состоянии и жидкотекучести будет облегчать выделение окисных включений. Это подтверждается тем, что при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  наблюдается (в процентном отношении) большее выгорание кремния, чем увеличение содержания кислорода.

По степени возрастания окислительной способности (по коэффициентам перехода кремния и марганца) исследуемые защитные газы (см. табл. 14) можно расположить в такой последовательности: 95% Ar + 5%  $O_2$ ; 75% Ar + + 20%  $CO_2$  + 5%  $O_2$ ; 100%  $CO_3$ ; 85%  $CO_2$  + 15%  $O_3$ ; 70%  $CO_2$  + 30%  $O_2$ . Это хорошо согласуется с данными, полученными Н. М. Новожиловым [61].

СТОЙКОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРОТИВ ОБРАЗОВАНИЯ ПОР И ТРЕЩИН

Поры и трещины — наиболее распространенные дефекты при сварке углеродистых и низколегированных сталей. Указанные дефекты встречаются при любом виде сварки плавлением, однако частота их возникновения зависит от многих причин, в том числе от способа сварки, сварочных материалов, режимов сварки и др. До сих пор нет единых методик и критериев оценки стойкости швов против образования пор и трещин. Поэтому при разработке повых сварочных материалов, новых процессов сварки необходимо в одинаковых условиях оценивать стойкость швов против образования пор и трещин и сравнивать ее со стойкостью швов, выполненных применяемыми способами сварки. Без такой оценки широкое внедрение разрабатываемых процессов и материалов в производство немыслимо.

#### 1. Стойкость швов против образования пор

Поры в металле шва могут быть сквозными и внутренними. Сквозные поры являются недопустимым дефектом для сварных конструкций, работающих под давлением и вакуумом или предназначенных для транспортировки жидких и газообразных продуктов (химнефтеаппаратура, цистерны, емкости, трубопроводы и др.). Для большинства конструкций общего машиностроения и строительных конструкций (сельскохозяйственные машины, автомобили и тракторы, конструкции зданий и сооружений) допускаются единичные сквозные поры, если их величина и количество не превышают норм, установленных соответствующей технической документацией.

Внутренние поры — допустимый дефект практически для всех сварных конструкций, однако их величина и коли-

чество строго регламентированы, так как значительная пористость приводит к уменьшению сечения шва и к снижению его прочностных и служебных характеристик.

Поры образуются в результате выделения газов при кристаллизации металла сварочной ванны. Часть образовавшихся газовых пузырьков не успевает всплыть на поверхность ванны и остается в шве в виде пустот. Поры образуются только в том случае, если металл сварочной ванны пересыщен газами и их количества достаточно для зарождения и развития пузырьков до критического размера, а всплывание этих пузырьков затруднено.

Вопросам образования пор в металле шва посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных исследователей [6, 24, 27, 47, 61, 84, 95, 120, 149, 158]. Как считает большинство из них, решающую роль в образовании пор играют окись углерода, азот и водород, хотя не исключена возможность влияния других газов (паров воды, металла, сероводорода и др.).

Рассмотрим возможные источники газов, вызывающих

поры в швах, при сварке в смеси  $CO_3 + O_2$ .

Окись углерода образуется при недостаточной раскисленности сварочной ванны. Это возможно при малом содержании элементов-раскислителей в электродной проволоке и основном металле, а также при слишком интенсивном их окислении в результате высокого содержания кислорода в смеси  $\mathrm{CO}_2 + \mathrm{O}_2$ , наличия толстого слоя окалины на свариваемых кромках. Чрезмерное выгорание кремния и образование окиси углерода при затвердевании металла шва может наблюдаться в случае, если скорость сварки мала и металл сварочной ванны очень долго находится в жидком состоянии.

Причины, вызывающие повышенное содержание водорода в швах, приведены выше. Источниками азота при сварке в защитных газах могут быть воздух, попадающий в зону дуги при нарушении защиты или вследствие подсоса через корень шва; остаточные газы в металле проволоки и основном металле; азотсодержащие соединения на поверхности проволоки и свариваемых кромках; азот в защитных газах. Насыщение металла шва азотом может наблюдаться и при сварке металла, подготовка кромок которого производилась воздушно-плазменной резкой без последующей механической обработки.

Для определения стойкости швов против пор применя-ются различные методики — сварка по ржавчине, засыпан-

ной в стык или канавку, сварка в защитных газах с добавлением азота или водорода, преднамеренное увлажнение гварочных материалов [84, 180] и др. Критерием стойкости против образования пор является максимальное количество ржавчины, влаги или процентное содержание азота (водорода) в защитном газе, при котором в швах не возникают поры. Указанные методики позволяют определить влияние одного из газов на стойкость против образования пор, при том влияние других газов учитывается косвенно или совсем не учитывается.

По нашему мнению, наиболее вероятной причиной образования пор при сварке в углекислом газе и смеси его и кислородом является наличие водорода и азота, так как образование окиси углерода подавляется применением проволок с достаточным количеством раскислителей. Для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей н смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> применяются проводоки Св-08Г2С и Св-08Г2СЦ. Применение этих проволок позволяет получить плотные швы на чистых пластинках из стали Ст.Зсп при содержании кислорода в смеси до 50 об. %. При сварке стыковых соединений или наплавке валиков на пластинах из стали Ст.3кп поры в швах не наблюдаются при содержании кислорода до 30-40 об. %. Опыт применения полуавтоматической сварки в смеси  $CO_2 + O_2$  показал, что при выполнении швов на горячекатаных листах с толстым слоем окалины содержание кислорода в смеси необходимо уменьшить до 15-20 об. %, так как в зону плавления вносится дополнительное количество кислорода, содержащееся в окалине.

Возможность попадания в зону дуги водорода и азота предопределила выбор методики определения стойкости швов против образования пор: введение в шов водород содержащих соединений; увлажнение защитного газа; введение в защитный газ азота.

В реальных условиях чаще всего поры возникают при сварке соединений, кромки которых покрыты ржавчиной или другими водородсодержащими соединениями. Поэтому для определения стойкости швов против образования пор при сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  авторы выбрали методику, предложенную в работе [94], по которой в канавки укладывают порошковую проволоку, содержащую в сердечнике ржавчину. Изменение количества ржавчины на единицу длины достигается изменением числа укладываемых проволок и утонением самой порошковой проволоки. По уложенной проволоке с ржавчиной наплавляли шов в защитных газах

проволокой Св-08Г2С диаметром 2,0 мм, а для сравнения — под флюсом АН-348А проволокой Св-08ГА [11]. Для выяв ления пор образец разрезали по продольной оси шва. При наличии четырех пор и менее на 100 мм шва их оценивали как единичные. Для получения сопоставимых данных все опыты проводились на одинаковом режиме с равными скоростями подачи электродной проволоки и сварки При этом во всех случаях количество расплавляемого металла независимо от способа сварки было одинаковым. Сварка выполнялась на таком режиме:  $I_{\rm cs} = 280 - 300$  A,  $U_{\rm g} = 30 - 32$  B,

Таблица 15. Стойкость швов против пор, вызванных ржавчиной при сварке под флюсом и в защитных газах

Количество ржив-		Наличие пор в и	цвах	
чины на 100 мм шва, г	Флюс АН-348А	CO <sub>2</sub>	70% CO <sub>3</sub> + 30%	0,
	i	1	1	
0,5	Нет	Нет	Нет	
0,6	Единичные	<b>&gt;</b>	æ	
0,7	Много	) »	»	
8,0	То же	Единичные	×	
1,0	. 15	Много	>>	
1,2	l »	То же	Единичные	
i,3	٠,	, , , , ,	Много	

 $v_{\rm cs}=20$  м/ч, L=20 мм. В табл. 15 приведены данные по пористости швов, вызванной ржавчиной, при различных способах сварки.

Другой причиной возникновения пор при сварке в углекислом газе является повышенная влажность защитного газа. Как при сварке ржавого металла, так и при использовании защитной среды повышенной влажности в швах могут возникнуть поры, вызванные пересыщением металла сварочной ванны водородом.

Влияние влажности газа на стойкость металла шва против образования пор определяли при наплавке валиков на пластины из стали 09Г2С толщиной 20 мм. Расход защитной среды во всех случаях был одинаков (15 л/мин). Расстояние от нижней кромки сопла до пластины было постоянным, т. е. качество защиты примерно одинаково. Сварку выполняли проволоками Св-08Г2С и Св-08Г2СЦ диаметром 2,0 мм в углекислом газе и смеси 70% СО<sub>2</sub> + 30% О<sub>2</sub> на режиме  $I_{cs} = 320 - 340 \, \text{A}$ ;  $U_{д} = 30 - 32 \, \text{B}$ . Количество наплавленного металла в единицу времени было постоянным.

Для увлажнения защитный газ пропускали через воду различной температурой. Чем выше температура воды, тем кольше влажность защитного газа, прошедшего через воду. Замер влажности осуществляли конденсационным методом — определением точки росы. Результаты исследований представлены в табл. 16.

Как видно из табл. 15 и 16, при сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  стойкость швов против образования пор, вызванных водородом, выше, чем при сварке в углекислом газе. Как уже

Таблица 16. Зависимость стойкости швов против образования пор от влажности защитного газа

		Наличие пор в швах						
CO <sub>2</sub> ,	L == 20 MM	70% CO <sub>2</sub> + 30°	$^{\prime\prime}_{0}$ O <sub>0</sub> , $L=60$ MN					
Са-08Г2С	Св-08Г2СЦ	Св-08Г2С	Св-08Г2СЦ					
Нет	Her	Нет	Нет					
1167	1	8	<b>»</b>					
Engraphorie	Елиничные	و ا	»					
внутренние	внутренние		,					
	10 We	1						
наружные Много	Много	Единичные наружные	Единичные наружные					
Сетка	Много	Много	Много					
	Св-08Г2С Нет  Единичные внутренние Единичные наружные Много	СО <sub>2</sub> , L = 20 мм  Св-08Г2С Св-08Г2СЦ  Нет	CO2.         L = 20 мм         70% CO2 + 300           Св-08Г2С         Св-08Г2СЦ         Св-08Г2С           Нет         В Св-08Г2СЦ         Нет           В Св-08Г2СЦ         Нет         В Св-08Г2С           Нет         В Св-08Г2С         Нет           В Св-08Г2С         Нет         В Св-08Г2С           В Св-08Г2С         В Св-08Г2С         В Св-08Г2С           В Св-0					

указывалось, добавка кислорода к углекислому газу снижает количество водорода, поглощаемого металлом сварочной ванны, и способствует лучшей ее дегазации в результате более длительного пребывания ванны в жидком состоянии и более благоприятной формы проплавления.

Влияние добавки кислорода к углекислому газу на стой-кость швов против образования пор, вызванных азотом, изучалось нами при введении последнего в защитную среду. Для этого наплавляли валики на пластины из стали Ст.Зсп в углекислом газе и смеси 70% СО<sub>2</sub> + 30% О<sub>2</sub> с добавкой небольшого количества азота (2—10 об. %). Фиксировали содержание азота в защитной среде, которое соответствовало появлению наружных пор. Кроме того, сваривали тавровые соединения при различном содержании азота в защитном газе и определяли количество пор в изломе на 100 мм шва. Сварку образцов производили проволокой Св-08Г2С диаметром 2,0 мм на токе 330—350 А при напряжении на дуге 30—32 В. Результаты эксперимента приведены на рис. 33.

Из рисунка видно, что при сварке в углекислом газе на ружные поры в наплавке, а также поры в изломе таврового образца не наблюдаются при введении 4,5% азота. Дальней шее повышение количества азота в защитном газе приводил к появлению пор в изломе шва. Количество пор возрастает и достигает максимума при содержании азота, равном 7% по объему.

При сварке в смеси CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> поры в швах возникают при содержании азота 6—7 об. %, а максимум пористости в изломе наблюдается при 8,5 об. % азота. Более высокая стойкость швов против образования пор, вызванных азотом при




Рис. 33. Зависимость количества пор от содержания азота:

 $I \rightarrow CO_2$ ;  $2 \leftarrow CO_1 + O_2$ .

сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  по сравнению со сваркой в углекислом газе, по-видимому, объясняется тем, что на торце электрода образуется плак  $FeO - SiO_2 - MnO$ , препятствующий поглощению азота каплями электродного металла [95]. Известно также, что по влиянию газов на их взаимную растворимость активные газы можно расположить в следующем порядке: кислород, водород и азот [61]. Впереди стоящий газ может препятствовать растворению или вытеснять из

раствора последующий. Таким образом, при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  наблюдается более высокая стойкость против образования пор по сравнению со сваркой в углекислом газе.

Для многих изделий стойкость швов против образования пор имеет первостепенное значение. Например, щвы сосудов, работающих под давлением, должны обеспечивать полную герметичность. В швах сосудов, подвергающихся эмалированию, не допускаются никакие дефекты. При грунтовке или эмалировании подготовленное изделие нагревается до температуры около 950° С. При наличии мельчайшей поры газ в ее полости разогревается, создается давление и он выходит на поверхность, образуя свищ или пузырек, нарушающий целостность покрытия. Изделие ремонтируется и повторно подвергается нагреву под эмалирование.

Пористость часто возникает при сварке сталей с защитными покрытиями. Учитывая более высокую стойкость против образования пор при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$ , этот способ был опробован для сварки сталей с защитными

покрытиями, так как на ряде предприятий страны возрастаг объем листового и фасонного проката, прошедшего очистку поверхности и покрытого антикоррозионными грунтами. Гакая предварительная консервация проката исключает кли уменьшает коррозию углеродистых и низколегированшах сталей при межоперационном хранении и транспортировке деталей, предохраняет поверхность деталей от пришпания брызг при сварке.

В отечественной практике для предварительной консервации проката широко применяются фосфатирующие груны. Применение этих грунтов обусловлено их высокими защитными и пассивирующими свойствами, хорошей кроющей способностью, а также хорошей адгезией ко всем металлам и пеметаллическим материалам. Используются грунты мапок ВЛ-023, ВЛ-02, ВЛ-05. Фосфатирующие грунты изсотовлены на основе поливинил-бутираля, они включают кромсодержащие пигменты и свободную фосфорную кислоту. Такие грунты применяются для покрытия проката на киевском заводе «Ленинская кузница», где создана механизированная линия по зачистке и консервации металла.

Известно, что при сварке в углекислом газе грунтовочные покрытия снижают стойкость металла против образования пор [8, 113]. В связи с расширением объема применения грунтовочных покрытий необходимо было исследовать влияшие покрытий различных типов на качество сварных соединений, изыскать меры по повышению их стойкости против образования пор.

Был исследован процесс автоматической сварки листов с предварительно нанесенным покрытием при соединении судового набора с полотнищем швами с катетом 3—4 мм. Толщина привариваемого к полотнищу элемента 4 мм, толщина полотнища 8—10 мм. Сварка выполнялась проволокой Св-08Г2С диаметром 1,2 мм в углекислом газе и в смеси 70%  $\rm CO_2 + 30\%$   $\rm O_2$  автоматическими установками на режимах: катет 3 мм —  $\rm I_{cs} = 160 - 170$  A;  $\rm U_{\pi} = 24$  B;  $\rm v_{cs} = 36$  м/ч; катет 4 мм —  $\rm I_{cs} = 170-180$  A;  $\rm U_{\pi} = 28$  B;  $\rm v_{cs} = 30$  м/ч. Для сопоставления часть кромок зачищали от грунта до металлического блеска.

При сварке в углекислом газе и в его смеси с кислородом по очищенной от грунта поверхности поры, как наружные так и внутренние, в соединениях с катетом шва 4—5 мм не возникали. В швах с катетом 3 мм встречались одиночные поры. При сварке в углекислом газе по загрунтованной поверхности в шве, выполненном первым, обнаружены поры

в основном по оси шва. При этом с уменьшением катета поколичество пор возрастало. Изменение режима сварки, пределах, обеспечивающих хорошее формирование ши не оказало заметного влияния на его качество. Шов дву) стороннего таврового соединения, выполненный вторы был поражен порами в значительно большей мере, прич поры располагались по всему сечению шва. По-видимом: увеличение количества пор во втором шве связано с тем, че первый шов препятствует выходу газов, которые образуюся при сгорании грунта, через зазор между соединяемым деталями во время сварки второго шва.

При сварке в смеси углекислого газа с кислородом в загрунтованной поверхности в соединениях с катетом цвы 4 мм наружные поры не наблюдались. На длине около 700 мг в изломе шва обнаружено несколько не выходящих на по верхность пор диаметром не более 0,5 мм, не сказывающихс существенно на качестве соединений. При катете 3 мм в ши возникают одиночные поры, по характеру и количеству и отличающиеся от пор в швах, выполненных по очищеннов от грунта поверхности. Это свидетельствует о том, что вве дение кислорода в защитную смесь значительно улучшае. условия дегазации жидкой ванны при сварке по загрязнен ной поверхности и позволяет получать плотные, хороши сформированные швы.

Таким образом, антикоррозионный грунт на поверхностя свариваемых деталей снижает стойкость металла угловых швов против образования пор при автоматической сварке в углекислом газе, причем количество пор существенно возрастает с уменьшением катета шва.

Применение для защиты дуги смеси СО, + О, позволяе! значительно повысить стойкость угловых швов против пор при сварке по загрунтованной поверхности.

### 2. Сопротивляемость швов образованию горячих трещин

Горячие трещины зарождаются в процессе первичной кристаллизации металла шва и развиваются при дальнейшем остывании. Характерная особенность горячих трещин — межкристаллитный характер разрушения. Горячие трещины являются одним из основных видов брака при сварке. Трещины — недопустимый дефект, так как они могут послужить причиной разрушения сварной конструкции,

Существует обширная литература о горячих трещинах прарных швах [41, 44, 53, 55, 81, 84, 100, 101, 124, 139, 141, 1671. Тем не менее при изучении новых способов сварки опподеление стойкости против образования горячих трещин пиляется одной из главных и обязательных задач. Конечши цель исследований стойкости швов против образования прячих трещин — определить условия, когда они не вознившот, и найти наиболее эффективные меры их предупреж-RRIPS.

Исследование сопротивляемости швов образованию горячих трещин при сварке в углекислом газе и смеси его с

Гиблица 17. Химический состав основного металла и металла швов, %

Серия опытов	Защитныі	О <sub>2</sub>	С	Мn	Si	s	P
жновной металл I II III IV	100 90 70 50	0 10 30 50	0,21 0,13 0,12 0,12 0,11	0,68 0,95 0,90 0,77 0,50	0,20 0,20 0,17 0,12 0,03	0,030 0,019 0,018 0,018 0,016	0,021 0,018 0,018 0,019 0,017


кислородом проводили на низкоуглеродистой стали Ст.3 и на сталях трех различных групп: низкоуглеродистых пизколегированных марок 15Г2АФДпс, 16Г2АФ; среднеуглеродистых 25ГЛ, 30, 45 и среднеуглеродистых низколегированных 38ХС. Химический состав исследуемых сталей соответствует требованиям ГОСТа, содержание элеменгов - ближе к верхнему пределу.

Методы оценки стойкости металла швов против образования горячих трещин весьма разнообразны и многочислен-

ны [115, 125, 142, 151].

Нами для исследования сопротивляемости образованию горячих трещин применялись технологические пробы тавровая и МВТУ им. Н. Э. Баумана. Для количественной оценки испытывали образцы по методике, описанной в работе [115] Применяемые технологические пробы имитируют реальные сварные соединения — тавровые и стыковые.

Для исследования влияния добавки кислорода к углекислому газу на стойкость против образования горячих трещин использовали методику [115], которая заключается в испытании сварных швов статическим изгибом в процессе сварки на специальной машине, За меру сопротивления швов образованию горячих трещин принята максимали ная скорость принудительной поперечной деформации, прикоторой в шве еще не образуются трещины. Исследовани проводили на пластинах из стали марки Ст. 3. Сварку выполняли проволокой Св-08Г2С диаметром 2,0 мм постоянным током обратной полярности на режиме:  $I_{\rm cs}=340-350~{\rm A}$   $U_{\rm g}=33-34~{\rm B}$ ;  $v_{\rm cs}=25~{\rm m/q}$ . Химический состав основного металла и металла швов приведен в табл. 17. Результан



0 10 20 30 40 50 60 02, % Рис. 34. Зависимость стойкости против образования горячих трещин от состава смеси: 1 — трещины; 2 — нет трещин




Рис. 35. Стойкость швов против образования горячих трещин на стали 16Г2АФ и 15Г2АФДпс: 1, 2—то же, что на рис. 34.

испытаний представлены на рис. 34. Из рисунка видно, что кислород повышает стойкость металла швов против образования горячих трещин, достигая максимума при 30 об. %. Дальнейшее увеличение содержания кислорода не изменяет стойкости швов против трещин.

По той же методике были испытаны образцы из стали  $15\Gamma2A\Phi$ Дпс и  $16\Gamma2A\Phi$  толщиной 12 мм. Сравнивались швы, сваренные в смеси  $CO_2+O_2$  проволокой Св- $08\Gamma2C$  и Св- $08\Gamma2C$ Ц диаметром 2,0 мм с увеличенным вылетом (60 мм) и швы, сваренные в углекислом газе теми же проволоками с вылетом (20 мм). Образцы сваривали трактором ТС-17 на режиме:  $I_{CB}=350-380$  А;  $U_{\pi}=30-32$  В, ток постоянный обратной полярности. Результаты исследований приведены на рис. 35. Из рисунка видно, что критическая скорость деформации при сварке в смеси  $CO_2+O_2$  выше, чем в  $CO_2$ . Сталь  $15\Gamma2A\Phi$ Дпс во всех случаях обладает более высокой стойкостью против образования горячих

рещин, чем сталь 16Г2АФ. По-видимому, это связано с пеньшением содержания кремния в швах на стали 1 d 2АФДпс по сравнению со швами на стали 16Г2АФ. Довка циркония в проволоку практически не влияет на пойкость швов против образования горячих трещин, так он почти полностью выгорает в дуге.

Дополнительные данные по сопротивляемости швов на нали 15Г2АФДпс и 16Г2АФ образованию горячих трещин онии получены при сварке технологических проб --- тавплой пробы. Для этого две пластинки длиной 300 мм собирын в тавр с зазором 1,5-2,0 мм. Пластины прихватывали жжду собой по торцам и сваривали контрольный угловой пов катетом 8-9 мм в положении «в лодочку». После свари и остывания контрольного шва по оси его наносили остим зубилом продольный надрез, что определяло разрушеше образца по критическому сечению. Образец разрушали под прессом и определяли размеры и количество трещин в пломе. Изменяя величину тока, получали количественную практеристику стойкости против образования трещин. Чем польше ток, при котором в шве не образуются горячие трещины, тем лучше свойства испытуемых материалов. Так ножно оценить в первом приближении стойкость реальных угловых швов против образования горячих трещин.

Для оценки стойкости швов на стали 16Г2АФ и БГ2АФДпс против образования трещин собирали таврошье образцы из пластин толщиной 30 и 32 мм соответственно. Сварка выполнялась полуавтоматом А-537 проволокой Св-08Г2С и Св-08Г2СЦ диаметром 2,0 мм постоянным током обратной полярности в углекислом газе и смеси его с кислородом. Содержание кислорода в смеси равно 30 об. %. Как ноказали опыты [11], швы, выполненные в смеси такого сосшва, обладают максимальной стойкостью против образовашия горячих трещин. Расход газа составлял 12—15 л/мин.

Исследованиями установлено, что стойкость швов на пизколегированных сталях с нитридной фазой против образования трещин при сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  выше, чем при сварке в углекислом газе с обычным вылетом. Так, грещины в кратере при сварке стали  $16\Gamma2A\Phi$  в углекислом газе наблюдаются на токе 440-460 А, а при сварке стали  $15\Gamma2A\PhiД$ пс — на токе 500-550 А. В то же время при сварке с увеличенным вылетом в смеси  $CO_2 + O_2$  скорость подачи проволоки и сварочный ток могут быть увеличены на 25-30% и трещины в кратере не возникают. Сопрогивляемость металла шва образованию трещин при сварке

🕿 Таблица 18. Стойкость швов на стали 38ХС против образования горячих трещин

			<u> </u>	Реж	Режимы сварки			
Номер опыта	Защитный газ	д3∙ мм	L, 1016	Полярность тока	Температура подогрева, °C	Ica, A	U <sub>R</sub> , B	Наличие трещин в их размеры, ми
				Проволока (	Св-08Г2СЦ	1		
<del>/-</del>	*o+ *o>	2,0	<b>9</b>	обратвая	Без подогрева	340	34	] Трещина по всей глине итва
ო		9,1	40	^	To жe	210	31—32	4 трецины, длина 5—16
<b>18</b>		9,1	40	A	200	210	31-38	
183	_	9,1	20	Прямая	Без подогрева	ន		To же
171				^	То же	160	84	
173		2,1	12—15	я	A	200-210	8	•
176	_			Обратная	, 	200-210	8	*
				Электрод Н	HHAT-3M			
379	-    -	2,0	1	ј Обратная	Без подогрева	200	25-28	•
				Проволока Св-	CB-08X ГСМФА			
380	8	9,1	ଛ	Обратная	Без подогрева   220—250	220250	86 86	9,5×2 B Kparepe; 5 Hagplebob (3×   ×2 Makeuma alentii)
381	0+ °00	1,6	40	^	To are	220—250	88	2.5
			13	Провозока Ск~	Jell Chea			
376	- °0 + °00	9,1	40	Обратная	Без подогрева	300	32—33	10×3,5 в кратере; 4 трещины (45× ×4 максимальный)
391	8	2,1	12—15	^	То же	300-320	3234	15×10 в кратере; 17×8 в корче шва
393	ం	<u>u</u>	12-15	*	A	300—320	3234	11×6 в кратере; 1 надрыв 2×3
392	**************************************	2, 5	12—15	Обратная		300—320	32—34	5×2 в кратере
nee nee		_		то же	ьез подогрева	700—710	_ ≅	Грещин нет
			I	Проволожа Св-(	CB-08X3F2CM		•	
382	8 '	1,6	20	Обратная	Без подогрева   200—240	200—240	28—30	3×3 в кратере; це- почка микронадры- вов
387	co*+ o	1,6	40	A	То же	200-240	3031	$4 \times 1$ B kparepe
388	00°+	1,6	40	A			30-31	10×2 в кратере
382	දී	2,1	12—15	*	Без подогрева	280—290	29—30 —30	10×8 в кратере; 5 трещин (7×5 мак- симальный)
384	°0 + °00	2,1	12—15	Обратная	Без подогрева	280—290	29—30	7×6 в кратере; 4 надрыва (3×3 мак- симальный)
386	0 ++ 00 00 00	1,2	12—15	<b>A</b>	200 Без подогрева	280—290 200—210	28 28 38	4×1 в кратере Трещин нет

проволокой Св-08Г2СЦ такая же, как и при сварке проволо кой марки Св-08Г2С. Стали  $16\Gamma2A\Phi$  и  $15\Gamma2A\Phi$ Дпс можих сваривать в смеси  $CO_2+O_2$  с увеличенным вылетом проволок Св-08Г2С и Св-08Г2СЦ диаметром 2,0 мм практически со скоростями подачи проволоки до 600 м/ч.

Известно, что углерод резко снижает стойкость швом против образования горячих трещин [101]. Вместе с тем углерод — наиболее дешевый и наименее дефицитный из всех легирующих элементов, которые используются для получения углеродистых сталей повышенной прочности. Поэтому большое количество деталей и узлов машин изготавлива ется из сталей с повышенным содержанием углерода, на пример из сталей марок 30, 45, 38ХС и др. Как показали опыты, швы на низкоуглеродистых и низколегированных сталях, выполненные в смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub>, обладают болег высокой стойкостью против образования горячих трещин по сравнению со швами, выполненными в углекислом газс. Представляло интерес выяснить стойкость швов против образования трещин при сварке сталей с повышенным содер жанием углерода.

С помощью тавровой пробы из пластин толщиной 12 мм определяли стойкость швов на стали 38ХС против образования горячих трещин. Выбор этой марки стали объясняется тем, что сталь 38ХС имеет не только повышенное содержаниу углерода, но и высокое содержание кремния. Кремний, как и углерод, способствует образованию горячих трещип [101].

Исследовали влияние режимов сварки, диаметра электродной проволоки, полярности, температуры предварительного подогрева. Сварку выполняли проволокой различных марок в углекислом газе и смеси  $CO_2 + O_2$ . Для сравнения часть образцов была сварена вручную электродами НИАТ-ЗМ. Режимы сварки, применяемые материалы и результаты опытов приведены в табл. 18. Расход защитного газа 12—15 л/мин. Сварку проволокой диаметром 1,2 мм выполняли полуавтоматом А-547.

Из табл. 18 видно, что при сварке в смеси углекислого газа и кислорода стойкость против образования трещин выше, чем в углекислом газе. Несмотря на более высокую стойкость швов против образования трещин и при сварке в смеси  $CO_2 + O_2$ , ток необходимо ограничивать: для про волоки диаметром 1,2 мм — 180—200 А; для проволоки диаметром 1,6 мм — 200—240 А. С уменьшением диаметра проволоки абсолютное значение тока также должно быть

спижено для обеспечения одной и той же стойкости против образования трещин. Это связано с тем, что с уменьшением диаметра проволоки при одном и том же токе плотность его возрастает, глубина проплавления увеличивается, снижается коэффициент формы шва. Известно, что снижение коэффициента формы шва отрицательно сказывается на стойкости против образования кристаллизационных трещин [65, 112].

Предварительный подогрев до 200° С позволяет увеличить ток на 100—200 А без снижения стойкости щвов прогив образования трещин. Положительное влияние подогрева хорошо известно, и он используется как один из эффективных методов повышения сопротивляемости образованию трещин.

При сварке образцов проволокой Св-08Г2СЦ на прямой полярности стойкость против образования горячих трещин выше, чем в швах, сваренных на обратной полярности. Это объясняется тем, что уменьшается доля основного металла в шве, так как при сварке с одной и той же скоростью подачи проволоки при переходе на прямую полярность ток снижается. Для сохранения постоянной величины тока скорость подачи должна быть увеличена и доля электродного низкоуглеродистого металла также увеличивается, что благоприятно сказывается на стойкости против образования горячих трещин. С увеличением тока сопротивляемость образованию горячих трещин снижается независимо от вида защиты. Глубина проплавления при этом увеличивается, снижается коэффициент формы шва, увеличивается переход углерода в металл шва, что обусловливает снижение стойкости.

Высокой стойкостью против образования горячих трещин отличается шов, выполненный электродами НИАТ-ЗМ. При сварке углового шва вручную он формируется в основном из электродного металла, имеющего низкое содержание серы, фосфора и углерода.

Тавровая проба — сравнительно простой и надежный способ проверки стойкости швов против образования трещин. Однако недостатком этой пробы является то, что она дает только качественную характеристику. Для получения количественной оценки сопротивляемости швов образованию трещин были сварены образцы по методике МВТУ им. Н. Э. Баумана.

Образцы изготавливались из стали 15Г2АФДпс и 25ГЛ толщиной 12 мм в виде пластины длиной 200 мм. Ширина

образцов различна (30, 40, 50, 60, 80 и 100 мм). На конципластины нанесены прорези длиной 60 мм. Критерием стой кости металла шва против образования горячих трещинявляется наименьшая ширина пластины, при которой в шве не образуются трещины, а также длина трещины при одинаковой ширине пластины.

Обязательным условием при использовании технологи ческой пробы МВТУ им. Н. Э. Баумана является получения полного провара. Сварку начинают на выводной планке от конца к центру пластины. Образцы из стали 15Г2АФДпс и 25ГЛ сваривали проволокой Св-08Г2С и Св-08Г2СЦ диаметром 2,0 мм с обычным вылетом в углекислом газе и увеличен ным вылетом в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  на режимах, обеспечивающих полный провар. Образцы из стали 25ГЛ дополнительно сваривали вручную покрытыми электродами. Сварочные материалы, режимы сварки и результаты опытов на стали 25ГЛ приведены в табл. 19.

Внешний вид образцов после сварки представлен на рис. 36. Из табл. 19 и рис. 36 видно, что при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  трещины не образуются даже при ширине пластины 40 мм. При сварке электродами УОНИ 13/45 и АНО-4 трещины возникают при b=60 мм, причем длина трещины максимальна при использовании электродов АНО-4. Сварка в углекислом газе отличается более низкой стойкостью против образования трещин, чем в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$ , но более высокой, чем при ручной сварке покрытыми электродами.

Те же исследования, проведенные на стали  $15\Gamma2A\Phi$ Дпс, показали, что трещины при сварке в смеси  $CO_2+O_2$  с увеличенным вылетом электродной проволоки  $CB-08\Gamma2C$  и  $CB-08\Gamma2C$ Ц диаметром 2,0 мм не образуются при изменении ширины от 80 до 30 мм. Иногда в кратере возникают трещины длиной до 10 мм при замене смеси  $CO_2+O_2$  чистым углекислым газом.

По нашему мнению, рассматриваемая технологическая проба мало чувствительна к образованию трещин при сварке в активных защитных газах низколегированных сталей. Пробу можно применять для сталей, более склонных к образованию горячих трещин (литые стали, сталн с повышенным содержанием углерода и вредных примесей).

Проведенные исследования показали, что при замене углекислого газа смесью его с кислородом стойкость швов против образования горячих трещин на 15—30% выше. Причины повышения стойкости следующие:

7*	Табляца 19, Стоймость швов на стали 25ГЛ против образования горячих трескле пінрин Саврочный матергам         L, мм         Pn, м/т         Impress of passon         Impress of passon         Impress of passon           Cab OSF 2C         60         283         300—310         34         100           Cab OSF 2C         60         283         300—310         34         100           Cab Cos 2 + 30% Os         60         283         300—310         34         100           Cab Cos 2 + 30% Os         60         283         300—300         30—32         60           Ca 20 mm         60         260—300         30—32         60         60           Co 2         70 mm         -         260—280         36—40         100           VOHIA 13/45         -         -         260—280         36—40         100	20 60 60 FE C. 1. MIN 60 FE C.	гали 25ГЛ 283 172	1 <sub>CB</sub> , A 300—310 290—360	34 34 34 34 36—40	Пирина образия мм мм (100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	Далина треплины мм 4—5 4—5 7—8 7 15 40 7—9 15—20 25 16—15 16—15	Место расположения трещины           В кратере           " "           " "           В начале шва           В кратере           " "           В кратере           " В начале шва           В кратере           " В начале шва           В кратере           " В начале шва           В кратере           " "           В кратере           " "           В кратере
	AHO-4	1	l 	260—280	98 			SA O




Рис. 36. Внешний вид образцов пробы МВГУ после сварки:  $a \leftarrow \text{Св-08Г2C. CO}_2 + \text{O}_2$ . b = 40 мм;  $b \rightarrow \text{УОНИ 13/45}$ , b = 60 мм;  $s \rightarrow \text{АНО-4}$ ;  $b \rightarrow 60$  мм.

1) повышенная окисленность металла сварочной ваннь Образующиеся при этом дисперсные окислы служат центрами выделения сульфидов. Оксисульфиды имеют глобуляр ную форму, более равномерно расположены по сечени шва и менее опасны, чем пленочные сульфиды;

- более благоприятная форма шва, особенно при сварке из больших токах;
- 3) несколько меньшее содержание в металле шва углеропа и кремния, отрицательно сказывающихся на стойкости против образования трещин (см. табл. 17).

О степени влияния некоторых легирующих элементов и вислорода на склонность к горячему растрескиванию можно судить по уравнению регрессии, которое вывели авторы раситы [163]. Они установили, что кислород является сильным нигибитором, препятствующим образованию горячих трещин. Уравнение регрессии для определения склонности к растрескиванию имеет вид

$$CSF = 42 [C] + 847 [S] + 265 [P] - 10 [Mo] - - 3042 [O2] + 19, (4.1)$$

где CSF — чувствительность металла шва к образованию горячих трещин.

Видно, что незначительное увеличение содержания кислорода резко повышает стойкость против образования горячих трещин.

Общеизвестно, что при сварке первого слоя многослойного стыкового шва с разделкой кромок и полным проваром создаются неблагоприятные условия в отношении формы затвердевания сварочной ванны. Такие швы обладают очень пизкой стойкостью против образования горячих трещин.

На рис. 37 представлены макрошлифы, вырезанные из стыка с V-образной разделкой кромок и углом раскрытия 30°, что обеспечивает неблагоприятную форму шва. Видно, что при сварке в углекислом газе проволокой Св-08Г2С с обычным вылетом наблюдается горячая трещина в месте стыка столбчатых кристаллитов. В шве, сваренном на пластине из той же стали в смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> той же проволокой, трещины отсутствуют.

На рис. 38 показаны кратеры швов, наплавленных на пластины из стали 45 с содержанием углерода 0.48%. При сварке в углекислом газе длина трещины в кратере достигает 20 мм, в то время как при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  с увеличенным вылетом электрода трещины в кратере не наблюдаются.

Высокую стойкость швов против образования кристаллизационных трещин при сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  отмечают авторы работы [102]. Из всех защитных сред ( $CO_2$ ,  $CO_2 + 20\%$   $O_2$ ,  $CO_2 + 4\%$   $CO_2$ ,  $CO_2 + 4\%$   $CO_3$ )




Рис. 37. Макроструктура корневого шва на стали 16Г2АФ при сварке в углекислом газе (а) и смеси  $\mathrm{CO_3} + \mathrm{O_2}$  (б).

швы, выполненные в смеси  ${\rm CO_2} + 20\,\%$   ${\rm O_2}$ , обладают наиболее высокой стойкостью против образования горячих тре-

## 3. Стойкость сварных соединений против образования холодных трещин

Характерной особенностью холодных трещиң является их замедленное развитие — они часто возникают через некоторое время после сварки.

Холодные трещины образуются как в металле шва, так и в околошовной зоне сталей, склонных к образованию малопластичных метастабильных структур, и являются ти-




Рис. 38. Грещины в кратере при наплавке валиков на пластину из  $a \leftarrow CO_{\rm g}, \ L = 20$  MM;  $\delta = 70\% CO_{\rm g} + 30\% O_{\rm g}, \ L = 20$  MM;  $\epsilon = 70\% CO_{\rm g} + 30\% O_{\rm g}, \ L = 60$  MM.

пичным дефектом сварных соединений из средне- и высоку легированных сталей перлитного и мартенситного классова также сталей с повышенным содержанием углерода. Довольно часто они встречаются при сварке низколегированых сталей повышенной прочности. Поскольку стали повышенной прочности и стали с повышенным содержанием углерода имеют широкое применение, исследование стой кости против образования холодных трещин при изучении новых процессов сварки имеет большое значение.

Возможность образования холодных трещин в околошовной зоне низколегированных сталей повышенной прочности отмечает ряд исследователей. Автор работы [165] считает, что основным затруднением, с которым сталкивают ся при сварке сталей повышенной прочности, является об разование трещин в околошовной зоне. Для их предупреждения необходим подогрев и использование сварочных материалов, вносящих минимальное количество водорода и металл шва.

По мнению авторов [133], при разработке технология сварки сталей с нитридным упрочнением (типа 16Г2АФ) главное внимание необходимо уделять исследованию стойкости против образования холодных трещин и хрупкого разрушения. Ими было установлено, что склонность исследуемой стали к холодным трещинам зависит от погонной энергии и для сварки под флюсом погонная энергия должна ограничиваться 25—42 кДж/см.

Опасность возникновения холодных трещин при полуавтоматической сварке в углекислом газе стали 16Г2АФ толщиной выше 12 мм при скорости охлаждения больше 30° С/с отмечается в статье [18]. Для их предупреждения рекомендуют предварительный подогрев до 120—160° С.

Нет единого мнения о механизме образования холодных трещин. Многочисленные исследования позволили лишь четко установить основные факторы, влияющие на их возникновение. Документ Международного института сварки МИС—IX—348—71 [175] определяет условия возникновения трещин следующим образом: «Холодные трещины возникают в случае, когда совместно действуют три фактора: закаливаемость, водород и напряжения, связанные с процессом сварки и зависящие от жесткости соединения».

Появление околошовных трещин при сварке слабопрокаливающихся конструкционных сталей, как правило, связано с влиянием водорода [118]. Накопление водорода в участках околошовной зоны может привести к резкому сниепию пластичности. Водород выделяется в полостях или аплокациях и вызывает возникновение высоких локальных опиряжений. Если к существующим напряжениям от сварон и структурных превращений добавляются дополнительные напряжения от выделившегося водорода, то в малонистичном металле околошовной зоны могут возникнуть фещины. Поэтому выбор способа сварки, при котором в пов вводится минимальное количество водорода, становитно особенно важным при изготовлении конструкций из становышенной прочности.

Для оценки стойкости сварных соединений против образования холодных трещии применяются различные способы: определение эквивалента углерода С<sub>экв</sub> и твердости мсталла в околошовной зоне [106, 186]; испытание сварных гоединений на замедленное разрушение [35, 109, 124, 125]; гварка специальных технологических проб [125, 142, 151].

Определение твердости в подваликовом слое — простой метод, позволяющий сделать важные выводы о влиянии летирующих элементов на образование закалочных структур. Это влияние чаще всего оценивается эквивалентом углерода.

В настоящее время существует около 30 различных формул для определения С<sub>жв</sub>, а также для соотношения между твердостью и эквивалентом углерода. Формулы отличаются друг от друга учетом разных легирующих элементов, выбором различных коэффициентов для одного и того же элемента, а также различными критериями оценки.

Для определения эквивалента углерода IX комиссия Международного института сварки приняла следующую формулу [152]:

$$C_{9KB} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15} \cdot (4.2)$$

Считают, что если  $C_{\text{экв}}$  меньше 0.4%, то трещины в околошовной зоне не возникают, при  $C_{\text{экв}}=0.4-0.7\%$  необходим предварительный подогрев. Если  $C_{\text{экв}}=0.7-1.0\%$ , то для предотвращения трещин в околошовной зоне нужен высокотемпературный подогрев перед сваркой или предварительный и сопутствующий подогрев. При  $C_{\text{экв}} > 1.0\%$  сталь не сваривается обычными методами сварки плавлением.

Д. Сефериан [106] предложил формулу для подсчета полного эквивалента углерода:

$$C_{9KB} = [C]_x + [C]_p,$$
 (4.3)

где [C]<sub>х</sub> — химический эквивалент углерода, характерия ющий состав стали,

 $360 \ [C]_x = 360 \ C + 40 \ (Mn + Cr) + 20 \ Ni + 28 \ Mo; (4.4) \ [C]_p — размерный эквивалент углерода, определяющий размеры свариваемых деталей.$ 

$$[C]_p = 0.005s [C]_x,$$
 (4.5)

где s — толщина свариваемых листов, мм.

Во избежание образования трещин максимальную твер дость в околошовной зоне ограничивают значением 350 h.V.

Японские исследователи И. Ито и К. Бессио [175] вмести  $C_{\text{экв}}$  предложили оценивать склонность к образовании холодных трещин параметром  $P_{\rm c}$ , который определяется поформуле

$$P_{c} = C + \frac{Si}{30} + \frac{Mn + Cu + Cr}{20} + \frac{Ni}{60} + \frac{Mo}{15} + \frac{V}{10} + 5B + \frac{t}{600} + \frac{H}{60}, \qquad (4.6)$$

где *t* — толщина свариваемого металла, мм; Н — количест во диффузионного водорода, см<sup>9</sup>/100 г.

В формулах (4.2) — (4.6) символ элемента обозначает его содержание в процентах.

Если  $P_{\rm c} \leqslant 0.3$ , то холодные трещины не образуются, при  $P_{\rm c} > 0.4$  возможность образования холодных трещин составляет 100%.

Описанный метод оценки стойкости сварного соединения против холодных трещин является приближенным и может быть применен для сравнительной предварительной оценки различных сталей.

Существуют количественные методы оценки стойкости сварных соединений против образования холодных трещин, основанные на теории замедленного разрушения и предусматривающие механические испытания сварных образцов или образцов из основного металла, обработанных по термическому циклу сварки. Сюда относятся методы МВТУ им. Н. Э. Баумана, ИМЕТ-4, ТRC, метод «вставок», ИЭС им. Е. О. Патона АН УССР и ряд других. Недостатки этой группы методов заключаются в том, что в настоящее время нет достаточной корреляции между результатами испытаний и стойкостью против образования холодных трещин в реальных конструкциях.

Наиболее широкое применение получили методы определения стойкости металла против образования холодных

прещин на специальных технологических пробах, имитипующих сварное соединение. Это позволяет достаточно точно воспроизводить условия сварки реальных конструкций учетом основных факторов, влияющих на образование прещин: толщины и жесткости конструкции, температуры осповного металла, способа и технологии сварки и т. п. Укашиные методы получили широкое распространение благопоря их простоте и наглядности.

Стойкость против образования холодных трещин опениилется по наличию или отсутствию их (качественная оценка), их относительной длине трещины, скорости охлаждения иколошовной зоны и времени до появления первой трещины (количественная оценка).

Влияние содержания кислорода в защитной смеси на образование холодных трещин при сварке стали 16Г2АФ, 15Г2АФДис определяли с помощью технологических проб — пробы Теккен и крестовой [151]. Выбор этих проб обусловлен тем, что в них сочетаются реальные термические циклы сварки с некоторой жесткостью, обеспечивающей определенный уровень напряжений первого рода, которые способствуют образованию холодных трещин.

Модифицированную пробу Теккен [151] собирают из двух пластин с зазором 2 мм, прихватывают между собой и атем сваривают с двух сторон связующими швами длиной 60 мм. Контрольный шов сваривают на выбранных режимах после полного остывания образца. В начале и в конце контрольного шва оставляют незаваренные участки длиной 2—3 мм. Кратер должен быть заварен. Минимальная толщина листа для сварки указанной пробы составляет 12 мм. Каждый опыт производится не менее чем на трех образцах.

Холодные трещины образуются в корне контрольного шва и распространяются по шву или околошовной зоне. В кратере иногда образуются горячие трещины. Трещины выявляют через 48 ч после сварки внешним осмотром поверхности шва, затем шов разрезают перпендикулярно к оси на темплеты для макрошлифов, по которым определяют размеры трещин в поперечном сечении шва. Степень разрушения определяется как отношение суммарной длины разрушенного участка к общей длине контрольного шва. Степень разрушения определяют на поверхности сварного соединения, в корне шва и поперечном сечении (рис. 39). Многочисленными наблюдениями установлено, что если при оптимальных условиях суммарная протяженность трещин




Рис. 39. Схема определения степени разрушения контрольного шва при использовании пробы Теккен и Лихайского университета;

a — на поверхности валика  $C_{\rm H} = rac{\Sigma l_{R}}{l}$  100%:  $\delta$  — в корне шва  $C_{\rm K} = rac{\Sigma l_{R}}{l}$  100%:  $\epsilon$  — по высоте валика  $C_{\rm R} = rac{h_{\rm B}}{l}$  100%

в корне шва или прилегающи участке околошовной зоны и превышает 50% общей длишшва, то при тех же условиях прантируется отсутствие трещи в реальных сварных соединениях из низкоуглеродистых и николегированных сталей.

Кроме пробы Теккен, имити рующей стыковое соединение сваривали образцы крестовопробы. Исследования проводили по методике [151]. Химический состав сталей, используемых длисследования стойкости протиобразования холодных трещий приведен в табл. 20. Исследования проводили в такой последовательности: определяли эквивалент углерода и максималиную твердость в околошовной зоне, затем сваривали технологические пробы, указанные вы ше

Эквивалент углерода  $C_{\text{экв}}$  и параметр  $P_{\text{с}}$  для исследуємых марок сталей приведены в табл. 21. Из этой таблицивидно, что по эквиваленту углерода (параметру  $P_{\text{c}}$ ) указавные стали склонны к образованию холодных трещин. Мак

Таблица 20. Химический состав основного металла, %

Марка стали	Тол- щина, мм	С	Mn	Si	v	Cu	Cr
16Γ2ΑΦ	40	0,15	1,65	0.53	0.14	_	<b> </b>
15Г2АФДис	14	0.16	1,43	0,05	0,15	0,37	l _
	32	0,18	1,60	0,08	0.14	0,34	_ ا
Сталь 45	14	0.45	0.80	0,30	<u>'</u>		_
	30	0,49	0,60	0,28	l —		۱
38XC	20	0.36	0.42	1,07	l —	1	1,2

симальные значения  $C_{\text{вкв}}$   $(P_{\text{c}})$  имеют стали с повышенным содержанием углерода, которые в действительности имеют более низкую стойкость к образованию холодных трещин. Однако ограничиться только подсчетом  $C_{\text{вкв}}$  или  $P_{\text{c}}$  не

подует, так как при этом не учитываются скорость охлаждения, напряженное состояние, качество сварочных материания и др.

Дополнительные данные о сопротивляемости сварного окадинения образованию холодных трещин можно получить, имерив твердость металла в околошовной зоне. По мнению ряда авторов [106, 175], холодные трещины в реальных вопструкциях не возникают, если твердость в околошовной чле не превышает 350 HV.

наблица 21. Эквивалент углерода исследуемых сталей

		C <sub>9K</sub>	, %		P <sub>c</sub> , %	
Марка стали	Тол- щина, мм	по форму- ле МИС	по формуле Д. Сефе- риана	[H] <sub>Диф</sub> = =6 см³/100 г (ручная сварка УОНИ 13/45)	[H] <sub>ДИФ</sub> = =4см <sup>3</sup> /100°г (сварка в СО <sub>2</sub> )	[H] <sub>Диф</sub> == 1,8 см <sup>8</sup> /100 : (сварка в смеси СО <sub>2</sub> + О <sub>2</sub> )
16Г2АФ 15Г2АФДис Сталь 45	40 14 32 14 30 20	0,46 0,45 0,50 0,58 0,61 0,69	0,40 0,35 0,42 0,58 0,64 0,605	0,41 0,39 0,40 0,61 0,67 0,61	0,38 0,36 0,37 0,58 0,64 0,58	0,34 0,32 0,33 0,54 0,60 0,54

Исследования показали, что твердость в околошовной зоне при сварке стали  $16\Gamma2A\Phi$  и  $15\Gamma2A\Phi$ Дпс в углекислом газе и смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  проволокой диаметром 2,0 мм превышает 350 HV. Это значит, что при сварке указанных сталей могут возникать трещины в околошовной зоне, поэтому сварку необходимо производить в определенном диапазоне режимов с погонной энергией не менее  $16\ \mathrm{kДж/cm}$  для металла толщиной более 20 мм.

При сварке стали 45 и 38ХС на режимах, характерных для полуавтоматической сварки, твердость в околошовной зоне может достигать 450—500 HV. Эти стали склонны к образованию холодных трещин и для их предупреждения необходимо применять специальные технологические приемы сварки.

Ограничиваться лишь замером твердости металла в околошовной зоне для определения стойкости против образования холодных трещин не следует, так как при этом не учитывается ни количество водорода, ни уровень возникающих напряжений. Как показали наши исследования, можно допустить более высокую твердость металла околошовной





Рис. 40. Внешний вид контрольного шва при сварке пробы Теккен;  $a = CO_e$ , L = 20 mm;  $\delta - CO_s + O_s$ , L = 60 mm.

зоны без опасности возникновения трещин, если обеспечить низкий уровень водорода в металле шва.

Сравнительные испытания стойкости против образования холодных трещин при сварке в углекислом газе и смеси СО + О сталей 16Г2АФ толщиной 40 мм и 15Г2АФДпс толщиной 14 и 32 мм проводили с помощью пробы Теккен. Сварку образцов производили полуавтоматом А-537. Источник питания — выпрямитель ВС-600. Сварку выполняли проволокой Св-08Г2С диаметром 2,0 мм на токе 280—300 А.

Для каждой толщины, марки стали и способа сварки было сварено по три-четыре образца. Внешний вид образцов после сварки и выдержки в течение 48 ч представлен на рис. 40. Трещины в швах образовались спустя несколько минут после сварки. Макроструктуры показаны на рис. 41.






Рис. 41. Макроструктура металла контрольного шва на стали 16Г2АФ (a, б) и 15Г2АФДис (в, г):  $a_1 \approx -CO_3$ , L = 20 mm;  $b_1 \approx -CO_2 + O_2$ , L = 60 mm.

Результаты внешнего осмотра поверхности валиков, макрошлифов и подсчет степени разрушения представлены

Исследование макро- и микроструктуры показали, что в табл. 22. грещины образуются в корне шва и располагаются как в шве

Таблица 22. Степень разрушения образцов пробы Теккен

Таблица 22. С	тепень	разрушения	ооразцо	в проот		шва. %
Таолица 22.	i			Степень	разрушения	
Марка стали	Тол- щина, им	Защитный газ	L, mm	на поверх- ности	в корне	по высоте
	40	CO2	20	$\frac{56-81}{72}$	100	95 0-42
•		CO <sub>2</sub> + O <sub>2</sub>	60	$\frac{6,2-8,7}{7,0}$	$\frac{0-15}{45}$ 50-100	<del></del>
15Г2АФДпс	14	CO <sub>2</sub>	20	0	78 0-15	28,5 0—12
[012:1+4		$CO_2 + O_2$	60	0	$\frac{0-15}{3,2}$	$-\overline{1,0}$
ano Ada Had	32	COg	20	$\frac{23,4-8}{35}$	-	91-98
15Г2АФДпо		CO <sub>2</sub> + O <sub>2</sub>	60	$\frac{4,1-20}{16}$	$0   \frac{25-10}{45}$	$\frac{0}{44}$
	1	}	1	l	Ì	111




Рис. 42. Микроструктура металла контрольного шва: a — трещина в шве;  $\delta$  — трещины в околошовной зойе.  $\times$  63.

(рис. 42, a), так и в зоне крупного зерна (рис. 42, б). Трещина в околошовной зоне может проходить как по границам, так и по телу зерна. В металле шва трещина проходит чаще всего по ферритной прослойке, но может и пересекать ее. Трещина часто проходит через неметаллические включения.

Зона крупного зерна, в которой могут образоваться холодные трещины, имеет структуру с дисперсным эвтектоидом сорбитного типа, ориентированным по кристаллографическим плоскостям. Твердость металла в этой зоне составляет 350—360 HV. Микроструктура зоны термического влияния на стали 16Г2АФ и 15Г2АФДпс одинакова.

При сварке в углекислом газе и смеси его с кислородом металл шва имеет литую феррито-перлитную структуру, однако при сварке в смеси  $\mathrm{CO_3} + \mathrm{O_2}$  количество феррита несколько увеличивается. Твердость металла шва 240—260 HV. Из табл. 22 видно, что стойкость против образования трещин при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  выше, чем при сварке в углекислом газе.

Поскольку для сравнительных исследований стойкости против образования холодных трещин образцы вырезали

подного листа, степень закаливаемости и напряженное сопояние при сварке пробы Теккен практически одинаковы. вычит, более высокую стойкость сварного соединения пропо образования холодных трещин при сварке в смеси  $O_2 + O_2$  можно объяснить прежде всего более низким сопределенное влияние оказывает и меньшая скорость охвждения, чем при сварке в углекислом газе.


ъблица 23. Режимы сварки и степень разрушения контрольных швов

			Степень	разрушения	шва, %
Сварочные материалы	I, A	о <sub>св</sub> , м/ч	на поверх- ности	в корне	ло высоте
n-08Г2С	150	8,0	0	$\frac{16-30}{25}$	10—22
,= 2,0 MM	230—260	14,5	$\frac{0-85}{47}$	100	16—8 53
	320330	21,0	$\frac{60-81}{76}$	100	100
п-08Г2С	130150	8,0	0	0	0
= 2.0 MM	250—260	18,0	0	$\frac{25-100}{62}$	$\frac{8-12}{10}$
10% CO <sub>2</sub> + 30% O <sub>2</sub>	350	24,0	$\frac{34-50}{42}$	100	100
уони 13/55	150	6,5	$\frac{54-81}{71}$	100	100
	210	11,0	1 1.5	100	10

Влияние режимов сварки на стойкость сварного соединения против образования холодных трещин изучали с помощью пробы Теккен. Пластины для изготовления образцов вырезали из низкокремнистой стали типа 15Г2АФД толщишой 14 мм. Химический состав основного металла, %: С.0,18; Мп 1,8; Si 0,08; V 0,19; Cu 0,20; Ni 0,08; Cr 0,1. Эквивалент углерода, подсчитанный по формуле (4.2), равен 0,55%. Сварочные материалы, режимы сварки и результаты проверки контрольных швов пробы Теккен показаны в табл. 23. Макроструктуру металла контрольных швов иллюстрирует рис. 43.

 $И_3$  табл. 23 и рис. 43 видно, что наибольшую стойкость нмеют швы, сваренные в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$ , наименьшую —

при ручной сварке электродами УОНИ 13/55. Необходио отметить, что при сварке вручную трещины зарождаются и только в корне шва, но и в околошовной зоне (рис. 43, от При сварке в углекислом газе наблюдается промежуточно положение. Такое распределение способов сварки по стокости против образования холодных трещин хорошо соглесуется с содержанием водорода в металле шва. При свари вручную электродами УОНИ 13/55 в шве наблюдается боли



шее количество ворода, чем при свара в углекислом газе племеси его с кислором, несмотря на точто электроды перс сваркой прокаливлись в печи при тепературе 350—380° в течение 2 ч.

Из той же табли цы видно, что на стои кость против образвания холодных трицин большое влия ние оказывает ско

Рис. 43. Макроструктур контрольного шва ир сварке:

a — вручную электродан УОНИ 13/55;  $\delta$  —  $CO_a$ ; a  $CO_a + O_a$ .

рость сварки и ток. С увеличением тока и скорости сварко увеличивается скорость охлаждения, а значит, и количест во мартенсита, что резко снижает сопротивляемость сварым соединений образованию холодных трещин.

Дополнительные результаты о стойкости сварных согранений против образования холодных трещин были получны при сварке крестовых проб из низкокремнистой сталитипа 15Г2АФД толщиной 14 мм. Химический состав метали указан в табл. 20. Сварку выполняли полуавтомато: А-537 проволокой Св-08Г2С диаметром 2,0 мм в углекислогазе и смеси 70% СО<sub>2</sub> + 30% О<sub>2</sub>, а также вручную электродами УОНИ-13/55 и АНО-4 диаметром 4,0 мм. Швы сваривались в последовательности, указанной в работе [151]. Каждый последующий валик выполнялся после полного остыви

от предыдущего до комнатной температуры. Осмотр перхности контрольных швов производили непосредственносле сварки, а также через 24 и 48 ч. При осмотре трещин в шве и околошовной зоне не были обнаружены. Затем презали темплеты, изготавливали макрошлифы и контроличали наличие трещин с помощью бинокуляра с семикратым увеличением. Внешним осмотром макрошлифов трешны не выявлены.

Металлографическими исследованиями установлено, что и использовании электродов с рутил-карбонатным порытием в околошовной зоне наблюдаются микротрещины. фазование микротрещин связано с большим содержанием ффузионного водорода в шве при использовании электро- « АНО-4. Как показали опыты, крестовая проба мало ригодна для оценки стойкости низколегированных сталей ротив образования холодных трещин. Проведенные ис-«дования подтвердили, что сварные соединения, выполненне в смеси  $CO_2 + O_2$ , обладают более высокой стойкостью ротив образования холодных трещин, чем при сварке в угчкислом газе и вручную электродами низководородистого «на. Причиной повышения стойкости является низкое держание водорода и снижение скорости охлаждения. Это «мачит, что имеется возможность сваривать в смеси CO<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> низколегированные стали повышенной прочности и доускать существенно более высокую твердость в зоне терми-«ского влияния, не опасаясь образования холодных тре-

#### ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ

Сварка плавящимся электродом в смеси  $\mathrm{CO}_2$  |  $+\mathrm{O}_2$  применяется при полуавтоматическом и автоматическом процессах, как и сварка в углекислом газе. Сочетание смеси углекислого газа и кислорода с активированной проволокой сплощного сечения позволяет значительно стабилизировать процесс сварки расщепленных электродом диаметром 2—3 мм, улучшить формированнымов и снизить разбрызгивание.

При полуавтоматической сварке этот способ используется для выполнения швов во всех пространственны положениях при изготовлении конструкций из углеридистых и низколегированных сталей в цеховых условиях При сварке на открытых площадках необходимо применять защитные устройства, предупреждающие сдуванизащитной среды и обеспечивающие получение качественных сварных соединений.

Рациональной областью применения сварки в смест  $\mathrm{CO}_2+\mathrm{O}_3$  с увеличенным вылетом электродной проволоков диаметром 1,6-2,0 мм является выполнение в нижнем положении стыковых и угловых соединений, где требует ся большой объем наплавленного металла. Процесс отличается высокой производительностью. Сварка проволоками диаметром 1,4 мм и ниже выполняется во всех пространственных положениях.

#### 1. Общие положения

Технология сварки выбирается в зависимости от марки стали и требований, предъявляемых к сварным соединениям. Учитывая широкую номенклатуру применя емых марок углеродистых и низколегированных сталей и разнообразие требований, зависящих от типа и назна

чения изделия, нельзя однозначно описать технологичекий процесс сварки. Необходимо только отметить, что разработанная технология сварки конкретного изделия фолжна обеспечить получение соединений, отличающихся фотаточной работоспособностью при минимальной трудомкости.

Несущая способность и экономичность сварной конгрукции весьма существенно зависит от точности подгоювки деталей к сварке, их чистоты и качества сборки. Пебрежное выполнение подготовительных и сборочных работ приводит к резкому возрастанию вероятности обраювания дефектов в сварных соединениях.

Конструкционные элементы подготовки кромок, типы гварных швов и их размеры при сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  должны соответствовать ГОСТ 14771—76.

Основной металл до сборки в местах сварки должен быть очищен от ржавчины, масла, влаги, рыхлого слоя окалины и других загрязнений. Особенно тщательно необмодимо зачищать места сварки при изготовлении ответственных конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей и сталей с повышенным содержанием углерода, так как большинство загрязнений является источниками водорода и может вызвать образование пор прещин. Целесообразно очищать и прилегающие к кромкам участки шириной 20—30 мм, что позволяет получить более плавный переход к основному металлу и повышенную прочность при переменных нагрузках.

Сборка под сварку должна обеспечивать возможность качественной сварки. Для этого необходимо выдержать заданный зазор между соединяемыми деталями и зафиксировать их в нужном положении так, чтобы их взаимное расположение не нарушалось в процессе сварки и кантовки. В массовом и крупносерийном производстве для сборки деталей и сварки узлов применяются специальные сборочко-сварочные приспособления. В единичном производстве скрепление деталей осуществляется с помощью струбцин, клиньев, стяжных уголков, а в подавляющем большинстве случаев -- короткими отрезками швов - прихватками длиной 20-120 мм. Расстояние между прихватками составляет 200-800 мм. В ряде случаев (при сварке труб) прихватки заменяют сплощным швом небольшого сечения. Прихватки выполняются вручную качественными электродами, полуавтоматом в углекислом газе или смеси его с кислородом. Рекомендуется выполнять их со стороны, обратной наложению первого рабочего шва или сло Прихватки перед сваркой до жны быть тщательно опщены. Прихватки с дефектами должны удаляться и первариваться.

При разработке технологии сварки большое внимацинеобходимо уделять правильному выбору сварочных и териалов, обеспечивающих получение плотных беспорытых швов с высокой технологической и эксплуатационы прочностью.

Как показали исследования, для сварки углеродисти и низколегированных сталей обычной и повышенной проности ( $\sigma_{\rm r} \le 450~{\rm MHa}$ ) в смеси  ${\rm CO_2} + {\rm O_2}$  с обычным и угличенным вылетом необходимо применять проволоки марк Св-08Г2С по ГОСТ 2246—70 и Св-08Г2СЦ (с цирконие по ТУ 14-4-791—76 (ТУ 14-287-19—78). При свар с увеличенным вылетом в смеси  ${\rm CO_2} + {\rm O_2}$  предпочтител но применять проволоку марки Св-08Г2СЦ, которая обестивает низкий уровень разбрызгивания и привариваемого брызг. Сварку среднеуглеродистых низколегированных слей типа 33ХС, 38ХС, 40Х и др. следует выполнять поволоками марок Св-08ГСМТ, Св-08ХГСМФА, Св-08ХЗГ2СМ обеспечивающими получение металла шва высокой проности.

Сварочные материалы (электродная проволока, углекислый газ и кислород) должны соответствовать требованиям действующих стандартов и ТУ. Электродная праволока должна иметь чистую и гладкую поверхность боокалины, ржавчины, масла и других загрязнений, нарушающих электрический контакт и снижающих стабили ность процесса сварки, что приводит к увеличению разбрытивания. При наличии указанных загрязнений проволоку предварительно следует очистить.

Решающее влияние на качество сварного соединения оказывает режим сварки, т. е. совокупность основных характеристик (параметров) сварочного процесса. Основным параметрами режима сварки плавящимся электродом смеси  $CO_2 + O_3$  являются диаметр электродной проволоки полярность, величина тока, напряжение на дуге, скорости подачи электродной проволоки, скорость сварки, длиня вылета электродной проволоки, наклон и колебания электрода, состав и расход защитного газа. Режим сварки определяет форму и размеры шва, ширину зоны терми ческого влияния, скорость охлаждения металла шва и околошовной зоны, долю участия основного и электродного

петалла в шве, производительность процесса. При выборе режимов сварки необходимо стремиться получить требумое качество сварных соединений при максимальной производительности и минимальной стоимости процесса.

При выборе диаметра электродной проволоки прежде жего руководствуются толщиной металла и положением в пространстве. Полуавтоматическая сварка в смеси  $O_2 + O_2$  производится проволоками следующих диаметрив: 0.8-1.4 мм — с обычным вылетом во всех пространивенных положениях; 1.2-2.0 мм — с увеличенным вы-

Гиблица 24. Зависимость величины тока и напряжения от диаметра проволоки и пространственного положения

dg,	Нижне	e i	Вертикал	ькое	Потолоч	10 <del>2</del>
мы	1, A	U, B	<i>I</i> , A	<b>И</b> . В	I, A	<i>U</i> , B
0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0	50—110 50—180 120—250 140—300 150—350 200—500	15—18 17—22 19—26 19—28 20—30 25—35	50→100 50—160 110—220 120—220 —	15—17 18—20 19—22 19—22 —	50—100 60—110 110—170 120—180 —	14—16 15—18 17—20 18—21 —

летом в нижнем положении, а также в горизонтальном положении стыковых швов с разделкой кромок. Сварка в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  выполняется на постоянном токе обратной полярности.

Для каждого диаметра электродной проволоки существует диапазон тока и напряжения на дуге, в котором обеспечивается устойчивость процесса сварки и удовлетворительное формирование шва. Рекомендуемые диапазоны тока и напряжения на дуге в зависимости от диаметра проволоки и положения шва в пространстве при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  с обычным вылетом электрода приведены в табл. 24. При сварке с увеличенным вылетом диапазон тока при определенной величине вылета приведен в табл. 10.

Для сварки плавящимся электродом в защитных газах наиболее часто применяются механизмы подачи проволоки с постоянной скоростью. Величина тока в таких системах регулируется скоростью подачи проволоки. Величина тока в зависимости от скорости подачи проволоки, диаметра и вылета электрода, а также номинальное напряжение на дуге, при котором обеспечивается удовлетворительное

формирование и минимальное разбрызгивание для данной величины тока, приведены в табл. 25. Данные, при веденные в таблице, получены при использовании стандариных источников питания ВС-300, ВС-600 и механизми

Таблица 25. Зависимость параметров режима сварки от скорости подачи проволоки

			$d_9 = 1,6 \text{ M}$	ш	1	$d_{9} = 2,0$	MM
Ľ, mm	'v <sub>n</sub> .		L	/ В			U, B
	M/q	I. A	холос- того хода	на дуге •	I, A	холос- того хода	на Дуге •
20 _	81 104 137 172 215 283 363 453 598 81 104 137 172	100 120 140 170 210 260 300 350 420 80 100	27 28 30 31 33 34 37 40 46 34 34	23—24 24—25 25—26 25—26 26—27 26—27 27—28 29—30 32—33 27—28 27—28	150 180 230 290 360 430 490 540 620 130 160 180	30 32 34 39 43 48 49 52 54 33 34 36	24-25 24-25 26-27 29-30 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 28-29 28-29 29-30
60	215 283 363 453 598	150 180 210 260 290 360	36 37 39 40 42 43	29—30 30—31 31—32 32—33 32—33 33—34 29—30	230 280 340 380 460 520	41 42 44 48 50 52	32—34 33—34 34—35 34—35 35—36 35—36
-	104 137 172 215 283 363 453 598	80 100 130 150 190 220 250 310	35 36 38 39 40 41 42 45	29—30 30—31 31—32 32—33 32—33 33—34 34—35 35—36	130 170 200 240 290 340 400 470	35 37 38 40 41 44 48 53	29-30 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 35-36 36-37 37-38

<sup>•</sup> Суммарное напряжение на дуге и вылете.

подачи полуавтомата A-537 или ПДГ-508. Из табл. 25 видно, что с увеличением вылета при одной и той же скорости подачи проволоки ток уменьшается. Для компенсации падения напряжения на вылете необходимо увеличить на 2—7 В напряжение холостого хода, о чем было сказано выше.

Скорость сварки плавящимся электродом обычно начодится в пределах 15—80 м/ч, ее выбирают с учетом качества формирования и производительности процесса. С увеличением вылета скорость сварки увеличивается, даже чели величина тока остается постоянной. Сварку металла польшой толщины лучше выполнять на большей скорости полее узкими валиками. При малой скорости сварки размеры сварочной ванны увеличиваются. Ухудшается гановая защита расплавленного металла вследствие появ-

Ілблица 26. Зависимость длины вылета и расхода защитной смеси от диаметра проволоки

d <sub><b>8</b>), мм</sub>	L, MM	Расстояние от солла до свариваемого металла, мм	Расход смесн, л/мин
0,8—1,0 1,2 1,4 1,6 2,0	8—11 8—15 8—20 15—22 16—28	710 815 818 1420 1525	5—10 8—12 8—16 

ления интенсивных конвективных потоков воздуха, в шве могут возникать поры.

Влияние длины вылета электрода на параметры режима сварки и выбор оптимальной величины вылета описано в главе второй. В случае применения проволоки диаметром 1,6—2,0 мм с величиной вылета до 40 и 60 мм соответственно дополнительного направления проволоки не требуется. Она обладает достаточной жесткостью, и процесс сварки протекает стабильно.

Как при сварке с обычным вылетом электрода, так и с увеличенным вылетом для обеспечения надежной защиты расплавленного металла газом расстояние от торца сопла горелки до свариваемого металла остается постоянным. Рекомендуемая величина обычного вылета, а также расстояние от сопла горелки до изделия для обычного и увеличенного вылетов электрода в зависимости от диаметра проволоки приведены в табл. 26.

Сварку плавящимся электродом в защитных газах можно выполнять как вертикально расположенным электродом, так и с наклоном его углом вперед и углом назад. Полуавтоматическая сварка плавящимся электродом обычно выполняется с колебаниями конца электрода.

Оптимальный состав смеси для сварки углеродисты и низколегированных сталей приведен выше. Расход смеси зависит от диаметра проволоки, типа соединения в взаимного расположения деталей, наличия сносящих потоков воздуха, конструкции сопла и др. Расход защитного газа при сварке в цеховых условиях приведен в табл. 20 Наименьшее количество газовой смеси расходуется при сварке угловых швов в положении «в лодочку», наибольшее — при наружных угловых соединениях и соединениях с отбортовкой кромок. В последнем случае для улучшения газовой защиты расход смеси рекомендуется увеличить на 10% по сравнению с данными, приведенными в табл. 26.

#### 2. Влияние режима сварки на форму и размеры швов

При сварке плавящимся электродом в защитных газах форма шва в основном определяется режимом сварки, а также положением шва в пространстве, теплофизиче скими свойствами металла и др. Зависимость геометрических параметров шва от условий и режима сварки связано и изменением интенсивности теплового и силового воздействия на основной металл.

Ниже рассмотрено влияние параметров режима на форму шва и его размеры при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$ . Встопыты проводили при наплавке валиков на пластины, так как известно, что размеры и форма шва не зависятот типа шва [112]. Линейные параметры измеряли с помощью инструментального микроскопа на пяти — восьми поперечных шлифах и определяли среднюю величину соответствующего параметра. При исследовании влияния одного из параметров режима на форму шва все остальные оставались постоянными.

Диаметр электродной проволоки. С уменьшением диаметра проволоки при прочих равных условиях увеличивается глубина проплавления, ширина шва остается практически одинаковой. Уменьшается коэффициент формы проплавления. Высота усиления увеличивается, шов имеет менее плавный переход к основному металлу. Уменьшение диаметра проволоки при одинаковом токе приводит к увеличению плотности тока в электроде и снижению подвижности столба дуги. Увеличивается концентрация потока газов и паров металла, Следствием этого являет-

ся увеличение удельного силокого воздействия дуги и сооткетственно увеличение глубины проплавления.

Величина и полярность тока. Влияние тока на ширину шва и глубину проплавления изучали при сварке в углекислом газе и гмеси его с кислородом электродной проволокой с обычным и увеличенным вылетом. Во всех случаях, как обычно, повышение тока вызывает увеличение глубины проплавления и ширины шва (рис. 44). Коэффициент формы проплавления уменьшается, увеличивается доля основного металла в металле шва, что неблагоприятно сказывается на стойкости швов против образования горячих трещин.




Рис. 44. Зависимость размеров шва от тока при сварке проволокой диаметром 2,0 ммі  $I \sim \text{CO}_2$ ;  $2 - 70\% \text{CO}_3 + 30\% \text{O}_2$ ; сплошные кривые — L = 60 мм; штриховые — L = 20 мм.

Влияние полярности на раз- штраховае — 2 — 20 ма. меры шва исследовали при наплавке валиков проволокой Св-08Г2СЦ. Наплавку производили в СО<sub>2</sub> и смеси СО<sub>3</sub> + + О<sub>2</sub> с обычным и увеличенным вылетом электрода. Результаты исследования приведены в табл. 27.

Таблица 27. Влияние полярности тока на размеры швов

	T		_			Размеры шва				
Защетный газ	L, MM	Поляр- ность тока	υ <sub>П</sub> , м/ч	A. A	В, мм	<i>Н</i> , мм	ћ. ММ	$\frac{B}{H}$	F <sub>9</sub> , мм³	F <sub>o</sub> , NM <sup>2</sup>
CO <sup>5</sup>	20	Обратная Прямая »	278 278 380	460 330 450	18,0 17,0 18,0	8,0 3,5 7,0	4,0 4,2 4,0	2,2 4,8 3,5	40 42 48	78 40 71
	60	Обратная Прямая »	453 453 500	450 410 440	18,0 18,0 19,0	8,2 4,2 6,0	5,0 5,0 5,0	2,2 4,3 3,8	68 62 69	75 42 54
70% CO <sub>2</sub> + + 30%O <sub>2</sub>	20	Обратная Прямая »	278 278 380	450 330 460	18,0 17,5 19,0	7,0 4,0 7,0	3,0 3,0 4,0	2,6 4,4 2,7	41 38 49	72 41 69
	60	Обратная Прямая »	453 453 500	460 410 450	18,0 19,0 20,0	6,8 4,0 5,0	4,2 4,5 4,8	2,0 4,7 4,0	56 56 59	82 47 55

Из таблицы видно, что при сварке на одной и той же скорости подачи проволоки переход с обратной полярности на прямую вызывает снижение тока на 11-30%. в зависимости от вылета. При этом уменьшается глу(и на проплавления и ширина шва. Наблюдаемое уменьше ние тока, а значит, и глубина проплавления тем больше, чем меньше вылет.

Влияние полярности на форму шва объясняется различным количеством тепла, выделяющегося на аноде в




Рис. 45. Зависимость размеров шва от напряжения на дуге при сварке в смеси СО2+  $+ O_2 id_9 = 2.0$ MM: L = 60 mm).

катоде. При сварке с увеличенным вылетом электрода часть энергии расходуется на подогрев электрода и до ля энергии, выделяющейся в дуге. снижается. В этом случае изменение полярности меньше сказывается на глубине проплавления.

При сварке на прямой полярнос ти в  $CO_2$  и  $CO_2 + O_2$  проволокої Св-08Г2С уменьшается доля основно го металла в металле шва за счет более интенсивного расплавления элек трода и снижения глубины проплавле-

ния. Рациональной областью применения сварки на прямой полярности является наплавка высокоуглеродистых сталей, так как при этом уменьшается переход углерода в металл шва и повышается стойкость против образования трещин. Однако при сварке на прямой полярности снижается стабильность процесса и увеличивается разбрызгивание.

Напряжение на дуге. С увеличением напряжения на дуге ширина шва увеличивается, глубина проплавления и усиления шва практически не изменяется (рис. 45). Однако напряжение на дуге сильно сказывается на разбрызгивании. Поэтому при полуавтоматической сварке в углекислом газе и смеси его с кислородом с обычным и увеличенным вылетом электрода ширину шва обычно регулируют путем колебания конца электрода, как и при ручной сварке покрытыми электродами.

Скорость сварки. Рис. 46 иллюстрирует влияние скорости перемещения дуги при сварке в смеси СО, + О, с увеличенным вылетом электрода. Из рисунка следует, что увеличение скорости сварки значительно снижает глубину проплавления вследствие уменьшения величины погонной энергии. Ширина шва и высота усиления также уменьшаются. Однако при скорости сварки 15-

м/ч, характерной для полуавтоматической сварки, няубина проплавления изменяется незначительно.

Длина вылета электродной проволоки. Проведенные пами исследования показали, что длина вылета электрода шачительно влияет на режим шарки и плавление металла. Плияние длины вылета электрода на размеры швов при сварке в смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> исследовали для двух вариантов: при постоиной скорости подачи проволоки и при неизменном значений гварочного тока.

При ступенчатом увеличении вылета и неизменной скорости подачи проволоки, как было сказано выше, увеличивается гемпература подогрева электрода и снижается величина тока. Как видно из рис. 47, а, увели-




Рис. 46. Зависимость геометрических параметров шва от скорости сварки ( $d_3 = 2.0$  мм;  $I_{\rm ca} = 220 - 240$  A).

чение вылета электрода, независимо от диаметра проволоки при постоянной скорости ее подачи, приводит к уменьшению проплавления основного металла. Характер изме-




Рис. 47. Зависимость **В** размеров шва от длины вылета при сварке в смеси  $CO_2 + O_2$ : а — постоянная скорость подачи проволоки (сплош-

ные кривые —  $d_9 = 2,0$  мм; υ = 240 м/ч; птряховые —  $d_9 = 1,6$  мм;  $v_n =$ 2 = 300 m/H; 6 - постоянfный ток ( $I_{CB} = 300 \text{ A}$ ).

нения глубины проплавления от длины вылета совпадает с характером изменения тока от этой же величины.

Изменение длины выдета проволоки практически не влияет на ширину шва и высоту усиления при условии сохранения постоянной длины дуги. Как показали исследования [86], это справедливо и для проволок большого диаметра. При данном варианте удлинения вылета коэффициент формы проплавления В/Н значительно возрастает. Уменьшается площадь проплавления основного металла при неизменной площади наплавленного электродного металла (рис. 48, а) и снижается доля основного металла в шве. Это положительно сказывается при сварке сталей с повышенным содержанием углерода и легирующих элементов, когда переход их из основного металла в шов может вызвать образование трещин. Снижение глубины проплавления при сварке с увеличенным




Рис. 48. Зависимость пло щади проплавления  $F_0$ , наплавии  $F_9$  и доли участия основного металла и шве  $\gamma$  от величины вылета:

a — постоянная скорость подачи ( $v_{\rm H}=240~{\rm M/H}$ ); 6 — постоянный ток ( $I_{\rm CB}=300~{\rm A}$ ).

вылетом способствует предотвращению прожогов и в этом случае можно сваривать тонкий металл проволокой большего диаметра.

При увеличении вылета электрода и неизменной величине тока скорость подачи электродной проволоки возрастает. В этом случае влияние вылета на геометрические размеры швов представлены на рис. 47, б и 48, б. Из приведенных кривых следует, что ширина шва и выеота усиления увеличиваются вследствие увеличения количества расплавленного электродного металла. Глубина провара практически не изменяется, что объясняется одинаковым давлением дуги на металл, пропорциональным току и не зависящим от длины вылета электрода. Характерно, что в этом случае ( $I_{cs} = const$ ) при сварке в углекислом газе швы имеют резкий переход к основному металлу, который является сильным концентратором напряжений и отрицательно сказывается на работоспособности сварного соединения особенно при знакопеременных нагрузках. Добавка кислорода к углекислому газу обеспечивает плавность перехода шва к основному металлу.

Увеличение вылета электрода при неизменной величине тока, как и при постоянной скорости подачи проволоки снижает долю основного металла в шве, что уменьшает возможность появления горячих трещин при сварке сталей.

Наклон электрода. Влияние наклона электрода на разпры шва приведено в табл. 28. Сварку выполняли прополокой Св-08Г2С диаметром 2,0 мм в смеси 70% СО<sub>2</sub> + 1-30% О<sub>2</sub> с обычным и увеличенным вылетами электрода по токе 250 А. Угол наклона электрода составлял 45° к

Гиблица 28. Зависимость параметров шва при сварке в смеси  ${\bf CO_2}+{\bf O_2}$  ит длины вылета и наклона электрода

Положение	1		<u> </u>		Размеря	a 11188	
электр <b>ода</b> при сварке	L, mm	<i>U</i> д, В	о <sub>п</sub> , м/ч	В, мм	<i>Н</i> , мм	<i>h</i> , мм	B/H
Вертикальное Углом вперед Углом назад	80	3233	278	13,5 13,1 10,5	2,4 2,2 2,9	3,0 3,1 3,8	5,5 6,0 3,6
Вертикальное Углом вперед Углом назад	20	33	147	11,1 11,9 9,4	3,4 3,2 3,5	2,3 1,6 2,1	3,3 3,7 2,7

плоскости шва. Из таблицы видно, что изменение глубины проплавления и ширины шва в зависимости от угла наклона электрода при сварке с удлиненным вылетом подчинено тем же закономерностям, что и при обычном вылете и вызвано причинами, описанными в работе [52].

Таблица 29. Размеры шва при наплавке валика проволокой диаметром 1,2 мм

ĺ	P	азмеры шва	, мм, при на	плавке валы	ка на токе.	A
Содержа-		200			300	
ние О2, % .	В	Н	h	В	Н	h
0 15 30	10,5 11,0 11,8	2,6 2,9 3,2	2,5 2,3 2,4	13,7	4,7  4,9	3,4

Полуавтоматическую сварку в углекислом газе и смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  обычно выполняют с поперечными колебаниями электрода. В зависимости от амплитуды колебаний изменяется ширина шва и высота усиления.

Состав и расход защитного газа. Состав защитного газа влияет на технологические характеристики процесса, форму проплавления и размеры швов. Влияние добавки кислорода к углекислому газу на размеры шва представлено в табл. 29 и на рис. 49. Из таблицы и рисунка видно, что с увеличением содержания кислорода в смеси при одном и том

же вылете, а также при увеличении длины вылета про одном и том же содержании кислорода ширина шва умиличивается. Эта зависимость характерна для всех диаметров электрода.

Добавка кислорода к углекислому газу практически не изменяет глубину проплавления для проволок диамен




Рис. 49. Зависимость размеров щвов от содержания кислорода в смеси при сварке проволокой диаметром 2,0 мм:

$$I - I_{CB} = 300$$
 A:  $2 - I_{CB} = 400$  A;  $3 - I_{CB} = 500$  A.

ром 1,6—2,0 мм. Для проволоки диаметром 1,2 мм глубина проплавления при сварке в смеси  $CO_2 + 0$ , несколько увеличивается по сравнению со сваркой и чистом углекислом газа Коэффициент формы ши увеличивается с повышением содержания кислорож в смеси. Улучшаются условия дегазации металла ваны, повышается стойкостиротив образования горячих трещин.

Необходимо отметить, что с уменьшением тока ширина шва при добавки кислорода к углекислому газу растет более интенсив но (см. рис. 49). Это связано, на наш взгляд, с тем, что при сварке на малых токах количество тепла.

выделившегося при протекании окислительно-восстановительных реакций, составляет больший процент по отношению ко всему количеству тепла, затраченному на плавление металла, чем при сварке на больших токах. Расход газа в обычно применяемых пределах не влияет на параметры шва и технологические характеристики процесса. При значительном увеличении расхода ширина шва уменьшается и растет высота усиления, что объясняется охлаждающим действием газа.

Проведенные исследования позволили установить влияние основных параметров режима сварки на размеры шва. Сравнивая полученные результаты с результатами, приведенными в работе [61], можно сделать вывод, что карактер влияния тока, напряжения, скорости сварки в фугих параметров режима на размеры шва практически по зависят от того, выполняется сварка в углекислом глае или в смеси  $CO_3 + O_2$ .

#### 3. Техника сварки соединений различных типов

Техника сварки в смеси  $CO_2 + O_2$  практически не отличается от техники сварки в углекислом газе. Стыковые соединения металда толщиной до 3-4 мм варивают электродной проволокой Св-08Г2С или




Рис. 50. Макрошлиф многослойного шва на стали толщиной 60 мм.

Св-08Г2СЦ диаметром не более 1,4 мм. Выполняют сварку односторонним швом без разделки кромок на весу, а при необходимости полного провара используются различные подкладки: стальная остающаяся, медная, флюсовая, флюсомедная и др. Сварка на флюсовой и флюсомедной подкладке, при которой расплавленный металл контактирует с флюсом, не влияет отрицательно на свойства шва, в зависимости от состава флюса может привести к его легированию. То же самое относится ко всем первым (корневым) швам сталей различных толщин, сварка которых производится на флюсовой или флюсомедной подкладке.

В зависимости от толщины металла и зазора сварку выполняют без поперечных колебаний электрода или с поперечными колебаниями небольшой амплитуды.

Стыковые соединения металла толщиной 4—12 мм сваривают двухсторонним швом без разделки кромок. Для металла толщиной до 20 мм применяют V-образную разделку кромок и сварку выполняют за 2—3 перехода. V-образная разделка проще в изготовлении, чем X-об-

разная, рекомендуемая для металла толщиной свыше 20 мм, и поэтому ею часто пользуются при сварке стален значительно большей толщины.

При многослойной сварке стыковых соединений первый слой выполняют при возвратно-поступательном дви




Рис. 51. Макрошлиф многослойного шва на стали толщиной 130 мм.

жении электрода без попречных колебаний. Второй и последующие слои выполняют с поперечными колебаниями электрода. Сварку всех слоев рекомендуется выполнять на одном режиме.

На рис. 50 показан мак

рошлиф шва на стали 09Г20 толщиной 60 мм с V-образ ной разделкой и общим уг лом раскрытия кромок 50". Сварка производилась по луавтоматом в смеси СО, -→ О₂ электродной проволо кой диаметром 2,0 мм с уве личенным вылетом (60 мм) на режиме  $I_{cs} = 420$  A,  $U_{n} = 38$  В. Первые несколько слоев выполнены с поперечными колебания ми электрода так, чтобы шов захватывал обе кромки соединяемой детали, остальные швы — попеременно то на одну, то на другую кромку стыка. Формирование металла хорошее.

Шов сварен за 12 проходов со средней скоростью 12 м/ч

и производительностью более 13 кг/ч.

На рис. 51 приведен макрошлиф шва с U-образной разделкой (со скосом кромок 15°), выполненный на стали толщиной 130 мм. В отличие от предыдущего случая техникой сварки предусматривалось наложение каждого слоя с поперечными колебаниями по всей ширине зазора. Для обеспечения надежного провара из-за большого отвода тепла при сварке толстого металла у каждой кромки электрод задерживался дополнительно 1—2 с. Сварка выполня-

лась полуавтоматом электродной проволокой диаметром %0 мм с вылетом 60 мм на указанном выше режиме. Формирование металла хорошее.

Сварку многослойных стыковых угловых соединений, также однослойных соединений металла толщиной более в мм в нижнем положении наиболее рационально выполнять проволокой диаметром 1,6—2,0 мм с увеличенным

шылетом электрода в смеси  $O_2 + O_2$ .

Стыковые соединения сваривают с наклоном электрода Угол наклона может изменяться от 5 до 25° к вертикали. Сварку производят справа налево («углом вперед»), или слева направо («углом назад»). В последнем случае глубина провара в сравнении со сваркой «углом вперед» увеличивается на 25—30%.

При многослойной сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  каждый последующий валик накладывается без зачистки шлака с поверхности шва. Зачистка шва от шлака при сварке на токе около 400 А необходималишь после сварки пятогошестого слоя.




Рис. 52. Сварка углового шва «снизу вверх».

Угловые швы сваривают с наклоном электрода поперек соединения на 30—45° к стене вертикальным электродом или «углом вперед», а также вертикальным электродом в положении «в лодочку». Техника сварки угловых соединений в положении «в лодочку» аналогична технике сварки стыковых соединений с разделкой кромок.

Сварка угловых швов «в лодочку» в различных пространственных положениях — вертикальном, потолочном, на наклонной плоскости в смеси углекислого газа и кислорода, как и в углекислом газе, выполняется электродной проволокой диаметром не более 1,2 мм.

На рис. 52 показан шов и положение держателя при сварке в вертикальном положении «снизу вверх». Сварка производилась в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  на токе 150 A и напряжении дуги 22 B. Формирование шва хорошее. Рис. 53

иллюстрирует положение держателя и шов, сваренным в потолочном положении на токе 140 A и напряжении 20 В Сварка выполнялась «в лодочку». Формирование шил вполне удовлетворительное. Для повышения производи тельности сварку вертикальных швов можно выполнять в направлении «сверху вниз». Электрод устанавливается под углом 105—110° к вертикали и сварка производится «углом назад» (рис. 54). При этом давлением дуги пол-




Рис. 53. Сварка углового шва в потолочном положении.




Рис. 54. Сварка углового шва «сверху вниз».

держивается расплавленный металл и обеспечивается его формирование. Скорость перемещения электрода (скорость сварки) зависит от формирования и скорости кристаллизации ванны.

В табл. 30 приведены режимы сварки тавровых швов в вертикальном положении для металла толщиной 2-6 мм. При сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  и для сравнения в углекислом газе во всех случаях обеспечивается хорошее формирование швов. При использовании смеси  $CO_2 + O_2$  переход от шва к основному металлу более плавный, шов имеет вогнутую поверхность, а скорость сварки повышается в среднем на 30-35%.

Катеты шва при сварке «сверху вниз» как в углекислом газе, так и в смеси  $CO_2 + O_2$  не превышают 5—6 мм. Увеличить катет не удается из-за стекания металла. Техника выполнения швов при сварке «сверху вниз» проще,

чем «снизу вверх», и в этом случае квалификация сварщика может быть ниже. При сварке «в угол» тавровых соединений без разделки кромок за один проход рекомендуется выполнять швы с катетом не более 8 мм. Швы с большим катетом должны выполняться в несколько проходов.

Таблица 30. Сварка тавровых швов «сверху вниз»

Толщина металла, мм	Кынтицив Евл	I, A	<i>U</i> д, в	р <sub>СВ</sub> , м/ч
22334445566 223344++++66	$\begin{array}{c} \text{CO}_2\\ \text{CO}_2 + \text{O}_2\\ \end{array}$	150—160 150—160 220 220 250—260 250—260 250—260 250—260 250—260 250—260	19 19 22—23 22—23 23—24 23—24 24 24 23—24 23—24 23—24	33 44 38 46 37 50 30 42 25 33

При сварке тавровых соединений, расположенных под углом к горизонтальной плоскости, проволокой диаметром 2 мм с вылетом 60 мм в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  на токе 300 —

320 А и напряжении дуги 35—36 В нормальное формирование обеспечивается в случае сварки «на подъем» при угле наклона, не превышающем 8°, и «на спуск» — 12°.

Положение электрода при сварке «на подъем» — «углом вперед», при сварке «на спуск» — «углом назад». В обоих случаях дуга как бы поддерживает расплавленный металл, препятствуя его стеканию. При увеличении угла наклона изделия в первом случае формируется выпуклый шов, во втором формируется вогнутый шов и наблюдается сильное разбрызгивание металла.




Рис. 55. Порядок наложения швов при сварке горизонтального шва.

На стали толщиной 8—12 мм при сварке на наклонной плоскости выполняются швы с катетом до 8 мм. С увеличением толщины свариваемого металла вследствие большого отвода тепла для получения нормального формирования швов — при сварке как «на спуск», так и «на подъем» углы наклона изделий должны быть уменьшены.

При монтаже различных конструкций из металла толещиной 30—100 мм во многих случаях необходимо стосоединение горизонтальными швами. Техника сварки тля ких швов сложна, поэтому чаще всего они выполняются электродами с фтористо-кальциевым покрытием вручную Это трудоемкий и малопроизводительный процесс. Но высить производительность можно, применив комбини рованный способ, а именно заварить 70—80% объеми разделки полуавтоматической сваркой, а оставшийся объеми облицовочные швы выполнить электродами вручную В качестве примера приведем сварку металла из стали 09Г2С толщиной 70 мм. Разделка кромок и порядок на ложения швов показан на рис. 55.

Сварка выполнялась полуавтоматом в смеси углекис лого газа и кислорода электродной проволокой диаметром 2,0 мм с вылетом 60 мм на токе 360 А и напряжении на дуге 34—35 В. При этом производительность составляла 9 кг/ч. Таким способом было заварено примерно три чет верти объема разделки, после чего формирование швом ухудшилось из-за стекания металла и сварка продолжа лась электродами марки УОНИ 13/45.

При сварке кольцевых швов, когда изделие вращается вокруг горизонтальной оси, смещение электрода с зенита в сторону, обратную вращению, при сварке в смеси  $CO_2 + O_3$  всегда меньше, чем в углекислом газе.

#### СОСТАВ И СВОЙСТВА МЕТАЛЛА СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Способ сварки и применяемые сварочные материалы должны обеспечить бездефектные швы, обладающие достаточной прочностью, высокой пластичностью и стойкостью против хрупкого разрушения, обеспечить надежную и долговечную работу конструкции в заданных условиях эксплуатации. Выбор марок сталей для исследований осуществляли исходя из объема или перспективности их применения. Использовали стали, идущие на изготовление конструкций, предназначенных для работы в условиях умеренных и низких температур следующих классов и групп прочности: низкоуглеродистые с  $\sigma_{\tau} \leq 300$  МПа — ВСт.3, 20Л; низкоуглеродистые низколегированные с  $\sigma_{\tau} = 300 \div 450$  МПа — 09Г2, 09Г2С, 16ГС, 10ХСНД, 15Г2АФДпс, 16Г2АФ; стали с повышенным содержанием углерода — 45, 38ХС.

В процессе разработки технологии сварки сталей указанных марок в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  определяли состав и механические свойства металла шва, стойкость его против хрупкого разрушения, прочность и пластичность сварного соединения и конструкционную прочность. Проводили также металлографические исследования металла шва и зоны термического влияния. Во всех случаях состав и свойства швов, сваренных в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$ , сопоставляли со свойствами швов при сварке в углекислом газе — одним из наиболее широко применяемых в промышленности способов сварки. Почти тридцатилетний опыт применения сварки в углекислом газе убедительно подтверждает надежность и прочность конструкций, выполненных этим способом.

Ниже приведены результаты исследований состава и свойств металла швов на углеродистых и низколегирован-

ных сталях при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  проволоками сплошного сечения в обычным и увеличенным вылетим электрода.

### 1. Химический состав металла швов на низкоуглеродистых и низколегированных сталях

Ряд исследователей изучали влияние длины вылета и состава защитного газа на содержание легирующих элементов в металле швов на низкоуглеродистых и низколегированных сталях [7, 9, 10, 13, 15].

В табл. 31 приведен химический состав основного металла, электродной проволоки и швов, выполненных сразличной величиной вылета электрода и в разной защитной среде. Образцы для определения состава металла швов вырезали из стыкового соединения пластин толщиной 14 мм с V-образной разделкой кромок. Сварку выполняли проволокой Св-08Г2С диаметром 2,0 мм на токе

Таблица 31. Химический состав основного металла и металла швов, %

Металл	Защитный газ	L, mm	C	Mn	SI	s	P
Сталь ВСт.Зеп Проволока	_		0,18	0,65	0,20	0,027	0,025
Св-08Г2С Шов	ー 70% CO₂+ +30% O₂	80	0,10 0,07	1,85 0,95	0,73 0,42	0,031 0,022	0,020 0,018
> >	То же СО <sub>2</sub> То же	20 80 20	0,05 0,06 0,05	0,70 1,26 0,60	0,23 0,54 0,15	0,020 0,020 0,021	0,017 0,016 0,018

400—450 А. Из табл. 31 и работы [7] видно, что при сварке в смеси  $CO_2+O_3$  легирующие элементы выгорают более интенсивно. С увеличением вылета электрода выгорание элементов уменьшается.

Влияние состава смеси и марки проволоки на содержание легирующих элементов в швах при сварке сталей с нитридным упрочнением показано в табл. 32. Сварку выполняли проволоками Св-08Г2С и Св-08Г2СЦ диаметром 2,0 мм на токе 400 А. Сваривали пластины с V-образной разделкой кромок из стали 15Г2АФДпс толщиной 14 мм и 16Г2АФ толщиной 20 мм. Сварку производили постоянным

Таблица 32. Химический	Таблица 32. Химический состав применяемых материалов и металла швов, %	10B K M	еталла	MBOB,	.0,					
Марка проволокн в основной металл	Защитвый газ	Z., 1634	U	Wn		>	5	S	P	[
Сталь 15Г2АФДпс			0,150	1,41	90'0	0,17	0,37	1800	0,015	ó
Ca-08F2C	°00	8	0,100	1,15	0,27	0,07	0,28	0,024	0,017	o,
		20	0,114	1,28	0,30	0,075	0,26	0,023	0,014	Ó
CB-08F2CII	85% CO <sub>3</sub> + 15% O <sub>2</sub>	8	0,110	1,22	0,22	0,07	0,28	0,020	0,014	Ó
•	70% CO <sub>3</sub> + 30% O <sub>3</sub>	8	0,107	1,16	91,0	0,07	0,23	0,018	0,017	¢
Crans 16F2AΦ			091'0	1,60	0,58	0,15	ı	0,032	0,015	ó
CB-08F2C	· °00	8	060'0	1,10	0,47	90,0	1	0,022	0,018	Ō
	70% CO <sub>2</sub> + 30% O <sub>2</sub>	8	0,080	1,05	0,40	90,0	1	0,018	0,018	Ö
CB-08F2CIL	. 8	20	0,120	1,20	0,49	90,0	1	0,019	0,019	Ö
•	70% CO <sub>2</sub> + 30% O <sub>2</sub>	8	0,110	1,03	0,40	90'0	I	0,019	0,018	0
Cs-08F2C		1	0,110	1,92	6,79	ı	1	0,021	0,020	
Св-08Г2СЦ	!	1	0,094	1,89	08'0	1	1	0,017	0,017 0,015	

,015

3,022 0,020,0 1,020,0 1,021,0 током обратной полярности. Расход защитного газа составлял 12—15 л/мин.

Из табл. 31 и 32 видно, что с увеличением содержание кислорода в смеси уменьшается содержание углерода, марганца и кремния в шве, т. е. элементов, обладающия

Таблица 33. Химический состав металла многослойного шва, %

Место вырезки образ- цов из шва	С	Мп	Si	s	P
Верх	0,074	0,95	0,29	0,019	0,021
Серединя	0,087	0,95	0,29	0,020	
Корень	0,087	1,30	0,43	0,019	

большим сродством к кислороду. Введение в проволоку циркония несколько снижает выгорание легирующих элементов. Практически не замечено влияние состава смеси и вылета на содержание серы и фосфора в металле шва.

Химический состав металла шва при многослойной свар ке пластины толщиной 60 мм из стали 09Г2С приведен в табл, 33. Сварку выполняли в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  проволо кой Св-08Г2С диаметром 2,0 мм с вылетом равным 60 мм.

Таблица 34. Химический состав металла швов при сварке в смеси  ${\rm CO_2}+{\rm O_2},~\%$ 

Марка стали	С	Mn	Si
ВСт.3сп	0 05—0,11	0,7—1,10	0,22-0,42
09Г2	0,07—0,10	0,8—1,23	0,30-0,48
09Г2С	0,07—0,10	0,8—1,40	0,30-0,65
16ГС	0,08—0,11	0,7—1,30	0,40-0,70
10ХСНД	0,08—0,11	0,9—1,10	0,50-0,70
15Г2АФДпс	0,07—0,11	0,9—1,30	0,18-0,48
16Г2АФ	0,08—0,12	1,0—1,45	0,40-0,62

Режим полуавтоматической сварки:  $I_{\rm cs}=420$  A;  $U_{\rm д}=38$  B;  $v_{\rm n}=453$  м/ч. Несколько большее содержание марганца и кремния в корне шва связано с переходом этих элементов из основного металла.

Результаты обработки данных многочисленных анализов химического состава позволили определить пределы содержания углерода, марганца и кремния в металле швов на различных сталях, выполненных в смеси CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub>

проволоками Св-08Г2С и Св-08Г2СЦ диаметром 1,6—2,0 мм. Эти результаты приведены в табл. 34. Из таблицы слетует, что основной металл определенным образом влияет из химический состав металла шва.

# 2. Свойства сварного соединения из углеродистых и низколегированных сталей

Механические свойства металла швов. Механические свойства металла швов на низкоуглеродистых и низколегированных сталях приведены в табл. 35. Швы выполнялись электродной проволокой Св-08Г2С и Св-08Г2СЦ диаметром 2,0 мм с вылетом 20 и 60 мм в углекислом газе и в смеси 70%  $CO_2 + 30\%$   $O_2$  (в таблице  $CO_2 + O_2$ ).

Из табл. 35 следует, что механические свойства металла швов, выполненных в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  с увеличенным вылетом, не ниже минимальных показателей свойств основного металла по соответствующим стандартам. При

этом прочность швов на 30— 50 МПа ниже, а пластичность на несколько процентов выше, чем при сварке в углекислом газе. При сварке стали марки ВСт.3сп увеличение вылета электрода приводит к повышению прочности металла, что связано с увеличением доли более легированного электродного металла в шве.

Влияние состава смеси на механические свойства металла шва на стали 16Г2АФ представлено на рис. 56. С увели-




Рис. 56. Зависимость свойств металла шва от содержания кислорода в смеси (сталь 16Г2АФ).

чением содержания кислорода в смеси прочность снижается, а пластические свойства несколько повышеются. Это связано с большим выгоранием углерода и кремния.

Влияние режимов сварки изучали при сварке стали  $15\Gamma2A\Phi$ Дпс толщиной 14 мм в смеси 85%  $CO_2+15\%$   $O_2$  проволокой Св-08Г2СП диаметром 2,0 мм с вылетом 60 мм. Механические свойства металла швов при сварке на различных токах приведены в табл. 36. Из таблицы видно, что механические свойства практически одинаковы при сварке на токах 300—500  $A_*$ 

LIBOR
металла
свойства
Механические
ģ
Габлица

Марка стали	Марка проволоки	Защитный газ	Г. им	σ <sub>r</sub> , MITa	o <sub>B</sub> , MTa	% * <b>9</b>	¢, %
Эт. Эсп	CB-08T2C	00°+0°	8	360—410 320—390	510—560 480—540	27—35 32—35	51—68 55—66
	Cs-08F2C	*0 + *00	8	400—420 350—410	570—580 450—550	2836 3236	20—69 66—69
ы irs irc irc XCHД	CB-08F2C	co <sub>2</sub> + 0;	8	290—320 370—470 360—470 400—490 410—510	470—490 490—550 490—600 510—620 560—650	82888 88-38 8-34 8-34	54—67 68—74 60—69 58—66
Т2АФДпс	CB-08F2C CB-08F2C CB-08F2CI	*0+*00	888	420—490 410—460 470—480	570—640 520—600 590—620	23—26 30—35 28—30	50—64 62—66 65—69
ίτ2ΑΦ	CB-08F2C CB-08F2C CB-08F2CH CB-08F2CH	° + + 0000000000000000000000000000000000	8888	520—650 480—530 610—650 500—540	630—720 600—640 650—710 610—650	22—23 26—29 22—23 21—26	51—59 60—66 53—64 59—62
1	-	-	- 1		o danama o da o do		

Таблица 36. Зависимость механических свойств шва от сварочного тока

I <sub>CB</sub> . A	σ <sub>г</sub> МПа	σ <sub>в</sub> МПа	⁵s. %	ψ. %
300	498—505 503	606—613 608	$\frac{23,0-26,3}{24,6}$	54,6—63,3 60,4
400	505523 516	639—650 642	$\frac{25,0-25,7}{25,2}$	57,8—62,0 59,2
500	470—519 495	643—650 646	$\frac{23,4-26,7}{24,5}$	55,6—62,0 58,2

Таблица 37. Зависимость механических свойств шва от места вырезки образца

Место вырезки образца из шва	σ <sub>τ</sub> , ΜΠa	σ <sub>в</sub> , МПа	ô <sub>s</sub> , %	ψ. %
Верх	417	537	28,3	59,9
Середина	425	524	29,6	70,1
Корень	477	597	24,0	59,9

Результаты испытаний стандартных круглых образцов на растяжение, вырезанных из разных частей многослойного шва на стали 09Г2С толщиной 60 мм, приведены в

табл. 37. Сварку выполняли проволокой Св-08Г2С диаметром 2,0 мм с вылетом 60 мм в смеси 70% СО<sub>2</sub> + 30% О<sub>2</sub>. В таблице приведены средние значения испытаний трех образцов.

Прочность металла шва на стали ВСт.3 и 16Г2АФ при переменных нагрузках иллюстрируется рис. 57. Испытывались круглые образцы при знакопеременном изгибе с вращением вокруг продольной оси (симметричный цикл нагружения). Как видно из рис. 57, усталостная прочность металла шва, выполненного в смеси  $CO_2 + O_2$ , выше, чем при сварке в углекислом газе. Сварку




Рис. 57. Образец для испытаний и кривые усталости металла шва на стали ВСт.3 (1, 3) и  $16\Gamma2A\Phi$  (2, 4, 5):  $1.2-CO_2$ ; 4 -85% CO<sub>2</sub> + 15% O<sub>3</sub>; 3, 5 -70% CO<sub>2</sub> + 30% O<sub>3</sub>.

выполняли проволокой Cв-08Г2С диаметром 2,0 мм с обычным (в углекислом газе) и увеличенным (в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_3}$  вылетом электрода.

Стойкость металла шва против хрупкого разрушения Многие металлы, пластичные при комнатной и повышением температурах, разрушаются хрупко при низких температурах. Это в первую очередь касается низкоуглеродисты и низколегированных сталей — самого распространенного конструкционного материала. В зависимости от химическо го состава, наличия дефектов, скорости приложения нагрузки, толщины металла при определенной температуре может произойти хрупкое разрушение сварной конструкции

Многочисленные анализы причин разрушения металли ческих конструкций показали, что одной из главнейшим причин, способствующих разрушению, является понижения температуры окружающего воздуха. Хрупкие разрушения наблюдаются в сварных узлах кранов, экскаваторов, и химической аппаратуре, трубопроводах, емкостях, стро ительных сооружениях и других конструкциях, работающим в условиях естественных отрицательных температур. Пра вильный выбор материала, способа сварки для изготовления конструкций, работающих при низких температурах, является особенно важной задачей, так как в настоящег время идет интенсивное освоение районов Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, где длительное время удержи вается отрицательная температура, нередко достигающая — 40° С, а иногда — 50° С и ниже.

Процесс разрушения состоит их двух стадий — зарождения трещины и ее распространения [117]. Первая стадия неизбежно связана с пластической деформацией. Распро странение трещины может происходить в принципе без пластической деформации. Практическим критерием хрупкости является малая величина пластической деформации при разрушении, которая близка к значению предельной упругой деформации. Кроме того, хрупкое разрушение развивается с большой скоростью и поэтому представляет наибольшую опасность с инженерной точки зрения.

После достижения трещинами определенных критических размеров (что зависит от свойств материала, величины и формы тела и условий нагружения) процесс переходит в заключительный самоускоряющийся период и разрушение может произойти без дополнительной нагрузки.

Существуют различные методы определения стойкости металла против хрупкого разрушения. Наиболее часто при-

меняют надрезанные образцы, которые испытывают на ударный изгиб. При этом испытывают серию образцов при разных температурах и определяют температуру перехода от пластичного разрушения к хрупкому. Есть несколько критернев для практического определения температуры хладноломкости, характеризующей склонность к хрупкому разрушению.

1. По величине ударной вязкости: температура, при коюрой наблюдается ударная вязкость определенной величи-

Габлица 38. Ударная вязкость металла шва

		M	а <sub>н</sub> , Дж/си	. при темпе	ратуре испы	тания, ℃
Марка стали	Защитный газ	Место вы- резки об- расца	+20	20	-40	<b>—6</b> 0
ВСт. Зеп	CO3	По оси	135—155	9095	75—85	2429
	$CO_2 + O_2$	То же	152—162	90152	95-119	51-100
09Г2	$\left[ \begin{array}{c} CO_2 + O_2 \end{array} \right]$	» »	88176	82—155	42146	<u> </u>
09Γ2C	$CO_2 + O_2$	Верхний слой	101124	66—87	52—53	_
	Тоже	Нижний слой	105—156	71120	43—102	_
16FC	CO <sub>2</sub>	По оси	122—142	95—99	1424	_
10ХСНД	$CO_2 + O_2$ $CO_2 + O_2$	То же	120139	90—144	80-100	30—35
	$CO_2 + O_2$	» »	8587	75—80	65—71	3551

Примечание Приведены минимальные и максимальные значения ударлоя вязкости при сварке проволокой Св-08Г2С днаметром 1,6—2,0 мм на токе 300—400 A. Состав смеси 70% СО,  $\pm$  30% О,

ны (30 Дж/см<sup>2</sup> — для образцов с надрезом по Менаже; 20—25 Дж/см<sup>2</sup> — для образцов с надрезом по Шарпи); температура, при которой максимальное значение ударной вязкости уменьшилось в два раза [121].

2. По виду излома: температура, при которой появляются первые участки хрупкого кристаллического разрушения; температура, при которой 50% площади излома занято кристаллическими участками; температура, при которой излом становится полностью кристаллическим.

Однако было бы неправильным признать какой-либо критерий перехода универсальным. Показательность того или иного критерия перехода в хрупкое состояние может определяться только степенью корреляции между результатами лабораторных определений и частотой выхода из строя деталей из данного материала на практике.




Рис. 58, Зависимость ударной вязкости металла шва на стали 16Г2АФ (1) и  $15\Gamma 2A\Phi Дпс (2-4)$  от температуры испытаний при сварке проволокой Св-08Г2СЦ диаметром 2.0 mm: 

Несмотря на относительную при стоту и широкое распространение испытание надрезанных образцов обладает тем недостатком, что по основании таких испытаний нельзи предвидеть реальную температуру, при которой может произойти хруп кое разрушение материала при ра боте его в определенной конструкции. Тем не менее ударные испыта ния имеют большое значение для качественного сравнения сталей. На основании температуры порога хладноломкости можно сказать, что при прочих равных условиях сталь с более низкой температурой по рога хладноломкости лучше. Кроме того, по ударной вязкости можно судить об изменениях в материале и определить влияние старения на склонность материала к хрупкому разрушению.

Значение ударной вязкости металла швов, определяемой на стандартных образцах с полукруглым

Таблица 39. Содержание кислорода

в швах на стали 15Г2АФДпс

надрезом при различной температуре испытаний, приведены в табл. 38 и на рис. 58. Из таблицы и рисунка видно, что с увеличением содержания кислорода в смеси до 30%

ударная вязкость при низких температурах увеличивается, снижается критическая температура хладноломкости.

Анализ влияния содержания кислорода в металле швов на стали 15Г2АФДпс. выполненных проволокой марки Св-08Г2СЦ диамет-

Содержа-Защитный газ L, MM ние О. % 20 0.0567  $85\% CO_2 + 15\% O_2$  $70\% CO_2 + 30\% O_2$ 60 0,0509 60 0,0665

ром 2,0 мм (табл. 39), не выявил четкой зависимости между значениями ударной вязкости (см. рис. 58) и содержанием кислорода в швах.

Ускоренное охлаждение и пластические деформации при сварке, правка конструкций из углеродистых и низколегированных сталей и связанное с этими процессами старение

поминают прочность и твердость, но одновременно резко шижают ударную вязкость и повышают порог хладноломити. По этой причине старение отрицательно влияет на вешлуатационные и технологические свойства сталей. Для пенки этого влияния определяют ударную вязкость после еханического старения. Результаты таких испытаний по ышдартной методике (растяжение 10%, нагрев 250° C) на празцах с полукруглым надрезом, сваренных электродной

Iнблица 40. Ударная вязкость металла швов после механического ырения

Марка сталя	Защитный газ	<i>L</i> , мм	а <sub>н</sub> , Дж/см²
Кл. Зеп	CO2	20	$\frac{28-57}{40}$
	70% CO <sub>2</sub> + 30% O <sub>2</sub>	20	50—52 51
<b>ЉГ2ΑΦД</b> πе	CO	20	50—62 57
	$70\% \text{ CO}_2 + 30\% \text{ O}_2$	60	61—92 74
<b>ΙδΓ2ΑΦ</b>	CO <sub>2</sub>	20	29—50 43
	$70\% \text{ CO}_2 + 30\% \text{ O}_2$	60	45—56 51

проволокой Св-08Г2С, приведены в табл. 40. Из таблицы видно, что металл шва обладает достаточной вязкостью после старения.

Величина ударной вязкости металла как мера стойкости против хрупкого разрушения является величиной интегральной и не дает возможности проследить за поведением металла на отдельных стадиях разрушения. Поэтому в последнее время разработан ряд методов испытаний образцов на статический и ударный изгиб с определением энергии, необходимой для зарождения и распространения трещины: И. Отани, Б. А. Дроздовского, Я. Б. Фридмана [117], испытакия на ударный изгиб с записью диаграммы усилие — время и др.

В зависимости от условий эксплуатации надежность работы конструкций определяют величиной энергии, затраченной либо на зарождение трещины, либо на ее развитие.

Работа развития трещины в меньшей мере зависит от пометрии надреза и лучше характеризует стойкость металь к хрупкому разрушению, чем суммарная работа. К тот же в реальных сварных швах всегда существуют трещию подобные дефекты, которые в процессе работы могут развиваться в микротрещины.

Были испытаны образцы на ударный изгиб с разделены ударной вязкости на составляющие сравнительно простиметодом [16, 17]. Сущность метода заключается в том, что стандартные образцы с надрезом по Менаже испытывающих ударный изгиб при различных температурах с теплиметрированием процесса ударного нагружения и записыщих граммы усилие — время. Ударные испытания проводили на копре МК-30, на молоте которого был закреплен проводильный тензодатчик. Запись диаграммы осуществляли ощиллографом H-102 с помощью универсальной тензостанцию УТС-1-ВТ-12. Устройство было откалибровано статическиметодом.

Полученная осциллограмма разделяется на две частирямой, перпендикулярной к оси абсцисс и проходящим через максимальное значение ординаты. Первая части связана с процессом упругой и пластической деформации образца до момента появления трещины, вторая—характери вует изменение усилия в процессе развития этой трещины

Затраты энергии на зарождение и распространение трещины с учетом упругой энергии системы образец — машиплиодсчитывали по формулам, приведенным в работах [16, 17, 38]. Учитывая площадь нетто поперечного сечения образца, определяли составляющие ударной вязкости  $a_3$  и  $a_1$  связанные с процессом зарождения и распространения трещины.

Описанный метод определения составляющих ударной вязкости имеет то преимущество, что дает больше информации о свойствах материала по сравнению с другими методами. При осциллографировании можно найти максимальное усилие при разрушении, время развития трещины, а следова тельно, скорость ее развития. Определение ударной вязкости и ее составляющих  $a_3$  и  $a_p$  по этому методу производится на одном и том же образце, что повышает точность определения.

Были проведены исследования хрупкой прочности в диапазоне температур от +20 до  $-60^{\circ}$  С и определены ударная вязкость и ее составляющие  $a_{\rm a}$ ,  $a_{\rm p}$ , максимальные усилия при разрушении P для металла шва, выполненного на




Рис. 59. Типичная осциллограмма усилие — время при различных температурах испытаний на ударный изгиб а, 60 — +20° С; 6 —

стали 16Г2АФ и 15Г2АФДпс. Толщина и химический состаметалла представлены в табл. 41.

Сварку выполняли проволокой Св-08Г2С диаметрот 2,0 мм постоянным током обратной полярности в углекислоптазе и смеси 70%  $\mathrm{CO_2} + 30\%$   $\mathrm{O_2}$ . Ток 360—380 А. Были сварены стыковые соединения с V-образной разделков кромок.

Типичные осциллограммы усилие — время при испытации образцов на ударный изгиб при различных температурах показаны на рис. 59. Видно, что при положительной темпе

Таблица 41. Химический состав основного металла, %

Марка стали	Толцина, мм	С	Μπ	Si	Cu	v	s	P	N <sub>n</sub>
16Г2АФ	20	0,183	1,70	0,53	0,34	0,14	0,025	0,013	0,051
15Г2АФДпс	25	0,175	1,60	0,08		0,15	0,032	0,015	0,016

ратуре нагрузка растет плавно до максимума, затем спадаст до нуля. В отдельных случаях наблюдается перегиб сразу же за прямолинейным участком на восходящей ветви диаграммы (этап зарождения трещины), который становится все более заметным при более низких температурах. Иногда перегиб переходит в площадку, похожую на площадку текучести на диаграмме напряжение — деформация при растяжении. При температуре —60° С и ниже диаграмма принимает вид треугольника. Резкого падения нагрузки на диаграмме не наблюдается, хотя скорость падения нагрузки с уменьшением температуры испытания растет и при —60° С разрушение начинается до перегиба (до предела текучести).

Зависимость значений составляющих ударной вязкости  $a_3$  и  $a_p$  от температуры испытания для металла шва на стали  $16\Gamma 2A\Phi$  и  $15\Gamma 2A\Phi$ Дпс представлена на рис. 60. Видно, что при сварке в смеси  $CO_2+O_2$  с увеличенным вылетом электрода значение  $a_3$  металла шва выше, чем при сварке в углекислом газе. Важнее всего то, что и затраты энергии на распространение трещины в первом случае выще, чем при сварке в углекислом газе. Это значит, что при наличии в сварном шве трещиноподобных дефектов (подрезов, несплавлений) опасность разрушения шва, выполненного в смеси  $CO_2+O_2$ , меньше, чем при сварке в углекислом газе.

Максимальная разрушающая нагрузка повышается с понижением температуры испытаний (рис. 61).

Как испытания на ударный изгиб, так и определение ваботы зарождения и развития трещины служит для качест-

пенного сравнения марок сталей, способов сварки или сварочных материалов. Полученные при таких испытаниях характеристики не могут быть использованы для расчетов надежности конструкции. На основании многочисленных теоретических и экспериментальных работ по изучению хрупкости материалов в начале 1960-х годов сформулированы основы линейной механики разрушения и появилась возможность ее практи-




Рис. 60. Зависимость составляющих ударной вязкости  $a_3$  и  $a_p$  от температуры испытаний:

a = сталь 15Г2АФДпс: 6 = сталь 16Г2АФ; 1 = 70% CO $_2 + 30\%$  O $_2$ ; 2 = CO $_2$ .

ческого использования. Для оценки сопротивления металла распространению трещин в условиях статического деформирования были предложены два взаимосвязанных критерия: коэффициент интенсивности напряжений у вершины трещины K; энергия увеличения трещины на единицу длины G.

Рис. 61. Зависимость максимальной разрушающей нагрузки от температуры испытаний при испытании образцов на стали 16Г2АФ на ударный изгиб: 1-70% СО<sub>2</sub> +30 % О<sub>2</sub>; 2 — СО<sub>2</sub>.

Начало нестабильного разрушения означает, что коэффициент K достиг критического значения и он обозначается символом  $K_c$ . Критический коэффициент интенсивности напряжений  $K_c$  характеризует интенсивность местных растягивающих напряжений, необходимых для распространения трещины, и позволяет вычислить напряжения для роста трещины.

Разработанные в Англии и США методы определения  $K_c$  и ( $K_{1c}$ ) введены в соответствующие стандарты для оценки качества сталей, однако эти методы весьма трудоемки, особенно в случае определения вязкости пластичных металлов

и сплавов (низкоуглеродистой и низколегированной стали алюминиевых сплавов и т. п.). Для таких материалов при встречающихся на практике толщинах, условиях нагружения и температурах эксплуатации в процессе нагружения наблюдаются значительные пластические деформации и конце трещины. В этом случае критерии линейной механики разрушения  $K_c$  неприменимы. Для того чтобы избежать возникновения пластических деформаций у вершины трещины, используют образцы больших толщин, что не всегда возможно.

Трудности, возникающие при оценке хрупкости материа лов сравнительно низкой прочности, привели к разработке нового критерия — величине раскрытия трещины в (анг лийский термин crack opening displacement — COD). Эта концепция была выдвинута Уэллсом [62]. Она гласит, что конец очень острой, например, усталостной трещины. вследствие пластического течения затупляется, а берега трещины перемещаются, оставаясь параллельными. Когда расстояние между берегами достигает критического значения. материал у вершины трещины разрушается и трещина распространяется дальше. Это критическое значение величины раскрытия трещины б, считается константой материала прв заданных условиях (температуре, скорости деформации, толщине элемента), характеризующей его стойкость против крупкого разрушения. Такой метод назван методом СОД. Преимущество этого метода заключается в том, что критическое раскрытие трещины можно определять на образцах малых диаметров.

Были проведены исследования с использованием метода COD по определению стойкости против хрупкого разрушения металла шва, выполненного в смеси CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> [128]. Методика определения критического раскрытия трещины предусматривает испытание призматического образца с трещиной. Образец подвергают статическому изгибу при непрерывном измерении раскрытия трещины до момента ее подрастания. Методика определения δ<sub>0</sub> описана в работах [62, 144].

Образцы квадратного сечения вырезали из стыкового соединения из стали  $16\Gamma2A\Phi$  и  $15\Gamma2A\Phi$ Дпс толщиной 16 и 14 мм соответственно. Пластины сваривали проволокой Св-08Г2С диаметром 2,0 мм с обычным вылетом (20 мм) в углекислом газе и с увеличенным вылетом (60 мм) в смеси  $CO_2 + O_2$  на токе 300 А. Толщина образцов равнялась толщине основного металла. Форма и размеры образцов приведены на рис. 62, a,

Образцы изготавливали со снятым усилением. Надрез вуществляли в два этапа: на фрезерном станке — шириной 1.0 мм, затем тонкой ножовкой вручную делали пропил радиусом в вершине, примерно равным 0,1 мм. После выволнения надреза на резонансном вибраторе инициировали

прещину усталости. Общая мина имитируемого дефекта падрез и трещина усталости) полжна составлять 60—70% полщины образца. При таком потношении *l/b* геометричекие размеры образцов перегают влиять на результаты испытаний.

Испытание проводили на прессе усилием 40 кН. Для определения величины раскрытия трещины на образце устанавливали датчик в сжатом состоянии. В процессе нагружения образца трещина раскрывалась, пластинки скобы разгибались. Сигнал моста тензодатчиков записывался на двухкоординатном самопишущем приборе. Этот сигнал характеризовал величину раскрытия трещины.

Усилие на образец передается через ножи. На плоских гранях ножей наклеивали такие же датчики сопротивления, как и на скобе. Тарировку сигнала с нагружающего устройства и датчика производили перед каждой серией испытания. Схема устройства для испытаний представлена на рис. 62, 6.




Рис. 62. Образец для определения критического раскрытия трещины (а) и схема устройства для испытаний (б):

 образец;
 измерительная скоба;
 на ванна с охлаждающей жидкостью.

Так как при испытаниях измеряют не критическое раскрытие трещины у ее вершины, а величину  $V_{\rm c}$ , то существуют специальные формулы для пересчета и определения  $\delta_{\rm c}$ . Результаты испытаний приведены в табл. 42. Из таблицы видно, что для металла шва, выполненного в смеси

 $CO_2 + O_2$ , величина критического раскрытия трещины больше, чем при сварке в углекислом газе.

По величине критического раскрытия трещины можно определить максимальный размер допустимого дефекта металле шва, который не вызовет снижение несущей способности конструкции. Зависимость размера дефекта  $a_{\max}$  величины  $\delta_{\rm c}$  в общем виде выражается формулой

$$a_{\max} = c \frac{\delta_c}{\epsilon} , \qquad (6.1)$$

Таблица 42. Величина  $\delta_c$  для металла шва

Марка стали	Защитный газ	P <sub>max</sub> , sH	<i>V</i> <sub>с</sub> , мм	ô <sub>С</sub> , мм
16Г2АФ	CO <sub>2</sub>	4,8-5,5	0,38-0,54 0.43	0,024-0,034
	70% CO. + + 30% O <sub>2</sub>	5,0-6,6 5,7	0,46—0,6 0,54	0,027 0,0300,038 0,035
15Г2АФДис	CO <sub>2</sub>	$\frac{-7.4-9.4}{8.7}$	$\frac{0.67 - 0.81}{0.72}$	0,0380,046
i	70% CO <sub>2</sub> + +30% O <sub>2</sub>	7,8—8,4	$\frac{0.80-1.30}{1.03}$	0,045—0,072 0,059

где c — коэффициент, зависящий от толщины и прочности металла, размеров конструкции и др.; e — деформации, соответствующие пределу пластичности.

Проведенные исследования по определению ударной вязкости и ее составляющих  $a_s$  и  $a_p$ , а также критического раскрытия трещины позволили установить, что металл шва, выполненный в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$ , имеет более высокую стойкость против хрупкого разрушения, чем при сварке в углекислом газе.

Повышение стойкости металла шва, выполненного в смеси  $CO_2 + O_2$ , против хрупкого разрушения можно объяснить лишь металлургическими и технологическими особенностями этого процесса сварки, так как и образцы, и условия их испытаний были идентичны,

Известно, что стойкость металла против хрупкого разрушения зависит не только от условий эксплуатации (температуры, скорости деформации, напряженного состояния), но и от химического состава, степени раскисленности и дегазации, теплового воздействия на металл, наличия или отсутствия концентраторов напряжений, Ряд легирующих элементов снижает сопротивляемость четалла хрупкому разрушению. К ним относятся прежде жего углерод и кремний. Если любое увеличение содержания углерода новышает температуру хладноломкости, то при содержании кремния до 0.4% его влияние положительно и только с увеличением содержания кремния более 0.4% сгойкость металла против хрупкого разрушения снижается. Гак как при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  содержание углерода и кремния несколько снижается, наблюдается повышение стойкости против хрупкого разрушения.

Значительное влияние на вязкость металла оказывает глособ и степень раскисленности. Показателем эффективпости раскисления считается общее содержание кислорода 
в шве. Однако многочисленные испытания образцов на 
ударный изгиб и определение содержания кислорода в шве 
пе выявили четкого влияния содержания кислорода (до 
0,08%) на ударную вязкость. Поэтому можно предположить, 
что основное влияние на ударную вязкость металла шва 
оказывают состав, форма и размеры неметаллических включений, в составе которых находится практически весь кислород. Крупные остроугольные неметаллические включения 
или включения в виде пленки по границам зерен отрицательно сказываются на стойкости против хрупкого разрушения.

При сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  в шве наблюдаются округлые дисперсные окисные включения, равномерно расположенные по всему сечению шва. Такие включения не снижают стойкости металла шва против хрупкого разрушения. Добавка кислорода к углекислому газу влияет на микроструктуру металла шва, что также способствует повышению стойкости против хрупкого разрушения.

Свойства и конструкционная прочность сварных соединений. Для определения прочности металла шва и сварного соединения испытывали плоские образцы на растяжение. Образцы вырезали из стыковых соединений пластин из разных марок сталей, сваренных в смеси  $\mathrm{CO}_2 + \mathrm{O}_2$  и для сравнения с образцами, сваренными в углекислом газе. Испытания показали, что практически во всех случаях разрушение происходит по основному металлу вне зоны термического влияния.

Угол загиба образцов, вырезанных из стыкового шва, составляет 180°, трещины на металле не образуются даже при сплющивании образца. Данные, полученные в работе 1301, о том, что при сварке в смеси 70% СО<sub>2</sub> + 30% О<sub>2</sub> не удается получить требуемый угол загиба, по-видимому,

обусловлены наличием дефектов в швах либо другими причинами, а не является свойством швов. Большое количествонытов, проведенных нами, а также производственный опылодтверждают пластичность швов, выполненных в смече 70% CO<sub>2</sub> + 30% O<sub>2</sub> и загиб образцов до 180° (рис. 63).

Ударная вязкость металла зоны термического влияния при расположении вершины надреза образцов на заданию расстоянии от границы сплавления приведена в табл. 4.1 Сварку выполняли проволокой Св-08Г2С диаметром 2,0 мл на токе 280—300 А. Из таблицы видно, что при свары




Рис. 63. Сварной опразец после испытации на загиб до сплющино ния (сталь 09Г2С, проволока Св-08Г2СЦ, L—60 мм).

на режимах с одинаковой погонной энергией ударная вяз кость металла зоны термического влияния практически не зависит от состава защитного газа.

Для оценки влияния способа защиты дуги и величины вылета электрода на хладноломкость сварного соединения использовался образец, разработанный в ИЭС им. Е. О. Патона АН УССР [5]. Этот жестко закрепленный образец, в котором при сварке создаются значительные сварочные напряжения, позволяет также оценить степень чувствительности сварных соединений к хрупкому разрушению.

Сварку образцов выполняли в смеси  $CO_2 + O_2$  с обычным (20 мм) и увеличенным (60 мм) вылетом электродной проволоки диаметром 2,0 мм. Для сравнения наплавляли валик в углекислом газе той же проволокой с обычным вылетом электрода. Режим сварки подбирали так, чтобы размеры швов были одинаковыми. Надрезы во всех случаях попадали в зону термического влияния на расстоянии 2,0—2,5 мм от границы шва.

В результате испытаний было установлено, что при температуре  $+20^{\circ}$  С все образцы выдержали без разрушения три — пять ударов. При температуре испытаний —10, —15 и —30° С в образцах возникала трещина после нескольких ударов независимо от способа сварки. Таким образом, можно считать, что соединения, выполненные в углекислом газе

лбдица 43. Ударная вязкость металла шва и зоны термического шиния, Дж/см<sup>3</sup>

Марка стали	Защитный газ	Расположение	а <sub>н</sub> при те	мпературс ний, °С	пеныта-
inipita Cravini		вершины надреза	+20	-40	60
ы'2АФДпс	70% CO <sub>2</sub> + + 30% O <sub>2</sub>	По оси шва	<u>96106</u>	46-57	40-42
:		По границе сплавления	<del></del>	$\frac{47-62}{54}$	$\frac{37-46}{41}$
,	 	На расстоянии от границы сплавления і мм	_	<del>47—54</del> <del>50</del>	$\frac{38-50}{43}$
		То же 2 мм	-	56—69 62	$\frac{48-55}{48}$
		То же 3 мм	_	65—70 67	$\frac{42-47}{46}$
<i>i</i>	CO <sub>2</sub>	По оси шва	$\frac{75-77}{76}$	46-50	$\frac{14-22}{18}$
		По границе сплавления	<del></del>	40—56 48	35—42 39
		На расстоянии от границы	_	$\frac{62-71}{66}$	$\frac{36-48}{40}$
		сплавления 1 мм То же 2 мм	_	$\frac{69-76}{72}$	<u>59—69</u>
		Тоже 3 мм	<b>–</b>	$\frac{67-76}{71}$	57—62 59
		Основной металл	109120 113	$\frac{95-105}{101}$	$\frac{72-92}{82}$
09Г2	70%CO <sub>2</sub> + 1 + 30%O <sub>2</sub>	По границе сплавления	$\frac{91-179}{128}$		_
ВСт. Зеп		То же	82—172 117		

и смеси  $CO_2 + O_2$ , обладают практически одинаковой стой-костью против хрупкого разрушения.

Конструкционная прочность при различных видах нагружения является наиболее достоверной оценкой работоспособности сварных соединений, выполненных теми или иными методами или сварочными материалами. Испытания производят на специальных образцах, имитирующих реальные конструкции. Одной из важных характеристик сварных соединеня является их поведение при двухосном напряженном соглянии. Пластины из стали ВСт. Зсп размером  $200\times200\times6$  мм со стыковым швом посредине, выполненным в угления лом газе и смеси его с кислородом с обычным и увеличения



Рис. 64. Характер разрушения образцов при двухосном нагружении в смеси  $CO_2+O_3$  при  $+20^\circ$  C (слева) и при  $-20^\circ$  C (справа).

вылетом, а также под флюсом, закрепляют в специальном приспособлении. Со стороны корня шва вдавливают стальной шар на прессе с усилием 1 кH. Верхняя поверхност




Рис. 65. Образец для испытаний и кривые усталостной прочности сварных соединений:

 $1 - CO_2 + O_3$ ;  $2 - CO_3$ .

шва находится в растянутия зоне. Образцы испытывались при положительной и отрица тельной температуре. Уста новлено, что нагрузка до разрушения при положительной температуре во всех случаях выше, чем при отрицательной и практически не зависит огособа механизированной сварки. Характер разрушения образцов показан на рис. 64.

Вибрационные испытания сварных стыковых соединений проводились в защитных газах. Образец подвергался плоскому изгибу до полного

разрушения. Результаты испытаний представлены на рис. 65. Сварные соединения, выполненные в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  проволокой Св-08Г2С диаметром 2,0 мм, во всем диапазоне нагрузок имеют более высокую усталостную прочность, чем при сварке в углекислом газе.

Испытания на одиночный удар проводили на специальных образцах в виде тавровых балочек, имитирующих

пльные сварные соединения. Испытывались нахлесточные при приварке накладок к стенке тавра. Удары наносичсь на копре с энергией 2,25 кДж. Критерием являлось пличество ударов до разрушения.

Результаты опытов сведены в табл. 44. Из таблицы видто ударная прочность образцов, сваренных в смеси 
то ударная прочность образцов, сваренных в смеси 
то ударная прочность образцов, сваренных в смеси 
то ударная прочность образцов. Св-08Г2С диаметром 
то ударная при сварке в углекислом газе. Проведенные 
при сварим позволили установить, что сварные соединения,

ыблица 44. Результаты испытаний на одиночный удар

111///211144— - 11 2		
Способ сварки	Количество уда шения при т непыта	гемпературе
Спосоо сварки	40	60
Колуавтоматическая в смеси $70\%$ $CO_2+1.30\%$ $O_2$ проволокой $d_9=2$ мм, $L=60$ мм Колуавтоматическая в углекислом газе проволокой $d_9=2$ мм, $L=20$ мм	40 40	$ \begin{array}{c c} 8 - 10 \\ \hline 9 \\ 7 - 9 \\ \hline 8 \end{array} $

выполненные в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$ , обладают высокими прочностными и служебными свойствами и не уступают соединениям, выполненным в углекислом газе.

Структура металла сварного соединения. Металлографические исследования проводились на шлифах, вырезанвых из стыковых соединений на стали 15Г2АФДпс и 16Г2АФ. Исследовали структуру металла шва, околошовной зоны и основного металла, твердость характерных участков сварного соединения.

В работе [51] установлено, что структура металла околошовной зоны и швов на низколегированных сталях без термообработки представляет собой смесь продуктов феррито-перлитного, бейнитного и мартенситного превращений. Однако при травлении шлифа спиртовым раствором азотной кислоты продукты мартенситного превращения не выявляются. Провести дифференциацию структурных составляющих затруднительно. Поэтому для выявления составляющих микроструктуры металла сварного соединения производили травление в горячем растворе пикрата натрия. При таком травлении мартенсит окрашивается в черный цвет, перлит в серый, а феррит остается светлым.

На рис. 66 представлена микроструктура металла шва на стали 16Г2АФ при травлении шлифа в горячем растворе




Рис. 66. Микроструктура металла шва ( $\times$ 150) при сварке в углекислом газе (a) и в смеси  $\mathrm{CO_2}+\mathrm{O_2}$  ( $\delta$ ), травление в горячем растворе пикрата натрия.

пикрата натрия. Исследуя структуру металла при травлении шлифа азотной кислотой, можно сделать вывод, что металл шва имеет феррито-перлитную структуру (рис. 6.). Травление этих же шлифов в горячем растворе пикрата натрия позволило установить, что помимо феррита и перлита в швах имеется небольшое количество мартенсита (см. рис. 66). При этом швы, сваренные в углекислом газе,




Рис. 67. Влияние состава защитного газа на микроструктуру металла шва ( $\times 100$ ):

 $a = CO_s$ ;  $6 = 85\% CO_s + 15\% O_s$ ;  $s = 70\% CO_s + 30\% O_s$ .

годержат песколько большее количество мартенсита, чем при гварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$ . Интересно отметить, что мартенсит в швах при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  располагается равномерно по сечению, а при сварке в углекислом газе наблюдаются участки, обогащенные мартенситом. Эти участки преимущественно располагаются по границам зерен, что неблагополучно сказывается на пластичности и вязкости металла.

Кислород влияет и на характер выделения феррита. Добавка кислорода в защитную смесь позволяет получить швы с более дезориентированной структурой, с большим количеством феррита. Если при сварке в углекислом газе часто наблюдаются тонкие без ответвлений ферритные участки (см. рис. 67, a), то при сварке в смеси  $\mathrm{CO}_2 + \mathrm{O}_2$  количество феррита несколько увеличивается, ферритные участки более равномерно перемешиваются с перлитными (см. рис. 67, b, b). Твердость металла шва составляет 200—220 HV. Уменьшение количества мартенсита при сварке в смеси  $\mathrm{CO}_2 + \mathrm{O}_2$  связано со снижением скорости охлаждения и уменьшением содержания углерода в шве.

В околошовной зоне на сталях 16Г2АФ и 15Г2АФДпе большого роста зерен не наблюдается, что связано с благоприятным воздействием карбонитридов ванадия. Структура околошовной зоны на участке крупного зерна представляет собой сорбит, по границам зерен видна цементитная сетка. Твердость металла околошовной зоны зависит от режимов сварки и для исследуемых сталей изменяется в пределах 290—400 HV.

# 3. Свойства сварных соединений, выполненных проволокой диаметром 2,0 мм, для конструкций в северном исполнении

Для конструкций, работающих в условиях низких температур, предъявляются особые требования к качеству и свойствам металла шва и прежде всего к стойкости против хрупкого разрушения. Это связано с тем, что понижение температуры является одной из главных причин перехода пластичных в обычных условиях материалов в хрупкое состояние и неоднократно вызывало катастрофическое разрушение сварных конструкций.

Многолетний опыт применения ручной сварки электродами с фтористо-кальшиевым покрытием типа Э42A и Э50A и полуавтоматической сварки в углекислом газе проволокой

Св-08Г2С диаметром 0,8—1,2 мм показал их пригодного для изготовления ответственных конструкций. Швы, выполненные с применением указанных сварочных материалов отличаются высокой пластичностью и вязкостью. Поэтом в соответствии с ГОСТ 14892—69 эти способы сварки и свирочные материалы рекомендуется применять для изготовления конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, предназначенных для эксплуатации в условия низких температур (северное исполнение).

Полуавтоматическая сварка проволоками малых диамет ров в углекислом газе, как и ручная дуговая сварка, отли чается низкой производительностью. Электродная проволок диаметром 0,8—1,2 мм значительно дороже проволок диаметром 1,6—2,0 мм. Для качественного выполнения швом электродами с фтористо-кальциевым покрытием требуются сварщики высокой квалификации. В то же время подготовка сварщиков-ручников значительно сложнее и занимает больше времени, чем подготовка сварщиков-полуавтоматчиков.

В связи с освоением районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока резко увеличился объем производства конструкций в северном исполнении. Это, а также острый дефицит сварщиков высокой квалификации, необходимых для изготовления таких конструкций, требует изыскания новых, более производительных способов сварки. Одним из них является полуавтоматическая сварка в смеси СО, + + О2 проволоками диаметром 1,6-2,0 мм с увеличенным вылетом электрода. Как показали проведенные исследования, этот способ сварки отличается высокой производительностью и стойкостью против хрупкого разрушения. Однако его применение невозможно без сопоставления свойств сварных соединений, выполненных в одинаковых условиях: проволокой Св-08Г2С диаметром 1,6—2,0 мм в смеси СО2 + + O<sub>2</sub> и проволокой той же марки диаметром 1,2 мм в CO<sub>2</sub>, а также электродами с фтористо-кальциевым покрытием.

Исследуемые процессы сравнивали по стойкости швов против образования пор и кристаллизационных трещин, механическим свойствам и конструкционной прочности. Исследования проводили на образцах из низкоуглеродистой стали ВСт. Зсп и низколегированной 09Г2, широко применяющихся для изготовления сварных конструкций.

Стойкость швов против образования пор определяли по методике, описанной в работе [12]. Сварку вручную выполняли электродами УОНИ 13/45 диаметром 5,0 мм на токе 260—270 А, полуавтоматическую — проволокой Св-08Г2С

шаметром 1,2 мм на токе 250 A и днаметром 2,0 мм с вылетом  $I_{\rm cs}=320$ —350 A;  $U_{\rm g}=31$ —32 B.

При содержании ржавчины до 1,5 г на 100 мм шва поры по образуются. С увеличением количества ржавчины до 1,6 г в металле швов появляются внутренние, а при сварке проволокой Св-08Г2С диаметром 1,2 мм в углекислом газе и паружные поры. Дальнейшее увеличение количества ржавчины до 1,7 г приводит к появлению наружных пор, распочоженных по оси шва, выполненного проволокой диаметном 2,0 мм в смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> и вручную электродами УОНИ 13/45. Таким образом, стойкость металла швов против образования пор для сравниваемых способов сварки практически одинакова.

Стойкость швов против образования горячих трещин вучали на тавровых образцах из стали толщиной 12 мм повышенным содержанием углерода (0,28%). Сварка выполнялась вручную электродами УОНИ 13/45 диаметром 1,0 мм, а также полуавтоматом электродной проволокой св-08Г2С диаметром 2,0 мм на увеличенном вылете в смеси 102 + 02 и для сравнения в углекислом газе проволокой циаметром 1,2 мм на токе 280—300 А. Было сварено по иять-шесть образцов в каждой серии опытов. После остывания образцы разрушали под копром. Трещины в швах и в одном из образцов не наблюдались. При ручной и получетром 1,2 мм в незаваренных кратерах наблюдались трещины и надрывы длиной 8—10 мм.

При определении стойкости металла швов против обранования горячих трещин методом статического изгиба в процессе сварки критическая скорость деформации швов, выполненных в смеси  $CO_2 + O_2$ , составляла 22,4 мм/мин, в выполненных вручную электродами УОНИ 13/45— 18,2 мм/мин.

Таким образом, швы, выполненные проволокой Св-08Г2С днаметром 2,0 мм в смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub>, обладают большей стойкостью против образования горячих трещин, чем швы, выполненные вручную электродами УОНИ 13/45 или полуавтоматом проволокой диаметром 1,2 мм в углекислом газе.

Химический состав металла швов при сварке сравниваемыми способами приведен в табл. 45, а механические свойства — в табл. 46.

Из данных этих таблиц видно, что металл швов, выполвенных в смеси 70% СО $_2+30\%$  О $_2$  проволокой Св-08Г2С

Габлица 45. Химический состав металла швов на стали ВСт.3си,

Способ сварки	С	Mn	Si	s	۱,
Полуавтоматическая в смеси 70%СО $_2$ + 30%О $_2$ проволокой диаметром 2,0 мм Полуавтоматическая в углекислом газе проволокой диаметром 1,2 мм Ручная электродами УОНИ 13/45	0,06 0,09 0,05	1,10 1,04 0,60	0,32 0,35 0,20	0,017 0,022 0,018	0,0**

диаметром 2,0 мм, имеет хорошие пластические свойства (и уровне металла швов, выполненных электродами с фтористо кальциевым покрытием). Прочностные свойства всех сравии ваемых способов сварки отвечают требованиям, предъягляемым к швам на низкоуглеродистых и низколегированны сталях.

Для определения стойкости металла шва против хрупкого разрушения испытывали образцы с полукруглым надрезом на ударный изгиб. Образцы вырезали из стыкового соединения с многослойным швом. Надрез находился в слос сваренном последним. Результаты испытаний приведены прис. 68. Из рисунка видно, что во всех случаях ударнов вязкость металла шва высокая, при сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  порог хладноломкости ниже  $-70^\circ$  С.

Таблица 46. Механические свойства металла швов

Марка стали	Способ сварки	σ <sub>r</sub> , ΜΠа	σ <sub>в</sub> MΠa	ô₅. %	ψ, %
ВСт,3сп	Полуавтоматическая в сме- си $CO_2 + O_2$ проволокой диаметром 2,0 мм	388	512	32,0	67,8
•	Полуавтоматическая в угле- кислом газе проволокой диаметром 1,2 мм	422	543	29,0	66,4
	Ручная электродами УОНИ 13/45	334	465	32,0	70,0
09Г2	Полуавтоматическая в смеси $CO_2 + O_2$ проволокой диаметром 2,0 мм	422	<b>5</b> 31	27,8	71,6
	Ручная электродами УОНИ 13/45	372	519	28,4	69,3

Примечание. В табляце приведены средние значения, полученные при испытании трех — пяти образцов.

Проводились металлографические исследования металла приого соединения на шлифах, вырезанных из стыковых юв на стали Ст. З толщиной 20 мм, содержащей 0,19% С 1. При сварке в смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> шов гладкий с плавным пеходом к основному металлу.

С целью выявления неметаллических включений иссле-

м увеличении. В швах, сваренк электродами УОНИ 13/45 и в еси  $CO_2 + O_2$  проволокой с увеченным вылетом, наблюдаются лкие округлой формы силикат-№ включения железа и марганца, же — кварцевого стекла. Средшразмеры включений в швах, свапных электродами УОНИ 13/45 — Ямкм, а выполненных в смеси нов — 1 мкм, т. е. в два-три раза льче. Количество сложных силипных стекол и кремнезема в швах, аренных вручную электродами ОНИ 13/45 и в смеси газов с увеченным вылетом, практически жнаково.

При сварке вручную и полуавматом в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  структушвов идентичная. В верхнем 
ше многослойного шва наблюдакя литая столбчатая феррито-пер-




Рис. 68. Зависимость удар ной вязкости металла швэ от температуры ислытаний:

I- УОНИ 13/45.  $u_{3}=5.0$  мм 2- 70% СО $_{2}+$  30% О $_{8}$ . про волока Ст-08Г2С.  $d_{3}=2.0$  мм. L=60 мм. 3- СО $_{2}$ . проволока Св-08Г2С.  $d_{3}=1.2$  мм

пная структура. Нижние слои, подвергшиеся термическоразиннию в результате наложения последующих слоев, неют мелкокристаллическую дезориентированную струкру. Твердость металла шва, сваренного электродами ОНИ 13/45, равна 122—131 HV, а сваренного полуавтопом в смеси  $CO_2 + O_2 = 151 - 172$  HV.

Свойства соединений при переменных нагрузках. Испыния на усталость проводились при знаконеременном избе цилиндрических образцов. Образцы вырезали поперек на из стыкового соединения толщиной 14 мм. Испытывали адкие образцы и с надрезом. При испытании последних моно получить относительные данные о степени чувствительноги металла шва к концентраторам напряжений (рис. 69).

Проведенные исследования показали, что предел выпосвости гладких образцов, сваренных проволокой Св-08Г2С

в смеси  $CO_2 + O_2$ , выше, чем при сварке вручную и в уго кислом газе. Усталостная прочность образцов с надреч сваренных в смеси углекислого газа и кислорода, правочески такая же, как и при сварке электродами УОНИ 13/1

**Конструкционная прочность.** Была изучена конструк ционная прочность соединений, сваренных электродной ир поблица 47. Результаты испытаний на повторный удар волокой Св- $08\Gamma 2$ С диаметром 1,2 мм в  $CO_2$ , диаметром 2,0 п с вылетом 60 мм в смеси  $70\% \text{ CO}_2 + 30\% \text{ O}_2$  и вручную эли тродами УОНИ 13/45. Исследования проводились пр




Рис. 69. Кривые усталостной прочности металла шва при знакопеременном изгибе:

1, 4  $\leftarrow$  CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub>,  $d_9 = 2.0$  MM; 2  $\rightarrow$  $CO_{g_1} d_{g_2} = 1.2$  мм: 8, 5 — УОНИ 13/45,  $d_{\mathbf{q}} = 5.0$  мм;  $I = 8 \Rightarrow$  гладкие образцы; 4, 5 на образцы о надрезом.

вибрационных, повтории ударных нагружениях и од ночном ударе.




Рис. 70. Кривые усталости прочности плоских образцов пр симметричном цикле нагруя - 4

 $I - CO_3 + O_2$ ,  $d_3 = 2.0$  MM;  $2 - CO_2$  $d_{\infty} = 1.2$  мм; S = 90НИ 13/45,  $d_{\omega}$ 

Вибрационные испытания сварных соединений проводи лись на машине конструкции Афанасьева. Образцы изы тавливали из стыковых соединений толщиной 14 мм и подветгали плоскому изгибу до полного разрушения. Результан (СВО-150, масса молота 7 кг, частота нагружений 225 удав смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> проволокой диаметром 2,0 мм с увеличенов табл. 47. ным вылетом, практически такая же, как и при сварке электродами УОНИ 13/45.

При испытании образцов с усилением шва усталостни углекислом газе и вручную электродами УОНИ 13/45. прочность практически для всех способов сварки одинакова если швы качественные и имеют одинаковую конфигурацифроводились на копре с энергией удара 1,5 и 2,25 кДж. [179].

Были проведены испытания при повторной ударной нарузке образцов, сваренных проволокой диаметром 2,0 мм смеси  $CO_2 + O_2$ , диаметром 1,2 мм в углекислом газе и ручную электродами УОНИ 13/45. Прочность образцов ин повторно-ударных нагрузках характеризуется обычно

	Количеств	о ударов до	разруше-
	ния тыс., з	три энергии	удара, кДж
Способ сварки	1,8	2,0	2,25
плуавтоматическая в смеси $CO_2 + O_2$ поволокой диаметром 2,0 мм плуавтоматическая в углекислом газе поволокой диаметром 1,2 мм гиная электродами УОНИ 13/45	1930,0	1359,0	177,2
	1783,2	1241,0	159,6
	1871,5	1186,6	167,4

чбо ударным пределом выносливости, определяющим наиольшую энергию удара, которая не вызывает разрушения фи заданном числе циклов, либо долговечностью, т. е. оличеством ударов до разрушения образцов при заданной остоянной энергии. Испытания проводились на копре

ыблица 48. Результаты испытаний на одиночный удар

		Среднее ко	личество ударов	до разрушения
жергия уда- ра, кДж	Температура испытаний, °С	CO <sub>2</sub> + O <sub>4</sub> проволока диаметром 2,0 мм	СО <sub>3</sub> проволо- ка диаметром 1,2 мм	УОНИ 13/45
1,5 1,5 2,25	40 60 60	12 11 10	12 10 8	12 12 9

испытаний приведены на рис. 70. Из рисунка видно, ченов в минуту. Число ударов регистрировалось специальным усталостная прочность сварных соединений, выполнення учетчиком, количество ударов до разрушения образнов при-

Сварные соединения, выполненные полуавтоматической углекислом газе проволокой диаметром  $1,2\,$  мм и вручну варкой в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2},\,$  обладают большей долговечпостью при повторно-ударном нагружении, чем при сварке

Испытания на одиночный удар специальных балочек

Испытания проводили при положительной и отрицательномпературах. Результаты испытаний приведены в табл и

Видно, что все образцы выдерживают примерно одиновое количество ударов. Следовательно, сварные станения, выполненные в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$ , отличаются танже стойкостью против ударных нагрузок, как и соединени сваренные УОНИ 13/45 и в  $\mathrm{CO_2}$ , диаметром 1,2 мм.

Проведенный комплекс исследований позволил устань вить, что сварные соединения, выполненные полуавтомам ческой сваркой в смеси  $CO_2 + O_3$  проволокой диаметригований, не уступают соединениям, сваренным в  $CO_2$  приводокой диаметром 1,2 мм и вручную электродами с фтористи кальциевым покрытием. Исследуемый способ сварки работающих в условиях низких температур. В процессе и проектирования и изготовления необходимо выполнять пребования, изложенные в Приложении 3 к ГОСТ 14892—401

## 4. Свойства сварных соединений сталей с повышенным содержанием углерода

Большую группу сварных конструкций соста ляют детали машин. Они изготавливаются из проката использованием отдельных поковок и отливок, а также нево средственно из отливок либо поковок. Применение сварны деталей вместо литых или кованых дает большой экопо мический эффект прежде всего благодаря снижению массиизделия и припусков на механическую обработку.

Характерной особенностью деталей машин является при менение широкой номенклатуры марок сталей. Наиболкт нагруженные части деталей изготавливаются из сталей повышенным содержанием углерода (45, 40X, 50Г, 38X) и др.) и подвергаются термической обработке, что придагим значительную прочность, твердость и износостойкость Менее нагруженные части изготавливаются из низкоуглеродистых сталей марок Ст. 3, 15, 20 и др.

Сварка сталей с повышенным содержанием углерод связана со значительными трудностями. Они обладаю низкой стойкостью против образования горячих трещин склонны к образованию малопластичных структур в шы и околошовной зоне, а также к возникновению холодных трещин. Трудно получить шов, равнопрочный основному металлу.

Как было указано выше, швы, выполненные в смеси  $O_2 + O_2$ , обладают высокой стойкостью против образовиния трещин как в шве, так и в околошовной зоне. Поэтому иля изготовления конструкций из сталей с повышенным одержанием углерода рационально использовать этот способ сварки. Свойства сварных соединений из таких сталей при сварке в смеси  $O_2 + O_2$  практически не изучены.

Для определения механических свойств сваривались тыковые соединения из сталей марок 45 и 38ХС толщиной

Габлица 49. Химический состав проволок и основного металла, %

Марка стали и проволоки	С	Mn	Si	Cr	Mo	v	Zr	s	P
Сталь 45 38XC Св-08Г2С Св-08Г2СЦ Св-08ХГСМФА Св-08ХЗГ2СМ	0,450 0,360 0,110 0,094 0,088 0,075	0,80 0,42 1,92 1,89 1,25 1,92	0,30 1,07 0,79 0,80 0,86 0,58	0,08 1,28 — 0,95 2,14	   0,56 0,37	0,34	0,09	0,029 0,017 0,021 0,014 0,019 0,022	0,014 0,022 0,020 0,015 0,024 0,018

12 мм. Разделка кромок под сварку V-образная, односторонняя, с углом раскрытия 60°.

Для сварки стали 45 применяли следующие сварочные материалы: проволоку Св-08Г2С и Св-08Г2СЦ диаметром 1,6 мм и смесь 70% СО<sub>2</sub> + 30% О<sub>2</sub>. Для сравнения сварку выполняли в углекислом газе и вручную электродами УОНИ 13/55 диаметром 5,0 мм. Эти электроды рекомендуются при изготовлении конструкций из углеродистых сталей.

При сварке сталей типа 38ХС указанные сварочные материалы не обеспечивают достаточного уровня механических свойств. Поэтому для их сварки необходимо применять комплекснолегированные проволоки с карбидообразующими и упрочняющими феррит элементами и с достаточным количеством раскислителей. Такими являются электродные проволоки марок Св-08ГСМТ, Св-08ХГСМФА, Св-08ХЗГ2СМ по ГОСТ 2246—70. Стали с повышенным содержанием углерода следует сваривать многослойными швами, проволокой диаметром 1,2 мм на умеренных режимах, чтобы исключить перегрев металла зоны термического влияния и рост зерна в этой зоне. Для ручной дуговой сварки сталей типа 38ХС необходимо использовать электроды НИАТ-3М. Химический состав основного металла и электродных проволок приведен в табл, 49.

Сварочные мате-	ia —	<i>I</i> , А, по-	Темпера- ,тура пред- взря-		Содержавие элементов, %	авие эле %	жентов,		Механич	Механические свойства	
PKanl	ь/м —	аяристь	тельного подогре- ва, °С	после свар- ки *	ပ ပ	Min	SI	$\sigma_{\mathrm{r}},~\mathrm{MII}_{\mathrm{a}}$	ов, МПа	% <sup>48</sup> 0	*
$C_{B-08\Gamma 2CII}$ , $L = 40$ MM.	88	200,	Без подо-	ī	0,174	0,94	98.0	399—416	586—587	22,6—26,7	55,6—59,9
°0+°00		- Christan	paod.	Ħ				407 343—360	586 537—561	31.4—31.7	57.8 64.0
				į				351	544	31,6	60.9
								389—431	558—597	25,028,3	6,73—0,99
				<b>-</b>	0,161	0,84	0,35	378—392	526—567	24,6—24,7	59,960,0
				<u>N</u>				535—380	540—543	24,0-28,0	59,960,0
	<b>£</b> 33	300, обрат <b>я</b> яя	200	ΔI	0,189	0,1	0,41	356 356 - 405	541 567—568	26,0 23,6—28,0	59,9 57,8—59,9
	<del>28</del>	170, пря <b>ма</b> я		λi	0,120	0,1	98,0	376 399—410	543—550	25,5 27,027,1	28,8 66,0—66,1
CB-08F2C, L = 40 MM, CO. ± O.	88	200, обратная	80%	λI	0,145	0.80	0,27	338—346 342	515—516 515—516 615	26,6—29,3	66.0 57.8—57.9
$C_8$ - $C_8$ - $C_7$ , $L = 20$ MM, yr. $R_7$ - $R_8$	215	200, обратная	300	Δ	0,164	0.95	0,39	353-370	540 543	25,3-26,0	62,0-62,1
VOНИ 13/56	1	200, обратная	300	2	0,184	16'0	0,27	403-419	549—560	26,7—35,0	61,0—64,9
	_		_						1	250	a ton
* I — 6es tepunyeckoù oбpadotku, oanammehne ha boslyke; II — отпуск; III — земаляя в этэтэл; У — бат татагагагагагагагагагагагагагагагагаг	ИКТЕСКОЙ ( Ке, нагрет	ом до 200° С	таждение н	а воздух	e: II	отпуск;	III — 32	TALES E			

Сварку в защитных газах выполняли полуавтоматами Л-537 и Л-547 в зависимости от диаметра проволоки. Из сваренных стыков вырезали образцы для испытаний металла шва и сварного соединения на растяжение, ударный и статический изгиб, а также для спектрального анализа и металлографических исследований. В проведенных исследованиях изучали влияние термической обработки до и после сварки, сварочных материалов и режимов сварки на механические свойства металла шва. Химический состав и механические свойства металла шва, режимы сварки и сварочные материалы приведены в табл. 50.

Термическую обработку образдов проводили в электропечи. Режим термообработки:

закалка — нагрев до 820—850° С; выдержка 1 ч; охлаждение в воде:

отпуск — нагрев до 600-620° С; выдержка 1 ч; охлаждение на воздухе.

Из табл. 50 видно, что при сварке стали 45 проволокой Св-08Г2СЦ диаметром 1,6 мм в смеси  $CO_2 + O_2$  временное сопротивление разрыву металла шва составляет примерно 0,9 основного металла. Указанные сварочные материалы обеспечивают получение швов с высокими пластическими свойствами, более высокими, чем у основного металла. Свойства металла шва при сварке в смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> практически не уступают свойствам металла шва, выполненного вручную электродами УОНИ 13/55. При сварке стали 45 без подогрева прочностные свойства металла шва примерно на 10% выше, чем при сварке с подогревом до 200° С, так как в первом случае скорость охлаждения выше, чем во втором.

Отпуск после сварки приводит к повышению пластических и снижению прочностных свойств металла. Механические свойства металла шва при сварке с подогревом без последующего отпуска практически не уступают механическим свойствам шва при сварке без подогрева с последующим отпуском. Улучшение металла шва путем закалки и отпуска повышает его прочностные свойства при высоком уровне пластических.

С увеличением тока растет глубина проплавления и соответственно переход углерода в шов. Это приводит к повышению прочности металла шва. Добавка кислорода к углекислому газу способствует выгоранию углерода и легирующих элементов. Снижение содержания углерода и кремния благоприятно сказывается на стойкости металла против образования кристаллизационных трещин, пластичность шва повышается, но прочностные свойства несколько снижаются.

Замедленное охлаждение после сварки в нагретом поке несколько снижает предел текучести и повышает отпосительное удлинение металла шва по сравнению с охлажде нием на воздухе.

Испытания на ударный изгиб проводили на стандар: ных образцах с надрезом по Менаже. Значения ударной вязкости металла с надрезом по оси шва и границе сплав ления приведены в табл. 51.

Ударная вязкость металла шва значительно выше требований, предъявляемых к основному металлу согласно ГОСТ 1050—74. Испытания на ударный изгиб металла околошовной зоны (при расположении надреза на границе сплавления) показали, что его вязкость при механизированных способах сварки удовлетворяет требованиям, предъявляемым к основному металлу. При ручной дуговой сварке наблюдается снижение ударной вязкости металла зоны термического влияния. После закалки и отпуска металл шва и околошовной зоны имеет примерно одинаковую ударную вязкость. С увеличением погонной энергии вязкость металла шва падает. Особенно снижается ударная вязкость при расположении надреза на границе сплавления. В околошовной зоне наблюдается значительный разброс значений ударной вязкости при больших погонных энергиях, что можно объяснить укрупнением зерна и нестабильностью свойств грубозернистого металла.

Сварку образцов из стали 38ХС проводили с предварительным подогревом до 200° С. Часть образцов после сварки подвергали термической обработке: отпуску и закалке с отпуском. Предварительный подогрев осуществляли газовой горелкой. Температуру подогрева контролировали с помощью термокарандашей. Термическую обработку образцов до и после сварки осуществляли в электропечи. Режим термообработки:

закалка — нагрев до 900° С, выдержка в печи 30 мин, охлаждение в масле;

отпуск — нагрев до 630° C, выдержка 30 мин, охлаждение в масле.

Сварку образцов выполняли проволокой Св-08ХГСМФА и Св-08ХЗГ2СМ диаметром 1,2 мм в смеси углекислого газа и кислорода (70%  $\dot{CO}_2 + 30\% O_2$ ) на токе  $\dot{2}00-220$  A. Для сравнения часть образцов сваривали вручную электродами НИАТ-3М диаметром 4-5 мм.

ນລ	-  -
4	
стали	
Ħ	-
III BOB	
Ударная вязкость металла швов на стали 45	-
E	1
뒿	
93K	-
pp (#	Ţ
Ha	1
na i	
×.	
51.	1
	ļ
, HH,	ļ
Таблиц	
٠,٠	٠,

Таблица 51. Ударная вя	язкость ме	Ударная вязкость металла швов па стали то	LIGATIN TO			200	2 Hor / 2012
			•		-	a, nph -zu c, Am/cm	C. Awyem
Марка проволоки	L, MM	I, А, поляр- ность	Защитный газ	Температура предвари- тельного по- догрева, °C	Термообра- ботка после сварки *	надрез по оси Швв	надрез по границе сплавления
€в-08Г2СЦ	-   -	200, обратная	70% CO <sub>2</sub> + 30% O <sub>2</sub> Без подогрева	Без подогрева	_	111—116	52—77 65
$d_{\mathbf{b}} = 1.6$	_				=	115-139	84—85 84
					<b>E</b> 1	118—146	87-111 99
	·····				<b></b>	120—122	74—110
,		300, обратная		200	ΔI	111-130	79—81 80
		_		,	۸.	110-122	4484
	·	170, прямая			ΛI	62—122	42-81
Ca-08F2C	4	200, обратная	Тоже	500	Δ.	113—119	90-102
$d_3 = 1.6$ Ca-08F2C	8	200, обратная	. %	200	ΛI	100-130	72-82
$a_{9} = 1.6$ VOHH 13/55	ı	200, обративя	ı	200	ΛI	115—143	32—62
					_		
	_		_	<u>.</u>	74	_	, commenced of of seconds.

Химический состав металла шва приведен в табл. 52, а механические свойства — в табл. 53.

Из табл. 53 следует, что при сварке в смеси углекислого газа и кислорода механические свойства металла шва на стали 38ХС находятся на уровне свойств основного металла после улучшения. Пластические свойства металла шва при полуавтоматической сварке проволоками диаметром 1,2 мм выше, чем при сварке вручную. Отпуск сварного соединения несколько снижает прочность металла

Таблица 52. Химический состав металла швов на стали ЗВХС, %

Марка проволоки или электрода	С	Si	Μtt	Cr	Mo	٧	s	P
Св-08ХГСМФА	0,128	0,70	0,75	1,67	0,55	0,2	0,014	0,016
Св-08ХЗГ2СМ	0,131	0,51	1,05	1,75	0,37	0,01	0,020	0,019
НИАТ-3М	0,182	0,78	1,27	0,99	0,38	0,08	0,009	0,018

шва и повышает его пластичность. Ударную вязкость металла шва определяли на образцах с полукруглым надрезом (табл. 54). Были также проведены испытания сварного соединения на статическое растяжение и загиб (табл. 55). Временное сопротивление разрыву образцов из сварного соединения составляет примерно  $0.9 \, \delta_{\rm B}$  основного металла. Угол загиба во всех случаях не превышает  $90^{\circ}$ , в то время как угол загиба образцов, вырезанных из основного металла, составляет всего  $12-14^{\circ}$ .

Проведенные исследования показали, что сварные соединения из сталей с повышенным содержанием углерода (45, 38XC) при сварке в смеси углекислого газа и кислорода обладают высокими пластическими и вязкими свойствами и не уступают соединениям, выполненным вручную электродами основного типа, широко применяемыми для изготовления конструкций из этих сталей.

При сварке сталей с повышенным содержанием углерода резко возрастает опасность образования в сварном соединении как горячих, так и холодных трещин. Для предупреждения возникновения трещин применяют ряд технологических приемов и прежде всего предварительный подогрев. При этом уменьшается скорость охлаждения металлашва и околошовной зоны. Это способствует получению более вязкого металла с меньшей твердостью. Одновременно снижается уровень остаточных напряжений и отдаляется

Таблица 53. Механ	Таблица 53. Механические свойства металла швов на стали 38ХС	галла швов на сталі	и 38ХС		
Марка проволоки или электрода	Термообработка пос-	°r, Mīla	бв. МПа	% °8°	\$
CB-08XICMФA	Без обработки	798—813	1001—1003	15,0—19,0 17,0	38,6— 42
	Отпуск	708—741	901—958	$\frac{18,4-20,6}{19,5}$	-7. <u>99,7</u> -
	Закалка 🕂 отпуск	847—860	946—950	$\frac{15,0-15,2}{15,0}$	48,6
CB-08X3F2CM	Без обработки	707—841	905—995	10,0—16,7	46,2-
•	Отпуск	704—720	891—923	$\frac{11,8-18,0}{16,4}$	4.8 18
	Закалка 🕂 отпуск	$\frac{702-720}{711}$	875—886 881	15,0—16,0 15,5	55,6
ниат.зм	Без обработки	777—813	1031—1078	14,3—14,4 14,3	-9.88 -9.88
	Отпуск	708—740	913—968	17,6—18,0	41,4
	Закалка 🕂 отпуск	1023—1068	1090—1112	12,3—13,3 12,8	43,7-
13					

Габлица 54. Ударная вязкость металла швов на стали 38ХС

Марка проволоки или электрода	Термообработка пос- ле сварки	а <sub>н</sub> . Дж/см³, при температура испытаний, °С			
		+20			
Св-08ХГСМФА	Вез обработки	<u>59—62</u>	<u>50—56</u> 52		
	Закалка + отпуск	<u>55—57</u>	$\frac{26-32}{28}$		
Св-08Х3Г2СМ	Без обработки	$\frac{42-57}{52}$	37—50 39		
НИАТ-ЗМ	Без обработки	50—76 62	60—62 60		
	Закалка + отпуск	67—72 69	$\frac{17-37}{27}$		

время их возникновения, облегчается диффузия и удаление водорода.

Температура предварительного подогрева зависит от химического состава, толщины и конструкции деталей, сварочных материалов и других факторов. Единой методики определения температуры подогрева не существует. В зависимости от типа соединения, эквивалента углерода, толщины металла и диаметра электрода температура предварительного подогрева может изменяться от 100 до 600° С [184]. Сварку узлов из стали 50 XH вручную электродами УОНИ 13/55 рекомендуют выполнять с предварительным

Таблица 55. Временное сопротивление разрыву и угол загиба сварного соединения из стали 38XC

Марка проволоки вли	σ <sub>B</sub> , 1	MΠа	Угол зап	гиба, град
электрода	Без термооб- работки	Закалка + + отпуск	Без тер- мообра- ботки	Закалка + + отпуск
Св-08ХГСМФА	925—958 938	934963 942	1930	29—66
Св-08Х3Г2СМ	830—858 842	825—870 848	25 1932	48 74—81
НИАТ-ЗМ	970—985 977	946—95 <u>0</u> 947	$ \begin{array}{c c} 28 \\ 13 - 25 \\ \hline 20 \end{array} $	78 37—74 60

подогревом до 300—400° С [104]. При сварке колес из стали 40X электродами УОНИ 13/55 применяли предварительный подогрев до 200—350° С [32].

Предложен ряд эмпирических формул для подсчета температуры предварительного подогрева. Формулы выведены из условия образования пластических структур в околошовной зоне и предупреждения возникновения холодных трещин [106, 175]. В результате исследований распределения твердости в зоне термического влияния различных низколегированных сталей Д. Сефериан [106] вывел эмпирическую формулу для определения температуры подогрева:

 $T = 350 \sqrt{C_{3KB} - 0.25} , \qquad (6.2)$ 

где С<sub>экв</sub> подсчитан по формуле (4.3).

И. Ито и К. Бессио [175] предложили следующую формулу для определения температуры предварительного нагрева:

$$T = 1440P_c - 392, \tag{6.3}$$

где  $P_{\rm c}$  определяется по формуле (4.6), которая учитывает влияние химического состава, толщины металла и содержания диффузионного водорода.

Предварительный подогрев — простой, но достаточно трудоемкий способ предотвращения появления трещин. Он усложняет технологический процесс, требует дополнительных затрат на нагревательные устройства и энергию, ухудшает условия работы сварщиков и вспомогательных рабочих. Поэтому изыскание способа сварки, позволяющего снизить температуру подогрева или отказаться от него — важная техническая задача.

Исследованиями [14, 180] установлено, что сварка в смеси  $\mathrm{CO}_2 + \mathrm{O}_2$  отличается более низким содержанием водорода в металле шва и повышенной стойкостью против образования трещин при сварке низколегированных сталей. Это позволило предположить, что данный способ сварки может быть применен для изготовления конструкций из сталей с повышенным содержанием углерода, причем температура предварительного подогрева для предупреждения образования трещин может быть снижена.

Исследовалась возможность снижения температуры предварительного подогрева при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  узлов из стали марок 45 и 38ХС. Для этого определяли стойкость металла против образования горячих и холодных трещин при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  и для сравнения в

углероде и вручную покрытыми электродами при различных температурах подогрева.

Сталь марок 45 и 38ХС применяется для изготовления сварных деталей машин, где чаще всего встречаются кольцевые швы. Исходя из этого стойкость швов против образования горячих трещин изучали на пробе с круглой вставкой [125]. В центре квадратной пластины имеется отверстие, в которое вставляется диск из той же стали. Диск прихватывали двумя прихватками и обваривали по периметру на выбранных режимах в один проход с одной стороны. После сварки и полного остывания наружным осмотром и с помощью магнитного метода определяли длину образовавшихся трещин на поверхности и в корне шва. Стойкость металла шва против образования горячих трещин оценивали по степени разрушения контрольного шва, т. е. отношением длины трещины к общей длине шва. Сварку выполняли с предварительным подогревом образцов до разной температуры с помощью газокислородной горелки. Применяемые режимы сварки обеспечивали стабильность процесса, удовлетворительное формирование и внешний вид шва. Результаты исследований приведены в табл. 56.

Трещины, которые образуются в швах образцов, сваренных без подогрева, выявляются сразу же после сварки невооруженным глазом. Установлено, что при сварке в смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> стойкость против образования кристаллизационных трещин на 20-30% выше, чем при сварке в углекислом газе, и на 30-50% выше, чем при сварке вручную покрытыми электродами. Трещины в шве при сварке в смеси  $CO_3 + O_2$  не возникают, если образец подогреть до 200° С. Для предупреждения образования трещин в швах, выполненных вручную, необходим подогрев до 250—300° С. Повышение стойкости против образования горячих трещин при сварке в смеси  $CO_2 + O_2$ , по-видимому, можно объяснить более благоприятным составом металла шва, лучшей формой шва, уменьшением сварочных напряжений при сварке и положительным воздействием кислорода на характер расположения сульфидов.

Предварительный подогрев, температура которого подсчитывается по формулам (6.2) и (6.3), назначается для предупреждения образования закалочных структур и холодных трещин в околошовной зоне. Ориентировочная температура подогрева для исследуемых сталей приведена в табл. 57. Химический состав и эквивалент углерода для указанных сталей даны в табл. 20, 21.

5 Таблица 56.	а 56. Стойкость швов в	тротив образо	Стойкость швов против образования горячих трещин	48			
		   	F	Поверхи	Поверхность шва	Корен	Корень шва
сталн	Сварочные материалы	I, A	лемпература предва- рительного подогре- ва, °C	длина трещи- ны, мм	степень раз- рушсния, %	длина треща- ны, мм	степень р рушения
38XC	CB-08X3F2CM $d_s = 1.2$ mm, 70% CO <sub>2</sub> + 30% O <sub>2</sub>	220—240	Без подогрева 120 200	144 147 7,0 B xparepe	45 46 2,2 B xparepe	180 155 0	85 G 0
	ниат-зм	160—180	Без подогрева 120 200 300	206 182 104 4,5	64 56 32 1,5	280 235 120 0	8580
Crans 45	CB-08F2CII $d_s = 1.2 \text{ mM},$ $70\% \text{ CO}_2 + 30\% \text{ O}_s$	200—250	Без подогрева 200	87 12 В кратере	28 3,8 B кратере	103	32
	$C_{\rm B}$ -08Г2СЦ $d_{\rm 9}=1,2$ мм, $CO_{\rm 8}$	200—250	Без подогрева	110	35	130	40
	уони 13/45	88	Без подогрева 250	132 12 B kparepe	42 3,8 B kparepe	175	26

Как показывает практика, формулы (6.2) и (6.3) дано завышенные результаты, особенно для низколегированные сталей. Опыты показали, что при сварке сталей  $16\Gamma2\Lambda\Phi$  и  $15\Gamma2\Lambda\Phi\Pi$ пс в смеси  $CO_2+O_2$  холодные трещины не образуются. Установлено также, что сталь 38XC имеет наименьшую сопротивляемость образованию холодных трещии, однако расчетная температура подогрева для этой стали не превышает температуру подогрева для стали 45.

Положительным в формуле, предложенной И. Ито и К. Бессио, является то, что она дает правильное соотноше

Таблица 57. Расчетная температура подогрева при сварке исследуемых сталей, °C

	1	Pa	есчет по формул	æ
•• -	Толщина,		И Ито и	К. Бессио
Марка стали	MM	, Д. Сефернана	сварка вруч- ную	сварка в еме си
16Г2АФ 15Г2АФДле	40 14 32	135 110 145	290 260 275	100 70 85
Сталь 45	14 30	220 220	570 660	385 470
38XC	20	210	570	385

ние между температурой подогрева низколегированных сталей и сталей с повышенным содержанием углерода резким увеличением этой температуры для последних. Кроме того, эта формула также учитывает содержание водорода в металле шва.

Таким образом, можно сделать вывод, что ограничи ваться только определением С<sub>экв</sub> и температуры подогрени по указанным формулам недостаточно. Температуру подогрева необходимо определять на специальных технологи ческих пробах. Для сталей с повышенным содержанием углерода такие исследования были проведены на образцам модифицированной пробы Лихайского университета.

Образец пробы представляет собой пластину с прорезью Контрольный шов сваривали на выбранных режимах при различной температуре предварительного подогрева. В на чале и конце разделки оставляли незаваренный участом длиной 2—3 мм. Кратер должен быть заплавлен. Минимали ная толщина листа, из которого изготавливали образцы, должна быть не менее 12 мм. Каждый опыт проводили вы

вух-трех образцах. Проба Лихайского университета повжа на модифицированную пробу Теккен, но отличается еньшей жесткостью. Стойкость против образования ховодных трещин оценивают так же, как и при использовави пробы Теккен: по степени разрушения контрольного вва (см. рис. 44). Чем меньше степень разрушения контвольного шва, тем выше стойкость против образования пролодных трещин.

Сварку образцов производили полуавтоматом в смеси  $0_2 + O_2$  и в чистом углекислом газе, а также вручную.




Рис. 71. Степень разрушения контрольного шва в зависимости от скорости охлаждения:  $a - CO_s + O_s$ ;  $\theta - CO_a$ .

варочные материалы, режимы сварки и результаты опытов риведены в табл. 58. В таблице в числителе приведены миимальные и максимальные значения, а в знаменателе — редние из трех-четырех образцов.

Степень разрушения контрольных швов на стали 45 юлщиной 30 мм в зависимости от скорости охлаждения интервале температур мартенситного превращения поканана на рис. 71. Из табл. 58 и рисунка видно, что стойкость сварных соединений из стали 45 против образования холодных трещин при сварке в смеси  $CO_2 + O_2$  выше, чем при варке в углекислом газе. Это позволяет снизить температуру предварительного подогрева примерно на 100° С. Изженение погонной энергии в пределах 12,5—22,5 кДж/см с обеспечивает отсутствие трещин в образцах без предварительного подогрева.

Из табл. 58 видно, что стойкость швов против образования холодных трещин при полуавтоматической сварке образцов из стали 38ХС в защитных газах значительно выше, нем при сварке вручную. Предварительный подогрев

Таблица 58. Стойкость против образования холодных трещин

				Степея	њ разрушен	ия, %
Марка стали	Сварочные мате- ривлы	I <sub>CB</sub> , A	Темпера- тура по- догрева. °С	поверх- ности шва	корня шва	по вы соте на лико
Сталь 45	Св-08Г2СЦ d <sub>э</sub> = 1,6 мм,	260280	Без по- догрева	25—28 27	100	88—90 90
	CO <sub>2</sub>		100	$\frac{18-20}{20}$	100	79—89 84
:		j	150	13-20 19	<u>0100</u>	0-75 58.5
			200	$\frac{7-25}{16}$	$\frac{11-100}{51,5}$	295 48,8
			300	6—15	0 <u>75</u>	$\frac{2-40}{12}$
	Св-08Г2СЦ $d_9 = 1.6$ мм,	260-270	Вез по- догрева	12—17 15	100	839-1 81
	70% CO <sub>2</sub> + + 30% O <sub>3</sub>		100	$\frac{13-28}{18}$	001	$\frac{69-79}{78}$
:			150	$\frac{10-17}{13}$	0100 46,5	0-86 45
1			200	<u>10—13</u>	<u>0—63</u> 38	0-32
38XC	ниат-зм	200—210	Без по- догрева	3—15	100	74-90 82
		300—320 220—200	Тоже » »	90 100	100 100	100 100
			200 400	100 8—19	100 28—39	100 4—50
			_	15	35	39
	CB-03X3 $\Gamma$ 2CM $d_9 = 1.2 \text{ MM},$ $70\% \text{ CO}_{\underline{a}} +$	200	Без по- догрева	100	100	100
	++ 30% O <sub>2</sub>		200	7,7—23	0	$\frac{10-19}{12}$
	CB-08X3 $\Gamma$ 2CM $d_9 = 1,2 \text{ MM},$	200	200	25—30 28	17—40 28	12-29 24
	CO <sub>2</sub>		400	$\frac{11-14}{13}$	0	$\frac{10-15}{12}$
						1
	I	I	I	l	I	l

юразцов до 200° С предупреждает образование трещин в шве коколошовной зоне при сварке проволокой диаметром 1,2 мм к смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  и в углекислом газе, в то время как при варке вручную электродами НИАТ-3М трещины образуются как в шве, так и в околошовной зоне. Сопротивляе-

Габлица 59. Твердость участков металла сварного соединения из гали 38XC, HV

: нарочные матери-	Температура	Щов	Околошовная	Основной
алы	подогрева, <sup>о</sup> С		эона	металл
$f_{3}$ =08X3 $\Gamma$ 2CM $f_{4}$ = 1,2 mm, $f_{0}$ % CO <sub>2</sub> + $f_{2}$ + 30% O <sub>2</sub>	Без подогрева 200	310—336 280—306	412—466 345—418	192—204 201—219
$l_9 = 1,2$ мм, $CO_2$	200	341—358	362—460	188—197
	400	280—289	317—325	193—219
<b>МЕ-ТАИ</b>	Без подогрева	299—353	460—480	199—210
	200	296—329	380—447	185—190

Габлица 60. Содержание диффузионного водорода в наплавленном четалле

Защитный газ	Марка проволоки	d <sub>3</sub> , mm	L, MM	[ <i>H</i> ] <sub>диф,</sub> см³/100 г
$O_2$ $O_2$ $O_3$ $O_4$ $O_2$ $O_4$ $O_5$ $O_6$ $O_7$ $O_8$ $O_8$ $O_8$	Св-08Г2С То же Св-08Г2СЦ То же НИАТ-3М	2,0 1,6 1,6 1,2 1,2 5,0	20 40 12—15 12—15	4,8 3,5 1,8 1,2 1,0 5,5

мость сварных соединений образованию холодных трещин при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_3}$  выше, чем при сварке в углекислом газе для обеих марок стали.

В табл. 59 приведены значения твердости металла околошовной зоны и шва на стали 38ХС при сварке с подогреном и без него. Из таблицы видно, что твердость околошовной зоны при сварке в смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> ниже, чем при сварке в углекислом газе и вручную. Это связано с тем, что при сварке в смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> более интенсивно протекают окислительно-восстановительные реакции с выделением тепла, повышается температура сварочной ванны и длительность ее пребывания в жидком состоянии. Скорость охлаждения металла шва замедляется и твердость уменьшается.

Количество диффузионного водорода при сварке в сищитных газах и вручную приведено в табл. 60. Низкое со держание диффузионного водорода и меньшая скорость облаждения при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  обеспечивают боло высокую стойкость против образования холодных трещии

Как известно, углерод и большинство легирующих элементов повышают закаливаемость и, следовательно, сви жают стойкость против образования холодных трешин Стали 45 и 38ХС содержат повышенное количество углерода. С увеличением содержания углерода растет водороднам хрупкость мартенсита. При содержании С > 0,3% сталь склонны к холодным трещинам даже при низком содержании водорода.

Несмотря на низкое содержание диффузионного водарода в металле шва и меньшую скорость охлаждения околошовной зоны, при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  предотвратить образование холодных трещин в соединениях из стали 38ХС и 45 без предварительного подогрева не всегда удаст ся. Применение сварки в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  позволяет значительно снизить температуру предварительного подогрева для предотвращения холодных трещин по сравнению со сваркой вручную и в углекислом газе. О возможности снижения температуры предварительного подогрева при использовании порошковой проволоки с низким содержанием диффузионно-подвижного водорода отмечается в статье [148].

# ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ СВАРКИ В СМЕСИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И КИСЛОРОДА

Сварка в смеси  $CO_2 + O_2$  с обычным и удлиненным вылетом электрода применяется взамен ручной сварки покрытыми электродами и вместо полуавтоматической в углекислом газе проволокой сплошного сечения.

Освоение сварки в смеси  $CO_2 + O_2$  с удлиненным вылетом в заводских условиях не связано с изменением технологического процесса изготовления металлоконструкций, машин, станков, вагонов и других изделий. Это позволяет осуществить переход от применявшегося ранее способа сварки к новому в кратчайшие сроки. Если при замене ручной сварки механизированной требуется освоение нового сварочного оборудования и подготовка кадров, то замена полуавтоматической сварки в углекислом газе сваркой в смеси  $CO_2 + O_2$  сводится практически к замене вида защиты дуги и минимальной переделке держателя. На заводах такая замена осуществляется полностью в течение 3-5 дней.

С применением сварки в смеси CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> требования к подготовке поверхности металла и к сборке конструкций сохраняются прежними. Однако сварка в смеси менее чувствительна к ржавому металлу.

Основными преимуществами сварки в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  с увеличенным вылетом по сравнению со сваркой в углекислом газе с обычным вылетом являются повышение производительности процесса (в среднем на 25—30 %), сокращение затрат на зачистку швов от брызг, улучшение внешнего вида и качества металлоконструкций.

Посты для сварки в смеси  $CO_2 + O_2$  состоят из источников питания дуги, сварочных полуавтоматов и автоматов, а также из аппаратуры для смешения углекислого газа и кислорода. Как правило, сварка в смеси  $CO_2 + O_2$  осуществляется постоянным током обратной полярности. Поэтому

в качестве источников питания дуги можно применять выпрямители и преобразователи. Сварочные выпрямители имеют следующие преимущества перед преобразователями: широкие пределы регулирования сварочного тока, хорошие динамические свойства, высокий КПД, надежны в эксплуатации, проще в обслуживании, работают бесшумно.

Таблица 61. Технические характеристики однопостовых сварочных выпрямителей

	U,	В		I, A	_[	3	
Тип выпрямителя	максимальное холостого хода	выпрямленное (рабочее)	номинальное зна- чение	предел регули- рования	кпд	Номинальный режни работы ПР %	Масса, кл
ВС-300 ВДГ-302 ВСЖ-303 ВДУ-305 ВС-500 ВДУ-504 ВС-600 ВДГ-601 ВС-1000-1 ВС-1000-2 ВДУ-1201 ВДУ-1601 ВСЖ-1600	43 55 50 70 54,5 80 55 90 65 90 100 100 95	19—38 16—38 9—32 16—38 20—45 18—50 20—40 18—66 17—48 18—65 24—66 26—66 15—65	300 315 315 315 500 600 630 1000 1250 1600	30—300 50—315 30—315 50—315 50—500 100—500 60—600 100—700 50—1000 50—1000 300—1250 500—1600 300—1600	0,71 0,75 0,76 0,70 0,75 0,80 0,75 0,82 0,75 0,75 0,83 0,84 0,85	65 60 60 65 60 65 60 65 100 100	250 275 300 240 350 380 490 570 650 650 850 950 1200

Примечание. Для выпрямителей серии ВДУ указаны пределы регулирования потоку и напряжению при использовании жесткой характеристики источника питания.

В табл. 61 приведены технические характеристики выпрямителей, которые применяются в настоящее время, а также могут быть использованы при внедрении полуавтоматической и автоматической сварки в смеси углекислого газа и кислорода.

Выпрямители типа ВС (см. таблицу) построены по общей схеме, просты по устройству, надежны в работе. Внешние характеристики выпрямителей серии ВС пологопадающие. Опыт внедрения сварки в смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> тонкой проволокой (диаметром 1,2—1,4 мм) в нижнем положении показал, что, если процесс вести с увеличенным вылетом электрода, требуется переделка источника ВС-300 с целью повышения напряжения холостого хода,

Для модернизации выпрямителя следует внести следующие изменения в схему:

1) заменить селеновые выпрямители кремниевыми вентилями марки ВК-200 (класс не ниже 2), подключить вентили по схеме Ларионова, приведенной в инструкции выпрямителя;

2) к каждой катушке вторичной обмотки трансформатора добавить один виток провода того же сечения.

Модернизированный выпрямитель ВС-300 позволяет выполнить сварку на токе 90—320 А при напряжении на дуге 37 В, он практически пригоден для полуавтоматической

Таблица 62. Технические характеристики преобразователей

Тип преобразова- теля	Номи- нальный ток при ПР=60%, А	Пределы регулиро- вания		альная сть,	в вра-	KI	
		U, B	I, A	Номинальная мощность, кВт	Частота щенвя, об/мия	Масса,	
ПСГ-350 * ПСГ-500 ПСГ-500-2 ПСУ-300 * ПСУ-500-2	350 500 500 300 500 500	10—35 16—40 20—48 10—35 15—40 20—48	50—350 60—500 60—500 30—300 50—500 60—500	14 20 31 9 20 30	2900 2930 2930 2890 2890 2890 2930	400 500 520 300 500 590	

сварки проволокой диаметром 1,2—2,0 мм. Промышленное опробование выпрямителя на заводе «Ленинская кузница» показало, что при сварке проволокой диаметром 1,4 мм с вылетом 40 мм при токе 320 А напряжение на дуге составляет 36—37 В. При этом процесс устойчив, формирование швов хорошее.

Для сварки проволокой диаметром 1,6—2,0 мм в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  с обычным и увеличенным вылетом электрода кроме выпрямителей ВС-500 и ВС-600 можно применять выпрямители типа ВДГ и ВДУ, при этом сварку предпочтительнее производить на жесткой характеристике источника питания. При использовании автоматической сварки на повышенных режимах в смеси проволокой диаметром 2,0 мм и более следует применять источники питания с номинальным значением тока 1000 А и более (см. табл. 61). Очень часто оборудование для сварки в защитных газах комплектуется преобразователями ПСУ-300, ПСУ-500 и ПСГ-500. Преобразователь состоит из сварочного генератора и приводного асинхронного электродвигателя, смои

Таблица 63. Технические характеристики сварочных полуавтоматов

Тип полуавтомата	Диаметр проволоки, мм	Номинальный сварочный ток при ПВ=60%, А	Скорость подачи влектрода, м/ч	Способ регулирования скорости подачи	Габариты подающего устройства, мм	Длина шлан- га. м	Источник свароч ного тока
A-547У A-825 A-1230М ПДГ-305 A1197С A1197П A-765 ПДГ-508 A1503П	0,8—1,4 0,8—1,4 0,8—1,4 0,8—1,4 1,6—2 (3,2) 1,6—2 (3,2) 2—3,5 1,6—2,0 1,3—2 (3,5)	315 315 315 315 500 500 500 500 500	160—640 140—650 145—680 120—1200 92—920 92—920 72—720 105—738 120—760	П/С П/С П/С П С С П С	350×118×245 305×175×245 364×290×130 362×284×153 960×660×560 550×360×200 760×500×550 445×370×316 550×360×200	1,5; 2,5 1,5; 2,6 1,5; 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5	ВС-300 ВС-300 ВДГ-302 ВДГ-302 ВДУ-504 ВДУ-504 ПСГ-500 ВДУ-504 ВДГ-601

Примечание. П — плавное регулирование скорости подачи проволоки; С — ступи датое.

тированных в одном корпусе, установленном на колесах. Генератор представляет собой четырехполюсную машину с независимым возбуждением и последовательной подмагничивающей обмоткой, которая обеспечивает получение жестких внешних характеристик. Технические характеристики указанных преобразователей приведены в табл. 62. Эти преобразователи также могут использоваться в качестве источников питания при сварке в смеси  $CO_2 + O_3$ .

В настоящее время на многих предприятиях для сварки в углекислом газе и смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  используются много-постовые выпрямители. Система многопостовой сварки состоит из сварочных постов, специальных устройств для ограничения сварочного тока (балластных реостатов), распределительной сети и источников питания многопостовых или однопостовых, работающих параллельно.

При многопостовой сварке обычно применяются выпрямители с жесткими внешними характеристиками. Падающая характеристика на каждом посту создается с помощью балластных реостатов. К достоинствам многопостовой системы питания следует отнести меньшую стоимость оборудования, экономию эксплуатационных расходов и производственной площади; система обладает высоким соз ф, малой инерционностью и быстродействием при переходных режимах, возможностью установки источника в отдельном помещении.


Для сварки в смеси  $CO_2 + O_2$  можно использовать многопостовые источники следующих типов: BKCM-1000; ВКСМ-1000-1; ВКСМ-1000-1-1; ВДГМ-1001; ВДГМ-1601 ВДГМ-1602; ВДГМ-1602-1; ВДГМ-1602-2. Можно применять также многопостовой выпрямитель ВМГ-5000, обеспечивающий одновременную работу до 30 сварочных постов.

К недостаткам многолостовой системы следует отнести то, что при ремонте источника питания не работают все по-

сты, многопостовые системы имеют низкий КПД, кроме того, все сварочные посты должны работать только на одной полярности.

Наибольшее распространение в стране получила полуавтоматическая сварка в смеси  $CO_2 + O_2$ . В табл. 63 приведены технические характеристики сварочных полуавтоматов, которые используются для сварки в смеси  $CO_2 + O_2$  тонкой проволокой

Рис. 72. Полуавтомат А-547 с источником питания ВС-300 для сварки в  $\mathrm{CO}_2$  и смеси  $\mathrm{CO}_2 + \mathrm{O}_2$  проволокой диаметром 0,8—1,4 мм.



(диаметром 0,8—1,4 мм) и проволокой большего (1,6—2,0 мм) диаметра.

На рис. 72 и 73 приведены полуавтоматы A-547 и ПДГ-508, получившие наибольшую популярность при сварке в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$ . Особый интерес среди новых полуавтоматов представляет полуавтомат A-1750 «Интермитмат»




Рис. 73. Полуавтомат ПДГ-508 с выпрямителем ВДУ-504 для сварки в углекислом газе и смеси СО<sub>2</sub> + О<sub>2</sub> проволокой диаметром 1,6—2,0 мм.




Рис. 74. Полуавтомат «Интерментаг» с источником питания ВСЖ-304 для сварки в защитных газах проволокой диаметром 0,8—1.6 мм.

(рис. 74). Он состоит из узлов, разработанных в странах СЭВ. Механизм подачи — изаплан, Болгария; горелки RU 315, RU 400 ЦИС, ГДР, блок управления и источник питания — СССР. Система управления полуавтоматами может переключаться сварщиком для работы по одному из трех`циклов:

сварка длинных швов — пуск производится нажатием пусковой кнопки, которая затем может быть отпущена, прекращение сварки — повторным нажатием кнопки;

сварка коротких швов — прихватка — пуск производится нажатием кнопки, прекращение сварки — отпусканием;

сварка точками — пуск производится нажатием кнопки, окончание — автоматически через заданное время.

Основными требованиями, предъявляемыми к держателям полуавтоматов для сварки в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  с увеличенным вылетом электрода, являются повышенная стойкость токопроводящего наконечника против окисления при нагреве; обеспечение направления по шву разогретого вылета электрода; надежная электроизоляция вылета электрода от токоведущих частей держателя.

В последнее время полуавтоматическая сварка электродной проволокой диаметром 2,0 мм в углекислом газе и смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_3}$  ведется на повышенных (более 360 м/ч) скоростях подачи. В таких условиях медные токоподводящие наконечники интенсивно изнашиваются. Рациональным в этом случае является применение наконечников из спеченных материалов, например кермета МКВ-10.

Автором работы [123] установлено, что при работе с наконечниками из меди основным видом разрущения (как при гладких, так и при насеченных роликах) является эрозионный износ. Его величина в 1,5—2 раза выше механического износа. Иная картина наблюдается при работе о наконечниками из кермета: при роликах с насечками доминирует механический износ, а при гладких — эрозионный. Склонность медных сплавов к окислению при нагреве, а также возможность механического отслаивания и термического разрушения образующейся окисной пленки в результате движения проволоки создают большие потери металла наконечника. Керметы подвержены эрозии и переносу металла меньше, чем медные сплавы. Это обусловлено высокой твердостью и термическими свойствами вольфрама и карбида вольфрама. Образующиеся на их поверхности окислы легко разрушаются движущейся насеченной проволокой, обеспечивая при этом стабильный скользящий токоподвод. Что касается требований, предъявляемых к направлению увеличенного вылета электрода по шву и его электроизоляции, то им отвечает конструкция приставки, приведенная на рис. 75.

Керамическая жаропрочная направляющая электродной проволоки изготавливается либо из алунда (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 1% TiO<sub>2</sub>), либо из ультрафарфора — материалов, обладающих диэлектрическими свойствами и имеющих высокую прочность. Опытно-промышленная проверка этой приставки, проведенная в условиях Южно-Уральского машиностроительного завода и Тульского завода металлоконструкций, показала, что надежная ее работа обеспечивается при скоростях подачи электродной проволоки диаметром

2,0 мм не более 280 м/ч. При увеличении скорости подачи проволоки примерно через 2—3 ч работы полуавтомата нарушалось контактирование проволоки с токопроводящим наконечником (стойкость наконечника при нормальном вы-




Рис. 75. Схема опытной приставки к держателю для сварки с увеличенным вылегом электрода:

 держатель: 2 — рассекатель газа; 3 — токоподводяций наковечник; 4 удлинитель; 5 — керамическая вставка.

Рис. 76. Схема усовершенствованной приставки к держателю для сварки с увеличенным вылетом: 1—5— то же, что на рис. 75.

лете для аналогичных условий в среднем составляет 1—3 смены).

Анализ причин нарушения контакта при сварке с указанной приставкой позволил установить, что важнейшей из них является различная сопротивляемость износу керамической направляющей и медного токопроводящего наконечника. Точка контакта в серийных держателях находится в нижней части наконечника. Постоянство точки контакта обеспечивается благодаря пружинящим свойствам самой электродной проволоки. Как видно из рис. 75, керамическая направляющая и наконечник расположены соосно. Так как направляющая практически не истирается

движущейся проволокой и обеспечивает ее выравнивание на участке от наконечника до изделия, то даже небольшой износ наконечника (в его нижней части) приводит к нарушению контакта. Чем выше скорость подачи проволоки, тем быстрее происходит нарушение контакта.

С целью устранения этого дефекта нами была разработана приставка (рис. 76), обеспечивающая надежное контактирование проволоки независимо от скорости ее подачи. По мере срабатывания наконечника удлинитель изгибается и тем самым точка контактирования всегда находится в нижней части наконечника независимо от его износа, а направление проволоки обеспечивается керамической вставкой. Проверка работы приставки в условиях Тульского завода металлоконструкций и Воронежского завода тяжелых механических прессов позволила установить, что срок службы контактного наконечника такой же, как и при сварке с обычным вылетом, а всей приставки — в 1,5—2 раза дольше, чем наконечника. Указанная приставка обеспечивает надежную работу при скорости подачи сварочной проволоки диаметром 2.0 мм до 400 м/ч. Недостатком ее является то, что в процессе работы сварщик должен периодически изгибать наконечник для обеспечения контакта, что приводит к некоторому снижению производительности.

При внедрении сварки в смеси  $CO_2 + O_2$  с увеличенным вылетом на заводах «Ждановтяжмаш», Днепродзержинском и Рижском вагоностроительных, на которых используется проволока марки Св-08Г2С и Св-08Г2СЦ диаметром 2,0 и 1,6 мм, была установлена оптимальная длина вылета электрода 60 мм для проволоки диаметром 2,0 мм и 40 мм — для проволоки диаметром 1,6 мм.

При таких вылетах электрода специального устройства для направления проволоки не требуется, так так она имеет достаточную жесткость и процесс сварки протекает стабильно. Модернизация держателя в этом случае сводится только к укорачиванию рассекателя газа по сравнению со стандартным на 10—20 мм, либо к удлинению сопла на 20—40 мм. При этом нужно следить за тем, чтобы проволока располагалась концентрично относительно сопла. Техника манипулирования держателем с удлиненным вылетом при наложении швов аналогична технике сварки с обычным вылетом электрода.

Опыт внедрения автоматической сварки в углекислом газе с нормальным вылетом на повышенных скоростях подачи проволоки показал, что начальное возбуждение дуги

ухудшается. Введение в электросхему подачи сварочной проволоки (двигатель постоянного тока) дополнительного сопротивления, обеспечивающего замедленную подачу проволоки в начале сварки, способствует улучшению зажига ния дуги,

При полуавтоматической сварке в углекислом газе с увеличенным вылетом также возникают некоторые трудности первоначального возбуждения дуги [20]. Так как у большинства полуавтоматов (А-537, А-765, А-929, ПДГ-508 и др.) для сварки проволокой диаметром 1,6—2,0 мм двигатели подачи проволоки питаются переменным током, то изменение скорости их вращения в начальный момент сварки представляет определенную сложность.

Эти обстоятельства были учтены при внедрении полуавтоматической сварки с удлиненным вылетом в смеси газов на повышенных скоростях подачи проволоки. На заводах, производивших промышленную проверку и внедрение указанного способа сварки, работают преимущественно полуавтоматы марки А-537 и ПДГ-508 (конструкции ИЭС им. Е. О. Патона АН УССР). Начало сварки на полуавтомате производится при закорачивании электрода на изделие. При этом автоматически включается подача проволоки. Процесс сварки прекращается при растягивании и обрыве дуги. Для надежного возбуждения дуги при сварке с удлиненным вылетом нами были внесены изменения в электрическую схему полуавтомата типа А-537. На рис. 77 представлены принципиальные электросхемы серийного полуавтомата и схема его после переделки. Как видно из схемы, при нажатии кнопки K замыкается цепь катушки  $P\Pi$ , которая нормально разомкнутыми контактами включает двигатель подачи электродной проволоки. Таким образом, для того чтобы произвести зажигание дуги при сварке держателем с удлиненным вылетом, необходимо вначале закоротить электрод на изделие и при возбуждении дуги нажать кнопку, смонтированную на держателе, которая и осуществит включение двигателя подачи проволоки. В дальнейшем держать кнопку не требуется (в отличие от других схем полуавтоматов), что облегчает манипулирование держателем, особенно при сварке в труднодоступныхместах. В схеме предусмотрено также включение газового отсекателя с помощью токового реле в начале процесса и автоматическое выключение его после обрыва дуги.

Проверка работы схемы в производственных условиях показала, что сварщик средней квалификации сравнитель-




Рис. 77. Принципиальная электрическая схема полуавтомата A-537 до (a) и после (б) переделки для сварки с увеличенным вылетом.

но быстро (за одну-две смены) осваивает технику возбуждения дуги при сварке с удлиненным вылетом электрода.

В оборудование поста сварки в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  должен входить смеситель газов. Практика показала, что при наличии на предприятии не более 10—12 сварочных постов рационально использовать постовые смесители газов марки УКП-1. В конструкции смесителя предусмотрено его жесткое крепление к подсоединительным штуцерам кислородной магистрали с помощью гайки с трубной резьбой 3/4". Однако на заводах были случаи, когда кислород не подавался в цех по магистрали, а доставлялся в баллонах. По условиям эксплуатации смесителя УКП-1 максимальное давление кислорода на входе не должно превышать

1,5 MIla. Поэтому вначале на кислородный баллон ставится редуктор, а затем через переходник устанавливается смеситель газов.

Для подачи смеси  $CO_2 + O_2$  на сварочный пост вначале нужно открыть вентиль на кислородном баллоне или магистрали, установить давление кислорода на входе в смеситель в соответствии с его паспортными данными, а затем обеспечить на входе в смеситель нужное давление углекислоты. Лабораторный и производственный опыт эксплуатации смесителя УКП-1 показал, что его надежная работа обеспечивается при минимальных давлениях задающих газов на входе  $O_2 - 0.5 \, \text{МПа}$ ,  $CO_2 - 0.07 \, \text{МПа}$ .

Серийные смесители УКП-1 поставляются потребителям отрегулированными на состав смеси (по объему) 70%  $CO_2$  и 30%  $O_2$ , что соответствует таким диаметрам расходных шайб (дюз):  $d_{CO_2}=1,3\,$  мм;  $d_{O_3}=0,8\,$  мм. При освоении процесса сварки в смеси  $CO_2+O_2$  для более быстрого овладения техникой сварки рабочим-сварщиком рекомендуется состав смеси 85%  $CO_2+15\%$   $O_2$ . Чтобы получить указанный состав смеси, необходимо изготовить дюзу с отверствием  $0,4\,$  мм и установить ее в смесителе взамен кислородной дюзы диаметром  $0,8\,$  мм. При правильной эксплуатации и профилактике смесителя УКП-1 срок службы его, как показал опыт, составляет более  $10\,$  лет.

Очень часто количество постов полуавтоматической сварки в углекислом газе на предприятиях превышает 10—12. В этом случае переход на сварку в смеси CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> долженосуществляться с использованием либо рамповых смесителей газов марки УКР-1, либо установок для смешения CO<sub>2</sub> и O<sub>2</sub> марок УСД-1А и УСД-1Б.

Впервые многопостовой смеситель газов УКР-1 был внедрен на Соколовском заводе металлоконструкций и Днепродзержинском вагоностроительном заводе им. газеты «Правда». Различие этих заводов по снабжению цехов угленислым газом состояло в том, что на Соколовском заводе для централизованного питания угленислым газом использовалась рампа с баллонами, а на Днепродзержинском — изотермическая цистерна. Схема подключения смесителя УКР-1 к газовой магистрали в случае подачи угленислого газа от изотермической емкости или распределительной магистрали приведена на рис. 78.

По паспортным данным при давлении задающих газов. СО<sub>2</sub> и О<sub>2</sub>, равном 0,5 МПа или выше, смеситель УКР-1 обеспечивает надежную одновременную работу до 70 сварочных постов. Однако опыт эксплуатации указанного смесителя на Тульском заводе металлоконструкций показал, что возможно надежное питание смесью до 120 сварочных постов без нарушения режима работы смесителя.

Очень часто при освоении сварки в смеси  ${\rm CO_2} + {\rm O_2}$  у производственников возникает вопрос о возможности




Рис. 78. Схема подключения рампового смесителя УКР-1:

1 — вентиль; 2 — кляпан-отсекатель; 8 — газификатор; 4 — манометр; 5 — регулятор давления; 6 — масловлагоотделитель; 7 — предохранительный клапан; 8 — рамновые смесители, соединенные параллельно.

смешивания углекислого газа и кислорода при наличии в углекислом газе маслянистых веществ.

Согласно разъяснениям НПО "Криогенмаш" наличие в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  (при содержании кислорода не более 30 об.%) маслянистых веществ, попадающих в узел смешения смесителя газов вместе с углекислым газом из газификатора, не является опасным. Кроме того, в комплект рамповых смесителей входят масловлагоотделители. Наиболее удачные конструкции масловлагоотделителей разработаны Калининским (рис. 79, a) и Днепродзержинским (рис. 79, b)

вагоностроительными заводами. В последнем в качество фильтрующего материала использованы войлок и кокс, расположенные послойно.

Внедрение сварки в смеси  $CO_2 + O_3$  на Уральском вагоностроительном заводе показало, что если давление углекислого газа ниже 0,3 МПа, смеситель УКР-1 не обеспечивает постоянство состава смеси. Поэтому ВНИИавтоген-




Рис. 79. Масловлагоотделитель конструкции Калининского (а) и Днепродзержинского (б) вагоностроительных заводов.

маш создал установки смешения газов УСД-1А и УСД-1Б. Стабильный состав смеси в этих установках обеспечивается при давлении углекислого газа 0,25 МПа. Первая установка УСД-1А была смонтирована и работает в настоящее время на заводе «Ленинская кузница». Днепродзержинский вагоностроительный завод также использует установку УСД-1А взамен рампового смесителя УКР-1. Это вызвано следующим: контроль состава газовой смеси осуществляется газоаналиваторами (типа Арса, ГХП-2М, ВТИ-2), основанными на химическом поглощении газов. Иногда в условиях предприятия трудно осуществить контроль состава смеси из-за отсутствия газоанализаторов или специалистов по их обслуживанию. Этот недостаток был учтен при создании установки УСД-1А, которая снабжена автоматическим газоанализатором с записью состава смеси на

диаграммную бумагу. Установка УСД-1А более совершенна и имеет преимущества перед смесителем УКР-1, однако сложнее в обслуживании.

Еще раз следует подчеркнуть, что внедрение сварки в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  следует начинать с введением в зону дуги пебольшого (не более 15%) количества кислорода. Для получения состава смеси 85%  $\mathrm{CO_2} + 15\%$   $\mathrm{O_2}$  в рамповом смесителе УКР-1 следует изготовить кислородную дюзу с диаметром отверстия 3,2 мм и поставить ее взамен заводской дозы диаметром 4,7 мм. В установке УСД-1А состав смеси можно изменять плавно, и расход кислорода контролировать по ротаметру, смонтированному на установке.

Анализ работы ряда заводов, изготавливающих металлоконструкции, показал, что основным типом швов (до 80%), выполняемых полуавтоматической сваркой в углекислом газе, являются угловые швы. Повышение производительности сварки угловых швов — весьма актуальная задача. В настоящее время наметились некоторые пути увеличения скорости полуавтоматической сварки в углекислом газе благодаря применению форсированных режимов [34, 63, 107] и проволок большего диаметра (до 2,5 мм), а также дополнительной присадочной проволоки [54]. Наиболее простым и перспективным является увеличение производительности сварки угловых швов за счет применения удлиненного вылета электрода с защитой дуги смесью  $CO_0 + O_0$ .

 Скорость сварки углового шва (при сварке от аппаратов с постоянной скоростью подачи проволоки) может быть представлена зависимостью

$$V_{\rm cB} = \frac{F_{\rm p}V_{\rm m}}{F_{\rm m}} ,$$

где  $F_{\rm s}$  — площадь поперечного сечения электродной проволоки, мм²;  $F_{\rm m}$  — площадь сечения части щва, образовавшейся за счет электродного металла, мм².

Из этой зависимости видно, что скорость сварки углового шва при неизменных площадях сечений шва и электрода, пропорциональна скорости подачи проволоки. Прочность углового шва зависит от его механических свойств и от величины расчетного параметра, определяющего наименьшее сечение, по которому происходит разрушение шва. Величина расчетного параметра зависит от катета шва и от глубины проплавления основного металла. В главе второй было показано, что глубина провара основного металла

при сварке с различным вылетом электрода на постоянном токе практически не зависит от длины вылета. Поэтом увеличение вылета при  $I_{\rm cs}={\rm const}$  приведет вследстви увеличения количества наплавляемого металла к повыши иню скорости сварки углового шва. С этой целью сваривали угловые швы катетом 6, 8 и 10 мм в смеси 70%  ${\rm CO_2}+30\%$  (), при неизменной величине тока и различной длине вы лета. Сварка производилась аппаратом A-537 с источником




Рис. 80. Зависимость скорости сварки угловых швов от длины вылета проволоки диаметром 2 — катет 6 мм; 2 — катет 8 мк; 3 — катет 10 мм

питания ВС-600 электродной про волокой диаметром 2,0 мм, расход смеси 20 л/мин. Режимы сварки следующие:  $I_{\text{св}} = 420-430\,\text{A};\ U_{\text{д}} = 32-34\,\text{B}$ . Время сварки фиксировали секундомером и принимали среднее по результатам сварки трех-четырех швов.

На рис. 80 приведена зависимость линейной скорости сварки угловых швов с различной величиной катета от вылета электродной проволоки. Видно, что, варьируя длину вылета, можно, не изменяя ток, значительно повысить скорость сварки угловых швов. Необходимо отметить, что в опытах все швы сва-

ривались «в угол» (положение, отличное от положения «в лодочку»). Во всех случаях процесс сварки был устойчив, формирование швов хорошее.

Максимальная скорость подачи проволоки диаметром 2,0 мм при полуавтоматической сварке в углекислом газе, как показал опыт работы различных заводов, составляет 360—450 м/ч. На подачах 450 м/ч работают наиболее квалифицированные сварщики. Это обусловлено тем, что при указанной скорости подачи (см. табл. 28) и нормальной величине вылета ток достигает значений 530—550 А. Значительное количество наплавляемого металла при больших токах ухудшает формирование шва. Требуется сложная техника манипулирования сварочным держателем для получения бездефектного шва с хорошим формированием.

Проведенные исследования показали, что даже квалисфицированный сварщик не может обеспечить удовлетвори тельного формирования шва при сварке таврового соеди, нения «в угол» в углекислом газе с обычным вылетом электрода и скорости подачи проволоки 600 м/ч.

На рис. 81,  $\alpha$  приведен макрошлиф шва, выполненного указанным способом При той же скорости подачи проволоки формирование шва удовлетворительно (рис. 81,  $\delta$ ), ссли он сварен в смеси 70%  $\mathrm{CO_2} + 30\%$   $\mathrm{O_2}$  и длина вылета составляет 55-60 мм. Формирование улучшилось вследствие снижения критической величины тока. Таким образом, для получения хорошего формирования угловых швов




Рис. 81. Макрошлиф угловых швов, выполненных полуавтоматом проволокой диаметром 2,0 мм при скорости подачи 600 м/ч:  $a-\mathrm{CO_3},\ L=20$  мм.  $I_\mathrm{CB}=620$  A,  $U_\mathrm{A}=36$  B:  $6-\mathrm{CO_3}+\mathrm{O_3},\ L=60$  мм.  $I_\mathrm{CB}=470$  A,  $U_\mathrm{A}=36$  B.

при полуавтоматической сварке на больших скоростях подачи проволоки (свыше  $450\,$  м/ч) процесс следует вести с удлиненным ( $60\,$  мм и более) вылетом в смеси  $CO_2 + O_3$ .

Сварку в смеси  $CO_2 + O_2$  с нормальным и увеличенным вылетом электродной проволоки диаметром 1,6 мм применяют киевский завод «Стройдормаш» и Рижский вагоностроительный завод. На этих заводах установлены рамповые смесители газов, причем на Рижском заводе фиксируется общий расход смеси и расход углекислого газа специальными дифманометрами типа ДП-712-Р.

Внедрение сварки в смеси  $CO_2 + O_2$  с увеличенным вылетом электродной проволоки диаметром 2,0 мм осуществлено также на ряде заводов: «Ждановтяжмаше», Днепродзержинском вагоностроительном, Тульском заводе метал-

локонструкций, Карачаровском механическом, Новоси бирском заводе электротермического оборудования и многих других.

Одно из основных преимуществ сварки в смеси  $CO_2$  1 +  $O_2$  — низкое содержание водорода в швах — позволило использовать этот процесс при сварке высокопрочных сталей бейнитного класса марок 14Х2ГМР и 14ХМНДФР, весьма чувствительных к концентрации водорода в швах.




Рис. 82. Время наплавки 1 кг металла при использовании различных сварочных материалов: t — УОНИ 13/55,  $d_{\rm g} = 5.0$  мм: t — АНО-4, t — t — t — АНО-1, t — t

Из стали  $14X2\Gamma MP$  с пределом текучести свыше 600 МПа сваривались в смеси  $CO_2+O_2$  ковши, балки рукоятей экскаваторов ЭКГ-4,6 и другие ответственные конструкции.

Многими предприятиями отмечается, что наибольший эффект по снижению разбрызгивания и повышению устойчивости горения дуги приносит сочетание смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  с увеличенным вылетом электродной проволоки, легированной цирконием. Проволока марки CB-08Г2СЦ выпускается Одесским сталепрокатным заводом и поставляется потребителям по их заказам в счет фондов на проволоку CB-08Г2С. В настоящее время в стране работает более 15 тысяч постов сварки в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$ .

Полуавтоматическая сварка в смеси  $CO_2 + O_2$  с увеличенным вылетом электродной проволоки является эффек-

тивным средством повышения производительности и качества сварочных работ. На рис. 82 приведена диаграмма [96], иллюстрирующая производительность при сварке различными материалами (коэффициент использования сварочного поста при сварке электродами составляет 0,5, при механизированной сварке — 0,6), дополненная данными по полуавтоматической сварке в смеси  $CO_2 + O_2$ . По диаграмме видно, что наибольшей, практически одинаковой производительностью обладают два процесса — сварка в смеси  $CO_2 + O_2$  электродной проволокой с увеличенным вылетом и сварка порошковой проволокой в углекислом газе.

Высокую эффективность применения полуавтоматической сварки в смеси  $CO_2 + O_2$  с удлиненным вылетом подтверждают экономические расчеты. Применение указанного способа на одном посту полуавтоматической сварки может дать годовой эффект примерно 800-1000 руб.

При создании новых технологических процессов, в том числе и сварочных, изучаются санитарно-гигиенические условия. Естественно, что при этом стремятся к улучшению условий труда и уменьшению выделения вредных примесей. Совместно с Киевским институтом гигиены труда и профзаболеваний проведены исследования [127] влияния предварительного подогрева электрода (за счет удлинения вылета) на выделение сварочного аэрозоля. Сварка производилась в специальной камере полуавтоматом А-537 с держателем, позволяющим вести процесс с удлиненным вылетом. Применялась проволока Св-08Г2С диаметром 2,0 мм, смеситель газов, источник питания ВС-600. Валовое выделение продуктов сварки изучали при обычном и увеличенном (60-80 мм) вылете электродной проволоки. Результаты сравнивались с данными, полученными при сварке в углекислом газе. Определялось количество выделившейся пыли и окиси углерода.

Установлено, что при сварке в углекислом газе и смеси его с кислородом (70%  $CO_2+30\%$   $O_2$ ) при обычном вылете электрода на идентичных режимах выделяется практически одинаковое количество пыли и окиси углерода. При увеличении тока выделение пыли значительно возрастает. Так, при сварке проволокой диаметром 2,0 мм и повышении тока с 300 до 450 A ( $v_n=176\div283$  м/ч) независимо от вида защиты дуги пыли выделяется на 60-70% больше. При сварке же с вылетом 60-80 мм указанное увеличение скорости подачи проволоки не приводит к большему

выделению пыли, количество окиси углерода также не изменяется. Сварка в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  на вылете 60 мм ( $v_{\scriptscriptstyle H} = 283 \,\mathrm{m/q}$ ) позволяет снизить выделение пыли на 30—35% по сравнению со сваркой в углекислом газе с обычным вылетом при той же скорости подачи проволоки.

Сварка в смеси  $CO_2 + O_2$  с увеличенным вылетом электрода применяется при изготовлении конструкций ответ-

ственного назначения.

Внедрение сварки в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  на различных заводах показало ее преимущества перед сваркой в углекислом газе: улучшилось качество швов в результате повышения стойкости против образования пор и трещин, резко снизилась привариваемость брызг к изделию. Сварка в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  электродной проволокой, легированной цирконием, с увеличенным вылетом способствует повышению стабильности горения дуги и производительности сварки. Процесс сварки в смеси  $\mathrm{CO_2} + \mathrm{O_2}$  обеспечивает самое низкое содержание водорода в швах из всех электродуго-

вых способов сварки. Таким образом, разработана технология сварки углеродистых и низколегированных сталей в смеси  $CO_2 + O_2$ с увеличенным вылетом электродной проволоки. Доказана возможность использования при сварке в СО2 + О2 стандартной проволоки Св-08Г2С. С целью снижения разбрызгивания при сварке, повышения стабильности горения дуги, улучшения санитарно-гигиенических харакиспользование теристик рекомендуется Св-08Г2СЦ. Благодаря тому, что при использовании смеси  $CO_2 + O_2$  в сочетании с увеличенным вылетом электрода диаметром 1,6-2,0 мм улучшаются пластические свойства и особенно показатели ударной вязкости металла шва при отрицательных температурах, разработанная технология сварки получила распространение при изготовлении металлических конструкций ответственного назначения. Технологический прием - увеличение степени подогрева вылета за счет его удлинения повышает производительность сварки в среднем на 25-30%.

Сварка в смеси CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> производится на серийно выпускаемой аппаратуре и источниках питания, предназначенных для сварки в углекислом газе. Переход с обычного вылета электрода на увеличенный требует лишь незначительной переделки сварочного держателя.

ВНИИавтогенмаш с участием ИЭС им. Е. О. Патона АН УССР разработал постовые и рамповые смесители

газов  $CO_2+O_2$ , которые выпускаются Барнаульским аппаратурно-механическим заводом. Опыт эксплуатации показал, что разработанная газорегулирующая аппаратура для смеси  $CO_2+O_2$  отличается простотой обслуживания, надежностью и долговечностью в работе.

Проведенные исследования показали, что технология и техника сварки в смеси  $CO_2 + O_2$  с увеличенным вылетом электродной проволоки, легированной цирконием, может успешно применяться для конструкций, предназначенных к использованию в районах Крайнего Севера.

Внедрение сварки в смеси активных газов на различных предприятиях показало, что годовой экономический эффект на один сварочный пост составляет около 1000 руб.

Авторы надеются, что результаты проведенных исследований послужат основой дальнейшего применения технологии сварки в смеси активных газов, что безусловно даст большой экономический эффект народному хозяйству страны.

#### список литературы

- Акулов А. И. К вопросу о падении напряжения в приэлектродных областях сварочной дуги.— Автомат. сварка, 1964, № 9, с. 42—46.
- Акулов А. И. О количестве тепла, приносимого в дугу нагретым в вылете электродом. — Автомат. сварка, 1966, № 5, с. 35—38.
- А. с. 390 882 (СССР). Устройство для электродуговой сварки / А. Е. Аснис, В. Р. Покладий, Л. М. Гутман и др.— Опубл. в Б. И., 1973, № 31.
- А. с. 536 911 (СССР). Способ дуговой сварки плавлением / Б. Е. Патон, В. К. Лебедев, А. Е. Аснис и др.— Опубл. в Б. И., 1976, № 44.
- Аснис А. Е. Оценка стали для сварных конструкций, работающих при низких температурах.— Завод. лаб., 1947, 13, № 9, с. 1100— 1105.
- Аснис А. Е., Гутман Л. М. Новые методы борьбы с порами при наплавке под флюсом.— Автомат. сварка, 1950, № 4, с. 72—78.
- 7. Аснис А. Е., Фень Е. К., Покладий В. Р. Сварка стали ВСт3 в смеси углекислого газа и кислорода.— Автомат. сварка, 1969, № 9, с. 69—70.
- 8. Аснис А. Е., Бернадский В. Н., Богдановский В. А. и др. Защита поверхности сварных конструкций с помощью грунтового покрытия.— Автомат. сварка, 1971. № 1, с. 58—61.
- Аснис А. Е., Покладий В. Р., Райский Е. Е. Сварка в смесн углекислого газа и кислорода судокорпусных конструкций. — Автомат. сварка. 1971. № 8. с. 41—42.
- Аснис А. Е., Гутман Л. М., Покладий В. Р. Полуавтоматическая сварка с увеличенным вылетом электрода в смеси углекислого газа и кислорода. — Автомат. сварка, 1972, № 4, с. 75.
- Аснис А. Е., Гутман Л. М., Покладий В. Р., Иванков Н. Д. Повышение стойкости против пор и трещин при сварке в смеси углекиелого газа и кислорода. — Автомат. сварка, 1972, № 10, с. 1—4.
- Аснис А. Е., Гутман Л. М., Иванков Н. Д., Покладий В. Р. Сопоставление свойств сварных соединений, выполненных проволокой Св-08Г2С в смеси углекислого газа с кислородом и электродами УОНИ 13/45.— Автомат. сварка, 1974, № 4, с. 38—42.
- 13. Аснис А. Е., Гутман Л. М., Юзькие Я. М. Полуавтоматическая сварка стали 16Г2АФ и 15Г2АФДлс в смеси углекислого газа и кислорода.— Автомат. сварка, 1974, № 8, с. 40—42.
- 14. Аснис А. Е., Юзькие Я М. Пути снижения содержания водорода в швах при сварке в активных газах.— Автомат. сварка, 1976, № 4, с. 40—42, 49.

- Аснис А. Е., Гутман Л. М., Покладий В. Р., Юзькив Я. М. Сварка низкокремнистой стали повышенной прочности типа 15Г2АФД в смеси углекислого газа и кислорода.— В кн.: Свариваемость полуспокойных сталей. Киев: ИЭС АН УССР, 1976, с. 78—87.
- Бакши О. А., Моношков А. Н. Определение работы деформации при ударе по осциллограмме «усилие — время». — Завод. лаб., 1964, 30, № 9, с. 1122—1123.
- Бакши О. А., Моношков А. Н., Кукин А. Г. Метод определения составляющих ударной вязкости.— Завод. лаб., 1969. 35, № 5, с. 615—616.
- Барьшев В. М., Близнец А. А. Сварка высокопрочной стали на заводах металлоконструкций.— Монтаж и спец. работы в стр-ве, 1976, № 4, с. 20—21.
- Безбах Д. К. О кинетике насыщения газами при некоторых способах плавления.— Свароч. пр-во, 1966, № 10, с. 14—16.
- Бринберг И. Л., Грудкин Д. А., Добрушин М. С., Суслов В. Н. Интенсификация полуавтоматической сварки в углекислом газе.— Свароч. пр-во, 1966, № 1, с. 21—23.
- Будник Н. М., Евченко В. М., Белоусов Ю. Г., Мацука В. Х. Особенности переноса металла при сварке активированной проволокой в углекислом газе током прямой полярности.— Свароч. пр-во, 1971, № 7, с. 28—31.
- Ваня Я. Анализаторы газов и жидкостей.— М.: Энергия, 1970,— 552 с.
- Воропай Н. М., Дегтярев В. Г., Игнатичнко П. В. и др. Улучшение сварочно-технологических свойств проволоки Св-08Г2С.— Автомат. сварка, 1976, № 8, с. 61—65.
- Гапченко М. Н., Футер И. Е. Пористость сварных швов и меры борьбы с ней.— Киев : Гостехиздат УССР, 1953.— 76 с.
- 25. Дейкун В. К. Статические характеристики и методика расчета газовых редукторов.— ВНИИавтогенмаш; 1965, Вып. 12, с. 68—100
- Дятлов В. И. Особенности металлургических процессов при сварке под флюсом.— В кн.: Юбилейный сборник, посвященный Е. О. Патону, Киев: Изд-во АН УССР, 1951, с. 261—268.
- Ерохин А. А. Кинематика металлургических процессов дуговой сварки.— М.: Машиностроение, 1964.— 256 с.
- Ерохин А. А. Основы сварки плавлением.— М.: Машиностроение, 1973.— 448 с.
- Ерохин А. А. Металлургия сварки. В кн.: Сварка в машиностроении. М.: Машиностроение, 1978, т. 1, с. 62—96.
- Жизняков С. И., Тималев Л. Н. Влияние кислорода на процесс сварки в смеси СО<sub>q</sub> + О<sub>q</sub>.— Свароч. пр-во, 1977, № 2, с. 25—27.
- Заруба И. И., Потапьевский А. Г. Особенности процесса сварки тонкой проволокой в среде углекислого газа.— Автомат. сварка, 1958, № 6, с. 32—41.
- Звягинцев С. К. Сварка сталей ЗОХМА и 40Х в крупногабаритных узлах с жестким контуром. — Свароч. пр-во, 1955, № 1, с. 28—31.
- Ибатуллин Б. Л., Акулов А. И. Технологические особенности сварки плавящимся активированным электродом в углекислом газе.— Свароч. пр-во, 1971, № 5, с. 25—28.
- 34. Иванников А. Ф., Марков А. Ф. Применение форсированных режимов при полуавтоматической сварке в углекислом газе узлов трактора К-700 к турбин. Машиностроение и металлургия, 1971, вып. 3, с. 245—253.

- Касаткин Б. С., Сотченко В. П., Кораб Г. Н. и др. Установка для замедленного разрушения сварных соединений.— Автомат. сварка, 1971, № 3, с. 74—75.
- Коперсик Н. И., Сливинский А. М., Духно В. М., Каховский Ю. Н. Температурный режим сварочной ванны.— Автомат. сварка, 1973, № 7, с. 1—3.
- Коттерил П. Водородная хрупкость металлов.— М.: Металлургиздат, 1963.— 117 с.
- 38. Кукин А. Г., Бакии О. А., Моношков А. Н. Упругая энергия системы «образец машина» и ее учет при оценке вязкости разрушения сварных соединений. Сварные конструкции и их пр-во, 1972, № 100, с. 56—58.
- 39. Кутепов Ю. Н., Кассов Д. Г., Рейдерман Ю. П., Михеев А. Н. Система автоматического регулирования вылета электрода трактора АДПТ-500.— Свароч. пр-во, 1968. № 12. с. 39—40.
- Лакомский В. И., Вахнин Ю. Н. Влияние влажности углекислого газа на содержание водорода в металле шва. — Автомат. сварка, 1959, № 8, с. 85—89.
- Лашко Н. Ф., Лашко-Авакян С. В. Металловедение сварки. М.; Машгиз, 1954. — 271 с.
- 42. Лебедев В. К., Медведенко Н. Ф. К исследованию переходных процессов, вызванных переносом металла.— Автомат. сварка, 1967, № 9. с. 25—28.
- 43. Лебедев В. К., Медведенко Н. Ф. Исследование влияния переходным процессов на разбрызгивание металла при сварке в углекислом газе. Автомат, сварка, 1968, № 5, с. 11—15.
- 44. Лейначук Е. И., Подгаецкий В. В. К образованию горячих трещин в наплавленном металле.— Автомат. сварка, 1955, № 1, с. 17—24.
- 45. Луценко В. Т. Методика приближенного расчета параметров шва при сварке (наплавке) в углекислом газе.— Свароч. пр-во, 1973, № 1, с. 20—22.
- 46. Лушков Н. Л., Раздуй Ф. И., Шпейзман В. М. Водород в сварных цвах и борьба с ним.— Л.: Судпромгиз, 1959.— 56 с.
- Любавский К. В. Металлургия сварки стали плавлением.— В кн.: Справочник по сварке. М.: Машгиз, 1960, т. 1, с. 51—138.
- 48. Мазель А. Г., Бурлакова А. П., Хренов К. К. Исследование сварки малоуглеродистой стали в углекислом газе с введением магнитного флюса. — Свароч. пр-во, 1959, № 8, с. 15—17.
- Мазель А. Г. Расплавление электрода и проплавление основного металла при дуговой сварке.— Свароч. пр-во, 1960, № 1, с. 13— 15
- Макара А. М., Касаткин Б. С. Испытание сварных соединений на загиб.— Автомат. сварка, 1950, № 1, с. 3—29.
- 51. Макара А. М., Грабин В. Ф., Денисенко А. В. и др. О структурных составляющих металла шва из низколегированных сталей. Автомат. сварка, 1967, № 3, с. 1—6.
- 52. *Медовар Б. И.* Автоматическая сварка под флюсом наклонным электродом.— Киев: Изд-во АН УССР, 1947.— 83 с.
- Медовар Б. И. Сварка хромоникелевых аустенитных сталей.— Киев; Москва: Машгиз, 1958.— 339 с.
- 54. Михайлов А. Н., Будник Н. М., Кошкарев Б. Т. Повышение эффективности сварки в углекислом газе.— Свароч. пр-во, 1972, № 7, с. 37—39.
- Мовчан Б. А. Микроскопическая неоднородность в литых сплавах.— Киев: Гостехиздат УССР, 1962.— 340 с.

- Морозов А. Е. Водород и азот в стали.— М.: Металлургия, 1968.— 283 с.
- 57. Новожилов Н. М., Суслов В. Н. Сварка плавящимся электродом в углекислом газе.— М.: Машгиз, 1958.— 194 с.
- 58. Новожилов Н. М. Содержание газов в металле швов при дуговой сварке.— Свароч. пр-во. 1964. № 1, с. 15—17.
- 59. Новожилов Н. М., Соколова А. М. Количество и состав оксидных включений в металле швов при дуговой сварке.— Свароч. пр-во, 1963. № 8. с. 16—19.
- 60. Новожилов Н. М., Соколова А. М. Количество и состав сульфидных включений в металле шва при дуговой сварке.— Свароч. пр-во, 1968, № 3, с. 12—16.
- Новожилов Н. М. Основы металлургии дуговой сварки в газах.—
   М.: Машиностроение, 1979.— 231 с.
- Новые методы оценки сопротивления металлов хрупкому разрушению.— М.: Мир. 1972.— 439 с.
- 63. Ногаев Б. П., Мазовко А. П. Сварка в углекислом газе на повышенной плотности тока.— Свароч. пр-во, 1970, № 5, с. 16—18.
- 64. Остапенко Н. Г. О влиянии сопротивления электрода на величину коэффициента плавления при сварке под флюсом.— Сб. тр. по автомат, сварке под флюсом, 1948, вып. 1, с. 208—217.
- 65. Островская С. А. Выбор технологии автоматической сварки элементов угловых швов опытного моста.— Тр. по автомат. сварке под флюсом, 1949, № 7, с. 13—29.
- Пат. 1260 (Япон.). Метод дуговой сварки в защитном газе / Масумото Исао, Секигучи Харудзиро.— Опубл. 11.03.59.
- 67. Пат. 7856 (Япон.). Высокоскоростная дуговая сварка / Нака Такэо, Сасаки Хидэо.— Опубл. 3.06.63.
- Пат. 29 959 (Япон.). Проволока для сварки открытой дугой с использованием азота и кислорода воздуха / Удо Садаеси, Ниси Такэсн. Кукуно Сиро. Нода Ютака. — Опубл. 23.12.64.
- 69. Пат. 52—100 339 (Япон.). Процесс дуговой сварки в защитном газе / Мацумото Масаси, Ивата Тесно.— Опубл. 23.08.77.
- Патон Б. Е., Макара А. М. Экспериментальное исследование процесса автоматической сварки под слоем флюса. — Киев : Изд-во АН УССР, 1944. — 92 с.
- 71. Патюн Б. Е. Процесс плавления электрода при автоматической сварке под флюсом.— Тр. по автомат. сварке под флюсом, 1949, № 4, с. 22—38.
- Патон Б. Е., Слуцкая Т. М. Дуговая сварка голой легированной проволокой без защитной среды.— Автомат. сварка, 1962, № 6, с. 1—5.
- Патон Б. Е., Лебедев В. К. Электрооборудование для дуговой и шлаковой сварки.— М.: Машиностроение, 1966.— 359 с.
- 74. Патон Б. Е., Воропай Н. М. Сварка активированным плавящимся электродом в защитном газе. Автомат. сварка, 1979, № 1, с. 1—7. 13.
- Петров А. В. Плавление электродной проволоки при автоматической аргоно-дуговой сварке.— Свароч. пр-во, 1955, № 2, с. 4—6.
- Петров А. В. Перенос металла в дуге при сварке плавящимся электродом в среде защитных газов. Автомат. сварка, 1955, № 2, с. 26—33.
- Петров А. В. Перенос металла в дуге и проплавление основного металла при сварке в среде защитных газов.— Автомат. сварка, 1957, № 4, с. 19—28.

- 78. *Петров А. В.* Защитные газы для дуговой сварки.— Свароч. пр<sup>2</sup>во, 1957. № 8, с. 6—10.
- 79. Петров Г. Л. Влияние водорода на свойства сварных соединений низколегированных сталей.— Тр. Ленингр. политехи. ин-та, 1969, № 308, с. 166—172.
- Петров Г. Л., Тумарев А. С. Теория сварочных процессов.— 2-е изд. перераб.— М.: Высш. школа, 1977.— 392 с.
- Поделецкий В. В. К дискуссии о причинах образования горячих трещин в сварных швах.— Автомат. сварка, 1954, № 6, с. 73—76.
- Йодгаецкий В. В. Неметаллические включения в сварных швах.— Москва; Киев: Машгиз, 1962.— 94 с.
- Подгаецкий В. В. Реакция окисления водорода в атмосфере дуги.— Автомат, сварка, 1968. № 9, с. 7—12.
- Підгаєцький В. В. Пори, включення і тріщини в зварних швах.—
   К.: Техніка, 1970.— 236 с.
- Подгаецкий В. В., Парфессо Г. И., Лейначук Е. П. Процессы образования сульфидов в металле шва.— Автомат. сварка, 1971, № 1, с. 5—10.
- Покладий В. Р. Сварка в углекислом газе с увеличенным сопротивлением вылета электродной проволоки.— Автомат. сварка, 1968, № 5, с. 69—70.
- 87. Попков А. М. К вопросу о причинах разбрызгивания металла при сварке с короткими замыканиями в углекислом газе.—Свароч. пр-во, 1971, № 5, с. 14—15.
- 88. Потапьевский А. Г. Влияние составляющих режима сварки тонкой проволокой в среде углекислого газа на интенсивность металлургических реакций. Автомат. сварка, 1958, № 2, с. 53—58.
- Потапьевский А. Г. Плавление и перенос металла при сварке тонкой проволокой в среде углекислого газа.— Автомат. сварка, 1958, № 7. с. 52—59.
- Потапьевский А. Г., Мечев В. С., Лаврищев В. Я., Костенюк Н. И. Перенос электродного металла при сварке в углекислом газе.— Автомат. сварка, 1971, № 6, с. 1—4.
- 91. Потапьевский А. Г., Лаврищев В. Я. Разбрызгивание при сварке в углекислом газе проволокой Св-08Г2С.— Автомат. сварка, 1972, № 8. с. 39—42.
- Потапьевский А. Г. Сварка в защитных газах плавящимся электродом.— М.: Машиностроение, 1974.— 240 с.
- Походня И. К., Фрумин И. И. О температуре сварочной ванны.— Автомат. сварка, 1955, № 5, с. 14—24.
- 94. Походня И. К., Шлепаков В. Н., Супрун С. А. Пористость швов, выполненных порошковой проволокой основного типа.— Автомат. сварка, 1967, № 7, с. 10—12.
- Походня И. К. Газы в сварных швах.— М.: Машиностроение, 1972.— 256 с.
- 96. Походня И. К., Суптель А. М., Шлепаков В. Н. Сварка порошковой проволокой.— Киев: Наук. думка, 1972.— 223 с.
- 97. Походня И. К., Пальцевич А. П., Швачко В. И., Устинов В. Г. Новый метод определения содержания диффузионного водорода в металле. Автомат. сварка, 1974, № 3, с. 10—12.
- Походня И. К., Головко В. Н. Высокопроизводительная порошковая проволока для сварки в углекислом газе. — Автомат. сварка, 1974, № 7, с. 66—68.
- Производство стали в основной мартеновской печи. М.: Металлургиздат, 1959.— 708 с.

- Прохоров Н. Н. Горячие трещины при сварке.— М.: Мащгиз, 1952.— 220 с.
- Рабкин Д. М., Фрумин И. И. Причины образования горячих трещин в сварных швах.— Автомат. сварка, 1950, № 2, с. 8—43.
- 102. Рыбаков А. А., Лащенко Г. И. Стойкость швов против образования кристаллизационных трещин при дуговой сварке в защитных газах.— Автомат. сварка, 1976, № 1, с. 70.
- 103. Рыкалин Н. Н. Расчеты тепловых процессов при сварке.— М.: Машгиа, 1951.— 296 с.
- 104. Сапиро Л. С. Сварка стали 40ХН.— Свароч. пр-во, 1955, № 4, с. 26—27.
- 105. Секигучи X., Масумото И., Като Т., Кондо X. О температуре расплавленной ванны при сварке в среде CO₂ + O₂. Нагоя Сенче качику кенкюсе кенилю хокону, 1959, № 11, с. 23—25.
- Сефериан Д. Металлургия сварки.— М.: Машгиз, 1963.— 346 с.
- 107. Симонов Ю. И., Иванников А. В. Полуавтоматическая сварка в углекислом газе на повышенных режимах.— Технология судостроения, 1966, № 3, с. 18—28.
- 108. Слуцкая Т. М., Кривенко Л. Ф., Авраменко В. А., Ковалев Ю. А. Электродная проволока для механизированной сварки углеродистых сталей без защитной среды.— Автомат. сварка, 1963, № 8, с. 19—25.
- 109. Стеренбоген Ю. А., Хрипливый А. А., Гордонный В. Г. Метод оценки сварных соединений замедленному разрушению.— Автомат. сварка, 1978, № 8, с. 66—67.
- Суслов В. Н. О некоторых особенностях сварки в углекислом газе на прямой полярности.— Свароч. пр-во, 1956, № 12, с. 18—21.
- Таран В. Д., Газен Ю. Г. К вопросу расчета нагрева электрода при сварке.— Свароч. пр-во, 1972, № 2, с. 1—2.
- 112. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением / Под ред. Б. Е. Патона. М.: Машиностроение, 1974. 768 с.
- 113. Трубилко В. И., Савченко В. А., Сотник И. С., Тертышная Н. И. Влияние защитных покрытий на свойства сварных соединений.— Свароч. пр-во, 1973, № 1, с. 25—26.
- 114. Филиппов С. И., Гончаренко О. М. Поверхностное натяжение и свойства расплавов Fe О.— Изв. вузов. Сер. Чер. металлургия, 1974, № 9, с. 10—16.
- 115. Фридлянд Л. А., Тимофеев П. И. Испытание статическим изгибом сварных швов на склонность к образованию трещин.— Автомат, сварка, 1957, № 2, с. 66—69.
- 116. Фридман Л, Н., Кириенко А. М. Сварка переменным током в СО<sub>2</sub> по слою флюса. Свароч. пр-во, 1972, № 4, с. 19—20.
- Фридман Я. Б. Механические свойства металлов.— М.: Машиностроение, 1974.— Ч. 1. 427 с.
- 118. Фрумин И. И., Рабкин Д. М., Гуревич С. М. Вопросы автоматической сварки сталей повышенной прочности.— В кн.: Юбилейный сборник, посвященный Е. О. Патону, Киев: Изд-во АН УССР, 1951. с. 317—339.
- Фрумин И. И., Походня И. К. Исследование средней температуры сварочной ванны.— Автомат. сварка, 1955, № 4, с. 13—30.
- 120. Фрумин И. И. Предупреждение пор при сварке и наплавке под флюсом.— Автомат, сварка, 1956, № 6, с. 1—28.
- 121. Хеккель К. Техническое применение механики разрушения.— М.: Металлургия, 1974.— 64 с.
- 122. Хренов К. К. Электрическая сварочная дуга,— М.: Машгиз, 1949.— 204 с.

- 123. Чубуков А. А. Влияние износа токоподводящего наконечника потехнологические параметры процесса сварки.— Свароч. пр-тю, 1980, № 2, с. 26—27.
- 124. Шориюров М. Х. Металловедение сварки стали и титана.— М.: Наука, 1965.— 336 с.
- 125. Шоршоров М. Х., Чернышова Т. А., Красовский А. И. Испытание металлов на свариваемость.— М.: Металлургия, 1972.— 240 с.
- 126. Щекин В. А., Дюргеров Н. Г., Небылицын Л. Е., Барилов О. Л. О процессе сварки в углекислом газе током прямой полярности,— Свароч. пр-во, 1972, № 5, с. 19—20.
- 127. Эрман И. И., Покладий В. Р., Мосенкис Ю. Г. Влияние вылета электрода при сварке в смеси углекислого газа и кислорода на выделение аэрозоля.— Автомат. сварка, 1971, № 3, с. 75.
- 128. Юэькив Я. М. Стойкость металла швов против хрупкого разрушения при сварке в смеси углекислого газа и кислорода.— В кн.: Новые разработки по сварке в активных газах. Киев: Об-во «Знание» УССР, 1978, с. 13—15.
- 129. Явойский В. И. Теория процессов производства стали.— М.: Металлургия, 1967.— 792 с.
- Якобашанли С. Б. Межфазное натяжение сварочных флюсов и его влияние на отделимость шлаковой корки.— Автомат. сварка, 1962, № 9, с. 37—39.
- Якобашвили С. Б. Поверхностные свойства сварочных флюсов и шлаков.— Киев: Техніка, 1970.— 208 с.
- 132. Ackermann F., Scheibner R., Schilling D. Anwendungsmöglichkeiten und Bereitstellung von Mischgasen in der Schweiβtechnik.— Schweisstechnik (DDR), 1976, 26, N 2, S. 61—66.
- Adamiec P., Bulski S., Dziubinski J., Mazur M. Sklonność do pękania polączen ze stali 18G2VA spawanych elektrodami otulonymi i lukiem krytym.— Prz. spaw., 1973, N 11/12, s. 249—255.
- 134. Armstrong F. Magnetic-flux gas-shielded arc welding in botter fabrication.— Weld. J., 1962, 41, N 1, p. 30-34.
- 135. AWS A5.23—76. Specification for bare low-alloy steel electrodes and fluxes for submerged arc welding. Amer. Weld. Soc.
- 136. Becken O., Müller R. Studie über das Schweißen unter Kohlendioxyd mit in der Nahtfuge gengelegten Kalkbasischen Elektroden.— Schweiss, und Schneid., 1964, 16, N 7, S. 278—283.
- 137. Berger H., Thieme G. Untersuchungen zur Verbesserung des EG Schweissvorganges durch Zugabe von synthetischer Schlacke.— ZIS — Mitt., 1972, 14, N 5, S. 545—557.
- 138. Blake P. D., Pumphrey W. J. Effect of sampling and analytical factors on the reported hydrogen content of mild steel weld metal.— Brit. Weld. J., 1962, 9, N 11, p. 594—601.
- Boniszewski T., Watkinson F. Examination of hot tearing in the weld heat affected zone of ferritic steels.— Brit. Weld. J., 1964, 11, N 12, p. 610—619.
- 140. Boniszewski T. Fine oxide particles in mild steel CO<sub>2</sub> weld metal.— Weld. J., 1972, 51, N 1, p. 193—229.
- Borland J. C. Generalized theory of super-solidus cracking in welds (and castings).— Brit. Weld. J., 1960, 7, N 8, p. 508—512.
- Borland J. C. Cracking tests for assessing weldability.—Brit. Weld. J., 1960, 7, N 10, p. 623—637.
- 143. Brain A. G., Salter G. R. The hydrogen content of CO<sub>2</sub> weld metal.—Brit. Weld. J., 1962, 9, N 1, p. 36—42,

- 144. Butnicki S. Spawalność i kruchość stali.— Warszawa : Wyd-wo nauk.-techn., 1975.— 328 s.
- 145. Carry Howard B. Flux-cored arc welding: Advances and applications in the USA.— Weld. and Metal Fabr., 1970, 38, N 11, p. 458—464.
- Cashman E. Electrode for spatterfree welding of steel in carbon dioxide.— Weld. J., 1961, 40, N 1, p. 14s — 21s.
- 147. Comment éviter les défauts provenant du soudage automatique.— Mach. mod., 1974, N 786, p. 26—30.
- 148. Cored wires recent developments for high quality welding, F. W. P. J., 1977, 17, N 8, p. 35—36, 39—40, 43—44, 46, 48.
- 149. Eichhorn F., Boldt R. Untersuchungen zur Porenbilung im Schweißgut aus niedriglegierten Stahldrahtelektroden mit Hilfe von Rasterelektronenmikroskop und Gaschromatografie.— Schweiss. und Schneid., 1972, 24, N 4, S. 130—133.
- Falk K. CO<sub>2</sub> für die Schweisstechnik wird reiner.— ZIS Mitt., 1965, 7, N 8, S. 1138—1145.
- Granjon H. Information of cracking tests,— Weld. World, 1963, 1, N 2, p. 58—90.
- 152. Guide to the welding and weldability of C-Mn steels and C-Mn microalloyed steels.— Doc. IIW 382—71.
- 153. Harrison J. D., Smith G. C. Effect of hydrogen on the behaviour of mild steels bar and weld metal.— Brit. Weld. J., 1967, 14, N 9, p. 394—502.
- 154. Hebold G. Der Einfluss von Feuchtigkeit im CO<sub>2</sub> beim CO<sub>2</sub> Schutzgasschweissen. Schweisstechnik (DDR), 1959, 9, N 9, S. 336—337.
- Hereth M. Wasserstoff im Schweißgut Auswirkung und Bestimmung. Oerlikon Schweissmitt., 1974, 32, N 69, S. 16-21.
- 156. Hinkel J. E. Long stickout welding: A practical way to increase deposition rates.— Weld. J., 1968, N 11, p. 869—874.
- Homberg G., Welnitz G. Ober die Heissrissigkeit beim Schweissen von Stahlen.— Schweiss. und Schneid., 1975, 27, N 3, S. 90—93.
- 158. Höschel K. Porosität durch Stickstoff, Luft und Wasserstoff beim CO<sub>2</sub>-Schweiβen von Baustahl.— Schweisstechnik (DDR), 1970, 20, N 1, S. 20—24.
- 159. Kaluza P. Oznaczanie zawartości wilgoci w gazach spawalniczych.— Prz. Spaw., 1970. N 5, s. 128—130.
- Kobayashi T. Non-shielded arc welding of steel,—Brit. Weld. J., 1967, 14. N 3, p. 101—107.
- 161. Krahl A. Auswirkungen definierte Schutzgasfeuchtigkeiten auf das Schweissverhalten sowie auf Wasserstoffgehalt, Dichte und Abbrand von Stahlschweißgut.— Schweiss, und Schneid., 1970, 22, N 4, S. 169-172.
- 162. Krahl A. Über die Bedeutung der freien Drahtelektrodenlänge beim Metallschutzgasschweiβen.— Schweiss. und Schneid., 1970, 22, N 12, S. 520—523.
- 163. Morgan-Warran E. J., Jordan M. F. Effect of travel speed on solidiffication cracking in autogenous tungsten inert gas are welding of low-alloy steel sheet.— Metals Technol., 1976, 3, N 1, p. 29—39.
- 164. Mutr D. R. A consideration of the factors affecting porosity in selfadjusting metal-arc welds.— Brit. Weld. J., 1957, 4, N 7, p. 354—359.
- 165. Murray J. D. Welding of high yield point steels.— Weld. and Metal Fabr., 1966, 34, N 8, p. 286—294.
- 166. Niteri G. Fine wire CO<sub>2</sub> welding.—Found., Weld., Prod. Eng. J., 1964, 4, N 7, p. 3—10; Discuss. p. 11—15.

167. Ham. 206 256 (Aecmpus). Schutzgas für das Schweißen mit dem elektrischen Lichtbogen. -- Опубл. 25.11.59.

168. Ham. 556 002 (Beabeun). Procédé de soudage automatique ou semiautomatique à l'arc électrique. — Опубл. 26.02.60.

169. Ham. 2 932 722 (CIIIA). Electric arc welding / A. Lesnewich, E. Cushman. — Опубл. 12.04.60.

170. Ham. 2932723 (CIIIA). Electric arc welding / C. R. Sibley, A. Lesnewich. - Опубл. 12.04.60.

171. Пат. 3 059 101 (США). Welding electrode / F. R. Gemberg, G. H. Cotter.— Опубл. 16.10.62. 172, Пат. 116 759 (ЧССР). Způsob obloukoveho svarovaní se stekavym

prenosem pridavneho materialu. — Опубл. 15.11.65.

173. Пат. 3 258 842 (США). Gas-shielded arc welding method / Morita Sadayoshi, Nishi Takeshi, Kukuno Tsuguro.— Опубл. 05.07.66,

174. Пат. 125 902 (ГДР). Schweißdraht für das Metall-Aktivgas-Schweißen.— Опубл. 01.06.77.

175. Pekniecia zimne przy spawaniu stali. Dok. MIS - 384-71 (IX-748-71).- Prz. spaw., 1973, N 2, s. 39-45. 176. Ruckdeshel W. E. W. Experimental studies to establish the oxida-

tion. - Doc. IIW-XII-B-171-74.

177. Salter G. R., Milner D. Gas absorption from arc atmospheres .- Brit.

Weld. J., 1960, 7, N 2, p. 39—100. 178. Savage W. F., Szekeres F. S. A mechanism for crack formation in HV-80 steel weldments. -- Weld. J., 1967, 46, N 2, p. 94s -- 96s,

179. Scierski J., Sedek P. Wplyw metod spawania i ciecia tlenem na wytrzymalość zmeczeniowa stałi z mikrododatkiem niobu. - Prz. spaw., 1978, N 11, s. 15—19.

180. Sekiguchi H. Theory and proposal on steel fusion welding and their applications.— Tokyo: The Nikkan Kogya Shinburn, 1972.— 328 p.

181. Shearer T. W. Welding electrode with built in kinks .- Metal Progr., 1959, 75, N 5, p. 9.

182. Smith A. A. CO<sub>2</sub> shielded consumable electrode arc welding. - Cambridge: Abington, 1970.— 136 p.

183. Stegner D. A., Wu S. M., Braton N. R. Prediction of heat input for welding.— Weld. J., 1967, 46, N 3, p. 122s — 128s.

184. Zteidt G. Methoden zur Bestimmung der Vorwärmtemperatur beim Schweissen von Stählen.- Praktiker, 1973, N 6, S. 120-123.

185. Survey of shielding gases for MIG welding. - Doc. IIW XII-B-170—74 (XII—59Ō—74).

186. Szydlik W. Spawalność stali nizkoweglowych.— Prz. spaw., 1972, N 11—12, s. 267—271.

187. Tentative procedure for the determination of hydrogen in mild and low-alloy steel weld metal. - Weld. - World., 1969, 7, N 1, p. 16-

188. Toy S. M., Phillips A. Hydrogen emanation and distribution in metals and alloys. - Corrosion, 1970, 26, N 7, p. 200-207.

189. Toy S. M. Flexible tape stops hydrogen in welds. - Weld. Des. and Fabr., 1971, 44, N 8, p. 50, 52.

190. Tuthill R. W. Moisture and its effects in Carbon Dioxide welding of steels .- Weld. J., 1956, N 4, p. 330-333.

191. Werner Gilde, Rosenkranz Herbert. Das I2Rt-Schweißen unter CO. Schutzgas. - ZIS-Mitt., 1963, 5, N 6, S. 815-823.

192. Wu Tin Ming. Einfluß vom Verunreinigungen in Kohlensäure beim Schutzgasschweißen. - Schweiss. und Schneid., 1960, 12, N 8, S. 350-354.

#### ОГЛАВЛЕНИЕ

Преди	словие	3
Глава	первая	
,	ЗАЩИТНЫЕ ГАЗЫ И МЕТОДЫ ИХ СМЕШЕНИЯ  1. Сварка в углекислом газе и методы ее совершенствования  2. Смеси активных газов	
Page	3. Смесители газов	14
1 лава	вторая	
	ВЛИЯНИЕ ВЫЛЕТА ЭЛЕКТРОДА НА ПЛАВЛЕНИЕ И ПЕРЕНОС МЕТАЛЛА В ДУГЕ	23
	<ol> <li>Зависимость параметров режима сварки от длины вылета</li> <li>Зависимость температурного поля электрода от длины</li> </ol>	24
	вылета	31 37 48
Глава	третья	
	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ	53
	<ol> <li>Влияние кислорода на температуру сварочной ванны и ее размеры</li></ol>	54 62 67
Глава	четвертая	
	СТОЙКОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРОТИВ ОБРАЗОВАНИЯ ПОР И ТРЕЩИН	8:
	1. Стойкость швов против образования пор	83 90 103

Глава	пятая					
	ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ	140 110 125 125				
Глава	шестая					
	СОСТАВ И СВОЙСТВА МЕТАЛЛА СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ	13				
	<ol> <li>Химический состав металла швов на низкоуглеродистых и низколегированных сталях</li> <li>Свойства сварного соединения из углеродистых и низколегированных сталей</li> <li>Свойства сварных соединений, выполненных проволокой диаметром 2,0 мм, для конструкций в северном исполнении</li> <li>Свойства сварных соединений сталей с повышенным содержанием углерода</li> </ol>	139 139 159 160				
Глава	седьмая					
	ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ СВАРКИ В СМЕ- СИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И КИСЛОРОДА	18:				

АРКАДИЙ ЕФИМОВИЧ АСНИС, ЛИЯ МИРОНОВНА ГУТМАН, ИАДИМ РОСТИСЛАВОВИЧ ПОКЛАДИЙ, ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ЮЗЬКИВ

> СВАРҚА В СМЕСИ АҚТИВНЫХ ГАЗОВ

Утверждено к печати ученым советом Института электрогварки им. Е. О. Патона АН УССР

Редактор Н. К. СЫТНИК Оформление художника В. М. ФЛАКСА Художественный редактор И. В. КОЗИЙ Технический редактор С. Г. МАКСИМОВА Корректоры С. А. ДОЦЕНКО, Р. С. КОГАН

#### Пиформ, бланк № 4446

Сдано в набор 29.07.81. Подп. в неч. 07.01.82. 10 08003. Формат 84×108/ss. Бумата № 1. Лит. гари Выс. печ. Усл. печ. л. 11,34. Усл. кр.-отт. 13,47. Ул.-изд. л. 12,87. Тираж 3600 экз. Зак. № 18.22 Цена 1 руб. 90 кол.

Пъдательства «Наукова думка», 252601, Киев. ГСП, Решина, 3.

Напочатило с матриц головного предприятия республиканского производственного объединения «Полигрифкинта» 252058, Клев, Довженко, 3 в Киевской книжной типографии каучной книги, 252004, Киев-4, Репина, 4, Зак. 2-43.

## В издательстве «Наукова думка» в 1982 г.

#### выйдет в свет книга:

ГРАБИН В. Ф. Металловедение сварки плавлением. 28 л. 4 р. 70 к. В книге изложены современные данные по основным вопросам сварочного металловедения сталей различных классов (низкоуглеродистых низко-, средне- и высоколегированных), сплавов на основе никеля, чугунов, алюминия, магния, меди, циркония, тугоплавких металлов и др. Дан анализ фазового состава сварных соединений указанных сталей и сплавов. Описаны общие закономерности образования химической неоднородности и влияния легирующих элементов на особенности структурных превращений и физико-механические свойства металла шва и околошовной зоны. Рассмотрены особенности формирования первичной и эторичной структур и их взаимосьязь с механическими и технологическими свойствами. Изложены теория и практика термической обработки сварных соединений сталей и сплавов.

Для научных и инженерно-технических работников; может быть полезна преподавателям, аспирантам и студентам вузов.

Предварительные заказы на эту книгу принимают все магазины книготоргов, магазины «Книга—почтой» и «Академкнига».

Просим пользоваться услугами магазинов — опорных пунктов издательства: Дома книги — магазина № 200 (340048, Донецк-48, ул. Артема, 147 а), магазина «Книжный мир» (310003, Харьков-3, пл. Советской Украины, 2/2), магазина научно-технической книги № 19 (290006, Львов-6, пл. Рынок, 10), магазина «Техническая книга» (270001, Одесса-1, ул. Ленина, 17) и магазина издательства «Наукова думка» (252001, Киев-1, ул. Кирова, 4).

Магазины во Львове, Одессе и Киеве высылают книги инэгородним заказчикам наложенным платежом.