

151 COMMANDPOS\_MISSMATCH

152 NO\_STOPPOS

Última actualización: 27/8/2024, 18:31:17



Error de movimiento

Explicación	Causa	Acción
<b>Para R5</b> Desplazamiento de pista fuera del rango definido.	Conexión suelta/mala en los cables del motor/codificador Trackshift	Compruebe los enchufes y cables entre la placa de la CPU o la placa de alimentación y Motor/codificador de cambio de vía.
	El cable del codificador está roto.	Reemplace AS-35046 (cable del codificador del motor Trackshift) si es necesario.
	Mal funcionamiento en el motor Trackshift.	Reemplace AS-35046 (conjunto de cambio de oruga del motor) si es necesario.

153 NO\_MIDPOS



154 EARLY\_STOP\_TO\_X



155 EARLY\_STOP\_TO\_Y



156 ILLEGAL\_TRACK



157 TRACKSHIFT\_AT\_START



158 MISSING\_GAP



159 GAP\_OVERFLOW



160 GAP\_SIZE

