

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE							
Cliente	CLINICA HOGAR BUENA SALUD S.P.A						
Dirección	ARMANDO MOOCK N°4258, MACUL						
Contacto	·						
Correo							
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO							
Equipo	Ventilador						
Marca	Philips Respironics						
Modelo	Trilogy 100						
Serie	TV120051929						
Software	14.2.05	Hardware					
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA							
OT - ACT	120445	H Hombre		6 Horas			
Cobertura	Contrato	H inicio		09:00			
Tipo de asistencia	FC0	H termino		15:00			
Fecha	21-02-	O.C(Opcional)					
	2024						
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN							
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado						
FALLA REPORTADA POR CLIENTE							
No muestra parametro en pantalla							
Otros							
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA							
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION				
Problemas en medicion	Problema en tarjetas		Calibracion de servicio				
de parametros	electronicas						
Otros:	Otros:		Otros:				
OBSERVACION GENERAL							

OBSERVACION GENERAL

Equipo ingresa a laboratorio para aplicación de FCO, se realiza inspección visual, sin encontrar desperfectos en su estructura. Se obtienen registros del equipo sin indicar problemas, se realiza cambio de piezas indicadas en el procedimiento. Se realiza pruebas en estación, sin poder ser finalizadas.

Equipo presenta obstrucción por material particulado en turbina requiriendo un cambio de esta, debido a que presenta fallas. Se realiza cambio por turbina de laboratorio donde pasa calibración satisfactoriamente. Equipo queda indispuesto debido a mal funcionamiento de la turbina, queda a espera de repuesto.











































1054951_B	951_B Motor Blower Assembly w/Isolation Assembly Kit		1				
1045176	Stirring Fan Kit		1				
1045177	Stirring Fan Retainer Kit		1				
INSTRUMENTOS UTILIZADOS							
No requiere No requiere							
Tomboo							
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución					

















