

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLI	ENTE						
Cliente	SERVICIO SALUD OCCID	SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX BULNES CERDA					
Dirección	HUELEN N° 1506, CERRO NAVIA						
Contacto	Dra. Alejandra Parilli						
Correo							
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO							
Equipo	VENTILADOR TRILOGY 100						
Marca	PHILIPS RESPIRONICS						
Modelo	LA1054096						
Serie	TV114120511						
Software		Hardware					
IDENTIFICACIÓN DE SIST	EMA						
OT - ACT	118872	H Hombre		3 Horas			
Cobertura	Contrato	H inicio		08:30			
Tipo de	FCO	H termino		11:30			
asistencia							
Fecha	18-01-2024	O.C(Opcional)					
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN							
Ingeniero Ignacio Gamboa Alvarado							
FALLA REPORTADA POR CLIENTE							
Otros							
Otros							
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA							
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION				
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas		Calibracion de servicio				
Otros: Flujo positivos	Otros: Sensor PCA		Otros:				
OBSERVACION GENERAL							

Se realiza inspección interna a equipo Trilogy, se observa presencia de material particulado en la turbina del dispositivo, tubo de transición y paredes del sensor de flujo, lo cual compromete los componentes mencionados. Cabe destacar que la turbina se encuentra con 44844,5 horas de funcionamiento, por lo cual su cambio es requerido.











































PN1054951_B	Motor Blower Assembly w/Isolation Assembly Kit		1	
1045150	Trilogy Flow Sensor Kits		1	
1045152B	Trilogy 100 Sensor Board Assembly Kit		1	
1045172	Trilogy 100 Tubing Kit		1	
1045153B	Active Exhalation Control Mo	odule Kit	1	
	INSTRUMENTOS U	TII IZADOS		
No required		_		
	Gamboa Alvarado RVICIO TECNICO ANDOVER	Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución		

















