Inolab Especialistas de Servicio S.A. de C.V.

Aniceto Ortega no. 1341 Col. del Valle C.P. 03100 Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México Tel. 55 5524 2429 con 5 líneas

FOLIO

31869













FIRMA



Armando Moreno Medina

NOMBRE Y FIRMA



_MMM Group	CIEX	C	COULTER		Best conditions for y	our success	DLVICL	SCIENTIFIC	CREFRIGERATORS	
				REPORT	TE DE SERVIC	O (FSR)				
CLIENTE / EMPRESA: PPG Industries				TELS. EXT. Y FAX. (427)271900 ext. 3904/ 3407 EQUIPO: Electro			oforesis Capilar			
DEPARTAMENTO: Laboratorio Catodico				DIRECCIÓN: San Juan del Rio, Libramiento A Tequisquiapan, Col. , C.P. MARCA: Beckm				ian Coulter		
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Ing.Veronica Santiago				LOCALIDAD: Queretaro, San Juan del Rio MODELO: PA80				00 PLUS		
REPORTADO POR: Ing. Veronica Santiago				MAIL: CAC9392@ppg.com NO SERIE: A746				6031242		
				ID: LED-170						
SOLICITUD DE SERVICIO		INICIO DE SI		ERVICIO	F	FIN DE SERVICIO		FALLA	N/A	
8851		FECHA		HORA	FECHA	HORA		REPORTADA:	N/A	
		13/03/2023		10:33:00	13/03/2023	16:30:00		FALLA		
FECHA	HORAS SERVICIO	ACCIONES REALIZADAS						ENCONTRADA		
13-03-2023	5	Reemplazo de tarjeta SHS y pruebas de funcionamiento							TIPO DE PROBLEMA	
	Se reemplazó tarjeta SHS sample driver, por nueva , se configuró instrumento y se observó que el equipo inicializa correctamen						correctamente	• N/A		
La lampara UV (Deuterio) inicializa correctamente y puede ser controlada desde software, se realizó alineación XYZ inlet & oulet ya que la nueva tarjeta tiene los valores por default .										
	Pruebas de control de temperatura operando ok, prueba de control de presión ok, prueba de automuestreador ok , prueba de de voltaje falla						rueba de control	TIPO DE SERVICIO		
		Se debe reemplazar la fuente de alto voltaje Spellman para continuar con el diagnóstico y correctivo a reserva de las pruebas posteriores al cambio de la pieza mencionada Los detectores DAD y UV operan correctamente con la nueva tarjeta SHS, se realiza autozero correctamente y calibración DAD correctamente.						Mant. Correctivo		
13-03-2023							TIPO DE CONTRATO			
									Contrato Senior	
TOTAL DE HRS.	11									
NÚMERO DE PARTE		CANTIDAD		DESCRIPCIÓN				FUNCIONANDO AL 100%		
A84474		1	1 Tarjeta SHS SAMPLE HANDLING DRIVER BD					• No		
Se deberá reemplazar	fuente de alto vo	oltaje Spellman para	a continuar diagno	óstico y correctivo.						
La tarjeta SHS nueva t	funciona correcta	mente								
PRÓXIMO SERVICIO / FECHA			CLIENTE					REPRESENTANTE DE SERVICIO		
N/A			13/03/20)23	Q. Alondra Quirino					

NOMBRE

FECHA